广西翅冀钢铁有限公司“3·7”事故调查报告

2026年3月7日9时许，在广西翅冀钢铁有限公司轧钢厂7线精整工段码垛区发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，县人民政府成立了由县政府办、县公安局、县应急管理局、县司法局、县人社局、县总工会、塘步镇人民政府和梧州临港经济区管理委员会等部门组成的广西翅冀钢铁有限公司“3·7”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请县纪委监委、县检察院派员指导。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问和查阅有关资料，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位、人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，广西翅冀钢铁有限公司“3·7”事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位情况

1.广西翅冀钢铁有限公司（以下简称翅冀公司）

翅冀公司于2022年6月开始建设，2023年10月全面投产，公司总员工有8000多人，公司分为六大厂区，分别是原料厂、焦化厂、动力厂、炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂。企业统一社会信用代码91450422MA5NXPOY3D，类型有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人刘纪生，成立日期2019年07月11日，核准日期2024年07月24日，住所广西壮族自治区梧州市藤县塘步镇孔良村（梧州临港经济区）。公司经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；炼焦；土石方工程施工；物业管理；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口理货；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；金属矿石销售；金属材料销售；冶金专用设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；插电式混合动力专用发动机销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；货物进出口；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用石加工；砖瓦制造；日用品销售；日用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；水路普通货物运输；国内船舶管理业务；道路货物运输（不含危险货物）；烟草制品零售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.翅冀公司轧钢厂基本情况

翅冀公司轧钢厂现有员工2358人，以自产钢坯为原料进行加工，主要经营角钢、槽钢、工字钢，H型钢。生产流程是将钢坯运送到加热炉--加热炉加热--轧机轧制--矫直--锯切--码垛--打捆等工序，厂部设安环科、设备科、生产技术科、综合科四个科室，共有8条线（每条线设置一个生产主管），每条线分加热炉工段、轧区工段、精整工段、维修工段、电仪工段（每个工段设置一个工段长）。

（二）事故相关人员

邹*权，男，汉族，住址：广西藤县塘步镇大元村**组**号，身份证号码：45242319**04******。系翅冀公司轧钢厂7线精整工段码垛区甲班的工人。

（三）精整工段码垛区工作流程

精整工段下设有6个岗位，分别为冷床区、矫直区、锯切区、码垛区、打包区、出入库区，码垛区是精整工段其中一个工序，共有3个码垛平台（分为1、2、3号码垛区，1号码垛区未启用），每个码垛区设有2个岗位（分别在操作室操控机器、辊道运行的操作员和在平台上的打捆工）。码垛区员工总数大约有30人，分为甲、乙、丙三个班组（早班8：00—晚班20：00、20：00—次日8：00，上12小时休24小时），每个班

组约有10人。

钢材经过锯切区处理后通过辊道传送到码垛区，再由码垛平台上的打捆工将不合规格的角钢挑选出来统一放置，符合规格的角钢，打捆工会对角钢表面进行平整，后再通过辊道将平整过的角钢传送到码垛机处，码垛机再将传送过来的角钢吸放到码垛机前方的料框内整齐摆放，摆放完毕后，再通过辊道传送至打包区。

（四）事故发生经过

2026年3月7日上午8时，轧钢厂7线精整工段码垛区甲班按排班计划正常上早班。甲班的工人分别是李*远、宋*祥、苏*华负责在码垛操作室操控码垛1区的辊道运行以及2区、3区的相关设备运行，邹*权、李*平、杨*进、黄*在码垛平台负责平整角钢的毛刺及筛选辊道传送过来不合规格的角钢。

9时左右，轧钢厂6线值班调度长阚*军在6线码垛2区平台下方监督外协单位进行设备安装时，看到7线码垛操作室通道上有一名工人背靠着围栏。过了几秒后阚*军再扭头看过去，看到这名工人已经趴在7线码垛2区的码垛机下面，码垛机此时正在运行当中。看到此状况，阚*军马上通过对讲机呼喊：“7线码垛2区有人趴在了码垛机下面”。7线生产副主管刘*听到对讲机呼喊后，马上从8线的会议室迅速赶赴7线码垛2区。赶到现场后，看到邹*权面部朝下被一组角钢（五条钢）压在码垛机下面，刘*随即按下码垛2区平台上的急停按钮，推开通往

码垛机下面的铁门下去施救，将压在邹*权身上的角钢搬开，把邹*权扶起，接着立即致电轧钢厂安环科科长赵*刚、公司安监处李*杰汇报事故情况，并通过对讲机呼叫附近的其他人员过来帮忙。

（五）事故现场勘察情况

2026 年 3 月 7 日 11 时许，藤县应急管理局执法人员到事故现场进行勘验，勘验检查情况如下：事故发生地在翅冀公司轧钢厂 7 线精整工段码垛区域，轧钢厂 7 线精整工段码垛区域共有 3 个码垛区（分别为码垛 1 区、码垛 2 区、码垛 3 区），每个码垛区有 4 台码垛机器手（品牌均为 KUKA），每两台机器手为一组进行码垛工作，事故发生位置位于中间的码垛 2 区左边组的第一台机器手，该码垛机上方的通道处挂着一台品牌为 KUKA 的机器。码垛 2 区与码垛 3 区之间有一间平房，里面是视频监控以及控制机械的操作室，视频监控均显示无信号。码垛 1 区和码垛 2 区之间有一个平台，码垛 1 区前方也有一间空置的平房，平房另一边为精整工段锯切区。



图 1 事故现场勘察照片



图 2 事故现场勘察照片

监控情况：操作室平房的外侧墙角装了 2 台视频监控（角度无法拍摄到事故发生点），码垛 1 区、码垛 3 区每个区域的前后两边墙上分别装了视频监控，但码垛 2 区两边墙上均无视频监控，现场看到码垛 2 区两边有安装视频监控及布线的痕迹。

（六）事故造成人员伤亡情况

本次事故共造成 1 人死亡。邹*权，经送医抢救无效，于 2026 年 3 月 7 日死亡。

（七）事故造成的直接经济损失

根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721-2025）有关规定统计，到目前为止，该事故已造成直接经济损失 120 万元（大写：壹佰贰拾万元整）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年3月7日9时30分许，县公安局、县应急管理局、塘步镇人民政府、梧州临港经济区管理委员会接到事故报告后，分别派员赶赴事故现场进行处置，了解情况后及时向县委、县政府及梧州市应急管理局报告。

（二）事故现场应急处置情况

8线轧区工段长朱*超、7线精整工段长林*伟、7线乙班值班长谢*强等人接到呼叫和通知后，先后前往事故现场参与施救，在7线码垛区平台正在工作的宋*祥接到通知后，也赶去现场帮忙。与此同时，7线精整工段甲班代理班长李*勇在锯切区前往码垛3区时，听到苏*华汇报有人在2区码垛机晕倒后，便马上赶往码垛2区，并拨打110报警及120急救电话。随后，在场的人员用担架将邹*权送到厂房门口，再通过厂内的救护车送去梧州市人民医院救治。

（三）医疗诊治情况和善后情况

抢救记录显示，2026年3月7日10时许，邹*权被送达梧州市人民医院急诊抢救室，意识丧失，颈动脉搏动消失，双侧瞳孔等大等圆直径6mm，对光反射消失，眼球外突，结膜出血，头面部瘀黑，胸部、背部多处瘀斑，无心音、呼吸音。口腔见血性分泌物。立即予心电监护，持续高质量胸外按压，呼吸气囊辅助呼吸。并予开通静脉通道，气管插管呼吸机辅助呼吸，反复静注肾上腺素等。经抢救患者未能恢复心跳、自主呼吸，宣布临床死亡，死亡原因：胸部挤压伤。

事故发生后，翅冀公司与邹*权亲属协商善后事宜。3月8日，经双方协商达成一致意见，签订了《补助金垫付协议》，翅冀公司支付一次性伤亡补偿金共计人民币120万元（大写：壹佰贰拾万元整）给死者邹*权亲属邹炳新。现赔付已经到位，家属情绪稳定。

（四）应急处置评估

经评估，事故涉及的相关部门单位在应急救援处置工作中无不当之处，未发生次生事件和衍生事件。

三、事故发生的原因分析

（一）直接原因

码垛区作业人员邹*权对其所在岗位区域存在的危险因素认识不足，导致其在工作过程被正在运行的码垛机所吸附的角钢挤压致死。

（二）事故直接原因分析

翅冀公司未严格落实安全生产教育和培训制度、未保证作业人员熟悉本岗位的安全操作规程、具备必要的安全生产知识、知悉岗位存在的危险因素；未如实记录安全生产教育和培训的时间、参加人员以及考核结果等，导致作业人员缺乏必要的安全常识，没有掌握本岗位所需的安全生产知识；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，并采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。

四、相关部门监管履职情况

（一）梧州临港经济区管理委员会安环中心

事故发生单位坐落在梧州临港经济区的辖区内，属梧州临港经济区管理委员会管辖的企业。经调取梧州临港经济区管理委员会的相关材料，管委会明确了领导班子分工，建立健全安全生产监管机构（梧州临港经济区管理委员会安环中心为辖区的安全生产监管机构），实行专人专岗履行安全生产监管职责，常态化开展安全隐患排查。2026年初，梧州临港经济区管理委员会与翅冀公司等园区各企业签订2026年度安全生产目标管理责任书，明确企业全年安全生产工作职责。2026年以来梧州临港经济区管委会组织开展安全生产业务培训1次，不断提升企业主要负责人安全生产管理水平及安全管理员业务水平。召集园区企业召开第一、二季度安全生产工作专题会议，及时传达贯彻各级安全生产指示批示精神、会议及文件要求。组织开展季度综合安全检查2次（包含3月份对翅冀公司开展安全检查），开展天然气安全隐患专项检查1次，检查发现翅冀公司隐患问题共40余项，已督促企业完成整改。经查阅该单位相关台账，未发现有履职不到位的情况。

（二）塘步镇人民政府

翅冀公司位于藤县塘步镇六坊村，属于梧州临港经济区管辖内企业，属地政府为塘步镇人民政府。根据梧州市及藤县关于工业园区管理体制的相关规定，翅冀公司的安全生产监督管理

责任，原则上由梧州临港经济区负责监管，塘步镇人民政府作为属地政府履行协管责任。经调取有关材料，塘步镇人民政府常态化召开安全生产工作会议，2026年2月6日召开第一季度安全生产部署会，严格落实属地管理责任，把辖区全部重点经营主体纳入安全生产治本攻坚三年行动统筹管理，层层压实企业安全生产主体责任，全域抓实安全隐患排查治理工作。2026年1月至3月期间，对翅冀公司开展了3次协助性检查，检查发现专用码头扬尘设施未正常运行、边坡隐患、动火作业现场无灭火设施等问题，均已现场要求企业整改，并将相关情况通报给具有管辖权的行业主管部门及园区管委会。结合“岁末年初”等特殊时段，督促企业加强员工教育培训，严防事故发生。经查阅该单位相关台账，未发现有履职不到位的情况。

（三）藤县应急管理局

为事故发生单位的行业属地监管部门。经调取该局有关材料，2026年以来，藤县应急管理局多次派出工作小组到辖区内企业开展安全生产执法检查工作，督促企业做好“岁末年初”停产检修安全防范工作，认真落实复工复产“六个一”要求；组织辖区内企业主要负责人、安全管理人员召开专题教育培训会议4场，共培训87人；以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，以重大事故隐患清零为目标，推动重大事故隐患动态清零行动，要求企业认真落实安全生产主体责任，并以专项执法检

查行动及日常监督管理相结合的方式，对辖区内企业进行全覆盖检查，持续加大安全监管力度。2026年以来，藤县应急管理局协助藤县住建局、藤县消防局对翅冀公司开展1次消防验收，联合梧州临港经济区管理委员会对翅冀公司开展1次检维修及外包作业专项指导服务工作，共发现问题隐患11项，已督促企业认真落实整改。针对翅冀公司发生的事故对其副总经理及相关安全管理人员进行了1次约谈，要求企业提高安全意识，深刻吸取事故教训，进一步压实企业安全生产主体责任。经查阅该单位相关台账，未发现有履职不到位的情况。

（四）藤县科技和工业信息化局

为事故发生单位的行业属地管理部门。经调取该局有关材料，藤县科技和工业信息化局成立了安全生产和消防工作领导小组，明确落实了有关人员负责安全生产的具体工作。2025年3月至2026年3月，藤县科技和工业信息化局到翅冀公司督促指导企业开展安全生产工作5次。2026年1月29日，藤县科技和工业信息化局开展岁末年初及春节前隐患排查，指导翅冀公司抓好安全生产工作，做好隐患排查，落实安全防范措施。经查阅该单位相关台账，未发现有履职不到位的情况。

五、事故责任认定及对相关责任单位、人员处理建议

（一）邹*权，翅冀公司轧钢厂7线码垛2区打捆工。自我安全防范意识不强，对其所在岗位区域存在的危险因素认识不

足，导致其在工作过程被正在运行的码垛机所吸附的角钢挤压致死，在此事故中负有直接责任。鉴于邹*权在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）林*伟，翅冀公司轧钢厂7线精整工段长。对所负责的精整工段区域现场未进行有效管理，现场安全管理失职、未及时排查发现并消除事故隐患，在此事故中负有直接管理责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款[1]对其进行处理。

（三）赵*刚，翅冀公司轧钢厂安环科科长。履行安全生产管理职责不到位，未组织或参与本厂安全生产教育和培训，未如实记录教育和培训情况；未及时排查发现并消除事故隐患，在此事故中负有重要管理责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款[1]的规定对其进行处理。

（四）张*飞，翅冀公司轧钢厂副厂长。作为分管生产和安环科的副厂长，未严格落实“三管三必须”要求，未对所分管产线的工人组织安全生产教育和培训；未有效组织检查安全生产工作；未及时发现并消除事故隐患，在此事故中负有直接领导责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款[1]的规定对其进行处理。

（五）翅冀公司。未严格落实安全生产教育和培训制度；未

保证作业人员具备必要的安全生产知识、知悉岗位存在的危险因
素；未如实记录安全生产教育和培训的时间、参加人员以及考核
结果等；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，并采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，在此事故中负有管理责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[2]的规定对其进行处理。

六、事故整改和防范措施建议

（一）翅冀公司要深刻汲取事故教训，举一反三，进一步加强安全生产管理

一是严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，切实做好安全风险辨识和作业过程中的隐患排查治理工作，张贴设备设施和作业区域风险告知卡和安全标识标志，对事故隐患采取有效措施及时消除。

二是认真吸取事故教训，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的要求，全面落实安全生产主体责任，加强对公司的安全管理。要建立健全全部工作岗位及从业人员安全生产责任制；要完善全部岗位安全操作规程，确保岗位安全操作规程包含岗位主要危害因素，切实起到提示岗位存在危险的

作用；要有针对性的对员工进行安全教育培训，让作业人员能清楚作业区域危险点，掌握作业安全措施、安全注意事项；做好危险区域的安全防范工作，加大隐患排查治理力度，加强安全管理。

三是要根据广西壮族自治区安全生产领域举报奖励办法等有关规定，健全内部报告奖励机制，强化内部举报奖励宣传教育，树立“举报隐患即是守护安全”理念，对主动报告隐患的员工给予物质奖励和荣誉表彰，充分调动员工参与企业安全管理工作的积极性和主动性，形成企业对事故隐患实现自我发现、自我纠正、自我奖励的闭环工作机制，同步加强企业自查自纠能力培训，将事故隐患消除在萌芽状态，从源头防范各类生产安全事故发生。

翅冀公司要针对事故原因及暴露出的问题狠抓整改，并按要求将整改报告报藤县应急管理局。

（二）加强事故警示及宣传教育

各生产经营单位要深刻汲取事故教训，认真分析事故原因，举一反三，广泛宣传安全生产教育，在全面落实企业主要负责人负责制的基础上，切实加强全员、全方位、全过程的精细化管理，把安全生产责任层层落实到安全管理机构、班组和每个生产环节、每个生产岗位。一是强化安全管理人员安全管理能力水平，配备安全管理能力与岗位相匹配的专职安全管理人

员。二是强化安全管理人员安全责任落实，加大巡检力度，有效遏制员工“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）问题。三是持续深化隐患排查整治，对生产各环节的安全隐患再次进行梳理，补足安全管理漏洞。

（三）压实行业主管部门安全生产监管责任

各乡镇及负有安全生产监管职责的部门，要组织本辖区、本行业领域企业开展生产安全事故警示教育，以案示警、以案为戒。要加大对监管企业巡查检查频次，强化业务指导服务，督促落实安全生产主体责任。要抓实从业人员的安全教育培训，全面提升从业人员安全操作技能及应急处置能力。要健全完善安全管理规章制度和操作规程，强化作业现场管控，及时排查消除各类安全隐患，严防事故发生。

—

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元

以上一百万元以下的罚款……。”