桂平广西金源生物化工实业有限公司“4•18”机械伤害事故调查报告

2025-08-20 17:20　来源：桂平市应急管理局

2025年4月18日23时15分许，广西金源生物化工实业有限公司动力车间65吨炉在放渣时发生一起机械伤害事故，造成1人经抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及《桂平市人民政府关于成立金源生物化工实业有限公司“4·18”机械伤害事故调查组的批复》（浔政函〔2025〕89号）的规定和要求，市应急管理局依法牵头组织市公安会、人社局、工信和商务局、工业园区管理委员会、寻旺乡政府等单位成立了事故调查组，并邀请检察院、纪委监委参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料和询问员，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）企业基本情况

广西金源生物化工实业有限公司，成立日期：2005年06月23日；统一社会信用代码：914508817759629425；法定代表人：程某；类限责任公司(自然人投资或控股)；注册资本：壹亿圆整；住所：广西桂平市长安工业集中区；经营范围：许可项目：工业酒精销售，危险经营；危险化学品生产；危险化学品仓储；消毒剂生产（不含危险化学品）；兽药生产；肥料生产；饲料生产；食品生产；食品销售；饲料添产；食品添加剂生产；成品油零售(不含危险化学品)；危险废物经营；食品互联网销售；酒制品生产；酒类经营；港口经营；建设工程施工须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：食品添加剂销售化学产品销售(不含危险化学品)；成品油批发(不含危险化学品)：成品油仓储(不含危险化学品)；石油制品制造(不含危险化学品)；石油制(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；农副产品销售；饲料原料销售；化肥销售；肥料销售；消毒剂销售（不含危品）；豆及薯类销售；谷物销售；粮食收购；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；第二类非药品类易制品生产；第二类非药品类易制毒化学品经营；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用售；饲料生产专用设备制造；饲料生产专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；制药专用设备制造；制药备销售；生物化工产品技术研发；生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究发展；医学研究和试验发展；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

持有贵港市应急管理局颁发的《安全生产许可证》，编号：（桂R）WH安许证字[2023]Y0003号；有效期为2024年01月01日至2026年日；许可范围：50kt/a食用酒精、60kt/a醋酸乙酯、10kt/a醋酸酐和100kt/a甲醛（一期工程50kt/a）、20kt/a乙酰乙酸酯（10kt/a）1kt/a丙酮）、30kt/a二氧化碳、8.5kt/a乙酰丙酮、9kt/a乙酸异丙烯酯。

（二）涉事车间、设备情况

造成人员伤害的设备是锅炉煤渣传送带，位于动力车间（65吨）3号锅炉房。传送带呈东西走向，由多个矩形小铁斗组成，长约30米米，连同支架安装在基坑内（宽约1.8米、深约1.8米），中间设有一块挡板固定于传送带上方（如下图所示），挡板离传送带铁斗高度米；传送带坑边边缘比地面高约20厘米，附近堆放有少量钢筋、角铁等物；开关按钮设在传送带旁约1.5米的柱子上，需手动操作。

锅炉房实行三班两倒工作制，12小时换一班，每个班次配置6名人员。事发当晚8时至次日上午8时，朱某、赖某平、侯某等6人当班，赖某平、侯某三人负责中控室运行监控工作，覃某标、黄某广、覃某林三人负责铲车运煤、烟气处理设施运行维护及现场安全巡查等工作。



涉事设备现场图

（三）事故造成的人员伤亡情况

朱某，男，50岁，身份证号：452523*********10，户籍地址：广西桂平市西山镇糖厂街96号院11巷11号，广西金源生物化工实业有
动力车间65吨炉锅炉甲班班长、司炉，2012年5月开始到广西金源生物化工实业有限公司工作，2019年5月担任动力车间锅炉班班长，持有
市场监督管理局核发的《特种设备作业操作证》，证书编号：450809258，证件编号：452523**********10，有效期至2026年10月，在本
亡。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年4月18日20时许，赖某平、朱某、侯某三人与上一班完成交接班工作后，开始正常作业。作业期间，赖某平、朱某二人值守中
侯某负责现场机械设备巡检工作，20时30分许返回中控室。20时至22时期间，由赖某平负责锅炉运行数据监控工作，朱某进行辅助；22时
控工作移交侯某负责，赖某平一旁协助。

22时45分许，朱某去进行放渣作业。23时04分许，侯某根据监控数据已达到规定料层差压，随即用对讲机联系朱某，让其停止放渣作
连续三次呼叫均未收到应答。侯某立即前往一楼高声呼叫朱某，仍然没有回应，立即手动关停两台冷渣机。侯某查看发现平带和斜带还在
行，但有两个平带渣斗出现明显变形，表面附有血液及人体组织，此外传送带旁的坑口有手电筒光源。

侯某立即通过对讲机向赖某平说出事了，并马上返回中控室让赖某平前往现场查看。赖某平检查后也发现传送带边缘有一只鞋，以及
着的手电筒掉落在传送带下方。23时07分许，赖某平电话向车间副主任唐某清报告事故情况，并请求联系救护车；唐某清指示其立即联系
韦某东；赖某平随即联系韦某东，报告“朱某出事了，找不到人，只看到掉落的鞋子”的情况；最后向副总经理韦某报告事故情况。

（二）事故救援情况

2025年4月18日23时07分，车间副主任唐某清接到赖某平报告事故的电话。23时09分，唐某清拨打120急救电话，并于23时25分到达
场，经搜查，发现朱某跌落在传送带挡板往西约3米的传送带基坑内。

23时38分，120急救人员抵达现场，经现场勘查发现朱某跌落的位置较狭窄，无法将伤者转移出来。23时43分，唐某清拨打119请求
援。23时53分，消防人员到达现场展开救援。

2025年4月19日0时25分，消防人员将朱某转移至传送带旁空地，120医护人员立即实施抢救，经约30分钟抢救后宣布经抢救无效死亡
分许，公安、应急部门到达现场开展调查处理工作。

（三）事故造成的直接经济损失

此次事故共造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定，事故造成直接经济损失为119万元。

三、事故原因

（一）直接原因

事故发生时没有现场目击证人和监控视频，事故调查组经现场勘查、询问相关人员以及结合公安机关现场勘验记录综合分析，推断朱某掉进
直接原因可能是：朱某在进行放渣作业巡查时坠入传送带铁斗上。

（二）存在的问题

1.广西金源生物化工实业有限公司，隐患排查治理工作落实不到位，未及时清除作业区域周边堆放的杂物；传送带基坑边缘未安装防护栏，传送带基坑周边无安全警示标志、标识。

2.公司的岗位人员配置不合理，事发时仅有朱某单独进行放渣作业，发生意外情况时未能及时采取停止运行传送带等应急处置措施。

四、事故性质

经调查认定，桂平广西金源生物化工实业有限公司“4·18”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，对事故有关责任人员提出如下处理建议：

（一）建议免予追究责任的人员

朱某，广西金源生物化工实业有限公司动力车间65吨炉的锅炉甲班班长、司炉工，安全生产意识不足，未能全面识别作业环境存在的风险，在进行放渣巡查时坠入传送带铁斗上受伤，对事故的发生负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.程某，广西金源生物化工实业有限公司董事长、法人，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时组织排查、发现和消除生产安全隐患，组织协调开展全员安全生产知识教育培训不严不实，对事故发生负领导责任。建议由桂平市应急管理局依法给予行政处罚。

2.徐某贵，广西金源生物化工实业有限公司副总经理，分管公司安全生产工作，未严格落实安全管理职责，事故应急处置报告方面的培训不到位，对放渣作业场所存在杂物、无安全警示标志、标识等风险隐患，管控措施不完善，对事故发生负管理责任。建议由桂平市应急管理局依法给予行政处罚。

3.孔某宁，广西金源生物化工实业有限公司车间主任，对其管理的车间的安全生产履职不到位，未及时排查、发现车间存在的生产安全隐患，并提出改进安全生产管理的建议，对事故发生负有管理责任。建议由桂平市应急管理局依法给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

广西金源生物化工实业有限公司，落实教育培训、事故隐患排查治理等主体责任不规范、不到位，对作业区域堆放有杂物、传送带基坑未安装防护栏、传送带基坑周边无安全警示标志、标识等安全隐患管控措施不完善，对事故发生负有主体责任，建议由桂平市应急管理局作行政处罚。

六、事故整改和防范措施

针对这起事故暴露出的突出问题，为有效遏制类似事故再次发生，提出以下措施和建议：

广西金源生物化工实业有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，健全安全生产检查制度，加大隐患排查治理力度，对存在跌落、坠的区域安装防护栏，设置安全警示标志、标识；开展专项安全培训，提升从业人员安全意识，增强对工作岗位、作业环境安全风险辨识能力，生产安全事故防范能力；加强作业环境清洁工作，清除作业区域杂物，保证作业环境良好；增设电子监控设备，对巡查、作业区域进行监控，于及时发现违规作业行为、异常情况，采取必需的应对措施。同时，加强从业人员职业健康检查，及时了解从业人员身体健康状况，根据其状况调整工作岗位，预防因身体原因导致在工作期间发生意外；结合实际，修订完善《锅炉除渣操作规程》，建议放渣巡查时至少安排2人时上岗，强化操作监护制度和应急处置程序，事故发生时，能及时采取应急救援措施，减少事故损失。

桂平广西金源生物化工实业有限公司

“4·18”机械伤害事故调查组