

田阳南华纸业有限公司“7•17”事故调查报告

2018-10-31 16:06 来源：安监局 作者：安监局

田阳南华纸业有限公司“7·17”事故

调查报告

2018年7月17日15时48分，田阳南华纸业有限公司厂内发生一起铲车与电动三轮车辆相撞造成1死2伤的伤亡事故。

事故发生后，县人民政府高度重视，依法成立了由安监局牵头，县公安局、经贸局、总工会、公安局交警大队等单位组成的事故调查组，开展取证工作，经过现场勘察，询问相关人员、技术分析等，现已查清事故经过、原因，认定了事故性质及责任，并对事故负有责任的相关责任人及责事故防范措施提出建议。现将事故调查情况形成如下报告。

1、事故概况

（1）事故单位：田阳龙昌工程机械有限公司(以下简称龙昌公司)。

（2）事故地点：田阳南华纸业有限公司(以下简称南华纸业)原料堆垛、备料场地。

（3）事发时间：2018年7月17日15时48分。

（4）伤亡情况：死亡1人，伤2 人。死者农杨彪：男，壮族，9岁，洞靖镇大架村大文屯人；伤者农常立:男，55岁，壮族，现为田阳县高捷装限公司(以下简称高捷公司)聘用员工，家庭住址：洞靖镇大架村大文屯人;伤者农杨晨:男，壮族，6岁，洞靖镇大架村大文屯人。

（5）死亡时间：2018年7月17日17时30分。

（六）事故类型：车辆伤害

（七）直接经济损失：目前造成经济损失约10万元，其它还在统计中。

2、事故单位基本情况

单位名称：田阳县龙昌工程机械有限公司

类　　型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司地址：广西百色市田阳县田州镇隆平大道A7区二期D8号2－602（宁馨家园10栋602室）

法人代表：吴明

经营范围：工程机械租赁、货物装卸、搬运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、项目基本情况：

该项目是田阳南华纸业有限公司原料堆垛、备料场，于2017年8月外包劳务给田阳县龙昌工程机械有限公司经营 ，承包期限2017年8月1日至231日。

四、事故主要经过

2018年7月17日15时46分，农常立驾驶电动三轮车搭载其两个孙子农杨彪、农杨晨，通过厂区大门后擅自驶入制浆车间蒸煮工段下料岗位右侧区，接其准备下班的妻子许丽芳（53岁，为高捷公司下料工）。该场地为蔗渣卸料和输送带下料场地，主要使用铲车作业，场地入口处设有“料场人免进”的安全警示标识，该作业现场设有安全告知牌。农常立驾驶电动三轮车行至正在作业的铲车后面，龙昌公司铲车司机凌安昌倒车作业时，车后面的电动三轮车，导致铲车尾部碾压电动三轮车，造成农常立、农杨彪、农杨晨三人受伤。事发时，龙昌公司主管吴青雷正在公司开会，听到喊声，以为是料场发生火灾急忙拿着灭火器第一时间赶到现场，才知道发生事故，立即拨打120急救中心。事发后，南华纸业及高捷公司领导及时指挥事故处置和现场警戒。16时20分左右120救护车到达事故现场，将受伤人员送往田阳县人民医院救治。17时30分，医院确认农杨彪因伤势过重此，造成一死二伤。

接到事故报告后，县人民政府立即组织县安监局、经贸局、公安局、总工会、交警大队等单位领导及工作人员赶往事故现场进行处置，组织调处理工作。目前死亡家属思想情绪及两名伤者伤情稳定。

5、事故现场勘察情况：经事故调查组在现场勘察，铲车尾部碾压至电动三轮车。现场有铲车、电动力车各一辆，铲车右后轮有压印带有血迹系是电动三轮车伤者所留 ； 铲车尾部有一条蓝色油漆，系是铲车与电动相撞所留。电动车碰痕集中在右侧，车厢右侧上端的边栏变形，边栏拐角车身的黄色油漆，电动车头右侧下端球体面有铲车车身的黄色油漆，系是铲车碰撞所留。

6、事故原因

（一）直接原因

农常立醉酒后（田阳县公安局交通警察大队对农常立进行的血液中检测出的乙醇含量为276.34mg/100ml）驾驶电动三轮车搭载小孩擅自驶入生车间蒸煮工段下料岗位铲车作业场所，开到正在作业铲车后面，铲车司机在倒车时未看到后方电动三轮车，导致铲车尾部碾压电动三轮车，是造成事故的直接原因

（2）间接原因

龙昌公司铲车司机凌安昌作业时，责任心不强，未看到铲车周边存在安全隐患。

龙昌公司安全人员现场管理不到位,导致无关人员进入现场没有得到及时有效制止。

龙昌公司企业安全主体责任落实不到位，安全防范措施不力，安全管理存在漏洞。

七、事故性质

经调查认定，田阳南华纸业有限公司“7·17”事故是一起

一般生产安全责任事故。

八、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）当事人农常立个人安全意识淡薄，醉酒后驾驶电动三轮车搭载小孩擅自驶入原料堆垛、备料场地生产作业区，导致铲车倒车时发生碾故，应对本起事故的发生负主要责任。建议高捷公司按有关规定对其进行处理。

（二）龙昌公司铲车司机凌安昌在作业时,责任心不强，未看到铲车后面存在安全隐患，应对本起事故的发生负有重要责任。建议由龙昌公司定对其进行处理。

（三）龙昌公司企业安全生产主体责任落实不到位，安全防范措施不力，安全管理存在漏洞，应对本起事故的发生负管理责任。建议由田阳县监督管理局按《中华人民共和国安全生产法》的有关规定进行处罚。

九、防范措施

（一）南华纸业、高捷公司、龙昌公司要立即组织召开安全专题会，对本次事故进行通报，落实安全防范工作，加强安全隐患排查整治。要求到非工作车辆和人员不能进入生产作业区，加强对生产区大门的管理。

（二）加强对进出厂区的各类车辆进行车速管控。

（三）加强对居住在旧生活区的人员进行安全教育管理，安全告知，签订安全告知书等。

（五）要求厂区各车间、科室（部）负责人组织本部门全员开展安全教育，吸取事故教训、举一反三，强化安全管理。

附：田阳南华纸来有限公司“7·17”伤亡事故调查报告参加调查人员名单及事故现场图片

田阳县南华纸业有限公司

“7·17” 事故调查组





事故现场图片

网站地图　　联系我们

主办：广西百色市田阳区人民政府

地址：广西百色市田阳区田州镇解放中路42号　邮编：533600

桂公网安备45102102000105号

桂ICP备17007357号　　网站标识码 ：4510210001

