襄阳樊西新城广天物流园工地“7·13”一般 车辆伤害事故调查报告

来自：区应急管理局 时间：2023-09-28

2023年7月13日上午9时50分左右，位于襄阳樊城区樊西新城广天物流园施工工地，一名作业人员在施工过程中，发生一起车辆伤害事故，造成
损失110万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省
有关法律法规的规定，樊城区人民政府依法成立了由区应急管理局、市公安局樊城区分局、区纪委监委、区总工会、区住建局等有关部门组成，并邀
参加的襄阳樊西新城广天物流园工地“7·13”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的
置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范措施建议。现将有关情况报

一、基本情况

（一）工程概况

广天物流配送中心项目是樊城区招商局2013年招商引资项目，由襄阳广天物流有限公司负责建设经营，该项目占地52亩，建筑面积18000平方
和1栋综合楼组成。因大李沟改造及天然气管线改道造成项目红线图更改，导致项目滞后，一直未动工，直到2018年4月拿到新的规划红线图，2019
并启动。

2020年6月，襄阳广天物流有限公司与湖北华泰工程建设监理有限公司签订了监理合同，分别将4栋分拣中心主体工程发包给湖北合道建筑有限
发包给中建国信工程建设集团有限公司。

2020年8月开工，2022年7月底完工，后因合同约定的工程款未结清，2023年2月，湖北华泰工程建设监理有限公司、湖北合道建筑有限公司
集团有限公司全部离场，目前项目未竣工验收。

2023年6月3日，襄阳市广天物流有限公司直接以合同的方式，将广天物流厂区雨水、污水、强弱电管网、道路、室内外水电施工安装工程发
材有限公司，因资金来源于民营企业自有资金，未走招投标程序。合同签订后，湖北保通消防器材有限公司进场施工至事故发生，该项目无监理方。

（二）事故单位的基本情况

1.建设单位及相关人员情况

襄阳市广天物流有限公司。统一社会信用代码：914206000731941253，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2013年7月15日，
注册资本：壹仟伍佰万圆整，经营范围：物流信息咨询服务；仓储服务（不含危险品）、日用百货批发。

马某某，男，襄阳市广天物流有限公司法定代表人。

牛某某，男，襄阳市广天物流有限公司项目负责人，无安全生产考核证。

2.施工单位及相关人员情况

湖北保通消防器材有限公司。统一社会信用代码：91420600MACKY7UF57，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2023年5月2
某，注册资本：壹佰万元，经营范围为一般项目：安全、消防用金属制品制造，普通机械设备安装服务，住宅水电安装维护服务，消防器材销售，消
价咨询业务，灌溉服务，电力设施器材销售，电线、电缆经营，先进电力电子装置销售，建筑装饰材料销售服务，园林绿化工程施工，安防设备制造
全技术防范系统设计施工服务，金属门窗工程施工，土石方工程施工，体育场地设施工程施工，建筑工程机械与设备租赁，工程技术服务（规划管理
除外），建设工程消防验收现场评定技术服务，劳务服务（不含劳务派遣），建筑用石加工，五金产品零售，市政设施管理，城市绿化管理，汽车拖车
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；许可项目：住宅室内装饰装修，建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

赵　某，男，湖北保通消防器材有限公司法定代表人。

邓　某，男，湖北保通消防器材有限公司临时聘用人员，施工现场负责人。

李某某，男，湖北保通消防器材有限公司临时聘用人员，现场铲车驾驶人员，无驾驶资质。

吴某某，男，系湖北保通消防器材有限公司临时聘用人员，负责雨水井施工。

（三）事故车辆情况

车辆名称：轮式装载机（以下简称铲车），产品型号：ZL920，出厂编号：H2031507DK，车辆识别代码：LZGCR2U69LXI132062，发动机号
册日期：2020年10月27日，出厂日期：2015年9月，生产许可：XK06－002－00489，该车辆属于工程机械，不在特种设备目录内。

2023年6月20日，湖北保通消防器材有限公司法定代表人赵西以每月3000元的口头协议租赁该铲车，无固定驾驶人员，未签订工程机械租赁协

（四）事故现场情况

事故现场位于襄阳广天物流园4号分拣中心仓库化粪池雨水井处，铲车车斗压在吴某某背部，吴某某面朝下爬在雨水井道中，背部受伤。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年7月13日上午6时，湖北保通消防器材有限公司现场负责人邓某带领施工人员李某某、吴某某、徐某某、杨某某等9人，到广天物流园2
池雨水井（以下简称2号仓库雨水井）进行施工，李某某驾驶铲车将水泥、灰沙砖等材料运到2号仓库雨水井施工处，大概8点30分左右，2号仓库雨
某、徐某某、李某某等四人到4号分拣中心仓库化粪池雨水井（以下简称4号仓库雨水井）进行施工，同时，李某某驾驶铲车将2号仓库雨水井施工处
4号仓库雨水井施工处。

9点50分左右，开钩机的师傅喊的加油车来到施工现场给钩机加油，停在4号分拣中心仓库北侧中间处，邓某便让李某某驾驶铲车加油，加完油
铲车运送施工材料，在铲车开到4号仓库雨水井施工处的时候，李某某没踩住刹车，铲车顺着4号仓库雨水井滑下，铲车车斗压在正在雨水井处施工
某意识模糊，面朝下爬倒在雨水井道内。

（二）事故善后情况

事故发生后，位于吴某某附近的李某某立即躲开，并大声呼叫，邓某听到呼叫后立即赶到现场，并拨打了120，同时安排钩机将铲车从4号仓库
工人员将爬倒在雨水井处的吴某某翻过身，10点10分左右，120赶到现场，将吴某某送到襄阳市中心医院北区进行抢救，后经抢救无效死亡。

2023年7月14日，在樊西新城管委会和牛首镇政府的协助下，湖北保通消防器材有限公司与死者家属签订了赔偿协议，并进行了赔偿，保持了社

（三）事故造成的人员伤亡及直接经济损失

死者吴某某，男，系湖北保通消防器材有限公司临时聘用施工人员。

事故直接经济损失110万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

经现场勘察和调查分析：湖北保通消防器材有限公司临时聘用施工人员李某某无相关资质，驾驶铲车进行违章冒险作业，在驾驶铲车过程中刹
驶入雨水井道，铲车车斗压在雨水井道内施工的吴某某背部，致使吴某某受伤，后经医院抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.襄阳市广天物流有限公司。将广天物流厂区雨水、污水、强弱电管网、道路、室内外水电施工安装工程发包给无相关资质的湖北保通消防器
监理单位，未按程序办理施工许可。

2.湖北保通消防器材有限公司。安全生产主体责任未落实到位。无相关资质承接工程，无专职或兼职的安全生产管理人员，未制定安全生产管
故应急救援预案，未对施工人员进行安全生产教育培训，现场安全管理混乱，未组织开展施工现场隐患排查工作，施工人员无相关资质驾驶铲车进行

（三）事故性质

经调查认定，襄阳樊西新城广天物流园工地“7·13”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位及责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.襄阳市广天物流有限公司。作为建设方，将工程发包给无相关资质的施工单位，且无监理单位，未办理施工许可擅自开工，未落实安全生产
生负有管理责任。建议由襄阳市樊城区应急管理局依法予以行政处罚。

2.湖北保通消防器材有限公司。作为施工方，无建筑业企业资质承接工程，安全生产主体责任未落实，无专职或兼职的安全生产管理人员，未
生产安全事故应急预案，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现和消除事故隐患，对施工人员安全生产教育培训不到位，对事故发
议由襄阳市樊城区应急管理局依法予以行政处罚。

3.樊城区住建局。依据《湖北省安全生产党政同责暂行办法》（鄂发〔2020〕8号）第十一条第一款及湖北省安委会印发《关于生产安全事故调
意见》的通知（鄂安〔2023〕10号）的规定，樊城区住建局作为行业主管部门，安全生产检查督办不到位，对事故的发生负有行业监管责任。建议
区人民政府作出书面检查；同时，建议樊城区纪委监委对樊城区住建局相关领导干部予以责任追究。

4.樊西新城管委会。依据《湖北省安全生产党政同责暂行办法》（鄂发〔2020〕8号）第十一条第一款及湖北省安委会印发《关于生产安全事故
施意见》的通知（鄂安〔2023〕10号）的规定，樊西新城管委会作为属地，对本辖区内的生产经营单位安全隐患排查治理不到位，负有属地管理责
委会向樊城区人民政府作出书面检查；同时，建议樊城区纪委监委对樊西新城管委会相关领导干部予以责任追究。

（二）对事故相关责任人员的处理建议

1.马某某，作为襄阳市广天物流有限公司法定代表人，未认真履行企业安全生产主要负责人的职责，未聘请监理单位，将工程发包给无资质的
产督促检查不到位，对事故发生负有领导责任；建议由襄阳市樊城区应急管理局依法对其实施行政处罚。

2.赵　某，作为湖北保通消防器材有限公司法定代表人，无相关资质承接工程，未配备专职或兼职的安全生产管理人员，未组织实施本单位安
未组织制定实施本单位生产安全事故应急预案，未建立隐患排查治理制度，安全生产工作督促、检查不到位，未及时制止现场施工人员的不安全行为
导责任；建议由襄阳市樊城区应急管理局依法对其实施行政处罚。

3.李某某，作为施工现场临时聘用人员，未参加安全教育培训，无相关资质驾驶铲车违章冒险作业，导致事故发生，对事故的发生负有直接责
消防器材有限公司按照公司相关规定进行处理。

4.邓　某，作为施工现场临时聘用人员，现场负责人，未参加安全教育培训，对无相关资质的驾驶铲车冒险作业的行为不制止，导致事故发生管理责任；建议由湖北保通消防器材有限公司按照公司相关规定进行处理。

六、事故防范措施建议

1.襄阳市广天物流有限公司要严格遵守《建筑安全生产条例》相关规定，严禁将工程发包给不具备资质的承包单位，严格按程序办理施工许可全的监督管理，严禁以包代管。

2.湖北保通消防器材有限公司要认真汲取事故教训，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，严禁的工程，配备专职或兼职的安全生产管理人员，加强对施工人员的安全教育培训，加强对现场机械设备的安全管理，及时发现并纠正现场作业人员的此类事故再次发生。

3.樊城区住建局。要加强建筑领域的安全监管，严格排查违规发包或超越资质承接工程的行为，严厉查处施工人员无资质冒险作业行为，严防此

4.樊西新城管委会。要强化属地管理责任，督促辖区内生产经营单位落实安全生产主体责任，要积极配合行业主管部门开展建筑施工领域安全确保辖区安全生产形势稳定。

襄阳樊西新城广天物流园工地“7·13”一般车辆伤害事故调查组

2023年9月25日

打印 收藏 关闭

Copyright2018 FanCheng China All Rights Reserved 樊城区人民政府主办 版权所有

鄂ICP备14010467号-1　鄂公网安备 42060602000263号 网站标识码：4206060017

樊城区政府值班电话:0710-3220407 网站维护电话：07103155180 邮箱:fcspj@fc.gov.cn | **网站地图**

总编辑：卢晓丹　责任编辑：骆克晓