东莞市成强钢构安装有限公司“6•21” 一般高处坠落事故调查报告

2021-08-13 10:00 来源：长洲区应急管理局

2021年6月21日15时30分许，梧州市不锈钢制品产业园区内的梧州市鑫峰特钢有限公司酸洗车间成品库五号仓库发生一起高处坠落事故。长管理局接到通知后，马上派员到现场核查了解情况，组织相关单位人员处理事故现场和做好善后工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《广西壮族自治区安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，为进一步查明事故因、认定事故性质和责任。2021年6月22日，梧州市长洲区人民政府批准成立了东莞市成强钢构安装有限公司“6·21”事故调查组，调查组由长洲府办公室副主任严英豪、长洲区应急管理局局长陈振广、市不锈钢制品产业园区管委会社会服务局局长钟家兴担任组长，长洲区工信局副局长陆敏应急管理局副局长张坚、长洲区建设局副局长覃浩城担任副组长，成员由区应急管理局、区建设局、区人社局、区总工会、区工信局、园区管委会洲分局兴龙派出所、区司法局、兴龙街道办事处有关人员组成（名单详见附件），并邀请长洲区纪委监察委员参与监督事故调查。按照“四不放过谨”及“依法依规、实事求是、注重实效”的原则，调查组对事故进行了现场勘验、查阅资料和调查取证，对相关人员进行询问调查，现已基本查发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故单位、责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间

2021年6月21日15时30分左右。

（二）事故发生地点

梧州市不锈钢制品产业园区内的梧州市鑫峰特钢有限公司酸洗车间五号成品仓库。

（三）事故发生涉及单位

东莞市成强钢构安装有限公司（承建梧州市鑫峰特钢有限公司酸洗车间五号成品仓库的第三方公司，以下简称：东莞成强公司）。

（四）事故类别

高处坠落。

（五）事故伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者：韩某臣，男，汉族，出生日期：1967年8月20日，54岁，身份证号码：41282719670820XXXX，住址：河南省城镇，为东莞市成强钢构安装有限公司员工。

（六）事故现场情况

事故现场发生在梧州市不锈钢制品产业园区内的梧州市鑫峰特钢有限公司酸洗车间成品库五号仓库，事故发生地点位于仓库出入门左侧中段天在天车轨道上方约1.2米处设置有一条钢条纵向固定在厂房基础立柱上，用于连接安全绳使用。天车轨道距离地面约10米高，地面上有一副安全带附近放置了一些杂物袋和木条。

（七）直接经济损失

到目前为止，该事故已造成直接经济损失约人民币150万元，其中包括受伤人员的抢救治疗费用及对死者家属慰问安抚以及和解协议赔偿支出。

二、事故发生单位基本概况

（一）事故发生单位

东莞市成强钢结构安装有限公司，统一社会信用代码：914419000621362291，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所：东镇水南陈屋村幸福街富莲巷B07厂房，法定代表人：蒋某香，注册资本：叁万圆整，成立日期：2013年3月4日，营业期限：长期。经营范围：钢服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

（一）事故发生经过

东莞成强公司承接了梧州市鑫峰特钢有限公司酸洗车间成品库五号仓库的钢结构厂房安装施工工程项目。2021年6月21日，按照公司的工作安初分派韩某臣（焊接轨道压板）和白某林（坚固压板螺栓的螺母）去固定五号仓库的天车轨道，余传初和柳某举去仓库西侧外的工地预埋厂房基础按照分工干了一上午，下午14时30分继续接着上午未完成的工作，韩某臣和白某林分别穿上安全带、戴上安全帽，爬到约10米高的天车轨道上，全带的安全绳扣到钢条上（整个仓库专门为高空作业设置有一条钢条纵向固定在每个厂房基础立柱上，用于连接安全绳使用）开始工作，韩某臣在轨道压板，白某林在他身后紧固压板螺栓的螺母。15时30分许，他们完成了很长一段距离的轨道紧固工作，此时白某林正背对着韩某臣在上紧靠螺栓，突然听到“啪”的一声，白某林下意识的回头看了看，不见了身后的韩某臣，于是探头向往下望去，发现韩某臣趴在下方的地面上，头上戴在他身旁几米远的地方，白某林意识到出事了，马上打电话给老板朱某成，告诉他见到的情况。朱某成接到报告后立即打电话给余传初让他过去看况，同时，打电话向业主方鑫峰公司报告，请求业主方协助。闻讯赶来的余传初见到韩某臣头朝轨道的方向侧趴在地上的一动不动，身上还穿着安是马上打电话给120通知医护人员前来抢救。同时，让一起赶来的柳某举解开韩某臣身上的安全带等待救援。约过了20分钟，120急救车赶到将韩梧州市中医医院进行抢救，2021年6月21日17时42分，韩某臣经送医抢救无效死亡。

2021年6月21日17时，在接到事故报告后，长洲区应急管理局、不锈钢制品产业园区管委会和兴龙街道办事处迅速赶赴现场开展现场应急救作，对事故现场进行勘察和保护，了解事故发生经过及善后处理工作；根据《中华人民共和国安全生产法》及《生产安全事故报告和调查处理条例院第493号令）的相关要求，2021年6月22日，梧州市长洲区人民政府依法成立了事故调查组，同时组织人员全力做好对伤者的抢救和家属的安抚工

事故发生后，东莞成强公司积极与死者家属沟通，认真配合做好善后处置工作，目前各项善后处置和理赔工作已经完成。

四、事故原因分析及事故性质

（一）事故的直接原因

经调查分析，东莞成强公司工人韩某臣，在高空作业中虽然身穿安全带且刚开始作业时也能主动扣好安全带上的安全绳形成安全保护，但由于比较长，安全绳连接保护的位置不断变化，这需要把原先扣好的安全绳解开，到新的作业地点再重新扣上,从事故的发生反映出韩某臣安全意识薄弱全带上的安全绳移动到新的作业地点时没有重新扣上安全绳形成保护，以致安全带形同虚设，是导致发生高处坠落事故致人死亡的直接原因。

（二）事故的间接原因

经调查分析，东莞成强公司的安全生产管理制度不完善，未配备安全管理人员，高空作业未能按要求填写作业票、现场安全监管不到位及公司育培训不到位，是致使韩某臣安全意识薄弱，在高空作业过程中解开安全带上的安全绳移动到新的作业地点时没有重新扣上安全绳形成保护，以致同虚设，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查分析，认定此起事故是东莞成强公司工人韩某臣安全意识薄弱、在高空作业过程中解开安全带上的安全绳移动到新的作业地点时没有重全绳形成保护；东莞成强公司的安全生产管理制度不完善，未配备安全管理人员，高空作业未能按要求填写作业票、现场安全监管不到位及公司的培训不到位等因素引发的一起生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

东莞成强公司未能配备专职的安全管理人员，公司的安全生产管理制度不完善、现场管理人员配备不规范、现场监管不到位及公司的安全教育位，致使工人韩某臣在高空作业过程中解开安全带上的安全绳移动到新的作业地点时没有重新扣上安全绳形成保护的不安全行为得不到及时有效的致事故的发生，应负此事故的主要责任。

（一）有关人员的事故责任如下：

1.东莞市成强钢结构安装有限公司法人代表蒋某香，未能认真履行公司法人的职责，督促落实公司有效开展安全生产工作，致使公司安全生产不完善，未能按要求配备安全管理人员、现场安全监管不到位及公司的安全教育培训不到位，应负此事故的主要领导责任。

2.东莞市成强钢结构安装有限公司实际负责人朱某成，负责公司安全生产工作，未能认真履行职责领导公司有效开展安全生产工作，致使公司管理制度不完善，未能按要求配备安全管理人员、现场安全监管不到位及公司的安全教育培训不到位，应负此事故的直接领导责任。

3.东莞市成强钢结构安装有限公司工人韩某臣，安全意识淡薄，在高空作业过程中解开安全带上的安全绳移动到新的作业地点时没有重新扣上成保护，导致发生致人死亡事故，应负此事故的直接责任。

（二）处理建议

1.事故责任人韩某臣，已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.建议由长洲区应急管理局会同不锈钢制品产业园区管委会、长洲区建设局对东莞市成强钢结构安装有限公司进行生产安全事故约见警示。

3.建议由长洲区建设局将相关情况上报市住建局责令东莞市成强钢结构安装有限公司停工停业整顿，规范公司管理及运营、按照相关法律法规管理人员，整顿不到位不予作业。

4.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议由梧州市长洲区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般处二十万元以上五十万元以下的罚款。”对东莞市成强钢结构安装有限公司进行行政处罚。鉴于该公司于五月份在另一项目工地未正式施工作业前生产安全责任事故，反映出该公司未能认真汲取事故教训，切实做好安全生产工作，建议加重处罚。

5.建议由梧州市长洲区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。”对东钢结构安装有限公司法人代表蒋某香、实际负责人朱某成处以2020年年收入百分之三十的行政罚款。

六、事故整改和防范措施

东莞市成强钢构安装有限公司“6·21”一般高处坠落事故给人民生命财产造成了较大的损失，教训深刻，此起事故暴露出企业安全管理不到位产管理制度不完善及现场安全监管不到位等问题。为防止类似事故的再次发生，应做好以下几方面工作：

（一）东莞市成强钢构安装有限公司要认真吸取事故教训，要分析事故发生主观和客观原因，针对事故发生暴露出来的问题，认真开展一次安查，对存在的问题及时进行整改。

（二）东莞市成强钢构安装有限公司要切实履行安全生产主体责任。建立健全安全生产管理机构；明确内部安全管理分工和职责；健全内部安章制度；把安全生产责任落实到每一个人。

（三）建设行业主管部门要按“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求对我区建设施工企业开展检查，督促各单位认真落实安全生产主体格按照国家相关法律法规要求配备安全管理人员，认真开展安全生产隐患排查整治工作及从业人员的安全教育培训，切实提高企业从业人员的安全章守纪的自觉性，更好地防范类似生产安全事故的发生。

东莞市成强钢构安装有限公司“6·21”

一般高处坠落事故调查组（代）

2021年8月12日

网站地图 地址：广西梧州市长洲区新兴二路193号

主办：梧州市长洲区人民政府办公室 电话：0774-3840577

桂公网安备 45040502000003号　　桂ICP备15009968号　网站标识码：4504050001

微信长洲区官微