# 港口区企沙镇山东华显安装建设有限公司“12•23”起重伤害死亡事故调查报告

2021-03-23 00:00　来源：港口区应急管理局



港口区企沙镇山东华显安装建设有限公司“12·23”起重伤害死亡事故调查报告

2020年12月23日上午8点37分左右，在企沙镇盛鑫物流园区内的创成钢材加工基地，发生一起工人操作电动单梁起重机施工作业过程中被掉落电动葫芦砸中，造成1人死亡的事故。

根据国务院关于事故调查的有关规定，经区人民政府批准，成立了由区委常委、常务副区长钟恒栋同志为组长，应急、工信、公安、市场监管局、总工会、企沙镇政府等部门为成员的事故调查组，开展事故调查工作。事故调查按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了整改措施建议。现将有关情况报告如下：

## 一、事故概述

（一）事故发生时间：2020年12月23日上午8点37分左右。

（二）事故发生单位：山东华显安装建设有限公司。

（三）事故发生地点：企沙镇盛鑫物流园区创成钢材加工基地场房内。

（四）事故类别：起重伤害。

（五）伤亡人数：死亡1人。

## 二、基本情况

### （一）事故发生相关单位及人员的基本概况

**1.山东华显安装建设有限公司**（以下简称“山东华显”），成立于1989年09月27日，注册资本12000万元整。公司法定代表人：张其华，统一社会信用代码：91370983166600583L，住所：肥城市汶阳镇汶河路061号 ，营业期限：1989年09月27日至2029年09月26日；经营范围：机电设备安装工程，

程，冶炼工程，防水防腐保温工程，管道工程，钢结构工程，市政工程，园林绿化工程，建筑工程，装饰装修工程，环保工程，消防设施工程，修、保养，压力管道安装，压力容器设计、制造，锅炉安装、改造、维修，机械设备制造、修理、安装，建筑安装劳务分包，制冷空调设备、金属材料销售，房屋租赁，污水处理及再生利用，电力工程施工检修，电力销售，电力技术服务，火电厂制粉系统、电机检修、维护，对外技术服务（涉及行政审批的货物和技术进出口除外），家电安装，医疗设备、中心供氧、中心吸引工程，电子与智能化工程。（依法须经批准的项目，经相关方可开展经营活动）。

2020年10月1日，山东华显与泰安明亮设备安装有限公司签订《灵山县生活垃圾焚烧发电项目烟气净化机飞灰系统钢结构工程劳务合作协议》约定山东华显委派杜涛为该项目的负责人，负责处理施工过程中的一切日常事务。

**2.广西启港机电设备有限公司**(以下简称“广西启港公司”)，成立于2018年06月15日。类型：有限责任公司(自然人独资)，公司法定代表人：一社会信用代码：91450600MA5N8MMA2A；注册地址：防城港市港口区企沙镇北港大道北港住宅区四期6栋东侧；营业期限：长期；经营范围：五金交缆、金属材料（除国家专控）、建筑材料、灯具、电线电缆、电子产品、五金配件、橡胶制品、起重设备、电动工具、机械设备、劳保用品、电气百货的销售，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准相关部门批准后方可开展经营活动）。

2020年11月20日，该公司与孟伟签订起重机购销合同，将一台电动单梁起重机（规格型号：跨度18.3米，吨位2.8吨，升高6米）出售给孟伟，机的安装工作。2020年12月4日，该公司派人到山东华显钢结构预制场安装该电动单梁起重机，12月5日安装完成，其安装工人对起重机只进行空载有负重试运行，随后就交付给孟伟钢材加工基地使用，没有对孟伟的工人进行起重机安全操作培训。

**3.广西防城港市港口区企沙创成钢材加工基地**(以下简称“山东华显钢结构预制场”)，成立于2020年09月17日。类型：个体工商户，经营者：社会信用代码：92450602MA5PWQK879，经营场所：广西防城港市港口区企沙工业园大西南公路港，营业期限：长期；经营范围：一般项目：金属材属制品销售；机械零件、零部件销售；金属结构制造；建筑用钢筋产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。承揽钦州灵山非标钢结构制作安装项目的钢结构预制场。

**4.杜涛，**男，汉族，1983年4月29日出生，38岁，身份证号：370983********6913，户口住址：山东省肥城市汶阳镇浊东村713号，山东华显工2020年10月1日，杜涛以山东华显的名义和孟伟签订了《劳动合同》：孟伟负责在山东华显钢结构预制场钢结构预制场对灵山非标钢结构制作安装工进行预加工，山东华显为孟伟等工人购买了工伤保险。其本人持有机电工程资格证书（编号JJ00409785）。

**5.孟伟，**男，汉族，1984年6月1日出生，37岁，身份证号：370983********6951，户口住址：山东省肥城市汶阳镇浊北村250号。山东华显员关资质证书。

6.**谷英惠，**男，汉族，1976年10月20日出生，46岁，身份证号：220523********003X，户口住址：吉林省辉南县朝阳镇爱国路二委三组。山东

**7.张耀，**男，汉族，1990年7月1日出生，31岁，身份证号：410728********1514，户口住址：河南省长恒县魏庄办事处大傅寨村731号。广西备有限公司销售经理，负责起重设备的销售、合同的签订执行等。

**8.死亡人员基本情况**

纪光华，男，汉族，身份证号码：320481********3618，户籍所在地：江苏省溧阳市别桥镇湖塘村委陆家湾村18号，山东华显员工。

没有焊接与热切割等特种作业操作证。

**（二）事故发生现场勘验情况**

现场勘查发现起升机构为钢丝绳电动葫芦，平行悬挂于运行机构一侧。工作小车整体结构分别有电动葫芦、电动葫芦与配重箱的连接钢板、2根电动葫芦驱动电机与驱动轮连接螺栓、螺栓垫圈、驱动轮电机、配重箱1个。工作小车驱动轮踏面附着下翼缘板油漆，用于悬挂电动葫芦的起重机板宽40cm整套驱动轮间距测量42cm,驱动轮和传动轮踏面与下翼缘板接触面宽度为1.5cm，驱动轮从主梁脱落产生划痕，螺栓垫圈添加的数量较多。动轮、传动轮轮缘与主梁下翼缘板承载面两侧总间隙2cm，葫芦运行机构有明显晃动的情况，不能保障安全运行。（详见广西壮族自治区特种设备检于山东华显安装建设有限公司电动单梁起重机“12·23”事故技术分析报告）

**三、事故发生经过救援及善后处理情况**

**（一）事故发生经过及救援情况**

2020年9月，孟伟与广西盛鑫物流有限公司签订租赁合同，承租该公司位于企沙的盛鑫物流有限公司大西南公路港仓库用于经营加工，年租金人民币。2020年11月20日，孟伟与广西启港公司签订起重机购销合同，购买电动单梁起重机一台（总金额人民币36000元，当日支付定金人民币20西启港公司负责起重机的安装。2020年12月4日，广西启港公司派人到山东华显钢结构预制场安装该电动单梁起重机，12月5日安装完毕交付给山东预制场使用。12月9日，该起重机出现一次电路问题，广西启港公司派技术人员过去维修完成后，山东华显钢结构预制场继续使用；当天，孟伟把起民币16000元结清。

2020年12月23日上午7点30分左右，山东华显钢结构预制场工人按照各自职责分工开始作业。上午8点37分左右，纪光华操作2.8T电动单梁起重所需的一个小型工字钢由山东华显钢结构预制场车间西段往车间中段进行吊装，由于小型工字钢摆动幅度较大，其直接用手扶住起吊钢丝绳（孟频），被掉落的钢丝绳电动葫芦砸中腰部。现场工人谷英惠立即向山东华显钢结构预制场负责人孟伟电话汇报，几分钟后孟伟到达事故现场，组织钢丝绳电动葫芦从纪光华身上搬下来，同时拨打110和120，并报应急管理部门。8点53分，120救护医生赶到现场，立即对纪光华进行抢救，抢救约宣布临床死亡。

**（二）善后处理情况**

事故发生后，经相关部门协调和督促，山东华显积极做好事故善后处理工作，于2021年1月13日与死者家属达成赔偿协议，签订了《工亡赔偿偿死者家属人民币八十八万元（山东华显先给付死者家属六十万元人民币，剩余的二十八万元人民币在九十天内转入死者家属的个人账户），至此工作基本完成。

**四、事故造成的损失**

事故造成1人死亡，初步估计事故造成直接经济损失约90万元。

**五、事故发生的原因分析和事故性质：**

（一）事故原因分析：

2020年12月23日上午8时37分左右，山东华显作业工人纪光华操作电动单梁起重机进行吊装小型工字钢（50cm长）的过程中，由于小型工字钢大，直接用手扶住钢丝绳（孟伟提供的视频），不慎被运行着的钢丝绳电动葫芦掉下砸中其本人，导致事故发生。

1、直接原因：

（1）山东华显作业工人纪光华安全意识不足，违反了预制场内《遥控天车及起重工安全操作规程》第18条第（三）项“禁止用手校正被重索”的规定，未保持必要安全距离，直接用手扶住钢丝绳冒险吊装作业，不慎被上方掉落的钢丝绳电动葫芦砸中。

（2）广西启港公司作为电动单梁起重机提供和安装者，安装时未严格按照安装工艺施工：钢丝绳电动葫芦（工作小车）驱动轮、传动轮轮缘板间隙为2cm，车轮踏面与下翼缘板接触面宽度为1.5cm，导致起重机在吊运重物过程中钢丝绳电动葫芦（工作小车）脱落，砸中下方操作人员。

2、间接原因：

（1）广西启港公司作为电动单梁起重机提供和安装者，在安装好起重机后没有按照《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB50278-2010）程验收”“10.0.1”和“10.0.2”的要求进行验收确认，而直接交付给山东华显钢结构预制场工人操作使用，是导致这起事故发生的间接原因。

（2）山东华显对新安装的设备缺乏有效管理，使用前未对新设备是否达到安全使用标准进行确认。进行吊装作业时，没有根据本单位的生产对安全生产状况进行经常性检查；没有依法安排专门人员进行现场指挥作业，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，也是导致这起事故发生的间接

（二）事故性质：

这是一起生产安全责任事故。

**六、事故责任的认定及对事故责任单位、相关责任人的处理建议**

（一）事故责任的认定：

1、作业工人纪光华安全意识不足，违反了预制场内《遥控天车及起重工安全操作规程》第18条第（三）项“禁止用手校正被重物拉紧的绳索未保持必要安全距离，直接用手扶住钢丝绳冒险吊装作业，不慎被掉下的钢丝绳电动葫芦（工作小车）砸中，违反了《中华人民共和国安全生产法

条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”的规定，应对事
有主要责任。鉴于纪光华已在事故中死亡，建议不再追究其法律责任。

2、广西启港公司作为电动单梁起重机提供和安装者，安装时未严格按照安装工艺施工；在安装好起重机后没有按照《起重设备安装工程施
范》（GB50278-2010）第10章“工程验收”“10.0.1”和“10.0.2”的要求进行验收确认，而是直接交付给山东华显钢结构预制场工人操作使用，
华人民共和国安全生产法》第三十三条“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”，
有主要责任。

3、山东华显对新安装的设备缺乏有效管理，使用前未对新设备是否达到安全使用标准进行确认。进行吊装作业时，没有根据本单位的生产经
安全生产状况进行经常性检查；没有依法安排专门人员进行现场指挥作业，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，对作业现场安全缺少监管，致
纪光华，违反了预制场内《遥控天车及起重工安全操作规程》第18条第（三）项“禁止用手校正被重物拉紧的绳索”的规定，直接扶住钢丝绳冒险
不慎被运行着的钢丝绳电动葫芦掉下砸中，导致事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十条：“生产经营单位进行爆破、吊装以及
生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。”
条：“生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即
处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。”的规定，应对事故负有次要责任。

（二）对事故责任单位、相关责任人的处理建议：

按照国家生产安全事故处理“四不放过”的原则，对事故责任单位及相关责任人的处理建议如下：

1、港口区应急管理局对事故责任单位广西启港机电设备有限公司、山东华显安装建设有限公司依法进行处罚。

2、责成事故相关责任单位对相关责任人依据公司规定进行处理，处理情况报港口区应急管理局。

**七、事故防范和整改措施**

1、广西启港机电设备有限公司作为特种设备（含生产工具）提供和安装方，须认真加强从业人员管理培训，严格按照安装工艺施工，确保
行。

2.山东华显公司认真落实安全生产主体责任，加强对作业工人的培训和安全管理，特别是特种作业操作人员必须做到持证上岗。

3、各行业主管部门要按照“谁主管、谁负责”的原则，加强对本行业企业的日常安全生产监督管理，督促企业落实安全生产主体责任，切实
患排查整治，防止安全事故发生。

4.各镇（街）要吸取这起事故教训，认真开展安全隐患排查整治，依法打击安全生产领域违法违规行为，确保辖区安全稳定。

山东华显安装建设有限公司

“12·23”起重伤害死亡事故调查组

2021年3月23日

组长：

成员：

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站 广西各

网站地图 主办单位：广西防城港市港口区政府 管理维护：港口区人民政府信息中心
联系地址：广西防城港市港口区渔洲坪建政路 邮编：538021 电话：0770-2861376
桂公网安备 45060202000005号 桂ICP备10200004号 网站标识码：4506020003