广西福望劳务服务有限公司“2•18”高处坠落 一般生产安全事故调查报告

2025-04-24 17:05 来源：德保县安全生产和应急管理委员会办公室

目录

一、基本情况 4

（一）发包单位基本情况 4

（二）承包单位基本情况 4

（三）事故关联项目及设备情况 4

（四）双方合同签订情况 6

（五）授权委托情况 6

二、事故发生经过 7

三、事故现场勘查情况 8

四、人员伤亡和直接经济损失 9

（一）人员伤亡情况 9

（二）直接经济损失情况 10

五、事故应急处置及评估情况 10

（一）现场应急救援情况 10

（二）事故信息接报及响应情况 11

（三）医疗救治及善后情况 12

六、事故原因 13

（一）直接原因 13

（二）间接原因 13

七、对政府监管部门的安全监管履职调查情况 14

八、事故责任认定及处理建议 15

（一）责任单位的责任认定及处理建议 15

（二）责任人员的责任认定及处理建议 16

（三）其他建议 17

九、事故防范及整改建议 18

（一）对承包方广西福望劳务服务有限公司整改建议 18

（二）对发包方德柳公司整改建议 18

（三）对相关主管部门建议 19

（四）对政府其他监管部门和属地人民政府的建议 19

2025年2月18日8时30分左右，广西福望劳务服务有限公司员工在承租的广西百色市德柳锰业有限公司扩建项目年产1万吨锂电池用四氧化三装2#陈化桶盖时发生一起高处坠落事故，造成1人重伤。伤者因伤情恶化于2025年3月7日抢救无效死亡。直接经济损失151.37万元。

县委、县人民政府接报后，主要领导高度重视，立即作出指示，要求妥善处置，全力救治，做好善后。2025年2月24日，依据《中华人民共生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，县人民政府依法成立了由县委常委、县人民政府副县长组长，县政府办、县公安局、县应急管理局、县工信局、县人社局、县总工会、县工业园区管理中心、足荣镇人民政府参加的广西福望劳务服务“2·18”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故开展调查工作。同时，邀请二名专家参与事故调查，并邀请县纪委监委派员参与监

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘查、调查询问相关人员、调取查阅资料术分析等方式进行调查和综合分析，查明了事故发生的经过、直接原因、间接原因、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施及建议。

事故调查组认定，广西福望劳务服务有限公司“2·18”高处坠落事故是一起因施工人员违章冒险作业引发的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）发包单位基本情况

广西百色市德柳锰业有限公司（以下简称德柳公司）位于广西百色市德保县足荣镇足荣工业园区内，法定代表人徐*意，公司成立于2007年6月

（二）承包单位基本情况

广西福望劳务服务有限公司（以下简称福望公司）位于广西柳州市荣新路5号祥兴.汇龙源6栋2单元1-2，法定代表人许*宗，公司成立于2023日。

（三）事故关联项目及设备情况

事故关联项目建设情况：一是德柳公司年产1万吨锂电池用四氧化三锰项目于2024年3月31日开始由广西仝城建筑有限公司进场开展主体工作，8月10日主体工程建设完成。二是2024年6月14日由广西闽钢钢结工程建设有限公司进场开展项目钢结构工作，8月11日完成。三是2024年6月10赣柳建筑劳务有限公司进场制作、安装4个陈化桶，8月11日安装完成。四是福望公司于2024年8月17日开始对四个陈化桶进行防腐衬塑安装工作，215日完工。2025年元月份福望公司员工回家过春节，2月份春节后回来开始对4个桶进行测漏维修等收尾工作。

设备情况：该项目有4个陈化桶，材质、大小相同，分别编号为1#、2#、3#和4#。陈化桶材质为碳钢，直径8000mm，高度9000mm，桶壁厚从桶底部到顶部内衬一层白色防腐胶板。桶盖材质为碳钢，直径8000mm，厚度8mm，平板型，桶盖分为2个半圆形，桶盖外包一层白色防腐胶板。部有3条50-200mm直径不等的物料管经过桶盖上方。发生事故的为2#陈化桶。

（四）双方合同签订情况

德柳公司和福望公司于2024年2月15日签订了《设备制作安装防腐施工合同》，德柳公司将四氧化三锰车间生产线设备制作安装防腐项目交司进行。合同自签订之日起生效，付完工程款及工程完工后，且在工程保修期满之日合同失效。双方于2024年4月25日签订了《安装工程安全生议》。

（五）授权委托情况

福望公司法定负责人许*宗于2024年3月15日出具授权委托书，委托何*同志担任广西百色市德柳锰业有限公司扩建四氧化三锰项目制作安装经理，负责代表公司处理与该项目有关的施工管理一切事宜。委托期限：自本授权书签署之日起至该项目合同履行完毕之日止。

二、事故发生经过

由福望公司承包的德柳公司年产1万吨锂电池用四氧化三锰项目设备制作安装防腐项目（以下简称“防腐项目”）中4个陈化桶的防腐衬塑工作于月15日完成。福望公司员工于2025年2月14日对4个陈化桶进行桶内注水检测渗漏，发现2#陈化桶有漏水现象，排干水后将陈化桶桶盖挪开宽约50cm修人员进入桶内进行补漏（陈化桶桶盖分为2块半圆形，调查人员将其编为A盖和B盖）。2025年2月16日完成了陈化桶补漏，2月17日下午德柳公司部经理梁*军通知承包商福望公司明天（即2月18日）安排人员把挪开的桶盖归位。2月18日7：30左右，福望公司施工人员韩*、刘*、张*3人进入作他们将手拉葫芦挂钩（锚点）固定在A盖吊耳上，葫芦吊钩挂在B盖吊耳上（2台葫芦，左右各一台），准备将挪开的B盖向A盖靠拢归位。8:20左右作就绪后刘*因内急去卫生间，韩*和张*站在A盖上开始作业。张*负责拉右边葫芦拉链，韩*负责拉左边葫芦拉链，在B盖向A块靠拢过程中张*发现已很靠近陈化桶内缘，有掉落危险，便告知韩*要小心，韩*说没事并继续拉手动葫芦，就在这时B盖突然掉落并拉动A盖一起掉落，韩*随即从9米一起掉落入桶底。张*在桶盖掉落瞬间迅速抱住身边的蒸汽管道并悬挂在半空中。此时刘*刚从卫生间回到现场，张*叫他赶快向领导报告，刘*立即司现场管理人员范*平报告。

三、事故现场勘查情况



德柳公司年产1万吨锂电池用四氧化三锰项目2#陈化桶现场照片（见下图）。

图1　事故现场2#陈化桶照片

（注：事故发生位置于陈化桶平台桶口处）



图2　事故现场陈化桶盖照片

（注：照片为1#陈化桶桶盖，结构及布置与2#陈化桶相同）



图 3　桶底及掉落井盖照片

（注：画圈处井盖下为事故发生后韩兵掉落位置）



图 4　桶口管道照片

（注：画圈处为事故发生时张鹏所悬挂管道）

四、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

韩*，男，家庭地址：湖南湘潭市雨湖区姜畲镇*********，福望公司员工。2025年2月18日，韩*在参与对德柳公司四氧化三锰工段2#陈化桶安装作业过程中从桶口处坠落至桶底，由右江民族医学院附属医院（百东院区)诊断为：1.全身多发伤；2.失血性休克；3.双侧大脑实质多发脑挫裂症颅脑损伤：双侧额颞顶部左枕部硬膜下血肿蛛网膜下腔出血；5.蛛网膜下腔出血；6.两肺挫裂伤；7.重症肺炎；8.极重度贫血，目前重伤。2025年由右江民族医学院附属医院（百东院区)转院至湖南省湘潭县人民医院接受治疗。2025年3月7日，德保县应急管理局收到福望公司项目经理何*报告当天在湖南省湘潭县人民医院救治无效死亡。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（法〔2013〕115号）等规定，经福望公司统计，事故调查组确认，此次事故共造成直接经济损失151.37万元，其中：医疗救治费用20.72万元，人身金等125万元，其他处理协调事宜费用5.65万元。

五、事故应急处置及评估情况

（一）现场应急救援情况

2025年2月18日8时30分左右事故发生，从卫生间返回作业现场的福望公司员工刘*听见福望公司员工张*呼喊，查看事故现场后，刘*立即向员工范*平报告。8：31左右范*平接到事故报告后立即电话报告德柳公司常务副总经理邱*铭，随即拨打120急救电话。8时50分左右，邱*铭通过电上报给总经理徐*意，徐*意收到消息后立即指示邱*铭组织人员开展现场施救。正在事发现场旁边指导人员安装设备的德柳公司生产物料部经理梁*知人员和吊车到现场施救。德柳公司常务副总经理邱*铭也赶到现场指挥施救工作。救援人员将安全绳抛掷给张*，安全绳固定好后将张*沿管道拉张*救出。救出张*后，救援人员找来梯子下到陈化桶底部将韩*从桶盖下面抬出来，将伤者抬到钢结构木板上，利用吊车将伤者吊出陈化桶。9：00保县人民医院120急救车到达现场展开施救并将伤员送至医院进行救治。德保县人民医院急诊科检查后发现伤者情况不太乐观，建议转至上一级医治。14:30许，德柳公司将伤者送抵右江民族医学院附属医院(百东院区)进行救治，2025年2月19日15时30分应家属要求转至湖南省湘潭县人民医疗。2025年3月7日，德保县应急管理局收到福望公司项目经理何*电话报告称，韩*于当天在湖南省湘潭县人民医院救治无效死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

2025年2月18日8时30分左右，事故发生。8时30分，福望公司员工刘*将事故情况电话报告德柳公司员工范*平，8时31分，范*平电话报告常理邱*铭，8时50分左右，邱*铭通过电话将事故上报给总经理徐*意，徐*意收到消息后立即指示邱*铭组织人员开展现场施救。

2025年2月18日13时35分，县应急管理局接到德柳公司报告称外协单位福望公司负责的扩建项目发生了一起事故，造成1人重伤。接报后，县局、县工信局和县工管中心立即组织人员前往现场核实，于2025年2月18日14时20分赶到事故现场，2025年2月18日14时35分，德柳公司向县应急管该事故的书面报告，2025年2月18日15时04分，县应急管理局将事故详细情况上报县委、县人民政府。

在信息报送和舆情导控方面，德柳公司在2025年2月18日上午8时30分事故发生后未及时向政府职能职责部门上报事故情况，直到2025年2月35分才向县应急管理局报告，存在事故信息迟报行为。县应急管理局于2025年2月18日13时35分接到企业电话报告，2025年2月18日15时04分将事故县委、县人民政府，并向百色市应急管理局汇报。同时加强网络舆情导控，加大负面舆情处置力度。此事故未发现造谣及负面传导等现象。

（三）医疗救治及善后情况

县人民医院急救中心接到求救电话后，医护人员赶到现场对韩兵进行施救并将伤员送院开展救治工作，德保县人民医院急诊科检查后发现伤太乐观，建议转至上一级医院进行救治。14:30许，德柳公司将伤者送抵右江民族医学院附属医院(百东院区)进行救治，2025年2月19日15时30分应转至湖南省湘潭县人民医院接受治疗。

2025年3月7日，德保县应急管理局收到福望公司项目经理何*电话报告称，韩*于当天在湖南省湘潭县人民医院救治无效死亡。

2025年3月8日晚，福望公司与死者家属达成赔偿协议，于2025年3月28日付清赔偿金人民币125万元。

六、事故原因

（一）直接原因

作业人员在进行陈化桶桶盖归位操作时，由于操作不当B盖与桶口没有对齐而掉落并将A盖拖下，导致站在A盖上操作人员高处坠落，是造成接原因。

（二）间接原因

1.福望公司安全教育培训不到位，作业人员缺乏特殊作业相关安全知识，作业前没有进行风险辨识，没有认识到该项作业是高处作业，应采施。

2.福望公司施工人员无证操作，经查3名施工人员在德柳公司从事设备安装和维修等工作，经常进行高处作业，但施工人员没有持有效的高处

3.福望公司施工人员违反高处作业安全管理规定，高处作业没有佩带安全带，发生高处坠落时没有得到有效保护。

4.福望公司施工人员在使用手动葫芦将桶盖归位时，手动葫芦锚点选择错误，将葫芦挂钩（锚点）固定在A盖吊耳上，葫芦吊钩挂在B盖吊耳链条在A、B盖之间形成连接绳，当B盖不幸掉落时将A盖一同拖下，导致站在桶盖上人员高处坠落。

5.死者韩*安全意识淡薄，在工友发现事故隐患并提出警告时不听劝阻，心存侥幸，冒险作业酿成事故。

6.陈化桶及桶盖设计方广西桂柳新材料股份有限公司没有机械设计相应资质，且设计的图纸未经有相应资质的设计单位审核。陈化桶、桶盖缺陷，陈化桶和桶盖直径都是8米（桶盖分为2个半圆），桶盖没有预留足够的边宽或在陈化桶口部适当位置设置防止桶盖掉落支架，在使用当中存安全隐患。

7.德柳公司高处作业管理制度不完善。没有明确高处作业应办理作业票、进行风险识别和审批程序等要求。

8.德柳公司没有认真落实承包商管理要求，在与承包商签订的安全管理协议书中，没有明确双方现场安全管理人员，没有明确涉及高处作业业、受限空间作业、吊装作业等高风险作业要办理作业许可票证审批的要求，作为发包方没有安排人员到现场进行施工协调管理。

9.德柳公司没有认真落实安全教育管理制度，查阅承包商入厂安全教育情况，有受教育人接受教育记录，但没有考核相关记录。

七、对政府监管部门的安全监管履职调查情况

调查组通过查阅相关监管部门的三定方案、日常检查和执法情况等，得知德柳公司业务主管部门为县工业和信息化局，德柳公司住址在工业工业园区管理中心进行监管，县应急管理局负有安全监管职责，足荣镇人民政府负有属地监管职责。县工信局、县工管中心、县应急管理局和足荣府4个单位均有提交安全监管履职佐证材料。履职佐证材料体现这4个单位认真到该企业开展安全检查指导工作，有现场检查记录、责令整改通知书见书和检查图片等材料，没有发现监管失职失责情况。

八、事故责任认定及处理建议

（一）责任单位的责任认定及处理建议

1.承包方福望公司安排未经安全培训并考核合格的员工上岗作业，项目作业现场未安排人员进行现场监管，未及时发现并纠正员工的违章冒为，对项目的隐患排查不到位，事故现场安全警示标志不足。福望公司对本次事故的发生负主要责任，建议由县应急管理局依法对福望公司进行行

2.对于发包方德柳公司，一是陈化桶及桶盖设计方广西桂柳新材料股份有限公司没有机械设计相应资质，且设计的图纸未经有相应资质的设核。陈化桶、桶盖设计存在缺陷，陈化桶和桶盖直径都是8米（桶盖分为2个半圆），桶盖没有预留足够的边宽或在陈化桶口部适当位置设置防止桶架，在使用当中存在掉落的安全隐患。二是高处作业管理制度不完善，没有明确高处作业应办理作业票、进行风险识别和审批程序等要求。三是没实承包商管理要求，在与承包商签订的安全管理协议书中，没有明确双方现场安全管理人员，没有明确涉及高处作业、动火作业、受限空间作业、等高风险作业要办理作业许可票证审批的要求，作为发包方没有安排人员到现场进行施工协调管理，未及时发现并纠正承包方员工的违章冒险作业患排查工作不到位。四是没有认真落实安全教育管理制度，查阅承包商入厂安全教育情况，有受教育人接受教育记录，但没有考核相关记录。德柳次事故发生负有主体责任，建议由县应急管理局依法对德柳公司进行行政处罚。

（二）责任人员的责任认定及处理建议

1.韩*，福望公司员工，系广西百色市德柳锰业维修项目现场管理人员，负责衬塑防腐施工、安排协调，协助安全管理等工作。作为现场管理全意识淡薄，在未系安全带安全防范措施情况下，违章冒险进行高处作业，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在本次事故中死亡追究其相关责任。

2.何*，福望公司广西区域经理、系德柳公司扩建四氧化三锰项目制作安装防腐项目经理，经福望公司法定负责人许*宗于2024年3月15日授权责代表公司处理与该项目有关施工管理一切事宜。何*对安全生产工作履职不到位，安排未经安全培训并考核合格的员工上岗作业，未及时发现并违章冒险作业生产安全事故隐患，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有直接管理责任。建议由县应急管理局根据《中华人民共和国安全相关规定对何*进行行政处罚。

3.徐*意，德柳公司法定代表人、总经理。作为公司主要负责人，未认真履行本职安全工作职责，一是对陈化桶设计、维修等工作督促、检查未及时发现并消除安全隐患；二是事故发生后未按照有关规定及时向县人民政府应急管理部门报告事故信息，存在事故迟报行为，对事故发生负有位责任，建议由县应急管理局依法对徐*意进行行政处罚。

4.梁*忠，德柳公司安环部经理，负责公司安全生产和环保方面相关工作。未认真履行对本单位安全生产工作职责，公司高处作业管理制度不操作性不强。没有明确高处作业应办理作业票、进行风险识别和审批程序等要求。对承包方入场安全教育培训不严，虽然有安全培训，但无考核记场监管不到位，未能及时发现并纠正韩*及其班组成员的违章冒险作业行为，对本次事故负有直接管理责任，建议由德柳公司按公司内部规定进行处

5.梁*军，德柳公司生产物料部经理，德柳公司年产1万吨锂电池用四氧化三锰项目设备制作安装防腐项目负责人。未按照“三管三必须”要求生产管理职责，没有认真落实承包商管理要求，在与承包商签订的安全管理协议书中，没有明确双方现场安全管理人员，没有安排人员到现场进行管理，未及时发现并纠正承包方员工的违章冒险作业行为，对本次事故负有直接管理责任，建议由德柳公司按公司内部规定进行处理。

（三）其他建议

建议德柳公司向县应急管理局作出深刻书面检讨。

九、事故防范及整改建议

（一）对承包方福望公司的整改建议

1.组织作业人员进行岗前安全知识培训并考核合格，使作业人员掌握作业岗位存在的风险，提高风险意识和辨识能力。

2.安排从事设备安装、维修等危险作业施工人员参加有资质单位举办的高处作业、动火作业等特种作业安全培训班培训和取证，保证施工人岗。

3.组织全员进行事故反思教育，吸取教训，从思想、制度、行动和设备设施管理等方面全面举一反三，查找漏洞并进行整改，防止同类事生。

（二）对发包方德柳公司整改建议

1.由具有相应资质的设计单位重新对陈化桶的设计进行风险评估及核审，并根据评估、审核提出的整改意见进行整改，严格落实各项安全防确保陈化桶使用的本质安全。

2.参照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）并结合行业管理要求，修订完善高处作业等八大特殊作业管理制度，明确八业许可流程、风险识别和审批程序并严格执行。

3.严格执行《中华人民共和国安全生产法》第四十九条要求，承包商施工前必须进行安全交底，作业现场必须安排专人统一协调管理，及时止施工人员不安全行为。

4.认真落实安全教育培训管理制度，重新组织承包商进行安全教育培训并考核合格方能继续上岗作业，相关培训教育和考核应做好记录。

5.完善事故信息报送流程，组织员工学习《生产安全事故报告和调查处理条例》中关于事故信息报送的相关规定。

（三）对相关主管部门建议

县工信局、县工管中心、县应急管理局和足荣镇人民政府分别负有行业主管、安全监管、属地监管责任。要认真吸取本次事故教训，举一反落实“三管三必须”原则，认真履行职责，全面排查安全问题和隐患，切实履行监管责任，对在监督检查中发现的违法违规行为，要按照有关法律法场处理、责令整改、行政处罚、行政强制等执法措施,做到“检查必执法、执法必严格”，进一步加大安全监管力度，切实做到对工贸企业实施“强监法”，确保全县工贸领域安全生产形势的持续稳定，保障企业和员工生产安全，严防类似事故再次发生。

（四）对政府其他监管部门和属地人民政府的建议

加大政府监管力度，强化安全监管，各乡镇人民政府、各有关部门要深刻吸取事故教训，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动,督促企业严格责任,有效预防和减少事故发生。建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，落实安全发展，坚持安全第一，坚守“红线”。认真贯彻落实习近平总书记有关安全生产重要指示批示精神、《中华人民共和国安全生产法》和《广西壮族自治区安全生产条例》。

广西福望劳务服务有限公司

“2·18”高处坠落一般生产

安全事故调查组

中央部门网站 省（区市）政府网站 自治区各部门网站 自治区各市网站 自治区各县（区）网站

网站地图 联系我们

地址：广西德保县莲城大街26号

主办：德保县人民政府 电话：0776-3822102

桂公网安备 45102402000005号 桂ICP备10005636号 网站标识码：4510240001