

关于北海市永高房地产开发有限责任公司“6•11”一般安全生产事故

2021-07-05 17:32 来源：海城区人民政府

2021年6月11日15时许，位于我区高德街道办事处河南路288号北海市永高房地产开发有限责任公司所投资建设的北海市永高未来城一期公寓·酒店第14层双电梯间西面第二个房间内使用自制铁质人字梯进行消防喷淋管道安装作业过程中，因所使用的铁质人字梯踩压到外皮破损的施工电线导致带亡的安全事故。为了查清事故原因，认定事故性质和依法追究有关单位及责任人的责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调条例》办法》及经海城区人民政府授权，2021年6月16日，成立了由海城区应急管理局局长叶固禄任组长、海城区住建交通局副局长刘北康任副组长，海城区人社局、海城区总工会、海城区高德街道办事处有关人员等参加的北海市永高房地产开发有限责任公司“6·11”安全事故调查组（以下简称事故

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和分析论证，查明事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、事故相关单位、人员及有关情况概况

（一）相关单位基本情况

北海市永高房地产开发有限责任公司（以下简称永高公司），所在地为北海市上海路中1 8号，法定代表人黄福平。于2003年02月28日在北海市85879]，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本贰仟陆拾万圆整。经营范围：房地产开发经营（凭资质证书开发经营），自有房屋租北海市永高未来城一期公寓·酒店（8幢）建设项目建设单位。

（二）相关人员基本情况

1、黄福平，男，汉族，19＊＊年＊月＊日出生，系永高公司法定代表人。

2、陈俊豪，男，汉族，19＊＊年＊月＊日出生，系永高公司办公室助理。

3、陆昭登，男，汉族，19＊＊年＊月＊日出生，系永高公司供水管道及消防设备改造项目承包人。

4、梁永荫，男，汉族，19＊＊年＊月＊日出生，系陆昭登雇请的作业人员。

（三）工程项目相关情况

发生事故的北海市永高未来城一期公寓·酒店（8幢）工程项目为北海市永高未来城一期建设项目的组成项目。该项目分为酒店和公寓楼两部分，30日竣工，2020年12月11日通过竣工验收备案。截止事故发生时，公寓楼部分已经装修完毕并交付业主使用，酒店部分则刚开始进入装修阶段。

2021年3月17日，北海市住房和城乡建设局根据涉事工程项目公寓楼的业主投诉核实向永高公司下达了《责令改正通知书》，要求永高公司对其月进行整改。2021年5月上旬，永高公司法定代表人黄福平找到陆昭登，将上述所要进行的供水管道整改作业口头发包给陆昭登组织施工。2021年6月上旬接着安装14楼房间吊顶的龙骨时，由于所要进行施工的房间未达到永高公司每个房间喷淋头为6个的要求，再加上需要布置好房顶上的消防管道后才能约昭登有空安排人员对酒店第14楼双电梯间西面第一、第二间、在房间门口处标注为样板间房间进行消防喷淋头加装作业。2021年6月9日，陆昭登安排陆遣梁永荫与陆良一同进行施工作业。

二、事故发生经过、救援、报告和善后情况

（一）事故发生经过

2021年6月11日上午，陆良与梁永荫两人先后来到发生事故的酒店第14楼双电梯间西面第二间房间开始进行施工作业，在陆良上来时，因房间主作头数量目的，只有在房间的天花板上增设消防管道，所以陆良从项目工地内的工具室领取了一把铁质人字梯、一捆花线等作业工具到了施工现场。2021后，在人字梯旁吸烟休息，在休息的过程中突然听见陆良突然叫了一声，然后就看到陆良以一只脚站在地上、一只脚挂在人字梯踏板上的状态趴在人字

（二）应急救援处置情况

梁永荫意识到陆良可能是触电了，于是立即拔开陆良脚边地上的花线和到房间门口左上方设置的插座处拔掉花线的插头。随后，梁永荫回到房间良进行抢救，一边拨打陆昭登的电话进行事故报告。约两分钟后，在14楼其他房间作业的作业人员发现出现事故后，拨打了120电话请求救援，并与收约一楼东面侧门外面的空地上等候120救护车到来。在等候救护车的过程中，陆昭登从外面赶回了酒店，并跟随随后到达的救护车一起将陆良送至北海市人多分钟的抢救后，陆良被宣告抢救无效死亡，死亡原因为电击伤。

（三）事故报告情况

2021年6月11日15时57分左右，在从抢救医生处得知陆良可能抢救无效后，陆昭登随即将相关情况电话报告给了永高公司法定代表人黄福平，黄福月14日上午11时，永高公司的陈俊豪与辛延兵到北海市海城区应急管理局进行事故报告。北海市海城区应急管理局值班人员登记事故信息后，一方面指报告了事故情况，同时联系了区住建交通局、高德街道办事处等部门工作人员，一同到事故现场进行核查。

（四）事故善后情况

2021年6月21日，陆良的家属通过陆昭登向永高公司借款、再向陆昭登借款的方式，从永高公司手上借出7万元作为陆良的丧葬费用。由于永高公事进一步进行协商，现陆良遗体仍存放于北海市殡仪馆内。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1、人员伤亡情况。事故造成一人死亡，死者：陆良，性别：男，民族：汉族，出生年月日：19＊＊年＊月＊日，身份证号码：450＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。

2、直接经济损失。鉴于事故相关单位对事故责任存在异议，未与死者家属就赔偿一事进一步进行协商，后续的赔偿款项有待进一步统计。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

陆良安全意识淡薄，在施工的过程中，违规将花线作为建筑工程电线使用，违规将用电插头插在没有漏电保护装置的电线插座而不是配电箱上，梯。陆良上述的行为最终导致其在触碰人字梯时，因所使用的铁质人字梯踩压到堆放在地面上外皮破损的花线带电而触电。这是导致事故发生的直接原

（二）间接原因

1、陆良未经安全生产教育培训并考核合格后上岗作业，在进行施工作业前，未对所使用的工具进行检查，导致未能及时发现所使用工具存在漏电

2、陆昭登未取得消防设施工程专业承包资质，违法承接公寓小区供水管道和酒店消防管道改造工程，组织未经安全教育培训的作业人员进行施工

3、永高公司作为涉事酒店的建设单位，违规将涉事酒店14楼两间样板间的消防喷淋管道施工口头分包给没有消防设施工程专业承包资质的陆昭育培训情况进行审查；现场管理混乱，在工程发包后，未对作业现场进行协调、管理，落实人员定期对作业现场进行检查，致使未能及时发现并制止作

（三）事故性质

调查组经调查，认定北海市永高房地产开发有限责任公司“6·11”事故为一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

依据调查事实，对事故责任作出如下划分并提出相应处理建议：

（一）对责任人员的责任认定及处理建议

1、陆良，安全意识淡薄，安全防范措施缺失，在作业前未对作业环境、施工安全条件进行安全风险分析和确认，在作业过程中多次违规进行作业责任。

2、陆昭登，系永高公司供水管道及消防设备改造项目承包人，未依法取得消防设施工程专业承包资质，违法承接公寓小区供水管道和酒店消防发现并消除电线外皮破损、作业人员违规作业等生产安全事故隐患的违法行为，对事故的发生负有相关责任，建议人社、住建等相关部门依法进行处理

3、黄福平，作为永高公司的主要负责人，未认真履行主要负责人的安全职责，未建立健全本单位安全生产责任制、组织制定安全教育培训制度并及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导责任。此外，黄福平在接到事故现场有关人员报告后，未按《中华人民共和国安全生产法》第八规定及时报告事故信息，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定同时给予其行政

4、陈俊豪，作为永高公司安排与陆昭登进行涉事酒店14楼样板间消防管道改造工程对接人，未对作业现场开展隐患排查治理工作，也未落实与陆乱，处于无人监管状态，导致未能及时发现并制止作业人员私拉电线等违规作业行为。建议由永高公司按照有关规定进行处理，并将处理结果报应急管

（二）对事故责任单位的处理建议

永高公司作为涉事酒店的建设单位，违规将涉事酒店14楼两间样板间的消防喷淋管道施工发包给没有消防设施工程专业承包资质的陆昭登进行施对作业现场进行检查，未按照法律、法规规定落实对施工现场安全监管工作和生产事故隐患排查治理工作，确保作业人员的操作规程的遵守和安全措施理责任。建议由应急管理部门分别依法处理。

六、事故防范措施和建议

（一）永高公司要认真吸取本次事故教训，举一反三，切实履行安全生产主体责任，严禁利用任何形式实施违法发包等违法行为，并针对“6·1的整改措施消除事故隐患，切实加强施工现场安全监管，保证现场施工规范，杜绝类似事故再次发生。

（二）建设行政主管部门要认真总结教训，举一反三，督促辖区项目建设各方全面切实履行安全生产主体责任，完善安全生产条件，及时消除事律法规，落实持证上岗、遵章操作的要求，加强督促建筑施工领域企业对作业人员安全生产宣传教育，严格落实安全生产操作规程的监督，加大对辖区其整改，逾期不整改的，严肃处罚，决不姑息，从源头上有效防范和遏制建筑行业生产安全事故多发势头。

北海市永高房地产开发有限责任公司

“6·11”事故调查组

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各市网站 自治区各县（

主办单位：北海市海城区人民政府 承办单位：北海市海城区人民政府办公室

联系我们：hcqxxzx@126.com 地址：北海市海城区长青北路13号 电话：0779-3034635

桂公网安备 45050202000312号 桂ICP备05004831号 网站标识码：4505020004