故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人和责任单位的处理意见和事故防范及告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

广西平果鑫发环保材料有限公司（以下简称平果鑫发公司）为事故单位。公司营业执照统一社会信用代码：91451023664810444N，公司资），住所：平果市马头镇原平果县砂轮厂场地，法定代表人：卓*清，注册资本：叁佰万圆整，成立日期：2007年7月23日，营业期限：长期，铝酸钙粉；销售，活性炭、聚合氯化铝、铝酸钙粉、净水滤料系列产品、塔器镇料系列产品、阻垢剂系列产品、化工产品（除危险品）；服务，理、安全员、生产部、财务部、行政部、电气部、采购部等7个机构人员。

（二）事故厂房基本情况

广西平果鑫发环保材料有限公司回转窑车间屋顶铁皮瓦由于年久失修，铁皮瓦严重腐蚀，已出现斑状漏点，漏水严重。该公司未制定屋顶补屋顶补漏工程进行施工。

二、事故发生经过、现场处置和善后处理情况

（一）事故发生经过

2022年6月1日8：00左右平果鑫发公司安排机修工梁*和、磨煤工陆*练、烘干工方*林、零杂工陆*芳4个员工开展对回转窑车间屋顶补漏工作窑车间屋顶已损坏铁皮瓦的尺寸，方*林和陆*练上回转窑车间屋顶协助梁*和搬新塑料瓦盖瓦工作，陆*芳在回转窑车间地面绑、勾新瓦。8时30分炉阶梯处、陆*练在回转窑车间地面听到“砰”一声响，回头看见陆*芳躺卧在地面上一动不动，旁边散落一个黄色的安全帽。陆*芳躺卧地面点垂直折断，半截垂向地面，中间出现一个洞口。伤者陆*芳被及时送到平果市人民医院救治，9时30分左右经抢救无效死亡。

（二）救援、现场处置及善后处理情况

事故发生后，平果鑫发公司经理卓*禄立即报告公司法人代表卓*清，同时联系平果市人民医院120救护车赶往现场抢救伤者并报告市公安局局、市应急管理局等部门相关工作人员接到报告后，相继到达现场开展事故处置工作。平果市委、市人民政府领导高度重视，要求全力做好抢救三，防止类似事故发生。120救护车到达现场后，医护人员将伤者陆*芳送到平果市人民医院救治。平果鑫发公司对事故发生区域进行警戒，禁止场。当日9时30分左右，陆*芳经抢救无效死亡。

当天下午19时20分许，平果鑫发公司与陆*芳家属经马头镇司法所组织调解，达成赔偿协议:平果鑫发公司同意以赔偿金形式支付陆*芳家属60付陆*芳家属5万元，6月2日通过银行转账支付15万元，6月8日前再支付20万元，余下20万元待陆*芳家属收集如下材料：1.死者身份证复印件；2清单；5.发票；6.户口注销证明；7.二级及以上的医院死亡证明；8.120的出诊记录单；9.村委关系证明。材料收集完毕后3日内支付赔偿金，通付。双方达成协议后，家属当晚将陆*芳遗体拉回太平镇老家土葬，其家属情绪稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

陆*芳，女，64岁，广西平果市太平镇袍烈村雷宏屯60号，在事故中死亡。

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失61万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

作业人员对高处作业的危险性认识不足，安全意识淡薄，自身安全防护不到位，特殊工种人员无证作业。平果鑫发公司经理兼安全生产管理人*和、磨煤工陆*练、烘干工方*林开展回转窑车间屋顶补漏作业，屋顶高度为6米，属于高处作业，但是梁*和、陆*练、方*林均无高处作业操作证禄公司的安排；安排零杂工陆*芳在回转窑车间地面绑、勾新瓦，但她不听从公司安排，擅自攀登回转窑车间屋顶高处作业，不具备高处作业资格的资格，对高处作业的危险性认识不足，安全意识淡薄，自身安全防护工作不到位，造成了这起事故。

（二）间接原因

平果鑫发公司没有认真落实其安全生产主体责任。

1.无资质施工。平果鑫发公司在无施工资质的情况下，擅自组织没有资质的员工进行回转窑车间屋顶补漏工程施工。

2.公司主要负责人不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。公司法人代表卓*清的工贸企业主要负责人培训合未按照相关法律法规规定参加工贸企业主要负责安全教育培训及考核。

3.公司对从业人员的安全生产教育培训不严不实、流于形式。陆*芳是2021年7月12日新入职的公司职员，当天用1天时间就完成对其新入职安相关培训考核合格记录；公司全体员工的安全生产教育培训会议，会议签到由一个人代签，全体员工也未经考核合，安全生产教育培训不符合国家

4.现场安全管理措施严重缺失。事发时，平果鑫发公司没有一个安全生产管理人员在现场管理，陆*芳在未经公司许可、无高处作业操作证下，擅自攀登回车窑车间屋顶坠落死亡。

（三）事故性质

广西平果鑫发环保材料有限公司“6.1”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.陆*芳，平果鑫发公司零杂工，不服从公司安排，自身安全防护不到位，无操作证擅自攀登到高处冒险作业，对事故的发生负有直接责任，其相关责任。

2.叶*，平果鑫发公司专职安全员。对公司危险源辨识和评估不到位；对公司的生产安全隐患排查不力；对特殊工种作业人员无证操作的行为公司提出整改的建议，对事故的发生负有管理责任。建议由平果市应急管理局依据有关法律法规进行处罚。

3.卓*禄，平果鑫发公司经理兼安全生产管理员，事发时主持平果鑫发公司行政全面工作。未对公司危险源辨识和评估；对公司的生产安全隐特殊工种资质的作业人员实施高处作业，且在安排的安全管理人员未到施工现场管理的情况下擅自离开，造成施工现场无人监管，对事故发生负事故罪。建议移送公安机关对该案件进一步审理，依法追究责任。

4.卓*清，平果鑫发公司董事长，法定代表人。不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；未组织开展本公司危单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议由平果市应急管理局依据有关法律法规进行处罚。

（二）对责任单位的处罚建议

广西平果鑫发环保材料有限公司没有落实企业安全生产主体责任：安排无资质的人员从事特殊工种作业；安全生产教育培训不严不实、流于本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；现场安全管理措施严重缺失，对事故的发生负有责任。建议由市应急管理局依据有

六、事故防范和整改措施

针对平果鑫发公司“6.1”事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，举一反三，严防类似事故的再次发生，扎

广西平果鑫发环保材料有限公司要认真落实企业安全生产主体责任。要结合事故调查报告，认真分析、总结事故原因，列出事故隐患清单，人，限期完成隐患整改。

（二）全市各工贸行业企业要通过这起事故，举一反三，认真学习警示、总结事故教训，开展自查自纠，严防类似事故发生。各工贸行业企责任，加强建设项目施工现场管理，配备具有与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力的安全生产管理人员，杜绝特殊工种

（三）全市各工贸行业的管理部门要结合工贸行业安全生产专项整治“百日清零”行动继续深入开展工贸行业领域安全生产隐患排查治理行动提高企业主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理员、企业职工的安全生产意识，坚决打击无资质违法施工违法行为，重点整治无证操作为，督促企业全面落实安全生产主体责任，确保全市工贸行业安全、稳定生产，努力防范和最大限度地减少工贸行业生产安全事故的发生。

广西平果鑫发环保材料有限公司“6.1”事故调查组

2022年7月19日

友情链接　广西互联网违法和不良信息举报中心　广西互联网辟谣平台

中央部门网站　省（区市）政府网站　广西各部门网站　广西各市网站

政府网站找错　党政机关

网站地图 主办：平果市人民政府办公室

电话：0776-5886045 仅受理网站建设维护相关事宜

邮箱：pgxfbxxg@163.com

桂公网安备 45102302000015号　桂ICP备07005526号

网站标识码 ： 4510230004