广西翅冀钢铁有限公司“7•1” 事故调查报告

2025-09-01 09:45　来源：县市场监管局

2024年7月1日13时许，在广西翅冀钢铁有限公司轧钢厂4线车间发生一起事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，县人民政府成立了由县政总工会、塘步镇人民政府和梧州临港经济区管理委员会等部门组成的广西翅冀钢铁有限公司“7·1”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问和查阅有关资料，查明了事及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、事故概述

（一）事故发生时间

2024年7月1日13时许。

（二）事故发生地点

广西翅冀钢铁有限公司轧钢厂4线车间。

（三）事故发生单位

广西翅冀钢铁有限公司。

（四）事故伤亡情况

事故共造成一人死亡。死者蒋**，男，汉族，身份证住址是广西苍梧县**镇**村**组**号，身份证号为4504211979******14。生前为广西翅冀

（五）事故造成的直接经济损失

到目前为止，该事故已造成直接经济损失1430000元（大写：壹佰肆拾叁万元整）。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

广西翅冀钢铁有限公司（以下简称翅冀公司），企业统一社会信用代码：91450422MA5NXP0Y3D，类型：有限责任公司（非自然人投资或07月11日，核准日期：2024年07月24日，住所：梧州市藤县塘步镇孔良村（梧州临港经济区）。公司经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口理货；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（设备销售；金属矿石销售；金属材料销售；冶金专用设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；插电式混合动力专用发动机销售；五金产品批发；玉泥制品销售；建筑用石加工；砖瓦制造；日用品销售；日用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依输；国内船舶管理业务；道路货物运输（不含危险货物）；烟草制品零售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

（二）翅冀公司轧钢厂基本情况

广西翅冀钢铁有限公司2019年7月注册，2023年10月全面投产，公司总员工有8000多人，轧钢厂约有1200人。轧钢厂是以自产钢坯为原料进将钢坯运送到加热炉--加热炉加热--轧机轧制--矫直--锯切--码垛--打捆等工序，轧钢厂共有5条线（每条线为一个车间），每条线分加热炉工段、区工段、精整工段属生产车间，由车间管理；维修工段和电仪工段属于设备车间由设备科管理）。

（三）事故发生经过及应急处理情况

广西翅冀钢铁有限公司轧钢厂1线车间精整工段共有5个工位，分别是矫直工、锯切工、码垛工、打捆工、出入库工，大约有120人左右，分8：00，上12小时休24小时），每个班组约有40人左右，有A、B面同时工作（A面、B面分别有工人工作，所从事的工种一样），每个面大约有2面：陈**、苏**，锯切工的工作内容主要是负责锯切机的锯片更换、观察锯切机切口的情况以及收集切出的废钢。

每日的11时30至12时30分左右为员工吃午饭的时间，在这期间工人会轮流去吃午饭，各工位的A面、B面分别至少要有1名工人在工作岗位上

2024年7月1日11时许，当天是轧钢厂1线车间精整工段丙班上班时间（8：00-20：00），轧钢厂1线车间精整工段丙班B面锯切工人苏**去吃

12时许，苏**吃饭回来后未看见蒋**在轧钢厂1线精整工段丙班A面锯切岗位上。

13时25分，轧钢厂4线车间维修工段伐锯工人覃**上班时发现轧钢厂4线车间维修工段精整备件库旁边存放锯片的区域里，锯片架内有1名工汇报情况。

13时39分，郑**与覃**一同前往现场查看情况后，郑**便打电话给轧钢厂安环主管潘**汇报情况。随后潘**赶往事故现场，到达现场后，潘*情况。潘**启动天车将倾倒的锯片吊起，其他工人将被压的工人（蒋**）抬出空旷的位置等待医护人员到来。

14时许，李**到达事故现场后拨打110电话，并让其他人拨打120电话。后120医护人员到达现场进行施救，蒋**经抢救无效死亡。

（四）事故报告和现场勘验情况

2024年7月1日15时许，县应急管理局、塘步镇政府、梧州临港经济区管理委员会接到事故报告后，分别派员赶赴事故现场进行处置

现场勘验发现事故位于翅冀公司轧钢厂4线车间精整备件库旁存放锯片的区域，共有6个存放锯片的架子，以10块锯片为一组（1块约150公斤角铁横梁隔开，每个架子存放锯片的组数都不一致，其中编号为42、名称为“自修复锯片”的架子内有3组锯片，其中一组中的9块锯片呈倾倒梁，铁链另一端连接锯片正上方的天车挂钩，倾倒的锯片旁边的架子上有一个控制天车的可移动式开关。

（五）事故善后

事故发生后，翅冀公司与蒋**亲属协商善后事宜。2024年7月9日，经双方协商达成一致意见，签订了《补助金垫付协议书》、《抚恤金支付元（大写：壹佰肆拾叁万元整）给蒋**亲属。现支付已经到位，家属情绪稳定。

三、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

蒋**，在未确保自身安全的情况下进入轧钢厂4线车间维修工段存放锯片的架子空隙中，造成其被倾倒的锯片挤压致死。

（二）间接原因

该公司轧钢厂4线存放锯片的区域未设置明显警示标识，未采取有效的隔离措施，防止人员进入；未对存放锯片的架子进行有效维护和加固，除事故隐患。

（三）性质认定

调查认定：广西翅冀钢铁有限公司“7·1”事故是因翅冀公司安全风险管控、安全管理不到位造成的一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及对相关责任单位、人员处理建议

（一）蒋**，翅冀公司轧钢厂1线车间精整工段锯切岗位工人。安全意识淡薄，未确保自身安全的情况下进入存放锯片的架子空隙中，导致其事故中已死亡，建议不追究其相关责任。

（二）姚**，翅冀公司轧钢厂4线车间伐锯班组长。对所负责的锯片存放区域现场未进行有效管理，对该场所的进出人员无管控措施，对现场司规定对其进行处理。

（三）翅冀公司。轧钢厂4线存放锯片的区域未设置明显警示标识，未采取有效的隔离措施，防止人员进入，未对存放锯片的架子进行有效维制度，没有及时发现并采取技术、管理措施消除事故隐患①。在此事故中负有管理责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》

五、事故整改和防范措施建议

（一）翅冀公司要深刻汲取事故教训，进一步加强安全生产管理。

一是构建完善安全风险分级管控和隐患排查治理制度双重预防机制，健全风险防范化解机制，完善现场安全警示标志及设备安全防护设施，全

产教育和培训，深化员工安全教育和岗位业务培训，教育员工树立牢固的安全理念，提高全体员工的安全意识和自我保护能力。

二是公司员工要严格遵守安全操作规程，加强风险识别与控制，公司要进行一次全面的隐患排查，完善隐患排查治理台账，加大排查治理力度

翅冀公司要针对事故原因及暴露出的问题狠抓整改，并将整改报告报县应急管理局。

（二）加强事故警示教育，杜绝三违现象发生

各生产经营单位要针对本次事故，举一反三，广泛宣传教育，切实加强事故隐患排查治理，采取措施有力措施，加大对“三违”

①《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……。”

②《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。”

（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）的查处力度，要将员工的遵章守纪情况及安全管理人员的查处违章情况直接与经济收入挂钩，通过严

中央部门网站 省（区市）政府网站 自治区各部门网站 自治

网站地图 联系我们

主办：藤县人民政府办公室

地址：广西藤县藤州镇登俊路57号 邮编：543300 电话：0774-7297868（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂公网安备 45042202000020号 桂ICP备12000189号-1 网站标识码 4504220003