南川水江重庆市丰都县纸洁贵政武木材有限责任公司“7·4”一般其他伤害事故

调

查

报

告

编制单位：重庆市南川区人民政府事故调查组

编制日期：2024 年 10 月

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故单位基本概况.....2
（二）事故单位安全管理情况.....2
（三）事故发生经过.....3
（四）事故现场情况.....4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
二、事故应急处置及评估情况.....5
（一）事故应急接报及响应情况.....5
（二）事故现场应急处置情况.....5
（四）事故应急处置评估.....6
三、事故原因分析.....6
（一）直接原因.....6
（二）间接原因.....6
四、相关监管单位安全履职调查情况.....7
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....7
（一）对事故有关责任单位的行政处罚建议（1 家）.....7
（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（1 人）.....7
六、防范措施及建议.....9

南川水江重庆市丰都县纸洁贵政武木材有限责任公司“7·4”一般其他伤害事故调查报告

2024 年 7 月 4 日 15 时 20 分许，在重庆市丰都县纸洁贵政武木材有限责任公司位于南川区水江镇龙献米业厂区内的加工点发生一起其他伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 110 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）、《重庆市安全生产条例》等有关规定，成立了由南川区应急管理局牵头，区政府办公室、区公安局、区林业局、区总工会、水江镇人民政府等单位派员组成的“南川水江重庆市丰都县纸洁贵政武木材有限责任公司‘7·4’一般其他伤害事故调查组”（以下简称“调查组”），负责事故调查工作，同时邀请南川区检察院派员参加。

调查组经过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

经调查组调查认定，南川水江重庆市丰都县纸洁贵政武

木材有限责任公司“7·4”一般其他伤害事故是一起生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位基本概况

重庆市丰都县纸洁贵政武木材有限责任公司成立于2022年8月9日，法定代表人肖遥，统一社会信用代码91500230MABWYX2N2F，公司住所：重庆市丰都县湛普镇燕子村1组44号（自主承诺），注册资本叁佰万元整，公司类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围：一般项目：纸浆制造；木材加工；林业有害生物防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2024年3月11日，该公司与重庆市南川区龙献米业有限公司签订了场地租赁合同。合同约定重庆市南川区龙献米业有限公司自愿将厂区内水泥硬化部分空地（水江镇古城居委5组，约1500平方）租赁给重庆市丰都县纸洁贵政武木材有限责任公司作为木材加工场地，租赁期限为3年。6月中旬，该公司开始正常生产。

（二）事故单位安全管理情况

1.安全管理制度建立情况。

该公司制定了《生产安全事故隐患排查治理制度》、《工厂员工管理规章制度》等安全管理制度。未建立安全教

育培训制度和机器设备检维修制度。

2.安全隐患排查情况。

2024 年 6 月至事故发生前，该公司对办公区域、作业区域、公共区域的用电、消防等设施设备共计开展了 5 次安全检查，未发现安全事故隐患。

3.员工安全教育培训情况。

王**、郑**、段**均是 2024 年 6 月新入职重庆市丰都县纸洁贵政武木材有限责任公司的员工，该公司未对新入职的员工进行三级安全教育培训，就让新员工上岗作业。2024 年 6 月至事故发生前，该公司对从业人员开展了 3 次安全教育培训，培训内容包含工作纪律、安全注意事项、灭火器的使用等内容，但未建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

（三）事故发生经过

2024 年 7 月 2 日重庆市丰都县纸洁贵政武木材有限责任公司因盘式削片机回料传输皮带上的链条坏了，7 月 2 日至 3 日都没有生产作业。2024 年 7 月 4 日 13 时 10 分许，重庆市丰都县纸洁贵政武木材有限责任公司员工现场负责人段**，杂工郑**、王**，后勤人员李**在办公室休息。14 时 40 分许，王**就叫郑**去打扫脱离机周边的卫生，他自己去换削片机回料传输皮带上的链条。随后两人就来到削片机旁，王**就爬

上回料口旁边的检修平台上（该检修平台离地高 1.72 米，宽 0.8 米）准备换链条，郑**就到脱离机旁边打扫卫生，两人相距有 6 米的距离。15 时 20 分许，郑**打扫完后，就过来找王**，发现王**仰面倒在检修平台上，右脚掉在进料口上方，左脚蜷缩在检修平台上，颈部靠在轴承盒上，右手掉在检修平台外，左手放在胸前。他赶紧上去叫王**，王**没有反应，只是呻吟了几声，郑**就立即赶到办公室去叫段**等人来帮忙，将王**从削片机检修平台上救下来，李**就拨打了 120 急救电话。

（四）事故现场情况

事故现场位于水江镇古城居委 5 组重庆市南川区龙献米业有限公司厂区水泥硬化地内，该处摆放一台盘式削片机。该削片机出料口后侧有一检修平台（该检修平台离地高 1.72 米，长 1.5 米，宽 0.8 米），上部设有回料传输皮带，皮带外侧有 2 个滑轮，其中一个滑轮在削片机室正上方且挂有链条（另一个滑轮未挂链条），与平台垂直高度约 1.8 米，水平距离





0.3 米。检修平台中部外侧有一直径约 0.45 米的轴承盒。地面有少量血迹。

勘验现场时，死者王**遗体已被送至南川殡仪馆，后经调查询问现场工作人员，王**摔倒时均没有人发现，且王**摔倒后，仰面倒在检修平台上，右脚掉在进料口上方，左脚蜷缩在检修平台上，颈部靠在轴承盒上，右手掉在检修平台外，左手放在胸前，后脑上有一 4 公分圆弧型伤口。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死者基本情况

王**，男，1971 年 3 月 16 日出生，居民身份证号码：5123**********4214，户籍地重庆市**区**镇**村*组，工作单位重庆市丰都县纸洁贵政武木材有限责任公司，合同签订时间 2024 年 6 月 1 日，2024 年 7 月 4 日死亡。

2.直接经济损失情况

本次事故的直接经济损失主要为丧葬及善后赔偿费用 110 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急接报及响应情况

事故发生后，段**向公司法人肖*报告了情况，肖*接报后立即向水江镇副镇长朱*报告了事故相关情况。朱*接报后，立即组织政府相关人员到现场核实情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场的工友郑**、段**等人立即将王**从盘式削片机检修平台上解救下来，王**当时已无意识。公司后勤人员李**立即拨打了 120 急救电话，同时让自己的老公张*开车将王**送往南川区人民医院抢救，当车行驶至水江宏康医院附近时，与 120 急救车相遇，随后 120 急救车将王**送至南川区人民医院救治。大约 16 时 50 分许，王**因伤势过重，抢救无效死亡。18 时许，王**遗体运送至南川区殡仪馆。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，肖*同王**家属就善后赔偿进行协商，最终达成一致，赔偿死者家属 110 万元，并签订了工伤死亡赔偿协议书。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故单位及时组织开展救援，采取了急救措施，并将王**送往医院抢救，事故应急处置得当。区应急管理局、区公安局、区林业局、水江镇人民政府等单位接报后立即派员赶赴现场，开展事故调查工作。

三、事故原因分析

通过调查组的调查取证，根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）和《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86）分析，认定造成该次事故的原因如下：

（一）直接原因

王**安全意识不强，在更换盘式削片机回料传输皮带上