长洲区兴龙街道广西兰天环保设备有限公司“7•31”一般高处坠落事故调查报告

2025-10-09 15:00　来源：梧州市长洲区应急管理局

2025年7月31日18时20分许，在梧州市长洲不锈钢制品产业园区广西梧州市金海不锈钢有限公司炼钢车间A区炼钢钢渣处理设备安装项目现场天环保设备有限公司在安装传送设备时，发生一起事故，造成1人抢救无效死亡，直接经济损失约120万元。

事故发生后，长洲区委、区政府高度重视，主要领导批示要求做好家属安抚工作，妥善处理后事，尽快查明事故原因，关注舆情。区政府分出工作要求，要认真查明原因，各单位、企业要举一反三，汲取教训，杜绝安全事故再次发生。

为进一步查明事故经过和原因、认定事故性质和责任，根据有关法律法规，经梧州市长洲区人民政府批准，成立了广西兰天环保设备“7·31”事故调查组（以下简称“调查组”），调查组组长由长洲区人民政府办公室分管副主任和长洲区应急管理局局长担任，成员由长洲区应急长洲区科技和工业信息化局、长洲区人力资源和社会保障局、长洲区司法局、长洲区总工会、公安长洲分局兴龙派出所、长洲不锈钢制品产业园区中心、梧州市长洲区兴龙街道办事处的有关负责人组成，并邀请长洲区纪委监委、长洲区人民检察院派员监督指导。调查组坚持“科学严谨、依法事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过深入开展各项调查工作，查明了事故经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

调查认定，广西兰天环保设备有限公司“7·31”一般高处坠落事故是一起因企业未认真落实安全事故隐患排查治理制度、未及时发现并采取措故隐患，安全教育培训不到位，作业环境风险管控和现场管理缺失，作业人员未按规定持证上岗、未正确穿戴劳动防护用品而造成的一般生产安故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 广西兰天环保设备有限公司

1.1 基本情况

统一社会信用代码：91451300799700656L（1-1），公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：来宾市兴宾区来迁路西28号（城开发区11号），法定代表人：薛某红，注册资本：陆佰万元整，成立日期：2007年03月02日。经营范围：除尘设备、脱硫设备、冶金机械、环件、机电产品销售；环保工程专业承包三级。（具备经营场所后方可开展经营活动，国家有专项规定除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

1.2 相关合同

2023年6月7日，广西梧州市金海不锈钢有限公司和广西兰天环保设备有限公司签订《广西梧州市金海不锈钢有限公司炼钢钢渣处理设备安同》，广西兰天环保设备有限公司为广西梧州市金海不锈钢有限公司炼钢钢渣处理设备安装工程承包单位。广西梧州市金海不锈钢有限公司与广西设备有限公司签订《外委承包项目安全生产管理协议》，明确双方安全生产责任。

1.3 员工聘用与保险情况

广西兰天环保设备有限公司与薛某堂签订相关劳动合同，为其购买相关保险。

1.4 安全管理情况

广西兰天环保设备有限公司已制定登高作业安全操作规程、动火作业安全操作规程等规范要求，并提供了相关培训台账材料（材料内有薛某训签到记录，公司对其进行三级安全教育培训考核材料）。事发当日分别填写了高处作业许可证票、临时用电作业安全许可证票、动火作业安全许其中高处作业许可证票的高处作业人员为伍某林、刘某锁。薛某堂不是事发当日高处作业人员。经查，薛某堂持有特种作业证（焊接与热切割作业得特种作业证（高处作业）。

1. 5涉事焊机情况

涉事焊机基本情况：上海东升二氧化碳气体保护焊机NBC—500（型号），生产企业：上海东升焊接集团有限公司。电源电压（V）：三相15%，工作频率（Hz）：50/60，额定输入容量（kVA）19，额定输入电流（A）38.7，负载持续率（%）60，空载电压 （V）72，电流调节范围500，电压调节范围 （V）15.5-39，效率（%）85，功率因素0.87，焊丝直径（mm）Φ0.8-Φ1.2，CO_2气体流量（L/min）15-20，净重（kg）27，（mm）540×300×570。涉事焊机为广西兰天环保设备有限公司所有。

2. 广西梧州市金海不锈钢有限公司

2. 1 基本情况

统一社会信用代码：914504005522881020（1-1），类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：梧州市丰盈路2号第1幢表人：张某联，注册资本：肆亿圆整，成立日期：2010年04月09日，营业期限：长期。经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；金属材金属材料销售；钢压延加工；固体废物治理；机械设备租赁；非居住房地产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2024年3月1日制定印发《广西梧州市金海不锈钢有限公司安全生产管理制度汇编》，其中包含相关方管理制度、动火作业安全管理制度、高全管理制度、临时用电作业管理规定等。

相关方的管理和协议：安全环保部负责组织审核相关方资质并与其签订安全协议。安全环保部负责进行安全培训教育、现场安全检查、事故作。各部门负责本部门相关方的安全管理。

动火作业安全管理：安全环保部负责动火作业监督管理，审批固定用火区，处罚违章动火行为，《动火证申请表》归口管理。

动火作业区域部门负责动火作业相关生产设备、设施的隔离、清洗和置换等安全管理，办理《动火证申请表》。作业人员严格按照《动火证申请表内容进行作业。监护人负责动火作业现场安全的检查，监督作业人员的安全行为。

高处作业安全管理：安全环保部负责高空作业安全管理的监督检查，《高空作业许可证》归口管理。高空作业部门负责作业现场的安全管理业人员的安全培训并负责申请《高空作业许可证》。作业人员严格按照《高空作业许可证》规定的内容进行作业。监护人负责高空作业现场安全的督作业人员的安全行为。二级、三级高空作业由作业负责人申请，部门经理审核，安全环保部审批。

临时用电安全管理：安全环保部负责施工现场临时用电的安全监督管理，《临时用电作业许可证》归口管理。临时用电部门负责施工现场理，办理《临时用电作业许可证》。作业人员严格按照《临时用电作业许可证》规定的内容进行作业。监护人负责临时用电现场安全的检查，监督的安全行为。

2. 3外包单位管理情况

广西梧州市金海不锈钢有限公司与广西兰天环保设备有限公司签订《外委承包项目安全生产管理协议》，明确双方安全生产责任。广西梧州锈钢有限公司提交了对广西兰天环保设备有限公司的安全培训教育和检查记录、技术交底等台账材料。

（二）事故发生经过及应急处置情况

1. 事故发生经过

2025年7月31日，广西兰天环保设备有限公司依据项目工作进度，安排班组长薛某堂带领焊工李某磊、杂工邱某江及李某涛，继续进行广西海不锈钢有限公司炼钢车间A区炼钢钢渣处理设备安装工程传输环节的2#传输带通廊（以下简称通廊）传输带支架的安装工作。广西兰天环保设备

法定代表人薛某红作为现场安全监管人员，于现场开展安全巡查工作。上午6时30分工作至11时进行休息，14时许继续开展工作。

事发前，涉事焊机被放置于通廊中部，靠近AOD除尘设备一侧。班组长薛某堂在涉事焊机的对向位置，进行传输带支架螺栓的安装；焊工李廊上方的筛分楼，进行传输带支架的焊接；杂工邱某江和李某涛在通廊下方的转运平台，安装传输带支架螺栓。

18时许，有人发现涉事焊机从通廊中部掉落到地面，并将此情况告知正在作业的人员。李某磊听到呼喊后，抬头向通廊查看，看到薛某堂跨支架，双手扶在金属栏杆上，随后薛某堂突然头朝下坠落。此时，薛某红正在筛分楼下，背对通廊休息，突然听到一声巨响，扭头看去发现涉事焊不久后（约18时20分）又看到薛某堂坠落。**（注：1. 作业现场距离地面高度约6. 6米，未设置任何安全警示标志；2. 事发现场无监控设备）**

薛某红立即跑过去查看薛某堂的状况，发现其脸朝上躺在地上，头盔脱落在旁边，嘴和鼻均有流血。薛某红随即拨打120急救电话，并按照的要求，组织赶来的工人对薛某堂进行急救。之后，薛某红电话联系梧州市金海不锈钢有限公司炼钢车间设备厂副厂长黄某松，告知有工人从通廊

黄某松接到通知后，一边前往事故现场，一边电话向梧州市金海不锈钢有限公司总经理卢某娴报告事故情况。卢某娴接到报告后，立刻赶往协调相关人员引导120急救车前往事发现场进行救治。

18时38分左右，120医护人员抵达现场，对薛某堂进行抢救。19时30分，医护人员抢救无效宣告其死亡。

2. 事故应急处置和评估情况

18时40分许，长洲区应急管理局接到梧州市金海不锈钢有限公司电话报告，立即联合长洲不锈钢园区管委会人员前往现场开展应急处置。19洲区应急管理局电话报告梧州市应急管理局。20时许，长洲区应急管理局将事故情况分别书面报告梧州市应急管理局、长洲区委员会办公室和长洲府办公室。

事故发生后，现场人员能够第一时间拨打120急救电话和报告有关公司相关负责人，公司相关负责人第一时间上报相关部门，该起事故未存谎报、迟报的情况。经评估，长洲区相关部门在应急救援处置工作中无不当之处，未发生次生、衍生事件，没有因处置不力造成不良社会影响。

（三）事故发生地点

广西梧州市金海不锈钢有限公司炼钢车间A区炼钢钢渣处理设备安装项目现场。

（四）事故类型

高处坠落。

（五）人员伤亡和财产损失情况

1. 事故造成1人死亡。死者：薛某堂，男，汉族，出生日期：XXXX年XX月XX日，XX岁，身份证号码：411329XXXXXXXX441X，住址：旗县

2. 该事故直接经济损失约120万元，其中包括死者的丧葬费用及对死者家属慰问安抚以及和解协议赔偿支出。

（六）事故发生时间及天气情况

2025年7月31日18时，天气情况：阴，最高气温33℃， 最低气温26℃，东风1级。

（七）事故现场情况

钢渣处理工艺流程图，事发2#传输带通廊设计图，事发现场位置示意图，2#传输带通廊长20米、宽3.4米、坡度系数10%，距离地面高度约6
发前涉事焊机放置位置和薛某堂、李某磊、邱某江、李某涛作业位置，事发时薛某堂坠落位置，事发后涉事焊机情况及其位置，事发后涉事焊机
况。

经调查人员现场勘查，发现涉事焊机掉落时拉扯电源线，致使电源线与焊机的连接处断开。同时，因涉事焊机的拉扯，电源线与通廊栏杆的接
擦而出现破损，存在漏电的可能性。

二、事故发生原因

（一）直接原因

经调查分析，调查人员综合作业现场人员笔录、现场勘查等多方面证据，认定薛某堂等人在未取得特种作业证（高处作业）的情况下，违规
进行高处作业。作业期间，4名作业人员全程未佩戴安全带及专用手套，且未采取防坠措施固定涉事焊机致使其失稳掉落。焊机掉落之后，其电源
因摩擦而破损，进而导致与电源线接触的金属栏杆带电。现场作业人员未能在第一时间切断电源，薛某堂安全意识不足，在未确认是否断电的情况
用手扶握金属栏杆以观察焊机掉落情况，最终导致其触电并从高处坠落身亡。

（二）间接原因

经调查分析，认为广西兰天环保设备有限公司相关制度落实不到位。该公司虽已制定登高作业安全操作规程、动火作业安全操作规程等安全管
仍然违规允许未持有特种作业证（高处作业）的薛某堂进行高处作业。作业现场管理不规范，现场安全监管人员对4名作业人员未佩戴安全带、专
对涉事焊机未采取防坠措施的情况熟视无睹；安全教育培训不到位，致使作业人员安全意识淡薄；作业现场管理不规范，未配备现场专职安全生产
是导致事故发生的间接原因。

三、有关责任单位存在的主要问题

（一）广西兰天环保设备有限公司违规允许无证人员进行特种作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业
按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

（二）广西梧州市金海不锈钢有限公司相关人员在现场安全监管方面存在缺失，未履行监管职责且擅离职守，违规准许广西兰天环保设备有限
人员在未取得特种作业证（高处作业）的情形下开展高处作业。

四、事故调查中发现的其他问题

在事故调查期间，调查组查明，广西梧州市金海不锈钢有限公司作为业主方（工程发包方），未落实高处作业管理制度，现场监管人员未履行
且擅离职守，违规准许广西兰天环保设备有限公司作业人员在未取得特种作业证（高处作业）的情况下进行高处作业。这表明该公司在落实安全生
任以及对外包单位管理方面存在不足，涉嫌违反《工贸企业重大事故隐患判定标准》的相关规定。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）免予追究责任人员

薛某堂，作为班组长，无证作业、未佩戴安全带和专用手套，安全意识淡薄，因在处理坠落涉事焊机时方法不当导致其触电而高处坠落死亡
负有直接责任，鉴于在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）对有关企业责任人员处理建议

薛某红，广西兰天环保设备有限公司法定代表人，负责广西兰天环保设备有限公司全面管理工作，未能有效履行职责，领导公司开展安全生
督促公司相关人员落实安全生产工作不到位。建议由长洲区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定予以处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

1.对事故责任单位广西兰天环保设备有限公司，建议由长洲区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条和《生产安全处罚规定》第十四条的规定依法予以处罚。

2.建议长洲区应急管理局对广西梧州市金海不锈钢有限公司涉嫌违反《工贸企业重大事故隐患判定标准》的相关规定进行立案调查。

六、事故防范和整改措施建议

（一）广西兰天环保设备有限公司

1. 要完善安全生产制度，对公司现有的安全生产管理制度进行全面审查和修订，按照有关要求制定更加科学、合理、完善的安全生产管理制度中明确规定各类生产作业的安全操作规范、人员资质要求、设备维护标准、安全检查流程等内容。同时，要建立制度执行的监督和评估机制，定生产管理制度的执行情况进行检查和评估，及时发现制度执行过程中存在的问题，并进行调整和优化。

2. 要加强安全教育培训，完善岗位安全教育培训体系，根据不同岗位的特点和风险，制定个性化的安全教育培训内容（重点是劳动保护用品安全知识及相关应急救援知识的培训）。对于高处作业岗位，要着重加强高处作业、动火作业安全知识、防护设备使用、应急救援等方面的培训。化的培训方式，包括但不限于课堂教学、现场模拟演练等。定期组织作业人员进行安全知识考试和实操技能考核，并注重培养作业人员的安全风险我保护意识。

3. 要规范高处作业、动火作业行为，要督促管理人员履职，加强对安全管理人员的教育和考核，建立健全职责清单和考核机制，明确安全管安全生产各个环节中的具体职责，如安全检查、作业设备隐患排查特别是作业设备高处临时固定的检查、作业人员监督等。作业人员充分发挥互相相提醒的作用，发现问题及时制止作业人员的违章行为，确保安全。做好作业前的检查和安全保障措施，确保人员安全。加强对作业现场的安全监及时发现和纠正作业人员的违规操作行为，确保安全生产措施落实到位。

4. 加强现场作业风险管控，深刻汲取此次事故教训，全面、深入地开展自查自纠工作。完善现场作业风险提示和防范措施，确保作业人员清业现场存在的风险类型、危险程度、防范措施等情况。明确高处作业、动火作业的各类操作流程、安全注意事项等，确保所有作业行为都有章可循似违规操作发生。

（二）广西梧州市金海不锈钢有限公司

1. 广西梧州市金海不锈钢有限公司要切实履行安全生产主体责任，加强外包作业现场的安全管理和安装作业人员的安全教育培训工作。认真教训，要分析事故发生主观和客观原因，针对事故发生暴露出来的问题，认真开展一次全面的安全隐患排查，对存在的问题及时进行整改。

2. 广西梧州市金海不锈钢有限公司要切实履行安全生产主体责任及全面落实对外包公司的管理责任，加强安全管理，尤其是要加强对外包工施工单位的监督管理，防范化解风险隐患，杜绝类似事故再次发生。

（三）相关职能部门和有关单位

1. 长洲不锈钢制品产业园区管委会、长洲区应急管理局、长洲区科技和工业信息化局按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，对区业开展全面、深入、细致的检查工作。制定详细的企业检查计划和方案，明确检查的范围、重点、方法和步骤。检查过程中，要对企业的安全生度、人员资质、设备设施、作业现场等方面进行全方位检查，确保不遗漏任何一个可能存在安全隐患的环节。对于发现的安全问题，要详细记录案，作为后续跟踪和处理的依据。

2. 长洲不锈钢制品产业园区管委会、长洲区应急管理局、长洲区科技和工业信息化局要监督各单位严格落实安全生产主体责任，通过召开安作会议、开展安全生产宣传活动等方式，向企业传达安全生产的重要性和相关政策法规要求。建立企业安全生产主体责任落实情况的跟踪和评估机对企业的安全生产主体责任落实情况进行检查和评估。

3. 长洲不锈钢制品产业园区管委会、长洲区应急管理局、长洲区科技和工业信息化局要推动隐患排查整治，认真指导和监督企业开展安全生安全隐患排查整治工作，帮助企业建立科学合理的安全隐患排查整治机制。向企业提供安全隐患排查的技术支持和方法指导，提高企业安全隐患排和效率。定期对企业的安全隐患排查整治情况进行复查，确保企业对排查出的安全隐患进行了有效整改。对于重大安全隐患，要进行重点跟踪和督隐患彻底消除。

广西兰天环保设备有限公司

“7·31”事故调查组（代）

2025年9月28日

网站地图 地址：广西梧州市长洲区新兴二路193号

主办：梧州市长洲区人民政府办公室 电话：0774-3840577

桂公网安备 45040502000003号 桂ICP备15009968号 网站标识码：4504050001

微信长洲区官微