府谷县宝河煤业有限责任公司
“7·23”一般车辆伤害事故调查报告

2025年7月23日11时许，府谷县宝河煤业有限责任公司7号储煤棚内发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求彻查事故原因，妥善做好善后工作，举一反三，防止此类事故发生。府谷县人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，成立了由府谷县应急管理局牵头，县能源局、公安局、总工会、新民镇人民政府参与，邀请县纪委监委参加的事故调查组，负责开展事故调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析和技术论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、事故性质

经事故调查组认定：府谷县宝河煤业有限责任公司“7·23”一般车辆伤害事故是一起现场作业人员违规作业造成的生产安全责任事故。

二、基本情况

（一）事故发生单位概况

府谷县宝河煤业有限责任公司（以下简称“府谷宝河煤业”）成立于2009年9月25日，经营范围：煤炭、洗选煤、焦粉、块煤、精煤、煤泥、粉煤灰、机电设备、五金、建材销售*。主营：采用水介跳汰洗煤生产线及其配套设施进行洗选煤，120万吨/年洗选煤生产线，产出洗精煤83.66万吨，公司是自主经营、独立核算、自负盈亏的独立法人经济实体。

（二）事故发生经过及现场处置

2025年7月23日10时7分，府谷宝河煤业生产负责人张某某在装载机工作群安排司机苏某某、刘某某前往7号煤棚配煤机开展配煤作业；10时10分，张某某通过对讲机向配煤操作工崔某某下达配煤指令。10时30分，苏某某驾驶2号装载机、刘某某驾驶4号装载机先后抵达7号煤棚。11时15分，配煤机处于开机运行状态，崔某某未佩戴安全帽，持铁锹擅自登上设备操作平台清理料斗边缘积煤。苏某某作业时未观察周边环境，向配煤机漏斗上料过程中，装载机铲斗将崔某某挤压碰撞至料斗边缘。苏某某卸料后察觉异常，倒车落稳铲斗，发现崔某某倒地，随即上前呼救，并呼叫刘某某共同施救。刘某某将情况上报副厂长薛某某，薛某某第一时间赶赴现场切断配煤机电源停机。11时25分，现场人员驾车送崔某某前往府谷县人民医院，12时20分抵达急诊开展各项检查并办理住院，医生判定伤情危重，需紧急手术。16时36分，崔某某经全力抢救无效死亡。

（三）事故设备基本情况

7 号煤棚情况：煤棚长 75 米，宽 55 米，高 12 米，面积 4120 平方米。

配煤机情况：配煤机长 22 米、宽 2.8 米、高 3.5 米，配煤机结构，75 电机一台，11 千瓦电机两台，皮带秤电机 4 台，一号皮带 1 条、二号皮带 2 条，皮带秤皮带 4 条，4 个料仓，配煤机料仓边操作台护栏高度 0.8 米。

装载机最大举升高度为 3.6 米。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

崔某某，男，山西省保德县人，系宝河煤业员工。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定，本次事故的直接经济损失约 150 万元。

三、善后及应急处置情况

（一）善后事宜情况

2025 年 8 月 8 日，府谷宝河煤业与死者家属达成赔偿协议，并得到家属谅解。

（二）事故应急处置

事故发生后，府谷宝河煤业现场工作人员及时组织开展了救援并将受伤人员崔某某送往府谷县人民医院进行救治和善后处

置工作。

四、事故原因分析

（一）直接原因

现场作业人员崔某某在配煤机运转和厂内两台装载机配煤的情况下，未穿安全反光衣、未佩戴安全帽、未叫停装载机配煤作业，擅自上到配煤机操作平台上并背对装载机进行清仓作业，装载机驾驶员苏某某提铲斗后前方处于视线盲区，将正在清仓作业的崔俊伟碰压导致事故发生，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.府谷宝河煤业安全培训教育不细不实，未按要求对配煤机使用方法和说明及安全操作规程进行培训。

2.府谷宝河煤业配煤作业现场未配备安全监护人员，安全疏于管理。

3.府谷宝河煤业主要负责人、分管负责人、安全员均未在配煤机配煤作业前进行必要的检查和维护。

4.事发当天，府谷宝河煤业配煤作业过程中未告知配煤作业人员存在的风险和安全技术交底，致使现场作业人员对潜在的危险点及安全防护措施不掌握，安全意识差。

五、有关责任单位存在的主要问题

1.府谷宝河煤业设置了安全管理组织机构，编制了工种岗位责任制，明确了工种岗位职责，未见配煤机岗位职责。

2.府谷宝河煤业未建立公司安全生产责任制;编制了安全生产操作规程，但未编制配煤机安全操作规程。

3.府谷宝河煤业安全培训教育不实不细，三级教育卡缺失，对作业中存在的安全隐患排查不彻底。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

崔某某，鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理人员（1人）

苏某某，男，32岁，汉族，府谷宝河煤业装载机驾驶员，在未取得装载机驾驶证的情况下，私自驾驶装载机进行配煤作业，并在驾驶装载机配煤作业过程中对周围环境观察不细，导致事故发生，对此次事故的发生负有直接责任，建议移送司法机关处理。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（5人）

对府谷县宝河煤业有限责任公司的相关责任人员，3人处上一年度年收入40%的经济处罚；1人处上一年度年收入20%的经济处罚；1人处上一年度年收入25%的经济处罚。

（四）对事故责任单位的行政处罚建议

府谷宝河煤业安全生产责任制落实不到位;作业现场安全管理混乱；未编制配煤机安全操作规程；安全培训教育不实不细;厂区安全隐患检查不到位、不全面；安全风险辨识不清，作业现

场未配备安全监护人员，导致事故发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条和第一百一十四条第一款，《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款之规定，处以经济罚款。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，举一反三防止事故再次发生，各相关部门和企业要做到以下几点：

（一）严格落实企业安全生产主体责任，牢固树立安全发展理念。各相关企业要深刻汲取此次事故的教训，切实落实安全生产主体责任，牢固树立红线意识，有效落实全员安全生产责任制。府谷宝河煤业要全面排查厂区作业存在的隐患情况，制定合理有效的配煤机操作规程，严格按照相关法律法规的要求，加强监督检查，落实安全生产主体责任，确保安全管理工作不脱节、不缺位。

（二）切实加强现场安全风险管控。全面开展隐患排查治理，做到彻底排查、不留死角，彻底整改、不留隐患，将事故消灭在萌芽状态。认真开展安全风险研判和隐患排查治理工作，及时消除安全隐患；制定重大风险管控方案，确定管控重点，明确管控责任，监督落实到位。确保员工对作业流程、风险辨识及应急处置入脑入心，真正把安全工作落到实处。

（三）深入开展全员安全教育培训工作。组织开展全员安全

培训教育，切实提高员工安全意识，培养员工的自我保护能力和事故应急处置能力。定期组织安全知识培训和应急演练，压实安全理念，建立员工培训教育长效机制，增强员工的安全生产责任感，全面提升员工安全意识和应急避险处置能力，坚决做到不安全不作业的安全意识。

（四）全县开展洗煤行业领域大检查大排查活动。各有关行业部门要立即在全县范围内组织开展一次洗煤行业领域大检查大排查活动，重点对洗煤行业领域的洗选作业、装卸作业、隐患排查、日常检查、应急管理等方面，压实安全生产“红线”，督促洗煤行业严格履行安全生产主体责任。