关于龙圩区“4.28”莫*明废旧轮胎加工点死亡事故的调查报告

2020-06-26 10:45　来源：龙圩区应急管理局

2020年4月28日21:30分左右，位于龙圩区龙圩镇四合村新安二组屋头冲（地名）的莫*明废旧轮胎加工点发生一起事故，事故共造成2人死亡生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关法律、法规的规定，龙圩区人民政府成立了“4.28”龙圩镇四合村废旧轮胎加工点死亡事（龙政办发〔2020〕39号文），负责对事故进行调查处理。调查组按照事故处理“四不放过”原则，对事故现场进行了勘察取证和对相关人员进行调并聘请了相关技术专家进行技术分析，现已查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对责任人的初步处理意见，并提出施。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

1.事故发生时间：2020年4月28日21:30分左右

2.事故发生地点：梧州市龙圩区龙圩镇四合村新安二组屋头冲（莫伟明废旧轮胎加工点）

3.事故类别：容器爆炸

4.伤亡情况：死亡2人

5.事故造成直接经济损失约20万元

6.死亡人员信息：罗*春，男，56岁，身份证号码为4525011964****223X,住址为广西玉林市福绵区樟木镇罗冲村*屯***号；甘*文，男，35证号码为4521291985****1435，住址为广西崇左市江州区濑湍镇六京村**屯***号。以上两名死者事发时均在莫*明经营的龙圩镇四合村莫*明废工点从事废旧轮胎加工工作。

二、莫伟明废旧轮胎加工点的基本情况

莫*明废旧轮胎加工点位于龙圩镇四合村新安二组屋头冲，由岑溪人莫*明（户籍所在地广西岑溪市筋竹镇**村**组***号，现住址为广西梧州***苑）经营，2019年5月安装生产设备，2019年10月开始生产，生产工艺主要是用橡胶裂解炉及其配套设备将废旧轮胎加工生产橡胶油、橡胶碳丝，生产场所主要设备为两台裂解炉及配套设备（以下简称爆炸裂解炉为1号炉，另一台为2号炉），生产场所位于龙圩镇四合村高速公路梧州西出口的小山沟，地理位置三面环山，四周树林遮蔽。由于此类加工工艺不符合相关产业政策，属于国家明令取缔的十五种重污染小企业，该废旧轮胎加办理任何证照，属非法加工点，由于点火作业时会出现比较大的烟雾，为逃避有关部门的监管，其点火作业一般选择在夜间进行。

三、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2020年4月28日下午16时左右，该加工点生产作业人员周*勇等5名操作工给1号炉装填废旧轮胎，准备对废旧轮胎橡胶裂解生产燃料油（橡胶炉工将废旧轮胎填满了1号炉，并把前一日馏出的渣油（约80公斤，黑色，流动性比沥青好）倒入炉内废旧轮胎堆中，关闭炉门及炉门上排气阀，扣紧炉门上的密封螺钉（共18个）。

当日晚饭后，装炉工开始对2号炉装填废旧轮胎，看火工对1号炉点火。约20时左右，看火工点燃木柴烧1号炉，开动电机转动炉体并启动鼓风膛鼓风，炉体温度开始上升，木柴燃烧正常。约21时30分左右，周*勇和罗*春、甘*文在距离爆炸的裂解炉约15米左右的左侧废旧轮胎上面作短暂时周*勇刚去小水塘边解手，他突然听到“轰”的爆炸声，他回头一看发现正在加热的1号裂解炉发生爆炸，爆炸弹出的轮胎并燃起了大火，同时听到救。他就立即跑过去，发现罗*春已倒在废旧轮胎上面，甘*文也在呼救说快去救罗*春。周*勇见状立即打电话给莫*明老板（据莫*明口供笔录，他湛江鸡饭店吃饭），周*勇打完电话后，看见火势趋大害怕会引燃山火，就立即组织人员打开旁边的两条水管进行灭火。大约半小时左右，莫*明赶

发现罗*春已无生命迹象，坐在旁边的甘*文喊“好痛”，于是莫*明和周*勇的儿子一起扶甘*文到他的车上，让甘*文坐在副驾驶位置，立即前往梧州院救治。甘*文经过医生的努力抢救无效死亡。莫*明回到自己的家（***苑），在家人和兄弟商量下决定就近到公安机关投案。

（二）事故救援情况

2020年4月29日凌晨2点5O分，区应急管理局值班室接到110中心的电话通知，说龙圩镇四合村新安二组有一轮胎厂发生爆炸，当天值班带班向局长报告，局长立即组织人员赶往出事地点，公安派出所、龙圩镇政府，医务人员和120急救车也到达了现场处置，经医务人员最终确认现场有势过重当场死亡。公安对爆炸现场进行了警戒，龙圩区应急管理局经现场了解情况后立即向梧州市应急管理局、龙圩区政府领导进行了汇报，公安场相关人员传唤到派出所笔录询问，对爆炸现场进行侦查。

善后处置方面：事故发生后，当晚遇难者家属已经赶到，区应急管理局立即做好了安抚工作，联系好入住酒店食宿，安抚家属情绪，根据家属区应急管理局、区人社局、龙圩镇政府、龙圩司法所组织双方家属就赔偿方面进行协商，但因赔偿金额出入较大都没有达成共识，建议走司法程决。

事故发生后，依照事故调查处理权限，区人民政府成立了以区府办副主任蒙厚云为组长，相关部门人员组成的事故调查组，开展对事故的勘查取证工作，并邀请区检察院派员参加。由于案情需要，并聘请了相关技术专家协助开展对事故进行调查。

四、事故原因分析及事故性质

（一）事故直接原因：

经对爆炸现场勘察发现，裂解炉内飞出的废旧橡胶轮胎有过火痕迹，炉门上紧固螺钉和连接活页拉断；经询问幸存者周*勇，爆炸事故发生后发生火灾，经人工扑打后熄灭。根据以上现象综合判定，事故直接原因是炉内发生了可燃气体燃烧爆炸。即由于裂解炉油气出口受堵，炉外点火升空气无法排除,随着炉内温度逐渐升高，装炉时倾倒在炉内炉门附近的渣油受热分解，产生的轻油持续挥发，油气浓度不断升高，与炉内无法排除的达到爆炸极限，引起化学燃爆，炉内压力瞬间增大，冲击波把炉门炸飞，炉内未分解完全的渣油和油气一并喷出燃烧着火。

（二）事故间接原因：

1.设备安全设施缺失。裂解炉油气出口无防止堵塞装置，未设置爆破片、安全阀或紧急泄放装置等安全设施，一旦出现紧急情况无法泄压保全，并且分离罐的温度计已失灵。

2.操作人员经验不足或缺失。对废旧轮胎堵塞裂解炉油气出口的安全风险认识不足。对渣油易分解挥发轻组分油气导致发生火灾爆炸的危险足，在裂解炉内倒入上批次操作收集的渣油后，对炉内空气未用氮气置换就贸然对裂解炉点火升温。看火工2020年3月才进入加工点工作，对炉况悉，对轮胎堆积过于密实可能堵塞油气出口不能做出预判，间接酿成了该事故。

3.管理混乱。该加工点未制订任何操作规程，无开火前置换、检查确认等作业制度，无生产操作记录。

4.没有办理任何手续。该废旧轮胎加工点裂解废旧轮胎回收燃料油项目未办理任何合法手续，未经正规设计，属于非法生产加工。裂解炉设牌、无制造厂家，无出厂合格证，属于“三无产品”。

5.操作环境光线黑暗，炉体安装的温度计、压力表位置不利于操作观察，看火工所在的位置难以直接观察到炉体内压力表、温度计数据，无法炉内真实燃烧情况。

6.事故性质。经调查认定，“4.28”莫*明废旧轮胎加工点死亡事故是一起没有任何合法手续进行非法生产加工而导致的生产安全责任事故。

五、责任认定及处理意见

（一）该加工点实际控制人莫*明在没有任何合法手续的情况下，由于经济利益的驱动，私自从外地购进无生产厂家落后的废旧轮胎加工设备用晚上天黑作为掩饰，进行非法加工废旧轮胎提取轮胎碳粉、轮胎油、金属钢丝，并导致两人死亡。莫*明对事故的发生负全部责任；

（二）该加工点地处偏僻、三面环山、树林茂密，并且利用夜间作业刻意逃避监管。龙圩镇国土规建环保安监站及四合村村委对该隐蔽加工点发现，建议由纪委监委调查处理。

六、事故防范措施

“4.28”莫*明废旧轮胎加工点死亡事故的发生，给人民生命财产造成了较大损失，教训深刻，为防止类似事故的再发生，防患于未然，应做好面工作：

1.属地镇政府要加强对辖区内的排查，巡查工作，并发动广大村民群众，举报无证无照生产、非法生产的行为，加强与相关职能部门的沟通合做好安全防范工作。

2.相关职能部门要加强宣传工作，取缔淘汰、落后产能、工艺以及国家明令取缔的重污染小企业、小作坊、加工点，打击非法、违法生产经营

3.相关职能部门要互相配合、信息共享，打击、取缔无证、无照违法行为，防止类似事故发生。

4.各级各部门要严格落实安全生产“一岗双责”要求，督促企业落实主体责任，制订和完善各项安全生产管理制度，安全操作规程，对从业人员知识和技能培训，加强隐患排查治理力度，使安全生产责任制得到层层落实，确保安全生产。

“4.28”龙圩镇四合村废旧轮胎

加工点死亡事故调查组

2020年6月24日