天津市河北区美术学院片区城市更新项目 2˙25 一般高处坠落事故调查报告

河北区政府事故调查组

2025 年 6 月 23 日

目录

一、事故基本情况……-1-

（一）事故单位情况……-1-

（二）事故单位安全管理情况……-5-

（三）事故发生经过……-5-

（四）事故现场情况……-6-

（五）人员伤亡情况……-7-

二、事故应急处置及评估情况……-6-

（一）事故信息接报及响应情况……-7-

（二）事故现场应急处置及报告情况……-8-

三、事故原因分析……-8-

四、存在问题及整改建议……-9-

2025年2月25日13时15分左右，位于天津市河北区美术学院片区城市更新项目核心区A区F栋项目，一工人从2楼坠落，现场工人立即拨打120，经救护车送往解放军联勤保障部队第983医院，后经医院全力抢救，于15时04分宣布死亡。

2025年2月26日，区应急管理局向区委、区政府报告，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《天津市安全生产条例》的规定成立了天津市河北区美术学院片区城市更新项目“2·25”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请有关专家参与事故调查工作。

事故调查组由区应急管理局牵头，区纪委监委、区总工会、公安河北分局等相关部门组成，全面开展事故调查工作。

事故调查组坚持科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效的原则，深入开展各项调查工作。通过勘查现场和设备，询问有关当事人，查阅有关资料和记录，分析事故救援过程等，现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.上海建工集团股份有限公司（以下简称上海建工集团），成立于1998年6月15日，法定代表人杭某伟，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区福山路33号，统一社会信用代码为91310000631189305E，经营范围为境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构件的生产、经营、销售，从

事各类货物及技术的进出口业务，建筑技术开发与转让，机械设备租赁，房地产开发经营及咨询，城市基础设施的投资建设，实业投资，国内贸易（除专项规定）；对外派遣各类劳务人员（不含海员）。为天津市河北区美术学院片区城市更新项目承包单位。

2.天津市鑫城城市更新建设发展有限公司（以下简称鑫城公司），成立于2022年5月10日，法定代表人朱某，注册地址为天津市河北区鸿顺里街律纬路五马路诺德中心10号楼15层，统一社会信用代码为91120105MABMD24GXH，经营范围为建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；房地产开发经营；工程造价咨询业务；非居住房地产租赁；房屋拆迁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；规划设计管理；市场营销策划；咨询策划服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；城市绿化管理；停车场服务；广告发布；酒店管理；土地整治服务；土地使用权租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。为天津市河北区美术学院片区城市更新项目发包单位。

3.徐某山（死者），男，61岁，身份证号为130434196311117XXXX，户籍地址为河北省邯郸市魏县东代固乡张固村XXX号。无劳动合同，为上海建工集团股份有限公司临时雇用人员，事发当日安排工作为砼工。

4.朱某，男，42岁，身份证号为362201198207 23XXXX，户籍地址为天津市西青区李七庄街杨楼村金厦新都涵溪园XX号楼

X门XXX号，天津市鑫城城市更新建设发展有限公司法定代表人。

5.李某群，男，41岁，身份证号为120102198309090XXXX，户籍地址为天津市河东区卫国道彩丽园XX号楼XX门XXX号，天津市鑫城城市更新建设发展有限公司副总经理，被单位委派到天津市河北区美术学院片区城市更新项目负责施工许可证的办理、现场的安全质量管理等工作。

6.张某，男，38岁，身份证号为120105198702240XXXX，户籍地址为天津市河北区江都路昆山里XX门XX号。上海建工集团股份有限公司天津市河北区美术学院片区城市更新项目现场负责人。

7.李某颖，女，33岁，身份证号为120110199209090XXXX，户籍地址为天津市东丽区华明街李明庄村四区市场大街北X条XX号，上海建工集团股份有限公司天津市河北区美术学院片区城市更新项目安全资料员，负责安全资料的归档，人员的教育等。

8.王某勇，男，58岁，身份证号为130322196701060XXXX，户籍地址为天津市河北区金纬路鸿基公寓X号楼XX。天津市河北区美术学院片区城市更新二次结构负责人，王某生的领导，负责天津市河北区美术学院片区城市更新二次结构供应材料，王某生负责二次结构具体施工。

9.刘某君，男，57岁，身份证号为130322796804270XXXX，户籍地址为河北省秦皇岛市昌黎县刘台庄镇中新立村XXX号。无

劳动合同，实际由上海建工集团股份有限公司天津市河北区美术学院片区城市更新项目现场负责人张某负责管理。

10.王某生，男，61岁，身份证号为132122196304 25XXXX，户籍地址为天津市河东区龙山道绿萱园XX号楼X门XX号。无劳动合同，实际为天津市河北区美术学院片区城市更新项目二次结构管理人员，上级是王某勇，死者徐某山为其从老家找的干活人员。

11.李某昌，男，43岁，身份证号为410923198109 01XXXX，户籍地址为河南省南乐县寺庄乡南丈前街XX号。天津市河北区美术学院片区城市更新项目现场调配负责人（道路疏通。用料供应等），王某生的下级班组长，死者徐某山为其班组成员。

12.董某民，男，59岁，身份证号为130434196507 07XXXX，户籍地址为河北省邯郸市魏县边马乡董骈村平安北街XX号。天津市河北区美术学院片区城市更新项目二次结构小组长，李某昌的下级，事发当日负责砌墙工作。

13.谷某山，男，64岁，身份证号为412929196008 15XXXX，户籍地址为天津市西青区梨园头村。无劳动合同，事发当时二楼铺砖工人。

14.贾某全，男，55岁，身份证号为372926197006 311XXXX，户籍地址为山东省巨野县董官屯镇贾楼行政村贾楼村XXX号。无劳动合同，事发当时二楼铺砖工人。

15.包某玲，女，44岁，事发当时吊装信号工，身份证号为220821198006l7XXXX，户籍地址为山东省陵县滋镇程家村XX号（现住址天津市北辰区小淀镇秀河花园XX号楼X门XXX）。

16.孙某铁，男，39岁，身份证号为131127198505l1XXXX，户籍地址为河北省衡水市景县安陵镇后村X号（现住址天津市西青区中北镇春光路与中北大道交口大院）。天津市东乾机械设备租赁有限公司员工，事发时为天津市河北区美术学院片区城市更新项目吊装吊车司机。

（二）事故发生单位安全管理情况

2024年4月16日，鑫城公司与上海建工集团签订了《天津市建设工程施工合同》，工程名称为河北区天津美术学院片区城市更新（历史文化街区保护）项目核心区A、B区总承包工程项目，计划开工日期：2024年4月25日，计划竣工日期：2024年12月31日。2024年12月20日，双方签订《河北区天津美术学院片区城市更新（历史文化街区保护）项目核心区A、B区总承包工程项目补充协议》，将合同竣工日期调整为2025年8月30日。

（三）事故发生经过

2025年2月25日早晨，李某昌安排死者徐某山负责天津市河北区美术学院片区城市更新项目核心区A区从事砼工工作，未安排其从事其他任务。

2025年2月25日中午午饭后12时30分左右，刘某君开始安排下午的吊装作业，吊车司机孙某铁、信号工包某玲开始进行天

津市河北区美术学院片区城市更新项目核心区 A 区 F 栋下午的吊装作业，将装有水泥的沙袋放入水泥篓从 A 区 F 栋外地面吊装至 F 栋二楼楼上平台。

监控显示死者徐某山在下午事故发生前有时出现在监控中在 F 栋外地面帮助捆绑水泥篓吊装绳索，有时消失在监控中不知去向，13 时 13 分 22 秒死者徐某山消失在工地监控中，去向不明。13 时 14 分 57 秒，监控显示死者徐某山从楼上坠落地面。

事故发生后，李某昌等众人先后赶往事发处，随后 120 赶到现场抢救后将徐某山抬上救护车送往解放军联勤保障部队第 983 医院，后经医院全力抢救，于 15 时 04 分宣布死亡。

（四）事故现场情况

事故发生在天津市河北区美术学院片区城市更新项目核心区 A 区 F 栋二层平台（图二竹竿显示位置为二楼平台坠落位置）。



（图一）



（图二）

事故现场二层平台宽度为78厘米，距离二楼地面高160厘米，距离室外一楼地面9米左右。

（五）人员伤亡情况

造成一人死亡。死者：徐某山，男，61岁，身份证号为130434196311117XXXX，户籍地址为河北省邯郸市魏县东代固乡张固村XXX号。无劳动合同，为上海建工集团股份有限公司临时雇用人员。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

区应急管理局于2025年2月25日13时50分左右接到市应急管理局值班室电话称我区发生一起高坠事故，位于天津市河北区美术学院片区城市更新项目核心区A区F栋项目，一工人从2楼坠落。接报后我局立即会同公安河北分局、区住建委、所属街

道第一时间赶赴现场展开初步取证。区应急局按照时间要求及时向市应急局值班平台、市应急局事故处和应急管理部事故直报系统报送了相关信息。

（二）事故现场应急处置及报告情况

上海建工集团及时拨打120急救电话开展救援工作，项目经理张某表示向公司汇报了事故，但并未向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门上报。鑫城公司法定代表人朱某也未向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门上报。区各有关部门应急响应迅速，现场指挥协调有力，信息流转及时，应急处置措施得当。

三、事故原因分析

事故发生后，公安部门结合现场走访和尸表检验，无法明确排除他杀、自杀。事故调查组多次对现场进行勘测，并询问了相关人员，如工地现场负责人张某，徐某山班组长李某昌，徐某山工友董某民、谷某山、贾某全、王某勇、刘某君、王某生、包某玲、孙某铁等人，但无现场目击证人，徐某山本应只负责在1楼推水泥工作，不知其因何原因上楼，无法证明徐某山上楼从事生产经营活动。针对事故现场附近高点监控，调查组多次查看，并组织多次视频复勘内部研讨会，但因视频清晰度不足无法还原事故过程，调查组成员单位多次与市区两级公安技术部门及多家第三方视频清晰度恢复公司进行视频恢复，均因原始数据较差无法恢复，

后又尝试寻求高校技术团队帮助，经高校技术团队恢复后仍无法看清现场情况。

调查组在调查期限内尝试各种努力，采用多种手段试图还原事故现场情况，但因视频清晰度不足无法还原事故过程且现场无任何目击证人，无法认定死者在事故发生时从事生产经营活动。因此，此事故无法认定为生产安全事故。

四、存在问题及整改建议

虽然此事故无法认定为生产安全事故，但调查组在事故调查中通过对上海建工集团美术学院片区城市更新项目现场负责人张某、安全资料员李某颖，鑫城公司法定代表人朱某、副总经理李某群等人进行笔录询问并调取建筑工人安全教育档案、安全技术交底表等安全资料后，发现上海建工集团存在教育培训不到位，对从业人员的安全教育培训流于形式，鑫城公司对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，发现隐患问题的能力不足等问题。涉事企业要加大整改力度，加强安全生产管理，严格落实企业安全生产主体责任。

针对涉事企业存在的上述问题，调查组调查发现河北区住建委在履行对天美工地安全生产监督管理职责过程中，存在监督检查企业落实安全生产主体责任不到位，对关键性、源头性安全风险排查不到位等问题。区住建委要强化对建筑工地的安全监管，及时有效消除系统性风险隐患。