常熟市群英针织制造有限责任公司
“9·4”一般机械伤害事故调查报告

2023年9月4日，常熟市群英针织制造有限责任公司（位于梅李镇）发生一起机械伤害事故，致一人死亡，事故造成直接经济损失约180万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第十九条规定，常熟市人民政府成立了常熟市群英针织制造有限责任公司“9·4”一般机械伤害事故调查组（以下简称：事故调查组），事故调查组由市应急局、市公安局、市总工会、梅李镇人民政府相关人员组成，并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任。

经调查认定，常熟市群英针织制造有限责任公司“9·4”一般机械伤害事故是一起因工人违章作业造成的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

常熟市群英针织制造有限责任公司（以下简称群英公司）成立于2001年1月16日，注册地址：常熟市梅李镇通港工业园良基路8号，注册资本：7960万元整，公司类型：有限责任公司，统一

社会信用代码:91320581726645 57XW,法定代表人:蒋某良,经营范围:经纬编布、家用纺织品等制造加工。

二、事故设备情况

事故圆网印花机由群英公司于2019年10月20日购买,设备型号为MBK8080B(12Y)-280。该印花机由进布、印花、烘干、出布等装置组成。

印花装置分为印花橡胶导带、圆网驱动装置、圆网印花装置、橡胶导带清洗装置以及导带整位装置。印花时,织物通过橡胶导带传送至圆网,经圆网印花后进入烘干装置。橡胶导带往复环行进而转入机肚进行清洗和整位。

三、事故发生经过

2023年9月4日10时许,群英公司维修部组织对1号圆网印花机进行维修。10时30分许,该机器维修完毕后,印花机挡车工陈某华对印花机进行开机调试。10时47分许,机器正常运转后,陈某华蹲在印花机机肚口观察机肚内导带运行状况,后跨过圆网印花机机肚外侧的不锈钢挡板并钻入印花机机肚内,陈某华上半身被卷入印花机辊轴和导带之间,导致受伤。

四、人员伤亡和直接经济损失情况

常熟市群英针织制造有限责任公司“9·4”一般机械伤害事故造成1人死亡,无人受伤。死者情况如下:

陈某华,男,50周岁,身份证号:5122**********211X,住址:重庆市**********。事故造成直接经济损失约180万元。

五、事故原因分析

(一) 直接原因

陈某华在圆网印花机运转情况下违章进入机肚区域，被卷入圆网印花机辊轴和导带之间，导致上半身被挤压受伤致死。

(二) 间接原因

1.群英公司对作业人员安全教育培训不到位，作业人员安全意识淡薄。

2.群英公司安全风险辨识不到位，未辨识出圆网印花机调试运行中存在的安全风险，缺少安全风险管控措施。

3.群英公司作业现场安全管理缺失，未及时发现并制止作业人员的违章作业行为。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一) 对有关责任人员的处理建议

蒋某，男，35岁，群英公司主要负责人。作为该公司主要负责人未履行安全生产管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除圆网印花机调试运行中存在的生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故。建议由常熟市应急管理局对其作出行政处罚。

(二) 对有关责任单位的处理建议

常熟市群英针织制造有限责任公司疏于安全生产管理工作，对作业人员安全教育培训不到位、对安全风险的辨识不到位，作业现场安全管理缺失，未及时发现并制止作业人员违章作业行为，

对事故的发生负有责任。建议由常熟市应急管理局对其作出行政处罚。

七、事故主要教训和事故防范、整改措施建议

1.常熟市群英针织制造有限责任公司要认真吸取事故教训，加强作业现场安全管理及巡查;要完善圆网印花机安全操作规程，并对相关作业人员进行专项安全教育培训,提高作业人员安全意识，杜绝违章作业行为，避免再次发生同类事故。

2.梅李镇要深刻吸取事故教训,举一反三,做好事故警示教育工作。要对辖区内印染企业开展安全生产检查，排查事故隐患，消除生产安全事故隐患，预防同类事故再次发生。

常熟市群英针织制造有限责任公司“9·4”

一般机械伤害事故调查组

2023年11月10日