江西安佳天下建工集团有限公司“3•31” 事故调查报告

2026-08-18 11:15　来源：藤县住房和城乡建设局

2026年3月31日10时10分许，在藤县东投学仕府项目10#楼发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，县人民政府成立了由县政府[illegible]社局、藤州镇政府等部门相关人员为成员组成的江西安佳天下建工集团有限公司“3·31”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问有关当事人和查阅相关资料，查明了事故发生的经过、原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，江西安佳天下建工集团有限公司“3·31”事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位情况。

1.藤县城投宏信房地产开发有限公司（以下简称城投宏信公司），类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），企业统一社[illegible]玲，成立日期：2020年11月30日，核准日期：2021年08月20日，住所：广西壮族自治区梧州市藤县藤州镇奥园桂宏达公馆-商住小区1号楼商铺101（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；物[illegible]咨询服务）；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.江西安佳天下建工集团有限公司（以下简称安佳天下公司，2023年2月17日江西省易佳实业有限公司变更为江西安佳天下建工集团有限公司[illegible]信用代码：91360829571186013E，法定代表人：张冬英，成立日期：2011年04月12日，核准日期：2024年09月13日，住所：江西省吉安市安福县[illegible]消防设施工程施工，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：园林绿化工程施工，机械设备租赁[illegible]目）。

3.江西省易通建设工程有限公司（以下简称易通公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），企业统一社会信用代码：91360829日，住所：江西省安吉市安福县平都镇步行街3号，许可项目：建设工程施工，建筑劳务分包，林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁，园林绿化工程施工，土石方工程施工，林业产品销售动）。

4.广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司（以下简称建科公司），类型：全民所有制，企业统一社会信用代码：91450107198294 63XK，2023年10月27日 ，住所：南宁市北大南路 1 7 号，许可项目：建设工程监理；单建式人防工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方件为准）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故相关人员及合同情况

莫**，男，54岁，汉族，身份证号：452*********，身份证住址：八步区*********。2026年3月8日，莫**与易通公司签订《建筑工人简易年3月8日起至工作完成之日止。莫**为外架班组杂工，该工种仅开展钢管、扣件等建筑材料转运工作，不参与脚手架搭设、拆除作业，不属于《特业特种操作证。

（三）项目建设情况

江西省易佳实业有限公司与易通公司于2021年5月30日签订藤县东投学仕府项目《劳务大清包合同》，工程地点位于广西梧州藤县田201231.72m平方米。

城投宏信公司与江西省易佳实业有限公司于2021年10月30日签订藤县东投学仕府房地产项目工程建设工程施工合同，工程内容为藤县东10#、11#、大门及地下车库工程施工，工程地点位于广西梧州藤县田寮片区控制性详细规划LT04-03-02-1#地块，总建筑面积为202781.51平方米。

2023年10月15日城投宏信公司与安佳天下公司于重新签订藤县东投学仕府房地产项目工程建设工程施工合同，工程地点位于广西梧州藤县田投学仕府房地产项目1#、2#、6#、7#、10#楼以及地下车库工程施工，总建筑面积为91785.84平方米。其中10#建筑面积为24852.94平方米，开工时

2026年3月31日，东投学仕府10#楼施工至主体十层梁板钢筋安装，10#楼第十层东单元外脚手架大部分已搭设成型，常规部位架体高出作业故发生区域架体防护高度为1.2m～1.5m，脚手板满铺，该区域外架立杆已搭设，因钢管材料未到位，所以横杆和剪刀撑还没有搭设，也没有张挂密

经核查，该项目已按要求办理施工许可等相关手续，未发现存在未批先建等违法行为。

（四）事故发生经过

2026年3月31日7点，安佳天下公司班组长赖**安排李**、莫**、吴**等外架班组人员到10#楼进行施工，莫**、吴**先去到10#楼里做安全防钢管等材料从地面吊运到10#楼10层，他们再将材料搬运到楼层边上。

10时10分左右，吴**在10#楼10层东单元作业时，听到有东西坠落到地面的声音，立即跑到响声的位置往下看，看见有个人趴在二层露台上**一起赶赴事发的二层露台，同时李**电话通知班组长赖**，施工单位安全员唐**已到事发现场开展应急处置工作。

（五）事故现场勘察情况

东投学仕府10#楼施工至主体十层梁板钢筋安装，10#楼第十层东单元外脚手架大部分已搭设成型，常规部位架体高出作业面约1.8护高度为1.2m～1.5m，脚手板满铺，该区域外架立杆已搭设，横杆和剪刀撑还没有搭设，也没有张挂密目安全网。

（六）事故造成人员伤亡情况。

事故共造成1人死亡。莫**，经医护人员现场抢救无效，于2026年3月31日死亡。

（七）直接经济损失情况

事故调查组根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)有关规定统计，事故造成直接经济损失约1105000元人民币（大写：

二、事故直接原因分析

（一）事故直接原因

现场作业人员莫**为外架班组杂工，仅负责材料搬运，不从事外架搭设作业，无高处作业特种操作证，不具备高空作业能力。该人员安全防坠落至二层露台，是造成本次高处坠落事故的直接原因。

（二）事故直接原因分析

现场作业人员莫**系外架班组杂工，本职工作仅为场内材料搬运，不涉及外架搭设等高风险作业，未取得高处作业特种操作证，缺乏高处施防范意识薄弱，未遵守现场安全管理要求，擅自进入防护设施尚未完善的外架危险区域，自身违规行为直接导致其从十层外架坠落至二层露台，是

三、事故应急处置情况

（一）应急救援和处置情况

2026年3月31日10时10分许，安佳天下公司安全员唐**到达现场，发现莫**躺在地上呈昏迷状态，随后立即拨打120急救电话，请求救援。

10时26分，救护车到达现场，医护人员马上开展救治工作，经医护人员抢救后判定莫**已无生命特征，医护人员随后拨打110报警电话。

11时07分，公安部门到达事发现场进行勘察，同时法医对死者进行初步检查，排除了刑事案件的可能。

（二）事故应急处置评估

2026年3月31日11时左右，县应急管理局、住建局、公安局、人社局、藤州镇政府等部门接到事故报告后，分别派员赶赴事故现场进行支援府及梧州市应急管理局报告。

调查组认为，事故涉及的相关部门单位在应急救援处置工作中无不当之处，未出现影响社会秩序稳定的问题，符合应急处置有关要求。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）安佳天下公司作为施工单位现场安全巡查管控不到位，对布料机周边临边存在高处坠落隐患排查治理不彻底，未落实闭环整改，未采

（二）建科公司作为项目监理单位履行安全监理责任不到位。未严格依照《建设工程安全生产管理条例》和《建设工程监理规范》（GB/T位，致使本项目未严格执行《建设工程安全生产管理条例》和《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）的相关规定。

（三）城投宏信公司作为项目工程建设单位，未对项目安全进行有效监管。

五、相关部门监管履职情况

（一）藤县住房和城乡建设局

为事故发生单位的行业属地管理部门。经调取该局有关材料，藤县住房和城乡建设局成立了安全生产和消防工作领导小组，明确相关人员2025年12月26日、2026年2月27日分别下发了《藤县住建局关于开展房屋市政工程高处坠落等三类事故隐患排查的通知》《藤县住建局关于开展房县住建局关于做好2025年岁末年初建筑工地安全防范工作的通知》《藤县住房和城乡建设局关于做好2026年春节后房屋市政工程安全复工复产工作理相关工作，该局主要负责人定期组织召开党组会议、干部职工会议，传达学习上级关于安全生产工作重要指示批示精神，并就安全生产管理工作月至2026年3月，藤县住房和城乡建设局到东投学仕府项目开展督促指导企业开展安全生产工作4次，涵盖元旦春节安全生产大检查、节后复工复产专项巡检，逐项核查项目安全标准化落实情况等，对排查隐患全部下达整改文书，明确整改标准和时限，跟踪复查、闭环销号。

（二）藤州镇人民政府

事故发生地位于藤州镇田寮社区东投学仕府项目10#楼，属地政府为藤县藤州镇人民政府。东投学仕府项目的安全生产监督管理由藤县住房管责任。经调取有关材料，藤州镇人民政府成立了安全生产委员会，明确了分工职责，落实了相关单位和人员负责安全生产管理工作。每季度召开区等开展安全生产检查工作。分别在2026年2月、3月召开了节前节后安全生产工作会议，同时对包括东投学仕府等辖区内的重大建设项目开展了安法依规作业，防范发生重特大安全生产事故。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）莫，安佳天下公司外架工人**

莫**作为现场作业人员，自我防护意识淡薄，未有效规避在高处坠落风险，擅自进入不属于自己施工区域，导致其从十层外架位置坠落至二亡，建议免除追究其责任。

（二）赖，安佳天下公司外架工班组长**

作为班组现场安全第一责任人，作业期间未落实不间断现场巡查管控，未能及时排查发现并制止工人擅自进入未完工外架区域的违章行为，第二十五条第一款第五项、第六项[1]之规定，在此事故中负有现场管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条

（三）唐，安佳天下公司藤县东投学仕府项目10#楼安全员**

作为施工现场安全生产直接管理人，未严格落实施工现场各项安全管控措施，未及时排查发现并消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共有直接管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]的规定对其进行处理。

（四）石，安佳天下公司藤县东投学仕府项目现场负责人**

作为施工现场主要负责人，对施工现场安全风险研判不足，隐患排查治理未形成闭环，未能及时消除现场各类生产安全事故隐患。违反《中次事故发生中负有重要管理责任，建议由县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[5]的规定对其进行处理。

（五）安佳天下公司

作为项目工程施工承包单位，现场安全巡查管控不到位，动态安全管控有漏洞，未及时发现布料机周边临边存在高处坠落隐患，违反《中华
故中负有管理责任，建议由县应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[7]的规定对其进行处理。

（六）建科公司

作为项目监理单位履行安全监理责任不到位，未严格依照《建设工程安全生产管理条例》和《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）实施
严格执行《建设工程安全生产管理条例》《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）的相关规定，建议由县住建局依据《建设工程安全生产管理条

（七）城投宏信公司

作为项目工程建设单位，未对项目安全进行有效监管，对此事故负有管理责任。建议由县住建局依据《建设工程安全生产管理条例》对其进

（八）藤县住房和城乡建设局

作为行业属地管理部门，对行业企业的安全生产管理不到位，未能及时发现、制止安佳天下公司在作业过程中存在违反安全生产规定的问题

（九）藤州镇人民政府

作为事故发生单位所属辖区的属地政府，对辖区内企业的安全生产属地管理不到位，未能及时发现、制止安佳天下公司在作业过程中存在违
书面检讨。

七、事故主要教训

本次事故的发生，充分暴露出项目参建各方安全责任虚化、现场管控松散、安全教育流于形式、人员动态管理缺失等深层次、基础性管理漏

（一）施工企业、监理企业安全生产主体责任虚化

施工单位未严格落实安全生产全员责任制，日常隐患排查不深入，不及时制止习惯性违章行为，企业安全管理体系未能有效运转。监理企业
到位等问题发现不及时、督促整改不彻底，未能有效发挥监督制衡作用。

（二）三级安全教育培训落实不到位

项目三级安全教育及班前交底针对性不强，存在培训内容笼统、班前交底培训走过场等问题。未结合各工种作业风险开展精准安全教育培训
识不强，为事故发生埋下根源性隐患。

（三）现场安全员、班组长岗位履职不到位

班组长作为现场第一道安全关口履职不力，对不规范操作未及时发现和制止。现场安全员安全监管责任落实不严，对现场违章行为发现不及

（四）从业人员身心健康动态管理不到位，人员风险管控存在盲区

项目对作业人员身心健康、精神状态、身体状态动态管理不严，未建立人员状态排查提醒机制，对一线作业人员身心状态研判不
存在明显短板。

八、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严防同类似事故重复发生，现提出以下防范和整改措施：

（一）深刻汲取事故教训，举一反三，开展隐患排查整治

全县各部门、园区、乡镇政府及有关企业要牢固树立安全发展理念。坚守“安全第一、预防为主、综合治理”方针，坚持人民至上、生命至

（二）压实生产经营单位安全生产主体责任

企业是生产经营活动的主体，是安全生产工作责任的直接承担主体，应当依照法律、法规规定，履行的安全生产法定职责和义务。应当建立
期组织开展安全检查，统一协调管理承包、承租单位安全生产工作，及时发现、治理和消除本单位安全事故隐患；依法组织从业人员参加安全生产
险、危害因素、防范措施和事故应急措施，教育职工自觉承担安全生产义务；应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的
人员行为异常导致事故发生。

（三）强化行业主管部门安全生产监管责任，筑牢安全生产防线

负有安全生产监管责任的部门和属地乡镇人民政府必须按照安全生产“三管三必须”原则，切实开展安全生产监督检查和执法检查工作，依
过程中，密切关注企业的安全生产教育、安全生产措施落实情况，及时督促企业落实安全生产措施，为促进我县经济社会持续健康发展创造和谐的

附件：脚注法律条文

脚注法律条文

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理操作规程的行为。《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限故的，暂停或吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[8]《建设工程安全生产管理条例》第五十七条：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停律、法规和工程建设强制性标准实施监理。

中央部门网站 省（区市）政府网站 自治区各部门网站 自治区各市网

网站地图 联系我们

主办：藤县人民政府办公室

地址：广西藤县藤州镇登俊路57号 邮编：543300 电话：0774-7297868（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂公网安备 45042202000020号 桂ICP备12000189号-1 网站标识码 4504220003