天峨县福源木业有限公司“3．9”一般机械伤害事故调查报告

2023-07-06 11:08　来源：天峨县应急管理局

2023年3月9日18时许，天峨县六排镇六百屯的天峨县福源木业有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失86万元。

接到事故报告后，县委、县人民政府高度重视，立即指派县应急管理局、县工信局、县公安局、县消防救援大队和六排镇等单位相关人员前场处置善后，并要求彻查事故原因和事故性质，认定事故责任，规范事故调查处理程序。2023年3月16日，天峨县人民政府根据《中华人民共和国法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，依法成立天峨县福源木业有限公司“3．9”机械卷压死亡组，对事故原因进行全面调查。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过反复现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故企业、相关人员的责任，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和情况，提出了对相关责任人和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

天峨县福源木业有限公司成立于2010年7月，注册资金：50万元，公司地址位于天峨县六排镇六百沟，具有独立法人资格，法定代表人：王香长：罗茂深，两人系夫妻关系。主要经营范围：合拼板、齿接板、柜子板、装潢条、家俱成品、半成品收购、加工、销售。

（二）事故涂胶机情况

产品名称:2700型涂胶机，最大有效涂胶机宽度2700mm，加工高度2-80mm，变频调速进料，胶辊直径为250mm（二根），天然丁清胶辊，调胶180mm（两根），胶量大小可以任意控制，底部料斗设计，不用反复添胶，省工，省胶，干净，整机全槽钢结构，配有门型护罩，配备4.0KW摆线针该涂胶机是天峨县福源木业有限公司转手买来的二手机械，事故发生后该公司于2023年3月14日将其卖给废旧收购站切割变卖，已无法找到其生产厂合格证等相关信息。（见附件图1）

（三）生产线生产情况

天峨县福源木业有限公司于2023年2月6日开展开工前准备工作，2月16日正式开工生产。此前该公司已停产停业达1年，员工于2月4日后陆来，死者黄宗军于2月6日到公司上班，具体负责2700型涂胶机操作。

（四）死者情况

死者：黄宗军，男，19**年**月17日生，汉族，广西荔浦人，家庭住址为：广西桂林市荔浦县马岭镇克新村大冲口屯，到天峨县福源木业有班后住在公司职工宿舍。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

(一)事故发生经过。2023年3月9日下午17时40许，天峨县福源木业有限公司员工准备下班打扫卫生时，受害者黄宗军在涂胶机没有停机的状手拿着抹布擦洗涂胶机，之后其右手不慎全部被涂胶机滚筒卷压，左手也被卷压一半，头颈部被拉挤撞击卡在涂胶机滚筒外，导致事故的发生。（2）

(二)事故应急救援情况。事故发生时，处在距离出事涂胶机约30米地方的车间管理人员贺必员突然听到一声吼声，便回头一看发现涂胶机出压着一只手，立即跑过来断开涂胶机电闸（当时涂胶机滚筒已被卡死停止了运转），看见受灾者黄宗军被卷入涂胶机出料口中，马上向公司老板罗“出事了！”。接着邻近的员工岑祖尚、韦健、沈绍林也闻讯赶来，并立即拨打119、120电话救援和向六排镇人民政府、应急局等单位报告事故情开始拆解涂胶机对受害者开展施救。由于涂胶机滚筒太重，又缺乏专业拆解工具，救援没有成功。18时许县消防救援大队到达现场后才将受害者从解救下来，经过120医护人员现场确认受害者黄宗军已死亡。

（三）事故应急处置及评估情况。事故发生后，县人民政府领导高度重视，县应急管理局、县公安局、县消防救援大队、县工信局、县人民排镇人民政府等相关部门人员立即赶赴现场进行应急处置。县应急管理局及时向市应急管理局报告事故情况，本次事故应急处置及时有效。在事故过程中，企业和部门人员相互配合开展应急救援，现场救援处置措施得当，无衍生事故发生，善后工作有序进行。

（四）事故善后处理情况。2023年3月10日，天峨县福源木业有限公司与死者黄宗军家属协商调解达成协议，由天峨县福源木业有限公司承偿金共计86万元，签订协议之时支付12万元，余下74万元分10期到2025年12月30日前支付完毕，对此事故善后工作得到了妥善处理，死者家定。

(五)经济损失。该起事故造成的直接经济损失为86万元。

三、事故原因分析及性质

（一）直接原因

涂胶机操作工黄宗军违反操作规程，在没有停机状态下，用手拿着抹布擦洗涂胶机，右手不慎全部被涂胶机滚筒卷压，左手也被卷压一半，拉挤撞击卡在涂胶机滚筒外从而导致事故的发生。

（二）间接原因

1.企业安全生产主体责任落实不到位，主要负责人未认真履行安全生产法定职责，安全生产意识淡薄，重生产轻安全，重效益轻安全，未按落实安全生产条件。

2.企业现场安全管理不到位，仅配置了一名兼职生产车间管理人员，该生产管理人员负责车间生产管理和一台压板机操作，对员工违章操作得到及时有效制止。

3.企业安全教育培训不到位，在复工复产前未进行员工“三级”安全教育培训合格上岗，员工安全意识淡薄，不熟悉有关的安全操作规程，操作规程操作，最终导致了事故的发生。

（三）事故性质

经调查组调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

该起事故的发生充分暴露出企业不重视安全生产工作，存在主体责任不落实，安全管理、安全教育培训不到位等问题。

天峨县福源木业有限公司安全生产主体责任落实不到位，主要负责人未履行组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程、教育和培训计划违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项规定。天峨县福源木业有限公司没有对员工进行有效的安全生产教育和培训，保悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，安排未经培训合格的员工上岗作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定。源木业有限公司配备的生产车间管理人员不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，违反了《中华人民共和国安全生二十七条第一款规定。天峨县福源木业有限公司保险管理不不到位，在复工复产后没有按照有关法律法规要求，及时为员工购买工伤保险或安全险，企业防范与应对事故能力差，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十一条第一款规定。

五、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）天峨县福源木业有限公司对事故的发生负有责任，建议由天峨县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一之规定给予立案查处。

（二）天峨县福源木业有限公司法人王香莲没有认真履行法定职责，导致生产安全事故发生，负有主要领导责任，建议由天峨县应急管理局华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项之规定给予立案查处。

（三）涂胶机操作工黄宗军违反操作规程，在没有停机状态下，用手拿着抹布擦洗涂胶机，右手不慎全部被涂胶机滚筒卷压，左手也被卷压颈部被拉挤撞击卡在涂胶机滚筒外从而导致事故的发生，负有直接责任。鉴于其在事故中已死亡，建议不予追责。

六、事故防范措施及建议

（一）深刻汲取事故教训，强化企业安全生产主体责任落实。天峨县福源木业有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，强化企业安全生产落实，特别是企业负责人要认真落实法定责任，进一步建立健全全员安全生产责任制、安全规章制度和安全操作规程，制定并实施安全生产教育划，完善应急救援预案，调整充实安全管理机构，设置安全生产管理人员，加强企业安全教育培训、隐患排查治理、现场安全管理和保险管理，坚范与应对类似事故的再次发生。

（二）深入隐患排查治理常态化工作。天峨县福源木业有限公司要全面深入开展安全风险隐患排查治理工作，加强机械设备管理和日常维修时发现与消除隐患，建立健全安全隐患排查治理台账并向员工通报隐患情况，严格落实安全防范措施，不断改善安全生产保障条件，确保企业安全

（三）加强安全生产教育培训与警示工作。天峨县福源木业有限公司要以“3.9”事故为教训，认真组织开展一次安全警示教育活动，不断防范意识。同时，认真组织开展一次全员安全生产教育培训，保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程，掌握全操作技能，了解事故应急处理措施，未经安全生产教育培训合格的员工不得上岗作业，建立健全安全培训档案。

（四）以事为鉴开展好全县工贸行业安全生产有关工作。一是加强日常安全监管。天峨县负有安全监管职责和行业领域主管部门及乡镇人民事为鉴，严格按照“属地管理”和“三管三必须”的原则，加强辖区工贸行业日常安全监管，及时发现与消除隐患问题。二是及时开展安全专项大峨县负有安全监管职责和行业领域主管部门及乡镇人民政府要及时组织开展工贸行业安全专项大检查，督促企业全面排查整改隐患，不断提升企业保障条件，严防各类事故发生。三是加强执法检查。天峨县负有安全监管职责部门要加大执法检查力度，以严执法推动企业落实安全生产主体责任

天峨县福源木业有限公司

“3．9” 机械卷压死亡事故调查组

2023年7月5日

政府网站找错

主办：广西河池天峨县人民政府 联系电话：0778-7822403

桂公网安备 45122202000018 桂ICP备18002561号-2 网站标识码 ：4512220007

微信号：texzfb