2021-02-01

平度市青岛蓝树谷商砼有限公司“7.31”一般机械伤害事故调查报告

2020年7月31日，云山镇青岛蓝树谷商砼有限公司发生一起死亡事故，造成1人死亡，直接经济损失约103万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）等法律法规的规定，平度市政府成立了由市应急管理局局长任组长，市应急管理局、公安局、总工会、人力资源和社会保障局、卫生健康局、行政审批服务局、城乡建设局、综合执法局、自然资源局、云山镇人民政府组成的事故调查组，并邀请市纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、 基本情况

（一）事故单位基本情况

青岛蓝树谷商砼有限公司2017年07月04日取得工商营业执照，属于一般建材行业，无需办理安全生产许可证。该公司位于山东省青岛市平度市云山镇园艺二路8号，企业营业执照社会信用代码91370283MA3F67WE6K，企业法人：林捷。经营范围：干粉砂浆预拌、混凝土及混凝土砖生产、销售；石子加工、销售。青岛蓝树谷商砼有限公司于2020年6月复工生产，公司共有人员4人，王洪卫担任公司主要负责人，搅拌站操作员1人，装载机司机1人，清洁工1人（负责搅拌站废料清理及场区卫生打扫）。

青岛蓝树谷商砼有限公司建立了安全生产责任制，制定了各项安全生产规章制度，明确了内容及考核标准，建立了考核和监督机制，逐级签订了安全生产目标责任书，但公司规章制度和岗位设置不符合实际需要，主要负责人和安全管理人员责任书签字人均为王洪卫。制定了搅拌站、搅拌机操作工、清洁工等安全操作规程。定期召开了安全培训会议，并根据规章制度及操作规程对欧大卫在内的工人进行了安全教育培训，清洁工欧大卫安全教育培训资料缺少岗前三级安全教育培训情况。开展了隐患排查治理工作，2020年出具搅拌筒清理作业票4张，无7月31日作业票。

（二）生产设施、设备情况

青岛蓝树谷商砼有限公司在用搅拌站有两座，一座型号为HZS50型；一座为JS1500型，发生事故的为JS1500型搅拌站。该搅拌站制造单位为山东鑫路通建设机械有限公司，出厂日期为2013年3月，出厂编号为13008，该设备为公司购买的二手设备，合格证等资料已丢失。该混凝土搅拌站主要由储料系统、计量系统、输送系统、供液系统、气动系统、搅拌系统、主楼框架、控制室等组成。搅拌系统的主要部件是搅拌主机。该站主机属于双卧轴强制式混凝土搅拌机，双卧轴强制式混凝土搅拌机主要由传动装置、缸体及衬板组件、搅拌装置、上盖及布水管装置、卸料门和润滑装置等部分组成。搅拌装置由主轴、搅拌臂、叶片、刮板等组成。搅拌装置的两根相互平行主轴上各装有多个搅拌臂，搅拌臂上布有叶片，同一主轴上相邻的搅拌臂间呈60°分布。搅拌机顶端上方左右两侧各有一个40cm*40cm的观察口，观察口上有盖板，盖板下有安全限位，任一限位动作，主机都无法正常启动，有防止灰尘溢出，保护人员安全的作用。

搅拌筒内部构造：

（三）现场勘察情况

事故现场位于青岛蓝树谷商砼有限公司JS1500型搅拌站搅拌筒内。该公司场区东西约80米，南北约60米，场区属敞开式建设，无大门、围墙，沿园艺二路东侧和北侧有两个进出口。发生事故的JS1500型搅拌站位于公司场区东南角，距料仓20米。经现场查看，JS1500型搅拌站各类安全警示标牌齐全，电器控制元件灵敏好用，安全限位、急停按钮处于正常状态。搅拌机顶端上方左右两侧观察口处于敞开状态，急停按钮处接一根电线，搅拌筒内有控制手柄和电镐，搅拌柱上缠绕手柄和电镐电缆线；搅拌筒内左侧搅拌柱上余料已清理干净，右侧搅拌柱上还附有部分余料。

（四）相关部门履职情况

云山镇政府制定了《云山镇工作区、村及有关部门安全生产监督管理职责》，印发了《云山镇2020年度安全生产监督检查工作计划》，发放了《安全常识》等宣传资料，利用微信公众号、引发明白纸等方式，开展安全宣传进村进企业，在集市等人员密集场所组织安全生产宣传教育咨询活动，编制了《云山镇危险化学品安全生产救援应急预案》等6个领域系列工作预案。根据《云山镇工作区、村及有关部门安全生产监督管理职责》职责分工，云山镇镇村建设文化服务中心负责商品混凝土、预拌砂浆等企业安全生产监督管理，负责本行业领域隐患排查治理和打非治违工作，依法查处安全生产非法违法行为和事故隐患。云山镇镇村建设文化服务中心于2020年6月28日、7月15日到青岛蓝树谷商砼有限公司进行安全监督检查2次，未发现公司存在安全隐患。

二、事故发生的经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2020年7月30日，当日清洁工欧大卫对JS1500型搅拌站搅拌桶进行了清理。7月31日，青岛蓝树谷商砼有限公司原计划停产，因料车司机李付全（非青岛蓝树谷商砼有限公司人员）到该公司搅拌站送料，公司主要负责人王洪卫安排搅拌机操作工王艳玲和装载机司机王永涛回公司过磅收料。

上午7时左右（正常上班时间为上午8点半），王艳玲和王永涛到达青岛蓝树谷商砼有限公司，随后王艳玲在准备给搅拌设备打黄油时，发现搅拌桶观察口盖子已打开，欧大卫挤在搅拌筒内，立即喊人，料车司机李付全闻声赶到后，立即拨打120急救电话。大约7点半左右120、110到场，至上午11时，欧大卫被救出，经确认已死亡。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，现场人员拨打120急救电话，急救中心立即向平度市政府报告。接报后，市应急局、公安局、城建局、消防救援大队、云山镇政府等部门赶赴现场进行应急处置，做好救援及现场保护等秩序稳控工作。

（三）法医学检验情况

法医学尸体检验鉴定书｛（平）公（刑）鉴（尸）字〔2020〕119号｝：根据尸体检验所见结合调查，欧大卫死亡原因符合受挤压胸腹部脏器损伤死亡。

（四）专家分析

因欧大卫在工作时间前单独到达搅拌站，无人员目睹具体事故经过。根据现场勘查情况推断：清洁工欧大卫在无人监护情况下违章操作，从急停按钮处接线，造成机械保护装置失效，在搅拌筒内作业时误操作造成自身被挤压致死。

三、事故人员伤亡及经济损失情况

此次事故造成1人死亡，直接经济损失约103万元。

四、事故发生原因及事发性质

（一）直接原因

经综合分析，欧大卫安全意识不强，违反操作规程中必须在主机停机后1小时左右最长不超过2小时完成清理作业、在有操作工监护情况进入搅拌桶和除操作工外其他人不得擅自启动搅拌机的要求，在未告知任何人、无人员陪同监护情况下，在超出作业时间外清理搅拌桶过程中启动搅拌机，导致身亡，是事故的直接原因。

（二）间接原因

青岛蓝树谷商砼有限公司主体责任落实不到位，安全生产管理不到位，未按要求设置安全管理人员，安全教育培训不全面，未如实记录欧大卫安全教育培训情况，未及时发现和制止欧大卫违章作业行为，是事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查取证、人员询问和事故原因分析，调查组认定，平度市青岛蓝树谷商砼有限公司“7.31”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对有关责任人员及单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

欧大卫，青岛蓝树谷商砼有限公司清洁工。在未告知任何人、无人员陪同监护情况下，违反操作规程，在清理搅拌桶过程中启动搅拌机，导致事故发生，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）行政处罚建议

1. 青岛蓝树谷商砼有限公司。安全生产主体责任落实不到位，未按要求配备安全管理人员，未如实记录员工安全教育培训情况，违反《安全生产法》第二十一条、第二十五条的规定，对事故的发生负有责任。建议平度市应急管理局依据《安全生产法》第一百零九条的规定，对青岛蓝树谷商砼有限公司以罚款人民币20万至50万元的行政处罚。

2. 王洪卫，青岛蓝树谷商砼有限公司主要负责人。负责公司全面工作，未认真履行安全生产第一责任人职责，安全生产管理工作不到位，安全培训工作不力。对事故的发生负有领导责任。建议平度市应急管理局依据《安全生产法》第九十二条的规定，对其处以上一年收入百分之三十罚款的行政处罚。

（四）其他处理意见

1. 代培波，2013年7月至今，任平度市云山镇镇村建设文化服务中心负责人。监督指导企业安全管理工作不力，安全检查流于形式，责成代培波向云山镇政府作出书面检查。

2. 尚建光，中共党员，2019年12月至今任平度市云山镇副镇长，分管镇村建设文化服务中心。镇村建设文化服务中心监督指导企业安全管理工作不力，安全检查流于形式，疏于管理，负有领导责任，由云山镇政府对尚建光予以通报批评。

六、事故防范和整改措施

为汲取此次事故的教训，防止类似事故再次发生，针对这次事故所反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施：

（一）青岛蓝树谷商砼有限公司要吸取事故教训，严格落实安全生产法律法规要求，进一步建立健全安全生产责任制，逐一明确管控层级，落实具体的责任人和管控措施，不断完善安全生产管理制度和岗位操作规程，强化入厂管理制度，加强隐患排查治理力度，加强对从业人员的安全教育培训，切实提高职工自我保护意识，提高安全防范能力，杜绝违章作业情况发生。

（二）云山镇政府要加强辖区内预拌混凝土企业和混凝土搅拌点的监督管理。加强安全检查和隐患排查治理力度，督促企业开展全员安全警示教育活动，使每一个从业人员均受到此次事故的警示教育，全面提高工人安全生产意识和杜绝违章意识。

（三）市城乡建设局要举一反三，强化全市混凝土行业的监督管理，加强安全检查和隐患排查治理力度，严厉打击各类非法违法行为；督促企业落实安全生产主体责任，强化安全施工措施，及时排查整改安全生产隐患，确保各企业安全有序运行。

平度市“7.31”青岛蓝树谷商砼有限公司一般机械伤害事故调查组

2021年1月29日

分享到: