武宣县杰东砖厂“6•20”一般物体打击事故调查报告

2025-11-04 11:20　来源：武宣县应急管理局

2025年6月20日15时许，位于武宣县二塘镇的武宣县杰东砖厂在设备调试运行过程中发生一起物体打击事故，造成2人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经武宣县人民政府批准，县杰东砖厂“6·20”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由一名县人民政府办公室副主任担任组长，县公安局、县人社急管理局、县总工会、二塘镇人民政府有关人员担任成员，全面负责事故调查工作，并邀请中国安科院5名专家参与调查。

事故调查组坚持“实事求是、科学严谨、依法依规、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复现场勘察、专家论证、调查询问，故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题提出了防范和整改措施建议。

事故调查组认定，武宣县杰东砖厂“6·20”一般物体打击事故是一起因破碎机转子部对称板锤质量限差超标，设备在运转时因转子体质量分布破裂，企业不具备安全生产条件，违章指挥，工人安全意识淡薄，导致人员死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故单位及相关人员基本概况

（一）相关单位情况

1.武宣县杰东砖厂

武宣县杰东砖厂，曾用名：武宣县金鑫新型建筑材料厂，成立于2009年3月5日，统一社会信用代码：91451323685166l5XX(1-1)；类型：企业；注册资本：200万元；法定代表人：黄*存；主要经营范围：页岩砖制造、销售；页岩土开采、加工、销售；煤炭、建筑材料销售。（依法须项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）住所：武宣县二塘镇甘岭村。2022年4月杰东砖厂停产，2022年底，黄思存将砖厂的设备作销售处

2024年11月，武宣县杰东砖厂委托中南工程设计（河南）有限公司进行武宣县杰东砖厂60万吨/年页岩加工项目方案设计。2024年11月12日杰东砖厂60万吨/年页岩矿加工项目于武宣县发展和改革局备案。该项目总体目标设计规模为60万吨/年，总投资约1200万元，占地6500平方米，页岩矿，通过绿色环保的湿法生产工艺，生产加工产品为高品质的机制砂，产品结构为可调可控的柔性生产工艺。拟开工时间：2024年12月，间：2025年3月。

2.加工生产线施工队伍

经查，事故发生加工生产线安装队伍的实际组织者为郭文臣。成员由陈池森以及陈池森临时召集的工人组成，召集的人员不固定。

2024年9月1日，武宣县杰东砖厂的投资人（同时备案为法人代表）黄*存（甲方）与郭*臣（乙方）签订《武宣县杰东砖厂砂石料加工承包合同约定甲方提供原材料（砂石）、场地、生活设施；乙方提供生产机制砂设备，砂石加工包干综合单价为20元/吨（不含税）。同时合同中约定了全生产管理职责，即：甲方指派现场管理人员，对产品安全生产、文明施工、计量、试件取样、试验进行管理，对乙方工作进行监督、检查和验收照国家劳动法律的规定，自行聘用的管理人员及生产施工人员，购买意外险和生产安全培训等。合同签订后，郭*臣便进场筹划生产线建设，并联系（事故死者之一）。由陈*森作为机制砂加工生产线安装的带班负责人组织队伍进行安装工作。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.武宣县杰东砖厂。武宣县杰东砖厂仅投资人黄*存1人在册，未配备安全管理员；未建立安全生产管理制度；将生产加工生产线发包给不具产条件的个人及其组织的队伍；未对外包队伍进行安全监管。

2.加工生产线施工队伍。加工生产线承包方为郭文臣个人，未注册单位，未配备专业技术和安全管理人员；未建立健全全员安全生产责任制产规章制度；未制定生产安全事故应急救援预案；未对操作和调试人员进行技术交底和安全教育培训；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度

理不到位，对采购的二手设备未及时进行检测评估，未对操作和调试人员进行技术交底和安全教育培训。

（三）事故相关人员情况

经查，事故发生加工生产线安装队伍的实际组织者为郭*臣。成员由陈*森以及陈*森临时召集的工人组成，召集的人员不固定。

陈*森（事故死者之一），事故发生当天由其指挥现场调试工作。

吴*延、段*（事故死者之一）、唐*才于2025年3月受陈*森邀请参加设备安装工作。

劳*、劳某为堂兄弟，均是电工，于2024年12月受邀请前往生产线进行场内电线铺设工作，截至事故发生，两人共计到现场工作四次，事故2025年6月20日两人第四次到达现场开展工作。

事故发生时，陈*森与其联系上的5名工人分别为段*、吴*廷、唐*才、劳*、劳某，共6人正在对已安装好的反击式破碎机进行调试工作。事故亡人员为：陈*森、段*，其余4名人员在本次事故中没有受伤。

经调查核实：以上事故相关人员无实际所属单位，均未签订劳动合同、缴纳社会保险和购买安全生产责任保险。

（四）加工生产线概况

黄*存与郭*臣在2024年9月1日签订了《武宣县杰东砖厂砂石料加工承包合同》，之后由郭文臣负责对加工生产线进行安装建设。

该加工生产线的建设单位是武宣县杰东砖厂，建设规模为60万吨/年页岩加工项目。生产工艺为：原矿→一级筛分→破碎→二级筛分→洗砂及统→成品储运。涉及的主要机械设备为：反击式破碎机、立轴式破碎机、振动筛、胶带运输机、振动筛、洗砂机等。

事故发生设备为生产线上安装的反击式破碎机。由陈*森和吴*（加工生产线另一股东）前往钦州陈*峰处购买。2024年9月20日该反击式破碎武宣县杰东砖厂加工生产线场地。该设备为上海东泷重型机械有限公司于2016年9月出厂的PF-1315型整形反击式破碎机，出厂编号为DL110728·机功率为200kW，整机重量为19.3t。同时，生产线上的其余设备也陆续进场。

2024年11月，郭*臣组织的队伍开始对加工生产线的设备进行安装，直到2025年5月初，设备安装完毕。2025年6月20日事故发生当天，现场装完成的反击式破碎机进行调试。

二、现场勘查概况

事故现场位于加工生产线反击式破碎机平台，反击式破碎机平台北侧为配电房，南侧为立轴冲击式破碎机平台，位于反击式破碎机平台东北侧行梯与立轴冲击式破碎机平台相连接。

反击式破碎机平台、立轴冲击式破碎机平台上和反击式破碎机安装平台下部地面散落着螺栓、石子及反击式破碎机机械零件，破碎机底座固定脱落，底座发生位移。进料腔内衬板多处脱漏，后盖板右下方被击穿。

事故发生后，反击式破碎机断裂为四部分：

第一部分：进料腔

进料腔内衬板多处脱漏，后盖板右下方被撞击出一个空洞，最大尺寸长440mm，高400mm，且进料腔与底座连接螺栓均被破坏。

第二部分：底座

底座右衬板多处脱落，右前端机盖旋转销轴及吊耳断裂，左右衬板均有明显的刮擦痕迹，原安装在底座上的转子部整体脱落，底座相对原安装明显位移，底座安装地脚螺栓均断裂。

第三部分：上机盖

上机盖右侧侧板严重变形且部分被撕裂，上机盖与底座和进料腔的连接螺栓孔多处严重变形且残余螺旋严重变形，反击板调整连杆部分折弯，脱落，左侧机盖油缸伸出且被折弯。

第四部分：转子部

转子部主要由1根主轴、4个板锤支架、8个板锤、2个轴承、1个皮带轮组成。转子部总体脱离破碎机后掉落在破碎机安装平台下方地面，且右插入地底，左端侧压在人行梯护栏，4个板锤支架中有1个支架结构碎裂且该支架上的2个板锤已破裂脱离，破裂的板锤散落于反击式破碎机安装平式破碎机平台、反击式破碎机进料腔与安装平台下方地面，其相邻的板锤支架上的1个板锤有部分碎裂，左侧轴承两端面均有磨损且偏移其原安装侧轴承端盖及内部滚柱散落在事故现场且轴承明显变形，皮带轮槽有多处损伤。

三、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2025年6月20日约14时55分，陈*森（组织和指挥者）、段*、吴*廷、唐*才、劳*、劳某共6人一起开始进行破碎机的调试工作，在现场的还口处旁观的刘*、熊*良2人。陈*森、段*、吴*廷、唐*才四人在反击式破碎机设备附近作业（其中除吴*延外其余三人都没有佩戴安全帽），劳*、劳控制室作业，调试过程由陈*森指挥调度并通过对讲机与控制室的2人进行沟通。

反击式破碎机调试开始后，陈*森通过对讲机告知劳*、劳某先通过控制台点动反击式破碎机约2秒后断电，本次点动试验确认了破碎机的旋转确的，并继续通过对讲机告知劳*、劳某可以正常开机。

2025年6月20日约15时许，劳*、劳某在收到陈*森开机指令后按下控制台运行键开关，破碎机开始逐步启动。

启动后，调试人员及旁观人员均感受到反击式破碎机有明显振动，且振动随着转速的提高不断加剧，其间伴随有破碎机转子卡顿的声响。本次分钟左右，反击式破碎机的外壳爆裂，高速旋转的转子伴随着部分零件爆裂飞出。飞出的部分零件击中了站在反击式破碎机前方的立轴冲击式破碎方3人中的陈*森、段*2人，唐*才未被击中。吴*廷站在反击式破碎机东侧通道处也未被击中。反击式破碎机爆裂后，控制系统断电，停止运行。

（二）事故救援情况

事故发生后，15时09分许唐*才和吴*廷立即上前去查看陈*森、段*的情况。15时11分许，熊*良立即拨打了120急救电话。

唐*才上前观察陈*森情况，掐了陈*森人中，经过十多分钟后陈*森有些许反应，嘴巴一直流口水，唐*才将陈*森扶坐起来。吴*廷负责查看段*情倒在地上只有一些微弱的呼吸，头部出血，嘴巴也在吐血，后脑勺有一个长约10厘米，宽约1厘米左右的伤口。约20分钟后120急救到达现场。经检查确定段*已死亡，随后120急救将受伤的陈*森送去医院进行抢救治疗，经武宣县人民医院全力抢救无效后陈*森死亡。

（三）事故信息接报情况

15时09分许，加工生产线承包方郭*臣接到现场旁观者刘*电话报告事故情况。郭*臣赶赴事故现场查看情况，15时21分通知武宣县杰东砖厂投存。

16时01分，黄*存电话向武宣县应急管理局报告事故情况。

武宣县应急管理局接报后，立即向局领导报告事故信息，同时电话通知二塘镇人民政府赶赴现场开展处置。

武宣县应急管理局主要领导立即组织业务股室人员第一时间赶赴武宣杰东砖厂开展事故应急处置及调查核实。

16时28分，武宣县应急管理局将事故信息报告县委办和县政府办。经武宣县应急管理局现场处置人员核实后，将事故信息报告来宾市应急管理

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故造成2人死亡。死亡人员为陈*森、段*。

陈*森，男，汉族，四川省成都市温江区寿安镇胜利村2组5号居民，身份证号：51012319******0613，系施工队设备安装带班负责人。

段 *，男，汉族，四川省内江市市中区白马镇居民，身份证号：51100219******2810，系施工队工人。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）等规定计算，事故造成直接经济损失人民币310万元。

（三）其他情况

根据武宣县公安局出具的《死亡情况说明》表明陈*森、段*2人在事故中受伤部位均为头部，其中：段*后枕部有一8.5*1cm的创口，深达颅骨折，颅骨有一7*2cm的凹陷，可见脑组织；陈*森受伤部位位于右耳北侧头部。

五、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

经现场勘察、调查取证、综合分析，认定导致此次事故发生的直接原因如下：

1.设备的不安全状态。事故设备从购买到安装再到调试前都未经检测评估；破碎机转子部对称板锤质量限差超标；反击式破碎机因转子体质均，导致反击式破碎机在高速旋转时发生破裂；是事故发生的直接原因。具体分析如下：

事故调查组对残余板锤进行复核称重，分别对8块板锤进行编号（编号：1-1、1-2、2-1、2-2、3-1、3-2、4-1、4-2）；其中1#和3#是对称位和4#是对称位置。由于3#板锤已经分解难以复原，现场对1、2、4号进行称重，2#板锤总重485 kg，4#板锤总重497kg，根据JB/T6993-2017《击式破碎机》第4.9条的规定：对称位置的板锤的重量差不应大于0.25kg。该破碎机2#与4#板锤重量差为12kg，超过标准要求重量差限制的48倍置重量差过大，导致板锤动静平衡不均匀，引起异常的机械振动，轴承损坏、地脚螺栓等受力部件剪断，最终引起设备爆裂解体。该破碎机因转子布不均，在高速旋转时产生离心力所引起的较强激振力导致设备发生剧烈振动是设备破坏并引发后续事故的直接原因。

2.人的不安全行为。作业人员安全意识淡薄，反击式破碎机现场指挥、操作调试人员未佩戴安全帽上岗，违规操作，也是造成事故的直接原因之

（二）事故间接原因分析

1.武宣县杰东砖厂不具备安全生产条件，安全生产管理及履职均不到位。武宣县杰东砖厂未配备安全管理员；未建立安全生产规章制度；将生产线发包给不具备安全生产条件的个人及其组织的队伍；未对外包队伍进行安全监管。

2.承包方郭*臣及其队伍不具备安全生产条件，安全管理混乱。未配备专业技术和安全管理人员；未建立健全全员安全生产责任制和安全生度；未制定生产安全事故应急救援预案；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度；安全管理不到位，对采购的二手设备未及时进行检测评估，和调试人员进行技术交底和安全教育培训。

六、对事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）对相关责任人员的处理建议

1.陈*森，承包方安装施工的带班负责人，违章指挥、违规操作，未制止现场违规操作的其他人员，对事故负有直接责任，鉴于在事故中死亡究责任。

2.郭*臣，男，46岁，加工生产线施工队伍主要负责人，未履行《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条（一）、（二）（三（五）（六）项规定的法定职责。未建立健全全员安全生产责任制；未建立健全安全生产规章制度和操作规程；未有效实施安全生产教育和培训工投入不足；未督促、检查安全生产工作；未组织制定生产安全事故应急救援预案；对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》条（一）项的规定，建议武宣县应急管理局对郭文臣实施行政处罚。

3.黄*存，男，56岁，武宣县杰东砖厂法定代表人，未履行《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条（二）、（五）项规定的法定建立健全全员安全生产责任制；未建立健全安全生产规章制度；未安排安全管理人员对发包项目进行监管；对事故发生负有领导责任，依据《中华国安全生产法》第九十五条（一）项的规定，建议武宣县应急管理局对黄思存实施行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

武宣县杰东砖厂，主体责任履行不力，未配备安全管理员；未建立安全生产规章制度；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度；自身不生产条件，违规将生产加工生产线发包给不具备安全生产条件的个人及其组织的队伍；未对外包队伍进行安全监管。对事故发生负有责任。其行为华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十条，第二十四条第二款、第四十一条第二款、第四十九条第一款，是本次事故发生的责任单位。华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）项规定，建议武宣县应急管理局对武宣县杰东砖厂实施行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

（一）深刻汲取事故教训。武宣县杰东砖厂及加工生产线施工队伍要深刻汲取事故教训，在全厂范围内开展一次各类安全风险隐患排查，落改和闭环工作。开展一次事故警示教育，提高从业人员的安全意识和自保互保能力。

（二）完善制度和责任体系建设。武宣县杰东砖厂及加工生产线施工队伍要配齐专业技术和安全管理人员；建立健全安全生产责任制度、规操作规程；督促从业人员严格遵守各项规章制度、安全技术交底及作业规程的要求。

（三）加强安全管理。武宣杰东砖厂要加强对外包单位的安全管理工作，确保外包单位具备安全生产条件，不得将生产经营项目、场所、设者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

（四）加强设备管理。武宣杰东砖厂对购置的设备加强调试前的专业检测检验与隐患排查工作，加强设备检修和维护；事故调查结束并经相意后，及时将故障设备拆除。

政府网站找错
网站地图 联系我们
主办：武宣县人民政府办公室　承办：武宣县政务服务和大数据发展局
桂公网安备 45132302000113　桂ICP备12004054号-1　网站标识码：4513230001
中国互联网违法和不良信息举报中心 China Internet Illegal Information Reporting Center 12377 www.12377.cn
武宣县互联网违法和不良信息举报平台 长按识别二维码进行举报