广西崇左市湘桂糖业有限公司“2•24”物体打击事故调查报告

2023-04-28 09:00 来源：江州区应急管理局

【字体：大 中 小】

广西崇左市湘桂糖业有限公司“2·24”物体打击事故调查报告

2023年2月24日8时36分，在江州区新和镇广西崇左市湘桂糖业有限公司发生一起物体打击事故，造成了1名拖拉机司机死亡。依据《中华人安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2023年2月26日，经江州区政府批准，成立了由常委、常务副区长胡伯麟为组长，江州区政府办、应急管理局、总工会、人社局、工信局、市公安局江州分局、新和镇政府等相关负责同志组成的市湘桂糖业有限公司“2·24”物体打击事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位和人员责任，有关责任单位和责任人员的处理建议以及事故防范和隐患整改的措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生地点：位于崇左市江州区********。

（二）事故相关单位

1.广西崇左市湘桂糖业有限公司（以下简称崇左市湘桂公司）

崇左市湘桂公司系广西湘桂糖业集团有限公司下属公司，于2001年8月31日成立，主营机制糖、生态有机肥和高科技生物制品的生产、销售榨蔗能力12000吨，年榨蔗量150万吨，年产糖量超16万吨，是全国大型制糖企业之一。该公司《营业执照》统一社会信用代码：914514*******型：有限责任公司；法定代表人：陈*；住所：崇左市江州区***；经营范围：食糖(白砂糖、赤砂糖、原糖、红糖、块糖、预包装糖)的生产，购销蓝渣、滤泥等制糖副产品的生产、购销;甘蔗来料加工服务，农制产品、煤炭、肥料、农药(危险化学品除外)、甘蔗种苗、五金交电等；注册资本：整；营业期限：2001年8月31日至2061年8月30日；登记机关：崇左市市场监督管理局；登记日期：2020年5月9日。

2.崇左市湘桂公司总经理：唐**，男，**岁，身份证号：450121******；住址：南宁市江南区*****。

（三）涉事的有关车辆

1.桂F76110货车，系涉事货车。2023年2月24日早上8时33分，货车司机将装满甘蔗的桂F76110货车开到1号翻板机后下车离开。由卸甘蔗控制员负责操控翻板机进行卸甘蔗作业。

2.方向盘式拖拉机，系当日黄新伟用于装卸甘蔗的拖拉机。

（四）事故涉及的有关人员

黄**，男，**岁，拖拉机司机，住址：江州区*******，身份证号码：452129*******。黄新伟已在本事故中死亡。

（五）事故现场勘验情况

2023年2月25日，事故调查组勘验人员对事故点进行现场勘验和查看监控视频回放，记录如下：

1.经查看监控视频回放，事故发生时间为2023年2月24日上午8时36分47秒（监控视频时间）。（见附件图2）

2.事故发生地点：位于江州区******。

3.压榨车间主要使用2台翻板机卸大货车甘蔗，涉事的桂F76110大货车使用位于前面的1号翻板机卸甘蔗；

4.涉事蔗槽深3.2米，宽5.0米。

5.蔗农自卸点处设置有“此处危险，请勿靠近”的安全警示牌。

6.事发当日，黄新伟驾驶的拖拉机为方向盘式拖拉机，车厢上部甘蔗装车方式为横向叠放，车厢后运甘蔗用的2根槽钢长度均为1.8米（见附件4）。

7.经查看监控视频回放，黄新伟在1号翻板机将要卸下甘蔗的高危时段倒车进入蔗农自卸点，从黄新伟拆下第1根槽钢至拆下第2根槽钢，用钟。

8.经查看监控视频回放，事发时，黄新伟因拆下第2根槽钢时，身体被先后从拖拉机车厢上部滚落的5捆甘蔗击中，身体失去平衡，于8时36分控视频时间）坠落至蔗槽底。

9.经查看监控视频回放，事发时，1号翻板机卸下甘蔗的时间为8时36分47秒（监控视频时间），与黄新伟坠落至甘蔗槽底的时间间隔为1秒。机卸下的十几吨甘蔗瞬间将黄新伟淹埋在蔗槽底部。

（六）勘验结论

事发当日，湘桂公司在组织2辆车辆在压榨车间卸甘蔗时，在同一工作平面的1号翻板机和其对面的自卸点拖拉机同时进行卸甘蔗作业。黄新2根槽钢时，由于拖拉机车厢满载的甘蔗突然失去槽钢托力，导致站在蔗槽边的黄新伟被从其车厢上部先后滚落的5捆甘蔗击中，其身体失去平衡，分46秒坠落至甘蔗槽底。由于同时作业，时间间隔只有1秒，黄新伟没有时间逃离，被对面1号翻板机正在卸下约十几吨甘蔗埋没。黄新伟因受伤过

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年2月24日上午，大货车司机将满载甘蔗的桂F76110大货车倒入压榨车间1号翻板机工位并于8时29分20秒下车离开大货车。卸蔗控制室于8时29分38秒启动1号翻板机，开始沿弧形轨迹匀速向上提升桂F76110大货车车头进行卸甘蔗作业。8时34分，黄新伟将拖拉机倒入1号翻板机对面并停好车。8时34分40秒，黄新伟完成拆除第1根（左侧）槽钢。8时35分00秒，黄新伟进入车厢后面，开始拆除第2根（右侧）槽钢。黄新伟在拆（右侧）槽钢瞬间，由于拖拉机车厢满载的甘蔗突然失去槽钢托力，致使5捆甘蔗从其车厢上部先后滚落，将站在甘蔗槽边缘的黄新伟击中，黄新失去平衡，于8时36分46秒坠落至甘蔗槽底。由于同时作业，时间间隔只有1秒，黄新伟没有时间逃离，被对面1号翻板机正在卸下约十几吨甘蔗埋伟因受伤过重死亡。

（二）事故应急处理情况

1.事故应急救援情况

事故发生后，现场压榨副班长吴春毅发现黄新伟跌落辅助输蔗槽，立即用对讲机报告控制操作室，按事故处理程序紧急停机。随后，立即向桂公司主要领导报告事故情况。

8时45分，公司总经理唐新阳接到报告后立即赶往事故现场，组织本公司员工进行应急救援。同时拨打120急救电话、119救援电话，并立即司和有关政府部门报告事故情况。崇左市湘桂公司根据现场救援需要，先后调度2台甘蔗夹机和组织公司员工参与现场救援，随后赶到的消防救援也进入现场参与救援。9时39分，崇左市湘桂公司领导指挥吊车将甘蔗夹机送到下面的输蔗槽，加快应急救援进度。9时55分发现被困人员黄新伟，将黄新伟抬上来后立即将其送到在一旁等候的120救护车。经现场120医生检查，黄新伟因伤势过重，已死亡。

2.事故信息上报及应急响应情况。当天9时许，在接到事故报告后，江州区委区政府高度重视，立即组织江州区应急管理局、新和镇政府、新所、江州区消防救援大队等部门的工作人员赶赴现场开展事故调查处置，同时协调做好家属思想工作，防止矛盾激化。江州区应急管理局及时将现展情况向江州区委、区政府及崇左市应急管理局汇报。

3.事故赔偿情况。2023年2月26日，在事故处置协调组的调解下，湘桂公司与黄新伟（死者）家属就赔偿问题达成一致意见，并签订了《赔偿理协议书》。事故善后处理过程中，死者家属情绪基本稳定，无过激行为。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，无其他人员受伤。据不完全统计，本次事故已造成直接经济损失115万元左右，主要为事故救援、事故经济赔偿和善用。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

事发当日，崇左市湘桂公司在组织2辆车辆在压榨车间卸甘蔗时，在同一工作平面的1号翻板机和其正对面的自卸点拖拉机同时进行卸甘蔗作伟拆下第2根槽钢时，由于拖拉机车厢满载的甘蔗突然失去槽钢托力，导致站在蔗槽边的黄新伟被从车厢上部先后滚落的5捆甘蔗击中，其身体失去8时36分46秒坠落至甘蔗槽底。由于同时作业，时间间隔只有1秒，黄新伟没有时间逃离，被对面1号翻板机正在卸下约十几吨甘蔗埋没。黄新伟因死亡。

2.间接原因

（1）崇左市湘桂公司私自增设蔗农自卸点，不符合原翻板机设计要求，给卸蔗作业留下安全隐患；

（2）崇左市湘桂公司制定的《蔗农自卸作业安全操作规程》不科学、不严谨，对卸蔗槽临边作业现场安全管理和现场指挥作业不作出规定卸蔗农违章冒险作业；

（3）崇左市湘桂公司对压榨车间现场安全管理不到位，对进入压榨车间的蔗农车辆放任自由，对进入的卸蔗车辆，没有进行现场管理和现场

（4）崇左市湘桂公司开展安全隐患排查治理不扎实、不细致，导致安全隐患得不到及时消除。

(二)事故性质

经事故调查组认定，广西崇左市湘桂糖业有限公司“2·24”物体打击事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任单位和人员的处理建议

崇左市湘桂公司私自增设蔗农自卸点，不符合原翻板机设计要求，给卸蔗作业留下安全隐患；制定的《蔗农自卸作业安全操作规程》不科谨，对卸蔗槽临边作业现场安全管理和现场指挥作业不作出规定；对压榨车间现场安全管理不到位，对进入压榨车间的蔗农车辆放任自由，对进入辆，没有进行现场管理和现场指挥；开展安全隐患排查治理不扎实、不细致，导致安全隐患得不到及时消除等原因导致了本次物体打击事故的发生湘桂公司应对本事故承担全部责任。建议由崇左市江州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律规定，对崇左市湘桂公司及相员进行相应行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为认真吸取本起事故深刻教训，杜绝类似事故发生，对事故暴露出来的问题，现提出如下防范和整改意见:

（一）江州区工信局、应急管理局要加强对重点工贸企业的安全生产大检查，监督相关企业严格落实企业全员安全生产责任制度，及时消患，防止再次发生类似事故。

（二）崇左市湘桂公司要认真开展安全生产事故警示教育。一是认真分析查摆发生这次事故的主要原因及研究修订相关安全操作规程和改进设施；二是要深刻吸取这次事故教训，立即召开公司事故警示大会，开展安全生产隐患大排查，杜绝类似事故再次发生。

（三）崇左市湘桂公司要切实加强安全生产管理工作，完善和落实企业全员安全生产责任制。要加强公司日常安全生产监督检查和考核，确项安全生产制度有效落实，坚决杜绝工人违章操作行为。

（四）崇左市湘桂公司要进一步规范和加强安全生产培训工作，保证所有作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和规程，掌握本岗位安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

崇左市湘桂糖业有限公司“2·24”物体打击事故调查组

2023年3月29日

政府网站找错

主办：崇左市江州区人民政府办公室 承办：崇左市江州区信息化工作中心

桂公网安备 45140202000128号　　桂ICP备12004173号-1　网站标识码：4514020002

微信江州区公众号