

广西藤县恒鑫制釉有限公司 “11•27”事故调查报告

2022-04-01 18:00　来源：县应急局

2021年11月27日12时左右，在广西藤县恒鑫制釉有限公司发生一起窑炉坍塌事故，造成1人死亡。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，县人民政府成立了由县政府办公室副主任吴军宗任组中和陶管中心、塘步镇人民政府等部门单位有关人员为成员的广西藤县恒鑫制釉有限公司“11·27”事故调查组（以下简称事故调查组），开展工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问有关当事人和查阅有关资提出了对事故责任单位、人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间

2021年11月27日12时许。

（二）事故发生地点

广西藤县恒鑫制釉有限公司熔块车间。

（三）事故发生单位

广西藤县恒鑫制釉有限公司。

（四）事故类别

坍塌事故。

（五）事故伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者陈仲宇，男，汉族，29岁，身份证号码为450422199206034***，住址为藤县藤州镇纯平村纯咀三组，2021年11月工。

（六）事故现场情况

事故现场为广西藤县恒鑫制釉有限公司熔块车间2#窑炉西侧（从车间门口进入，2#窑炉左侧）。11月29日，现场勘查发现：广西藤县恒鑫制相连，熔块车间内有2条窑炉，车间内的设备设施表面、车间地面有不同厚度的灰尘掩盖。2#窑炉炉体不同程度坍塌，与炉体连接的工字钢(纵向)出约2米位置的砖堆里夹杂有一对运动鞋。

（七）事故造成的直接经济损失

到目前为止，该事故已造成直接经济损失人民币壹佰万元整（￥：1000000.00）（主要为丧葬费、死亡赔偿金等）。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

事故发生单位为广西藤县恒鑫制釉有限公司（以下简称恒鑫公司）。成立于2017年10月12日，统一社会信用代码是91450422MA5MTUCF5B；由控股）；住所为梧州藤县藤州镇陶瓷产业园中和集中区A10(广西奥达佳陶瓷有限公司出租屋)；注册资本为1500万元，其中闫洪宾占股40%、刘久林料，陶瓷熔块，陶瓷原料生产销售。

2019年经市场监管部门核准，企业法定代表人变更为郜卫阳，住所变更为梧州市藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划D02-01-07#地块，投资

2020年经市场监管部门核准，企业法定代表人、执行董事兼总经理变更为闫三强，监事为闫洪宾。

（二）事故车间的建设及生产概况

2017年，广西奥达佳陶瓷有限公司租用县中和陶瓷产业园D02-01-07#地块建造厂房，原规划用途为公司仓库。恒鑫公司注册成立后，与广西同意恒鑫公司在其D02-01-07#地块厂房内设立陶瓷釉料生产线，作为广西奥达佳陶瓷有限公司的生产车间生产陶瓷釉料。

2019年，广西奥达佳陶瓷有限公司与恒鑫公司股东变动，恒鑫公司通过竞拍取得D02-01-07#地块使用权，恒鑫公司办理了土地使用手续，并得批复，得以恒鑫公司名义生产陶瓷釉料。

2021年8月份，因县域范围大面积限电，恒鑫公司不得不停产。11月份，电力供应正常，恒鑫公司进行复工复产。

（三）事故发生经过

11月22日，恒鑫公司销售经理张国平联系了原藤县艾陶制釉有限公司生产经理助理刘贵林到恒鑫公司对熔块车间窑炉进行复工复产前检查。真、李正友及新员工刘贵林在公司办公室强调了复工复产的相关事项。

11月27日，恒鑫公司开始复产。早上7时许张官真、李正友开始对煤气发生炉点火，负责生产煤气。10时许，张官真用气袋装好煤气含量指标。11时许，煤气检测结果为合格，叶益喜将煤气车间煤气分析记录表经张官真过目后，签署同意二字。接着，李正友负责刘贵林接到供气通知后，开始对熔块车间窑炉点火。此后，叶益喜、李正友、刘贵林、陈仲宇在窑炉口观察炉火及窑炉升温情况。12时左右，正友、刘贵林、陈仲宇赶紧四处逃生。在煤气发生车间控制室的张官真听到异响后，走出控制室发现熔块车间散满烟尘。当烟尘散去，叶益喜清点人的砖块掩埋在距窑炉口约2米位置。

（四）事故应急处置及救援情况

发现陈仲宇被砖块掩埋后，在场的叶益喜、李正友、刘贵林、张官真赶紧清理掩埋在陈仲宇身边的砖块，并派人拨打120向急救中心求助和120急救中心医护人员赶到现场对陈仲宇进行抢救，13时50分将陈仲宇转送到县人民医院救治。

15时30分，县中和陶管中心接到恒鑫公司的事故报告，接报后的县中和陶管中心派出工作人员会同园区警务室人员第一时间赶赴现场了解情

19时30分，县应急管理局接到县中和陶管中心报告后，分管领导及业务股室执法人员赶赴现场，了解事故发生经过及伤者医治情况，要求企初步了解情况后，向县委、县政府、县纪委作了汇报。

（五）事故善后

陈仲宇经抢救，于12月1日11时30分许宣告临床死亡。事后，经恒鑫公司与死者家属多次协商，于12月2日下午双方达成一致意见并签订了目前，善后清楚，家属情绪稳定。

三、事故发生的原因分析

经调查了解，分析研讨，调查认定：

（一）直接原因

恒鑫公司熔块车间窑炉安全防护措施不完善，炉体外边没有横向工字钢或者护板支撑炉体的耐火砖，煤气在炉内被点燃后，蓄热室耐火砖膨
原因。

（二）间接原因

1.恒鑫公司安全生产教育和培训不到位。没有严格按照法律法规的规定对从业人员进行安全生产教育和培训，特别是没有对11月新入职的员
的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，了解事故应急处理措施。

2. 恒鑫公司安全生产规章制度和操作规程不健全。在事故调查期间，未能在规定时间内提供熔块车间窑炉操作规程。

四、企业存在的问题及相关监管单位履职情况

（一）恒鑫公司存在的问题

安全生产主体责任不落实。在建设釉料生产线时，没有按照法律法规的规定，严格落实建设项目安全设施“三同时[①]”；主要负责人长期不
备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；没有制订安全生产教育和培训计划及复工复产方案，安全生产教育和培训不
制，防范化解安全风险，确保生产安全。

（二）相关监管单位履职情况

1.县应急管理局

（1）事故预防。在重要节假日、重要时段印发了当前安全生产防范工作通知，要求各企业自查自纠、加以防范。特别是针对企业岁末年初
全生产条件后，方可复工复产，防范事故发生。

（2）工贸行业安全监管。制订了工贸行业安全生产大排查大整治专项行动实施方案和安全风险分级管控体系建设实施指南，针对金属冶
理。实行业务股室日常监督检查和聘请专家诊断方式排查隐患，狠抓企业整改，推动安全生产标准化创建。2020年9月20日，依恒鑫公司申请，组
生产标准化评审，针对专家组提出的评审意见，责令恒鑫公司限期整改。2021年1月8日，对恒鑫公司整改情况进行了复查。

（3）开展普法宣传。通过开展《安全生产法》宣贯培训班和组织企业主要负责人、安全管理人员参加安全生产知识和管理能力，让企业学

2.县工信局

制订了《工信局2021年度安全生产和消防工作方案》，下发了《关于做好岁末年初春节期间安全生产工作的通知》，开展工业园区等功能
月18日，对恒鑫公司安全生产工作进行检查，指出了建设项目安全设施三同时、职业病防护设施三同时、安全生产档案管理制度不健全和消防安
产管理。

3.县中和陶管中心

一是与园区各企业签订安全生产目标管理责任书。二是组织召开安全生产工作会议。分别于1月20日、3月3日、4月13日、6月17日、9月3日
全生产隐患排查。分别于3月22日、7月20日、9月2日、11月1日对恒鑫公司进行安全生产、消防、环保检查。

4.塘步镇人民政府

一是组织召开了四个季度安全生产防范工作会议，对不同时段发生的事故进行警示教育，结合本镇的企业情况分项分类强调了存在的问题及
进行监督检查，其中2021年对恒鑫公司检查5次。

五、事故性质、责任认定及对相关责任单位、人员处理建议

（一）事故性质

经调查认定：广西藤县恒鑫制釉有限公司“11·27”事故是一起一般生产安全责任事故。

（二）事故责任及对相关责任单位、人员处理建议

1.恒鑫公司。执行国家法律法规[②]和安全生产管理[③④]不到位，导致事故发生，在此事故中负有责任。建议县应急管理局按照《中华人民共
理。

2.闫三强。恒鑫公司法定代表人，没有参加安全生产知识和管理能力资格培训，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知
中负有责任。建议县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[⑧]的规定对其进行处理。

六、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取事故教训，举一反三，防范事故发生

全县各部门、乡镇政府及有关企业要深刻汲取事故教训，树牢安全发展理念。坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针和坚持人民至上、
防范事故的发生。

（二）压实生产经营单位安全生产主体责任

各生产经营单位要严格落实企业安全生产主体责任，企业主要负责人和安全生产管理人员要在岗履职，特别是此事故中的恒鑫公司要针对事
或国家标准、行业标准等规定，落实建设项目安全设施“三同时”，建立健全全员安全生产责任制，制定并实施本公司安全生产规章制度和操作规
从业人员的安全生产教育和培训，有效提高从业人员的安全技能、安全意识和自身保护能力，没有取得相应资格的人员不得上岗作业；三要制订并
强化作业现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；四要建立健全安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度，采取技

（三）强化政府部门安全生产监管责任，扎实推进安全生产专项整治三年行动

负有安全生产监管责任的部门和属地乡镇人民政府按照安全生产“三管三必须”原则，切实开展安全生产监督检查工作，加大执法检查力度
改，实行闭环管理。同时，在执法检查过程中，发现违法违规行为，实行“零容忍”，做到“处罚一家，震慑一批”，扎实推进安全生产专项整治

中央部门网站 省（区市）政府网站 自治区各部门网站 自治区各市网

网站地图 联系我们

主办：藤县人民政府办公室

地址：广西藤县藤州镇登俊路57号 邮编：543300 电话：0774-7297868（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂公网安备 45042202000020号 桂ICP备12000189号-1 网站标识码 4504220003