当前位置：首页 > 政务公开 > 安全生产 > 安全事故调查报告

岑溪市三堡108花岗岩矿 废渣处理中心“2•25”事故调查报告

2022-05-13 10:30　来源：岑溪市应急管理局

【字体：大

2022年2月25日，岑溪市三堡108花岗岩矿废渣处理中心发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律、法规的规定,岑溪市人民
府办、应急管理局、公安局、生态环境局、自然资源局、工业和信息化局、市总工会等单位人员依法成立了岑溪市三堡108花岗岩矿废渣处理
事故调查组(以下简称事故调查组),事故调查组名单详见岑溪市人民政府办公室《关于成立岑溪市三堡108花岗岩矿废渣处理中心“2·25”事
知》(岑政办发〔2022〕19号)。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行了现场勘查、检验、取证、调
作，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，对事故的性质和责任进行了认定，对有关责任单位及人员提出了处理建议，
生的原因及存在问题，提出整改建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

(一)事故发生的时间

2022年2月25日17时30分许

(二)事故发生的地点

岑溪市三堡镇三合村岑溪市三堡108花岗岩矿废渣处理中心第二条新建生产线分离筛处

(三)事故责任单位

岑溪市三堡108花岗岩矿废渣处理中心

(四)事故类型

机械伤害

(五)事故伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者胡*勇,男,汉族,身份证号码:45242119750207****,户籍住址：广西岑溪市三堡镇沙村村双面组175-6号，岑溪
岩矿废渣处理中心

机械维修工人。

(六)事故直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币壹佰零叁万元（￥1030000.00元)，主要包括胡*勇的死亡赔偿金、丧葬费、子女抚养费、其父母的赡养费
等相关费用。

(七)事故现场概况

事故现场位于岑溪市三堡镇三合村岑溪市三堡108花岗岩矿废渣处理中心，东面为废渣处理中心入口；南面为废渣处理中心控制操作室
为矿山开采区和办公楼；北面为废渣处理中心工人宿舍和厂区入口道路。现场中心点位于该中心新建第二条生产线分离筛（俗称猪笼筛）处，
高度约5米，位于该生产线的中间位置，分离筛呈东西向分上下两级，每级设置两个分离筛，两个分离筛之间有一道约20CM的过道，过道上铺
发生的中心点在东向上级第一道分离筛处（从北向南排序），每个分离筛呈圆柱型（直径1.5米，长6米），下半圆部分设置有半圆外壳仓体将
上半圆部分裸露在外，没有设置安全防护罩，事发的第一道分离筛外壳仓体北面内遗留有黑色衣服，南面遗留有一部手机，仓体内有少量的血
离筛下面外壳仓体内遗留有一顶红色安全帽，仓体内没有血迹，事发的第一道分离筛东北角上面有一个出料漏斗，漏斗堵塞不畅，分离筛周边
道，从北面通道落到地面处遗留有一件已烂的黑色外套衣服，周边没有发现血迹和其它事故痕迹物证。

二、基本情况

（一）事故发生单位的基本情况:

事故发生单位为岑溪市三堡108花岗岩矿废渣处理中心，成立于2015年5月20日，法定代表人为林金顺，公司地址位于岑溪市三堡镇三合
故地点不在岑溪市三堡108花岗岩矿矿区内范围之内，统一社会信用代码：91450481MA5KWXQY2*(1-1)；公司类型：个人独资企业；经营范
（石、砂、土）的综合治理、再利用、深加工处理（岩石破碎、分筛、分离（干筛、水洗）处理；泥沙分筛、分离（干筛、水洗）处理；石
销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），该公司主要是对
花岗岩矿的废渣进行加工处理，目前，建立有2条机械生产线，事故发生地点在新建第二条生产线处。

（二）事故生产线的运营管理情况

事故生产线是该废渣处理中心投入新建的第二条生产线，于2021年8月份正式投入运营试生产，该生产线在建设时没有经过安全设
时”，生产线建成后该中心主要负责人林*顺口头约定（双方没有签订承包合同或协议）以产量每吨1.5元的价格将事故生产线的生产劳务及现
包给刘*亮（男，身份证号45242119810913****，岑溪市水汶镇兆阳村塘化组人），由刘*亮招聘生产线的一线工作岗位工人并落实生产工作，
人的工作安排均由刘*亮负责，2022年1月5日废渣处理中心任命林*成为生产线的安全员，负责日常的安全生产管理工作。该中心每月月底按生
算工资给刘*亮，再由刘*亮支付工资给各个岗位工人，生产线试生产2个月后，由于产量不高且生产质量差，林*顺决定将这条生产线停产整
能，并口头与原承包者刘*亮约定以83700元（也没有签订承包合同）将生产线改造工程承包给刘*亮，刘*亮承包后就找工人对生产线进行升级
1月25日废渣处理中心预支了工程款60000元给刘*亮。春节后的2月11日，刘*亮在开始设备升级改造工程收尾工作前向安全员朱*清做了汇报，
修工人辞职，刘*亮重新招聘没有高处作业资格证的胡*勇及管*杰二人入职做设备维修工人，2月13日正式上班，2月14日下午生产线升级改
成，可以进行全面试生产，试生产前林*顺同意生产线各岗位一线工人的劳务由刘*亮承包，各岗位人员招聘、安排、工资发放由刘*亮统一负
每月约60000元总工资支付给刘*亮，2月15日，经朱*清同意，刘*亮组织破碎、铲车等各岗位人员（包括胡*勇和管*杰二人设备维修人员）进
产，直至2月25日事故的发生。

（三）事故发生单位的安全生产履职情况

岑溪市三堡108花岗岩矿废渣处理中心证照齐全，建立有专门的安全生产管理机构，依法组织制定了安全生产规章制度和操作规程，组
源辨识和评估，但没有落实企业安全生产责任制，以包代管，将生产现场的管理口头承包给刘*亮，刘*亮实际是该处理中心现场安全生产管
人。安全员林*成春节放假不在岗，值班的安全员朱*清临时负责处理中心的安全生产管理工作，履职不到位，任由刘*亮自主管理，对危险作
到位，没有安排专门人员对高处作业现场进行安全管理，没有及时制止和纠正在机械设备维修作业时的违章作业和违规操作的安全生产违法行

（四）属地镇政府安全生产工作履职情况

事故发生单位岑溪市三堡108花岗岩矿废渣处理中心位于岑溪市三堡镇三合村㽗汶冲，属于岑溪市三堡镇人民政府管辖，经调取三堡镇
安全生产工作的材料，镇党委、政府明确了镇领导班子的分工，落实了专门机构和人员负责安全生产管理工作，在2021年的安全生产工作中基
委、市政府和市安委会关于安全生产工作的部署，每季度召开了安全生产工作会议，定期对辖区的企业进行安全生产检查（其中定期开展对
花岗岩矿废渣处理中心的安全生产工作检查），对存在的安全隐患问题均做到闭环管理，落实了整改措施，做到会议有签到、检查有记录、
片，安全生产工作履职情况基本到位，但安全生产工作的业务水平和检查发现安全隐患能力有待提高。

（五）事故发生的经过及事故应急处置情况

2022年2月25日8时许，承包主管刘*亮、工人胡*勇、管*杰等人来到岑溪市三堡108花岗岩矿废渣处理中心新建第二条生产线进行设备
作，刘*亮负责在生产操作室操作机械设备的开关，胡*勇和管*杰二人负责检修，16时30分左右，主管刘*亮指示对整条生产线进行试运行生产
个小时左右，胡*勇发现其中一条输送带运行不畅有故障，经检查发现输送带落砂的漏斗堵塞，他用对讲机叫刘*亮对有故障的输送带停电，
叫管*杰到生产线工具房拿工具就一人上去对漏斗进行维修，17时30分左右，郑*同（男，废渣处理中心买砂客户，广东湛江人）在宿舍旁边看
带漏斗上的维修工人跌倒就大声叫喊，刘*亮闻讯后立即将整条生产线进行关停，刘*亮、郑*同、管*杰三人先后赶到胡*勇出事地点将受伤的
来，刘*亮用手机拨打120请求救护，同时向安全员朱*清汇报事故发生的情况，朱*清接报后立即赶到现场指挥救援，并向处理中心主要负责
故发生的情况，在等不及120救护车到来的情况下，朱*清就开一辆三菱吉普车将受伤的胡*勇送岑溪市人民医院进行抢救，经医院全力抢救无
市三堡108花岗岩矿废渣处理中心主要负责人林*顺接到事故报告后，立即电话向三堡镇政府和岑溪市应急管理局等部门报告了事故发生的有关

接报后，岑溪市应急管理局、三堡镇政府的领导和工作人员以及三堡派出所的民警赶到岑溪市三堡108花岗岩矿废渣处理中心开展现场
查工作，并依职责开展事故现场的各项应急处置工作，同时要求岑溪市三堡108花岗岩矿废渣处理中心务必要做好死者的善后工作，安抚家属
会的稳定。经多方工作，2022年2月26日岑溪市三堡108花岗岩矿废渣处理中心与死者胡*勇的家属协商一致签订了赔偿协议，双方同意由岑溪
岩矿废渣处理中心赔付103万元给死者胡*勇家属，赔付款已于2月27日全部落实到位，事故的善后处置工作结束。

三、事故的原因及事故性质

（一）事故的直接原因

胡*勇在高处处理机械设备故障时不系安全绳也没有采取任何的安全防护措施，冒险作业、不慎摔倒坠落到转动的分离筛处，导致事故
了《中华人民共和国安全生产法》第57条的规定。

胡*勇处理设备故障时分离筛没有关停，导致摔倒坠落在分离筛上的胡伟勇，被转动的分离筛卷入下半部外壳仓体侧边的狭小空间碾压
部，加重了事故的后果，违反了岑溪市三堡108花岗岩矿废渣处理中心制定的《机电设备维修安全操作规程》第5点和《中华人民共和国安全生
的规定。

冒险作业、违规操作是事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因

1、无证上岗。胡*勇没有经过专门的安全教育和培训获取高处作业资格证上岗作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第30条的

2、现场安全管理不到位。刘*亮作为现场管理的直接负责人，没有安排专人对高处作业（危险作业）进行现场安全管理，确保操作规程
措施的落实，违反了《中华人民共和国安全生产法》第43条的规定。

3、安全员履职不到位。朱*清作为值班安全员没有对作业现场进行经常性检查并及时发现无证上岗、冒险作业、违规操作等安全生产违
作出处理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第46条的规定。

4、安全教育和培训不到位。新入职工人胡*勇和管*杰二人上岗前没有经过安全教育和培训并经考核合格就上岗，二人没有熟悉并遵守
章制度和安全操作规程，导致事故的发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第28条的规定。

5、企业主要负责人林*顺岗位责任制不落实，以包代管，口头将生产劳务及现场安全管理承包给刘*亮，没有落实刘*亮及其他人员的岗
反了《中华人民共和国安全生产法》第21条第（一）项、第22条及第49条第一款的规定。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定： 岑溪市三堡108花岗岩矿废渣处理中心“2·25”事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任划分及处理建议

（一）胡*勇是事故的直接责任人，由于胡*勇在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）刘*亮实际是岑溪市三堡108花岗岩矿废渣处理中心新建第二条生产线的现场直接管理人员，没有履行法定的安全生产管理职责，的事故发生，已涉嫌重大责任事故罪，依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议将刘*亮涉嫌犯罪的材料移交公安机关追究其

（三）朱*清作为岑溪市三堡108花岗岩矿废渣处理中心的值班安全员，对现场的安全管理不到位，导致事故的发生，建议岑溪市应急管华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对其进行行政处罚。

（四）林*顺作为岑溪市三堡108花岗岩矿废渣处理中心的主要负责人、法定代表人，对事故的发生负领导管理责任，建议岑溪市应急管华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定对其进行行政处罚。

（五）岑溪市三堡108花岗岩矿废渣处理中心安全生产主体责任不落实，对事故的发生负管理责任，建议由岑溪市应急管理局对该中心查处，并依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定给予行政处罚。

（六）三堡镇政府对辖区企业的安全生产管理不到位，建议岑溪市安委会领导对三堡镇政府主要领导进行警示约谈，督促其加强属地安作。

五、事故整改和防范措施

（一）按照“四不放过”原则，岑溪市三堡108花岗岩矿废渣处理中心必须加大安全生产管理力度，做好事故安全警示教育，落实对应接受相应的行政处罚；要严格执行岑溪市应急管理局的现场处置措施决定，全面排查安全隐患并落实完成整改，经审查合格批准后，方能恢作，只有严肃处理，警钟长鸣，才能举一反三，深刻吸取事故的教训。

（二）岑溪市三堡108花岗岩矿废渣处理中心要认真落实安全生产的主体责任，把安全生产工作做实做细，全面加强员工的安全生产教别是加强新入职人员和设备操作、维修人员的安全教育和培训，通过教育和培训认识到操作过程中的危险因素，全面提升员工的安全生产和防意识和能力。

（三）岑溪市三堡108花岗岩矿废渣处理中心要建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，增强事故风险防范能力。切实组织开查治理，特别是对机械设备进行检查，及时处理设备存在的隐患和问题，使机械设备的各种安全防护措施处于完好状态；同时，切实加强现场查和管理，督促工人正确使用个人劳动防护用品，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，消除各种安全事故隐患，降低企业安全风险；发现要及时消除，防止事故的再次发生。

岑溪市三堡108花岗岩矿废渣处理中心“2·25”事故调查组

2022年5月12日

主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室

桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001

网站地图