广西新权业陶瓷有限公司“1•4”事故调查报告

2015-07-21 09:05　来源：桂平市安全生产监督管理局　作者：桂平市安全生产监督管理局

广西新权业陶瓷有限公司“1•4”事故调查报告

2015年1月4日下午16点32分，位于桂平市龙门工业园的广西新权业陶瓷有限公司球磨车间发生一起安全事故，一名污水处理工疑被铲车碰撞送桂平市人民医院抢救无效，于当天下午18时左右死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《桂平市人民政府关于授权市安全生产监督管理局负责牵头组织市内一般生故调查处理的通知》（浔政发【2007】35号）的规定，桂平市安全生产监督管理局依法牵头组织市公安局、市监察局、市工信局、市总工会、龙管委会、白沙镇政府等部门单位成立了“广西新权业陶瓷有限公司1·4事故调查组”，同时邀请市检察院派员参加调查组。事故调查组通过对事察、查阅广西新权业陶瓷有限公司的有关资料，对相关人员进行询问了解，演绎事故发生经过，查清了事故发生的原因，确定了事故的性质和责任了对相关责任人员和责任单位的处理建议及防范措施建议。现将调查结果报告如下：

一、发生事故单位概况

广西新权业陶瓷有限公司位于桂平市龙门工业园，成立于2010年8月，注册资金5000万元，主要生产各种瓷片、仿古砖、抛光砖。该公司计亿元，共建25条生产线，分4期建设，全部建成后，年产建筑陶瓷12500万平方米。广西新权业陶瓷有限公司一期建设已完成，一期工程4条内墙于2010年9月开始建设，2011年9月底竣工投产，目前该公司雇请员工1000多人。

二、事故发生经过和救援情况

2015年1月4日12时30分左右，吃完中午饭的刘宏伟开着12号的铲车和李意开着15号的铲车就到原料车间铲泥沙送到球磨车间开始作业，14李意就开着15号铲车离开原料车间去休息。

16时28分左右，陈强开着18号铲车来到原料车间，他铲了一铲泥沙来到球磨车间的3号喂料机喂料。这时，刘宏伟开着12号铲车铲了一铲泥球磨车间，正准备给2号喂料机喂料，忽然，刘宏伟发现污水处理工梁大杰手里拿着一根约6米长、口径约为4公分的铁管从东向西走来，已来到3和2号喂料机之间（喂料车间的喂料机从东向西依次为：6、5、4、3、2、1号），刘宏伟立即停车，示意梁大杰先过去，但梁大杰并没有立即穿过机尽快离去，他反而倒退让铲车，刘宏伟见此，便开铲车给2号喂料机喂料。而就在拿铁管的男子倒退让刘宏伟的12号铲车时，陈强开的18号铲车喂料机喂料结束，经同车的监镑员陶小玲鉴定，铲车所铲的泥沙超量，陈强倒车摆正，便开铲车准备将多出的泥沙送回原料仓库。当陈强开着18号约4米时，铲车的右边挂到铁管的一头，铲车带着铁管将梁大杰仰面压倒在地，并发出响声。陈强听到响声后马上停车下车检查，陶小玲也跟着下发现离铲车两米多的地上梁大杰仰面躺着，正在不停的叫着痛，在他衣服上留有呕吐物，未发现有外伤，在他的右手边有一根变弯的铁管。陈强见出事了，他立刻跑去叫正在给2号喂料机喂料的刘宏伟停车下来帮救人。

陈强叫刘宏伟停车下来帮救人后，他立刻过去托着梁大杰的头，问梁大杰哪里不舒服，并安慰梁大杰说很快就有车送其去医院救治。这时，梁痛苦的呻吟着叫痛，没有说其他的话。刘宏伟下车后，见此情景，他立即打电话给铲车承包商张碧强告知出事了，并叫张碧强开车来送人去医院救刘宏伟刚给张碧强打了电话后，正在距离现场100米左右6号机巡视的车间主管苏崇辉接到有人报告后，也立刻赶到现场，他立刻给车间主任钟话，叫钟有标赶快找厂车送人去医院救治。就在苏崇辉给钟有标打了电话后2分钟，铲车承包商张碧强便开着一辆大众小车赶到现场，于是苏崇伟、陈强三人合力抱梁大杰上小车的后座，陈强坐在后座抱着梁大杰的头，张碧强和陈强便开车送梁大杰去医院抢救。当车刚开出不远，车间主任到，于是，钟有标便上小车和张碧强、陈强一起送梁大杰去桂平市人民医院抢救。

17时左右，钟有标他们送梁大杰到桂平市人民医院进行抢救。大约抢救了半个小时，抢救的主任医师出来对钟有标他们说，梁大杰经抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡

广西新权业陶瓷有限公司“1·4”事故造成一名污水处理工死亡。死者梁大杰，男，28岁，桂平市下湾镇人，已婚，育有一女，其妻正在怀孕。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1、安全观念淡薄，违规冒险作业是造成广西新权业陶瓷有限公司“1.4”安全事故的直接原因。

（1）污水处理工梁大杰在工作时间拿着6米长的铁水管穿越球磨车间铲车喂料区通道时，应当知道如此拿6米长的铁水管穿越车出车入的喂料极大的安全事故风险，但其贪图便捷，安全观念淡薄，心存侥幸，明知存在极大安全事故风险还偏要违规冒险穿越。在穿越至2号与3号喂料机区间拿的铁水管被铲车碰压后压伤其本人，发生“1.4”安全事故。

（2）铲车司机陈强开着编号为18号的大型铲车进行喂料作业时，安全观念淡薄，没有时刻警惕作业车道环境的变化而采取安全防范措施，明越喂料区通道时，依然没有避让行人，继续违规有险作业，以为不碰着行人即安全，结果却碰压着行人手拿的铁水管，造成铁水管把行人压伤致死故。

2、广西新权业陶瓷有限责任公司安全教育培训不到位，没有落实企业“三级”安全教育，从业人员安全观念淡薄，缺乏安全意识是造成“1.4故的间接原因。

经调查，该公司没有制订企业员工的安全教育培训计划，没有落实“三级”安全教育培训。只是将生产安全管理责任层层分解负责，安全培训时打包负责，公司没有依法依规进行统一的公司全员层面，各车间班组层面及岗位层面的“三级”安全培训教育，造成从业人员安全观念淡薄，缺识。在“1.4”安全事故中可谓反映得淋漓尽致，在查看事故现场监控发现，先是流水处理工安全观念淡薄要穿越车出车入的喂料区，其出发前同其他两人也没有制止，其中就有一名是车间安全管理人员，当污水处理工走到2号与3号喂料机区间时，理应2架铲车的司机都已发现了，但司机均避让至其安全离开喂料区，而是我行我素的照样操作开铲车，完全没有一点安全生产的观念和安全意识。这都与公司安全培训教育不到位，没有“三级”安全培训教育息息相关。

3、作业现场的安全管理不到位是造成“1.4”事故的又一间接原因。

经调查，球磨车间作为公司生产环节的一个重要车间，作业繁忙，却没有在重要位置设置明显的安全警示标志及安全防护，在喂料区既没有作行人标志也没有限速标志，也没有喂料区生产作业时段的禁入防护，更没有专人现场管理了，造成了任何人在任何时间都可以随时行走穿越喂料机l

4、公司安全管理缺陷是造成“1.4”安全事故的又一间接原因。

（1）公司球磨车间喂料的铲车队外包给张碧强，没有明确双方的安全管理职责，没有督促承包人张碧强落实安全管理责任，导致张碧强包而产车队的安全生产管理处于放任的状态。

（2）公司为了准确把握喂料而配比质量，违规安排配料质检监磅员在铲车驾驶室同铲车司机并排坐随车质检监磅，影响到司机的视线范围和车司机分心，生产驾驶安全存在危险因素。

5、企业场地布局不合理，堆料场至喂料机区间场地夹窄，安全视距短，也是“1.4”生产安全事故的一个客观原因。

公司堆料场与喂料区仅一墙之隔，而墙到料机口仅16米宽，6个喂料机口又排得较密，几驾大型铲车同时作业就显得场地非常夹窄，同时铲车料机均要转弯绕一个墙角，安全视距很短，车速较快，稍不注意就难免发生安全事故。

（二）事故的性质

经事故调查组综合分析，充分讨论，一致认定广西新权业陶瓷有限公司“1·4”事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

1、污水处理工梁大杰安全观念淡薄，拿6米长铁水管违规冒险穿越喂料机区间时在外力作用下被自己所拿的铁水管压伤，经抢救无效死亡“1.4”安全事故负有直接责任，因其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2、铲车司机陈强安全观念淡薄，在有人穿越喂料区时没有避让行人，违规冒险作业，碰着梁大杰拿的长铁水管，造成所碰铁水管压伤梁大杰事故负有直接责任，建议由公安机关作进一步调查处理后由公司依厂规处理并将处理情况书面报市安监局存档。

3、公司球磨车间主管苏崇辉，安全管理意识差，对作业现场存在的安全隐患未及时排查纠正，对存在的危险因素的场所设置安全警示标志和管理，对污水处理工违规冒险穿越喂料机区域不加以制止，现场管理不到位，对“1.4”生产安全事故负有现场生产安全管理的一定责任，建议由予以处理，并将处理情况报市安监局存档。

4、公司原料车间主任钟有标，没有认真落实安全生产职责，对原料堆场与喂料机区间夹窄地带安全生产疏于管理，没有组织落实设置安全警限速标志、没有制订喂料机区间安全防范措施。对“1.4”事故负有安全生产管理的重要责任，建议由公司依规予以处理，并将处理情况报市安监局

5、铲车队负责人（承包人）张碧强，包而不管，致使铲车队处于放任状态，对造成“1.4”生产安全事故负有安全管理的重要责任，建议由桂生产监督管理局依法予以行政处罚。

6、公司生产厂长李谊佑没有按有关法规要求严格落实生产厂区的全员“三级”安全培训教育，没有督促铲车队负责人张碧强落实安全管理责“1.4”事故安全管理的主要责任，建议由桂平市安全生产监督管理局依法予以行政处罚。

7、公司主要负责人严立文，没认真履行主要负责人职责，没有组织制订公司安全培训教育计划并严格组织实施，公司员工“三级”安全培训到实处，员工安全观念淡薄，缺乏安全意识。应负“1.4”生产安全事故的领导责任，建议由桂平市安全生产监督管理局依法予以行政处罚。

8、广西新权业陶瓷有限责任公司安全生产主体责任落实不到位，作为一间规模生产经营企业，没有严格执行《中华人民共和国安全生产法》定，应当设置却没有设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，没有进行公司全员“三级”安全生产教育和培训；没有建立安全生产训档案；没有有效开展安全生产隐患排查治理工作，球磨车间无安全警示防护及限速标志等安全隐患长期未得到纠正。导致公司生产厂球磨车“1.4”生产安全事故，建议由桂平市安全生产监督管理局依法予以行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

1、广西新权业陶瓷有限公司主要负责人应组织并带头学习《中华人民共和国安全生产法》等有安全生产法律法规，落实企业安全生产主体责对应公司的组织结构建立健全安全生产责任制，完善健全相关安全生产管理规章制度和操作规程。

2、广西新权业陶瓷有限公司必须加强对从业人员的安全生产教育和培训，严格执行国家安监总局有关教育培训规定，落实全员“三级”安全培训，并建立好安全生产教育和培训档案。特别是“1.4”事故后，要定时定期开展全员的安全生产教育和培训，使员工吸取血的教训，增强安念，提高生产安全自觉。

3、广西新权业陶瓷有限公司必须建立健全安全生产事故隐患排查治理制度，组织安全管理人员和技术人员组成检查组进行定期和不定期的排特别是发生“1.4”事故后，更要痛定思痛，组织开展一次全面的安全隐患大排查，对排查出的安全隐患逐一登记建档，严格按照“五落实”的要位。

4、行业管理部门和工业园区管理机构应加强对陶瓷行业的安全生产监督管理。辖区乡镇政府应加强辖区内企业的安全生产监督管理和督促指生产安全指导和服务工作，引导企业规范管理，标准化安全管理。

广西新权业陶瓷有限公司“1.4”事故调查组

2015年6月13日