附件

东煤羊草热力公司煤场钢结构煤棚建设项目“8.13”高处坠落事故调查报告

2017年8月13日8时26分，位于经济开发区兴隆山镇北区丙十街与乙二街交汇处的吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司，在进行煤场封闭煤棚钢结构施工的过程中，发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。

事故发生后，经管委会批准成立了由安监局、公安分局、纪工委、总工会、建设局组成的东煤羊草热力公司煤场钢结构煤棚建设项目“8.13”高处坠落事故调查组,并邀请区检察院派员参加。事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现场勘查、调查取证、查阅有关资料和记录、集体讨论，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、 基本情况

（一） 项目概况

项目名称：东煤公司锅炉房封闭煤棚钢结构工程

总造价：伍拾伍万元整

项目内容：封闭煤棚钢结构采购及安装

施工单位：王晓宇组织的个人承包队

监理单位：无

（二）事故相关单位情况

1. 建设单位: 吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司。(以下简称东煤热力)法定代表人: 王萍。公司地址: 经济开发区兴隆山镇北区丙十街与乙二街交汇处。类型: 有限责任公司 (自然人投资或控股)。注册资本: 壹仟万元整。成立日期: 2014 年 12 月 23 日。经营期限: 长期。经营范围: 城市供热, 管网建设与工程施工，汽车、工程机械租赁服务。

2. 施工单位: 王晓宇组织的个人承包队，由王晓宇及其临时招募的六名工人组成，通过做卷帘门的吕小龙介绍，承揽了本次事故中的钢结构施工工程。由于没有营业执照，无法开具羊草热力需要的增值税专用发票。王晓宇找到其大安市同乡董春城，借用董春城名下的吉林省建泓建筑工程有限公司 (以下简称建泓建筑) 的营业执照签订合同并为羊草热力开具发票，具体施工仍由王晓宇负责。经查，建泓建筑没有从事钢结构施工的资质，同时在本次施工中，也没有参与施工。事故发生前，董春城已将羊草热力打入建泓建筑账户的工程款扣除税金后转入王晓宇的个人账户。

（三）外部监管情况

该工程是一个相对于企业主营业务之外的独立建设项目，经开区质监站作为该项目的行业管理部门，兴隆山镇政府作为该企业的属地管理部门，分别承担行业监管职责和属地监管职责。

区纪工委对此次事故中负有行业监管职责和属地监管职责

的经开区质监站和兴隆山镇政府按照相关规定进行了相应的调查。兴隆山镇政府在大检查期间，对该企业进行了安全生产检查，履行了属地管理职责。由于东煤热力公司夏季处于停产状态，区质监站未将其列入夏季的监察计划；该建设项目位置隐蔽，并且未向质监站报监，造成质监站未能对该建设项目履行监管。

（四）行政许可情况

东煤热力的集中供热扩建锅炉房项目于2014年5月28日取得了《建设工程规划许可证》（建字第220000201400190号），其中包含锅炉房3628.24平方米、煤场780.0平方米、渣场400.4平方米三个子项。2014年7月8日东煤热力仅针对其锅炉房的3628.24平方米取得了《建设工程施工许可证》（长经建二字【2014】159号）并开工建设。由于环保部门要求对露天煤场进行封闭，2017年东煤热力在原有煤场上进行煤棚建设，该项目事先没有向质监站进行质量安全监督登记，也未取得《建设工程施工许可证》。

二、事故发生经过、应急救援及处置情况

（一）事故发生经过

2017年8月13日，工头王晓宇雇佣六名工人在东煤热力院内的煤场钢结构煤棚建设工地进行施工。约8时20分许，王晓宇在未佩戴安全防护用品的情况下，自行登上离地约10米高的棚盖，检查施工质量。由于棚顶的单层彩钢板没有完全施工完毕，固定不牢，在王晓宇行走时受力弯折，形成缺口，王晓宇

从缺口处坠下。

（二）应急救援情况

王晓宇从高处坠落后，尚有生命体征。周围工人马上拨打了120急救电话。约9时，120急救车赶到，经过紧急救治，宣布王晓宇抢救无效死亡。随后现场工人与东煤热力人员分别拨打了110报警电话。

（三）应急评估意见

经评估，在此次事故应急处置工作中，公安局和管委会各相关单位快速反应，出险及时。经开区相关部门接到信息后应急响应及时，方法措施得当，积极安抚家属。事故单位和死者家属对于王晓宇因工死亡及善后赔偿一事，均无异议，已经达成赔偿协议。家属因感情因素，拒绝进行尸检。

三、事故伤亡及直接经济损失情况

（一）事故伤亡情况

本次事故造成一人死亡。死者姓名：王晓宇，性别：男，年龄：42 ，婚姻状况：已婚，身份证号：222304197502055033，家庭住址：吉林省大安市锦华街三委六组，工作单位：无。

（二）直接经济损失

事故造成的直接经济损失约70万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

王晓宇在未佩戴安全防护用品的情况下，冒险登高，踩弯棚顶的彩钢板后，坠落至地面，伤重致死。

（二）间接原因

1. 东煤羊草热力，在施工前没有办理针对煤场的建设工程施工许可证，未向质监站报监；在施工准备中疏于管理，将钢结构施工工程发包给不具备钢结构施工资质的王晓宇组织的个人承包队；在钢结构施工过程中也未聘请监理机构对工程进行建设监理，导致事故发生。

2. 王晓宇组织的个人承包队，无钢结构施工资质，不具备安全生产条件，却冒险从事钢结构施工活动，导致事故发生。

（三）事故性质

经调查组认定，东煤羊草热力公司煤场钢结构煤棚建设项目“8.13”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及事故单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1．王晓宇，在不具备钢结构施工资质的情况下，冒险组织钢结构施工；在不具备高处作业资质、不佩戴防护用品的情况下，冒险登高作业，对事故的发生负有直接责任。因其死亡，责任不予追究。

2．金洪文，东煤热力总经理，作为公司的主要负责人，没有健全单位的安全生产责任制，没有组织制定针对外来施工人员在本单位的安全生产教育和培训计划；没有及时消除生产安全事故隐患，违反了《安全生产法》第十八条第（一）、第（三）、第（五）项之规定，建议由区安监局依据《安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，对其处上一年年收入30%的罚款

3．金德文，东煤热力副总经理。不具备相应的安全生产知识和管理能力，在进行钢结构施工前，没有审核施工单位的钢结构施工资质，也没有依法履行施工许可手续，对应其所分管工程建设工作和工地的安全工作，督促、检查不到位，没有审验现场高处作业人员的资质，没有及时消除生产安全事故隐

患。违反了《安全生产法》第二十二条第(五)项,第二十三条第一款，第二十四条第一款之规定，建议由区安监局依照《安全生产法》第九十三条之规定，暂停其与安全生产有关的资格一年，同时建议东煤热力对其免职处理。

4、梁立周，质监站负责监察的工作人员。监察工作不仔细，不全面。未能及时发现东煤热力的违法建设行为，建议由管委会分管主任对其进行诫勉谈话。

（二）对责任单位处理建议

1. 东煤热力，未健全生产安全事故隐患排查治理制度，隐患排查不到位，没有及时审验王晓宇等人的作业资质，没有及时发现王晓宇冒险登高的行为并消除事故隐患；未针对煤场办理建设工程施工许可证，违法建设；将钢结构施工工程发包给不具备钢结构施工资质的王晓宇组织的个人承包队，违反了《安全生产法》第三十八条、第四十六条之规定，对王晓宇的死亡负有管理责任，建议由区安监局依照《安全生产法》第一百零九条第(一)项之规定，对其处以罚款叁拾伍万元(350,000)的行政处罚。

2. 建泓建筑，允许王晓宇使用其营业执照，以本企业的名义承揽工程。违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条

之规定，其违法行为，由经开区建设发展局依法严肃处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）东煤热力，要切实强化安全生产主体责任，进一步落实安全生产责任制，严格履行国家各项法律法规，委托具备资质的施工单位进行施工，依法办理建筑施工许可后方可开工建设，防范类似事故再次发生。

（二）建泓建筑，要认真学习建设领域的法律法规，严格依法经营，以此次事故为教训，彻底杜绝出借营业执照的行为。

（三）区质监站，应进一步强化红线意识和忧患意识，深入开展建筑施工领域专项巡视督查工作，全面排查和治理安全生产事故隐患和薄弱环节，切实加强我区建筑施工领域安全生产监管工作。重点督查安全防护、预防高处坠落情况和规范化安全班组建设情况。

调查组成员签字:

安监局　　纪工委

公安局　　总工会

建设局

东煤羊草热力公司煤场钢结构煤棚建设项目“8.13”高处坠落事故调查组

2017年10月12日