

来宾市和顺花苑“11•29” 事故调查报告

2022-02-10 16:40 来源：来宾市兴宾区应急管理局

2021年11月29日上午08：20左右，来宾市和顺花苑8号楼8层发生1人高空坠落事故，事故造成1名施工人员当场死亡。

事故发生后，2021年12月1日来宾市安全生产委员会办公室向兴宾区人民政府发出《关于组织兴宾区和顺花苑“11·29”高处坠落事故调查的函》，兴宾区人民政府接函后高度重视，于12月2日成立了由兴宾区政府办、兴宾区城北街道办、兴宾区应急局、兴宾区住建局、兴宾区人社局、兴宾区总工会、市公安局兴宾分局组成的“11·29”事故调查组。事故调查组经过调查取证、分析研究，查清了事故原因，明确了事故责任。现将事故调查情况报告如下。

一、事故单位基本情况及项目概况

（一）事故单位基本情况

1．建设单位：广西中南房地产开发有限公司，成立于2011年01月04日，注册资本：壹仟万元整，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），地址：来宾市兴宾区盘古大道东189号，经营范围：房地产开发与经营。

2．承包单位：来宾市第一建筑工程公司，成立于1989年04月20日，注册资本：捌仟壹佰捌拾捌万圆整，类型为集体所有，地址：来宾市北二路155号，经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；起重设备安装工程专业承包壹级；防水防腐保温工程专业承包壹级；古建筑工程专业承包壹级；土石方工程专业承包贰级；建筑幕墙工程专业承包企业资质等级标准贰级；电梯安装工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；园林古建筑工程专业承包叁级；爆破与拆除工程专业承包叁级；水利水电工程施工总承包叁级；公路工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁级环保工程专业承包叁级；园林绿化工程叁级、消防设施工程专业资质叁级；消防设计与施工一体化贰级；通信工程施工总承包企业资质等级标准叁级；机电安装工程施工总承包企业资质等级标准叁级；建筑防水工程专业承包企业资质等级标准叁级；城市道路保洁服务；钢管脚手架租赁；水泥及水泥预制品、钢材销售；市政公共设施管理；城市绿化管理。

3．监理单位：广西桂新监理咨询有限责任公司，成立于2003年01月10日，注册资本：壹仟万圆整，类型为有限责任公司（自然人独资），地址：防城港市港口区行政中心区西湾大道99号欧景蓝湾3号楼23 - 01号房，经营范围：许可项目：建设工程监理；单建式人防工程监理。一般项目：招投标代理服务。

（二）项目概况

和顺花苑房地产项目位于来宾市盘古大道与中南路交叉路口西北角。2012年1月11日由来宾市发展和改革委员会核准同意开工。项目用地约34.339亩，建设9栋高层商住楼（其中25层2栋，29层3栋，33层4栋），总建筑面积146398.28平方米，其中地上建筑面积128588.28平方米（住宅建筑面积

117147.08平方米，临街商铺建筑面积11081.20平方米，其他建构筑物360平方米），地下建筑面积17810平方米为人防地下室。项目总投资为27845.39万元，其中项目资本金为10000万元。

二、事故基本情况

（一）事故经过及救援

2021年11月29日上午8时许，来宾市和顺花苑施工现场，谭某全、谭某平、韦某青、覃某珍四人搭乘罗某艳驾驶的工程电梯上至8＃楼8层进行工程垃圾清理作业，上至8层后，四人至东面B2户厨房厕所悬挑外架上进行清理工程垃圾工作，谭某全负责拉电线使用电钻清理外架木板上的杂物，覃某珍、谭某平、韦某青负责拿铁锹铲运垃圾，并用斗车运至电梯口以便用电梯运送下楼。当工程垃圾装满一车斗后，覃某珍拉斗车向电梯口走去，韦某青停下铲垃圾等待空斗车的间隙回头发现谭某全人已消失在8层悬挑外架上，韦某青当即告知覃某珍、谭某平并一起去到谭某全做工的位置，向楼下望时发现谭某全已躺在楼下。此时罗某艳驾驶电梯刚好至8层，三人立即搭乘电梯下楼。现场外架工人发现有人坠楼立即拨打120急救电话，电梯驾驶员罗某艳电话告知广西中南房地产开发有限公司现场负责人覃某，覃某从售楼部赶赴现场后拨打110报警电话并上报来宾市行业主管部门。事故发生后十多分钟，120急救医护人员到达事故现场，经现场测体确认谭某全已无生命体征，确定死亡。

（二）事故造成的人员伤亡、财产损失

这起事故造成1人当场死亡。

死者：谭某全 男，广西来宾市兴宾区良塘乡某村民委某村＊＊号，身份证号：45222619＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。

事故造成直接经济损失约壹佰贰拾伍万元（¥1250000）。

（三）事故处置情况

1．事故发生后，该项目现场施工人员拨打120急救电话，项目业主方现场负责人覃某及时拨打110报警电话并上报来宾市行业主管部门。

2．该项目业主、施工方、监理三方积极配合市公安局城北派出所开展调查，协调现场目击者、施工人员、相关管理人员接受问话。

3．事故发生后及时通知死者家属，同时做好接待、安抚家属及善后工作。

4.2021年12月1日，兴宾区人民政府在接到来宾市安委办《关于组织兴宾区和顺花苑“11·29”高处坠落事故调查的函》后，于2021年12月2日成立了由兴宾区政府办、兴宾区城北街道办、兴宾区应急局、兴宾区住建局、兴宾区人社局、兴宾区总工会、市公安局兴宾分局组成的“11·29”事故调查组，开展事故调查工作。

三、事故现场描述

（一）谭某全趴伏在8＃楼1楼东侧B2户型厨房厕所外约0.5米处，地上有大面积血迹。

（二）事后对8＃楼现场检查，从8＃楼从8层往上有悬挑外架，外架外有防护网，经目测外架防护网破损严重。

（三）8层B2户型封闭板连接厨房阳台部分断裂，暴露一方形开口，长约0.7米，宽约0.3米。

四、事故善后工作

事故发生后，广西中南房地产开发有限公司、来宾市第一建筑工程公司积极做好接待、安抚家属及各种善后工作，2021年11月30日与死者家属达成赔偿协议并已履行完毕：由来宾市第一建筑工程公司分两期赔付死者家属壹佰壹拾伍万元人民币（¥1150000），第一期协议签订当日赔偿捌拾万元人民币（¥800000），第二期死者家属提供死者后事处理材料后支付叁拾伍万元人民币（¥350000）。因购买人身意外保险得到的赔付款项归来宾市第一建筑工程公司所有，死者家属不再就此事另行主张权益。事故善后处置工作全部结束，未出现不稳定因素。

五、事故原因

（一）直接原因

8＃楼8层B2户型厨房阳台连接悬挑外架封闭板部分断裂，暴露一方形开口，导致谭某全从8层悬挑层失足坠落至1层死亡。

（二）间接原因

来宾市第一建筑工程公司贯彻落实安全生产责任制不到位，没有严格执行建筑施工的相关安全要求。一是下达停工通知后，未对施工现场进行封闭管理；二是施工现场管理未落实，安全管理人员长期脱岗。三是未能负起施工方安全职责，对违章、违法行为未能发现，对隐患点未能及时排查并整改。

广西桂新监理咨询有限责任公司监理履行职责不到位，一是施工现场管理未落实，现场监理长期脱岗；二是对违章、违法行为未能发现并制止。

六、事故性质

来宾市第一建筑工程公司落实安全生产责任制不到位，没有严格执行建筑施工安全管理制度，工程施工现场管理未落实，安全隐患排查不到位，存在的事故隐患不及时发现和消除；广西桂新监理咨询有限责任公司监理履行职责不到位，未能对违章、违法行为进行制止，存在施工现场监理脱岗情

况，导致此次事故发生。因此，这是一起生产安全责任事故。

七、事故责任

（一）主要责任

来宾市第一建筑工程公司落实安全生产责任制不到位，没有严格执行建筑施工安全管理制度，工程施工现场管理未落实，安全隐患排查不到位，存在的事故隐患不及时发现和消除。因此，来宾市第一建筑工程公司应对这起事故负主要责任。

（二）次要责任

广西桂新监理咨询有限责任公司监理履行职责不到位，未能对违章、违法行为进行制止，存在施工现场监理脱岗情况。因此，广西桂新监理咨询有限责任公司应对这起事故负监理责任。

（三）领导责任

来宾市第一建筑工程公司法人、总经理韦某华，作为项目安全第一责任人，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，致使项目现场停工后未做封闭管理、管理人员长期脱岗，未能履行项目施工方的安全责任。因此，对这起事故负有主要领导责任。

八、事故责任追究

（一）来宾市第一建筑工程公司的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）款、第二十六条第一款的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议由来宾市兴宾区应急管理局对其进行相应的行政处罚。

（二）广西桂新监理咨询有限责任公司的行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款的规定，根据《中华人民共和国建筑法》第七十六条第一款、《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第（四）款的规定，按照谁审批谁管理谁负责的原则，建议由市住建部门对其进行相应的行政处罚。

（三）来宾市第一建筑工程公司法人、总经理韦某华的行为违法了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）款的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由来宾市兴宾区应急管理局对其进行相应的行政处罚。

（四）建议来宾市第一建筑工程公司根据公司内部有关规定，对相关其他项目现场负责人、现场安全管理人员等给予相应的处罚。建议广西桂新监理咨询有限责任公司根据公司内部规定，对相关监理人员给予相应的处罚。

九、事故防范和整改措施

（一）这起事故的发生，暴露了来宾市第一建筑工程公司在建筑工程管理上存在安全管理未落实，安全隐患排查不到位，安全管理人员脱岗。因此，来宾市第一建筑工程公司要从这起事故中认真吸取教训，采取切实有效的措施，防止类似事故的发生。

1．必须严格落实安全生产责任制，执行各种安全管理制度，切实做好各种安全检查和事故隐患整改工作。

2．对本公司所有的在建项目工程进行全面的安全检查，发现问题及时整改。

3．以该事故作为典型案例，组织本公司从业人员进行学习，从这起事故中吸取教训，避免类似事故的发生。

4．进一步加强对从业人员的法律法规、岗位职责培训，提高从业人员的履职责任心、安全素质和安全意识。

5．加强各种施工现场的安全管理，杜绝违章行为，防止事故的发生。

（二）这起事故的发生，暴露了广西桂新监理咨询有限责任公司在建筑工程监管上存在安全隐患排查不到位，现场安全监管人员脱岗。因此，广西桂新监理咨询有限责任公司要从这起事故中认真吸取教训，采取切实有效的措施，防止类似事故的发生。

1．进一步加强监管人员的法律、法规、行业标准培训，提高监理履职能力。

2．以该事故作为典型案例，组织本公司从业人员进行学习，从这起事故中吸取教训，避免类似事故的发生。

以上整改措施，请来宾市第一建筑工程公司、广西桂新监理咨询有限责任公司认真组织实施，并将落实情况，以书面形式分别向来宾市住房和城乡建设局、来宾市兴宾区应急管理局、来宾市兴宾区住房和城乡建设局汇报。

来宾市和顺花苑工程项目“11·29”事故调查组

2022年1月28日

重点网站

设区市政府门户网站

县（市区）政府门户网站

市直各部门网站

网站地图 联系我们

主办：来宾市兴宾区人民政府办公室　承办：来宾市兴宾区政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45130202000103　桂ICP备14001624号　网站标识码：4513020002

扫码关注
公众号

中国互联网
违法和不良信息举报中心
12377
www.12377.cn

兴宾区互联网
违法和不良信息举报平台