上思县双利木材加工厂“9·4”一般车辆伤害事故调查报告

上思县人民政府事故调查组

2024 年 11 月

目录

一、事故基本情况.....- 1 -
（一）事故企业基本情况.....- 1 -
（二）事故发生经过.....- 2 -
（三）事故现场情况.....- 2 -
（四）天气情况.....- 3 -
（五）死亡人员死因鉴定.....- 3 -
（六）事故造成人员伤亡情况和经济损失情况.....- 3 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 3 -
（一）应急救援处置情况.....- 3 -
（二）事故应急处置评估.....- 4 -
三、事故原因及性质.....- 4 -
（一）直接原因.....- 4 -
（二）事故性质.....- 4 -
四、涉事单位存在主要问题.....- 4 -
五、地方政府及有关部门履职情况.....- 5 -
六、有关责任单位及责任人员处理建议.....- 6 -
七、事故整改和防范措施建议.....- 8 -
（一）全面落实企业安全生产主体责任.....- 8 -
（二）强化安全生产红线意识，加强对木材加工等小微企业的安全监管.....- 8 -

上思县双利木材加工厂“9·4”一般车辆伤害事故调查报告

2024年9月4日11时40分许，上思县思阳镇高加村上思县双利木材加工厂内发生一起一名工人在**驾驶电动三轮车运送木片时，因车辆失控导致自己受伤，经报120急救中心抢救无效死亡**的事故，直接经济损失85万元。

事故发生后，依据有关法律法规，上思县人民政府成立了事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由县应急管理局牵头，县林业局、公安局、人民检察院、司法局、总工会、人力资源和社会保障局以及思阳镇人民政府有关人员组成。同时邀请县纪委介入事故调查处理。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检测鉴定、综合分析、调阅有关部门档案资料等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，对事故责任单位和人员提出了处理建议和整改、防范措施。

一、事故基本情况

（一）事故企业基本情况

上思县双利木材加工厂，类型：个人独资企业，投资人：石亮珠；成立日期：2021年12月10日，经营范围：一般项目：木材收购；木材加工；木材销售（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）；企业地址：上思县思阳镇高加村委旁北面。石亮珠为上思县双利木材加工厂法定代表人和投资人，但其因病自2023年7月以来一直在桂林的医院住院治疗，故委托其亲戚石亮富临时负责管理上思县双利木材加工厂。

（二）事故发生经过

2024年9月4日11时40分许，石*富做完装车工作后准备下班，回到厂里准备吃饭，看到厂区木板打包仓库一辆装载着木板的电动三轮车（无合格证、靠背有焊接情况）停在仓库内，车上木板倒在驾驶位上。石*富意识到不对劲，走到电动三轮车前查看，发现有个女工人（覃*香）被木板和电动三轮车倾斜的靠背压在驾驶位上，颈部被电动三轮车车头卡住。石*富立即上前把压在覃*香身上的木板推开，大声呼喊来了2名厂区工人帮忙，将覃*香从电动三轮车上抱下来让其平躺在地上，但覃*香已经没有了呼吸和脉搏。石*富于2024年9月4日11时56分拨打了120急救电话和110报警电话，并打电话报告了老板石亮珠。120急救人员到达现场后，确认覃*香已经死亡，死亡原因初步考虑为窒息死亡。

（三）事故现场情况

事故发生地点位于广西上思县思阳镇高加村村委旁北面上思县双利木材加工厂内木板打包仓库，仓库内北面靠墙排列堆垛有11垛木板，东面排列堆垛有5垛木板，每垛木板高度为1.8-2

米。北面与东面堆垛的木板呈90°夹角，在夹角区域内散落有从电动三轮车上掉下来的部分木板，涉事电动三轮车从撞击点向外移出3米，电动三轮车靠背往驾驶位倾斜，与驾驶位座椅呈60°夹角。

（四）天气情况

2024 年9月4日天气实况:多云，气温 25-35℃，降雨量:无，最大风速:三级。该起事故发生在仓库内，当天天气情况对事故发生无影响。

（五）死亡人员死因鉴定

根据上思县公安局物证鉴定室9月4日出具的《关于覃*香死亡的尸表检验意见书》意见：覃*香颈部正面见大量散在搓擦伤，左手背见大面积挫伤，余体未见明显机械性暴力损伤，全身未及明显骨折征象，死亡原因初步考虑为窒息死亡。根据上思县人民医院9月9日出具的《居民死亡医学证明（推断）书》中的死亡原因为：创伤性窒息。

（六）事故造成人员伤亡情况和经济损失情况

事故造成1人死亡，死者为覃*香。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》有关规定，经统计，直接经济损失为85万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急救援处置情况

石*富于2024年9月4日11时56分拨打了120急救电话和

110报警电话，随后打电话报告了石亮珠。县应急管理局、公安局思阳派出所、思阳镇人民政府等有关部门负责同志在接到报告后均赶赴现场，做好事故调查前期处置和善后工作。石*富积极组织厂内人员现场抢救，及时拨打120，对遇难者家属开展安抚、救助等工作，石亮珠于9月4日与遇难者家属签订了《和解协议》。

（二）事故应急处置评估

在此次事故应急处置中，相关人员能及时拨打120急救电话和110报警电话，县相关部门和医疗人员能够及时赶赴现场开展应急救援处置，善后工作有序。经评估，本次事故伤员救治、应急救援、善后处理、综合协调等工作及时、有效，符合相关法律法规及事故处理工作规范要求。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

覃*香驾驶无合格证、违规焊接的电动三轮车时操作失误，冲撞到仓库内堆垛的木板上，导致电动三轮车上运载的木板惯性向前滑移，挤压自己造成窒息死亡，是此次事故发生的直接原因。

（二）事故性质

经调查认定，上思县双利木材加工厂“9·4”一般车辆伤害事故是一起生产安全责任事故。

四、涉事单位存在主要问题

上思县双利木材加工厂安全生产主体责任未落实。石亮珠，

作为上思县双利木材加工厂法定代表人和投资人，其因病自2023年7月以来一直生病在桂林的医院住院治疗，委托了石*富临时负责管理上思县双利木材加工厂，但未签订委托协议或劳务合同，未明确和落实企业安全生产管理责任。

1.未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除使用无合格证、违规焊接的电动三轮车[1]作为运载木板用车的
安全隐患[2]。

2.安全生产教育培训不到位，未能提供对覃*香安全教育培训的相关材料[3]；未有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程[4]。

五、地方政府及有关部门履职情况

思阳镇人民政府严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”工作制度，进一步明确党政领导干部安全生产工作职责，

---

[1] 《工业车辆　使用、操作与维护安全规范》(GB/T 36507-2023/ISO 21262:2020)第8.1条 未经授权，不得对车辆进行改装。第4.1.7条 当发现车辆或属具存在影响安全的损坏或其他缺陷时，应立即停止使用。作业不安全的车辆和属具未经完全修复不应投入使用。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

党委主要负责人对辖区安全生产工作负总责，政府主要责任人对安全生产负全面责任，其他领导干部对分管行业领域安全生产工作负责；建立健全安全生产责任落实工作机制，实行定期会议、一线检查等制度，2024年以来开展各类安全生产检查17次，发现安全隐患20余处，其中木材加工企业专项检查2次，发现安全隐患4处，均已督促企业完成整改。

县林业局2024年1-8月组织开展元旦、春节、端午、五一等重要节假日安全防范工作、消防安全集中除患攻坚整治大行动、安全生产治本攻坚三年行动（2024-2026年）等工作，加强本行业领域企业安全生产监管，检查企业及其项目现场共117家次，发现问题隐患7处，已责令整改完成。

县应急管理局督促各有关部门围绕安全生产治本攻坚“八大行动”和28项具体措施要求，深入推进开展全县安全生产治本攻坚三年行动（2024-2026年），推进开展企业主要负责人安全教育培训131次、4560人次，推进开展重大事故隐患判定标准宣贯68次、3753人次，持续推进开展“2个3+1”安全隐患排查治理和安全生产大检查，今年以来推动全县累计排查整改一般隐患约6500项，其中重大事故隐患18项，已整改17项，1项正在积极推进整改。

县工业和信息化局今年以来组织召开3次安全生产会议及时传达学习习近平总书记和李强总理有关安全生产工作指示、批示精神，联合属地政府深入一线企业检查30余次，出动90余人次，督促企业履行好安全生产责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，思阳镇人民政府及有关部门落实安全生产责任，依法履行安全生产工作职责。

六、有关责任单位及责任人员处理建议

1. 上思县双利木材加工厂未有效履行企业安全生产主体责任，**一是**未建立生产安全事故隐患排查治理制度，**未**及时发现并消除使用无合格证、违规焊接的电动三轮车作为运载木板用车的安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]；**二是**安全生产教育培训不到位，未能提供对覃*香安全教育培训的相关材料，未有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]、第四十四条第一款[3]，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局依法对上思县双利木材加工厂给予行政处罚。

2.石亮珠，作为上思县双利木材加工厂法定代表人和投资人

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（主要负责人），其因病自2023年7月以来一直生病在桂林的医院住院治疗，委托了石*富临时负责管理上思县双利木材加工厂，但未签订委托协议或劳务合同，未明确和落实企业安全生产管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第五条[1]的规定，对事故发生负有管理责任，建议由县应急管理局依法对上思县双利木材加工厂主要负责人石亮珠给予行政处罚。

3. 覃*香驾驶无合格证、违规焊接的电动三轮车时操作失误，冲撞到仓库内堆垛的木板上，导致电动三轮车上运载的木板惯性向前滑移，挤压自己造成窒息死亡，对事故发生负有责任，鉴于在事故中死亡，建议免予追究责任。

七、事故整改和防范措施建议

（一）全面落实企业安全生产主体责任

上思县双利木材加工厂要加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。上思县双利木材加工厂主要负责人要认真履行安全生产第一责任人责任，对本单位安全生产工作全面负责，并认真履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定的七项职责，切实落实企业安全生产主体责任。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

（二）强化安全生产红线意识，加强对木材加工等小微企业的安全监管

属地人民政府及工信、林业、应急等部门要加强事故警示教育，深刻汲取这起事故的经验教训，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则，进一步落实安全生产监管责任。重点督促木材加工等小微企业落实安全生产主体责任，加强安全生产制度建设及管理，各司其职，开展专项排查，制定整治防范措施，坚决避免类似事故重复发生。