language

凭祥市威菱红砖厂“12•19” 机械伤害事故调查报告

2025-02-17 09:45 来源：凭祥市应急管理局

【字体：大 中 小】

2024年12月19日9时许，凭祥市威菱红砖厂搅拌机岗位发生一起机械伤害事故，造成工人潘某某死亡。事故发生后凭祥市人民政府立即组织大队、市应急管理局、市人民医院等有关单位人员进行救援和处置。12月25日，市人民政府成立事故调查组对事故进行调查。经现场勘查、调取资证人等工作，事故调查组已查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，对事故的性质和责任进行了认定，提出了对事故责任者的及防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）事故发生单位基本情况

1.事故发生单位名称：凭祥市威菱红砖厂（以下简称威菱红砖厂），统一社会信用代码：91451481057503629N；类型：个人独资企业；住所凭祥镇竹山村那堪屯；经营范围：露天红砖加工、销售；成立日期：2008年10月23日；投资人为甘某某，红砖厂为甘某某于2022年8月从上一任投得来，甘某某是红砖厂的主要负责人和实际决策人；红砖厂现有从业人员30人。

2.死者潘某某，女，51岁，身份证号码：452101197301XXXXXX，住址：广西凭祥市凭祥镇竹山村那堪屯XX号。2024年10月到威菱红砖厂工作位为搅拌混料，其入厂至事故发生期间仅受过简单的口头安全教育培训；2024年12月19日事发期间穿戴围巾上岗作业。

（二）现场勘查和调查情况

1.发生事故岗位及机械情况：事故发生在威菱红砖厂生产车间搅拌机岗位。

搅拌机运行过程为：电机转动后通过皮带轮至减速机降低转速，减速机再通过联轴器和离合器连接再带动搅拌轴转动。搅拌机电机为三相机，功率45KW、转速1480转/分钟。

搅拌机联轴器轴长50cm，直径20cm，联轴器靠离合器一端有凸起约5cm的吊耳，该联轴器没有安装防护罩等安全防护装置，距离联轴器约36行的斜梯。

搅拌机危险区明显位置未设置安全警示标志。

2.文件资料检查情况：经查，凭祥市威菱红砖厂安全生产责任制不健全，安全生产规章制度和相关机械设备作业操作规程不健全；对从业人全生产教育培训不规范，无培训档案；安全隐患排查治理工作不扎实，无隐患排查治理工作记录。

二、事故发生经过和事故救援情况

2024年12月19日早上6点威菱红砖厂正常开机生产，各岗位人员正常到岗作业，班组组长陈某某提醒搅拌机岗位作业人员潘某某要注意配好的比例。9时许，潘某某因要上厕所，让负责维修机械的韦某某帮临时顶替其岗位负责控制原料配比。韦某某到达岗位后，潘某某通过斜梯离开操在行走过程中其身上的围巾被搅拌机联轴器卷入并连带人体卷入，韦某某发现后立即关闭搅拌机电源并呼喊求救。陈某某等人听到后立刻前往施救割潘某某围巾及衣服，想把人从搅拌机联轴器里救出，但未成功。同时，出纳甘某打电话向凭祥市人民医院及消防救援大队请求救援。9时29分左救援人员到达现场并将潘某某救出交给已到达现场的医护人员救治。10时41分，经凭祥市人民医院医生确认，潘某某因胸腹挤压伤，经抢救无效死亡

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成潘某某死亡。事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）的标准和规定统计，直接经济损失约90万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

搅拌机联轴器无安全防护罩，工人潘某某不安全装束，佩戴围巾，在行走过程中围巾被联轴器卷入后连带人体被卷入，是事故发生的直接原因

（二）间接原因

1.安全生产责任制落实不到位。未建立健全全员安全生产责任制，各岗位安全工作职责不明确；安全生产规章制度和操作规程不健全，未制产管理、安全检查、隐患排查治理等制度，未制定搅拌机安全操作规程，没有对工人上班作业装束进行规范。

2.事故隐患排查治理落实不到位。安全生产管理人员未经专门教育培训；主要负责人未督促、检查本单位的安全生产工作，未对搅拌机联轴部位进行安全检查，未对员工不安全装束上岗作业进行监督，导致事故隐患未能得到及时消除，也是事故发生的间接原因。

3.员工安全生产教育和培训不到位。未组织制定并实施安全生产教育和培训计划，未依法依规对员工开展安全生产教育和培训，潘某某入厂生期间仅接受过简单的口头安全教育培训，不具备本职工作所需的安全生产知识，不了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事施，不了解岗位安全责任、岗位安全操作规程。

（三）事故性质

根据事故原因分析，事故调查组认定“12·19”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）威菱红砖厂。未依法正确履行安全生产主体责任。未建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，未按要求开展安育和培训，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，搅拌机联轴器外露危险部位未设置安全防护装置，未及时发现并采取有效的防范措故隐患，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，对事故发生负有主要责任。除要求其依法承担相应的赔外，建议由凭祥市应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

（二）威菱红砖厂主要负责人甘某某。未认真履行安全生产的法定职责，未组织制定并实施安全生产规章制度，未组织制定并实施安全生产训计划，未有效督促、检查厂区安全生产工作，对搅拌机岗位安全隐患失察，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全相关规定，对事故发生负有领导责任。建议由凭祥市应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）生产经营单位要严格落实企业安全生产主体责任。

1.同类生产经营单位要深刻吸取事故教训,举一反三，认真开展安全隐患排查治理工作，同时要加强生产作业现场的安全管理，防范类似事故

2.要切实落实全员安全生产责任制规定，建立健全安全生产管理各项规章制度，强化安全风险辨识和隐患治理的能力，配备专职或兼职安全人员，做到安全生产有人管、有人抓，事故隐患能及时排查和消除。

3.切实加强安全生产教育和培训。要开展以增强从业人员安全意识、防范意识、危机意识和作业现场安全确认为重点的安全教育培训，保证具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，熟悉工作场所的危害性、危险性，熟悉掌握安全防范措施和应急处置方

（二）加大对小微企业的安全监管工作力度。

各镇、各负有安全生产监督管理职责的部门要加大对小微企业的安全监督管理工作力度，督促并推动辖区企业进一步落实安全生产主体责任全安全管理规章制度，切实开展安全教育培训，有效开展安全隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，避免类似事故再次发生。

凭祥市威菱红砖厂“12·19”事故调查组

2025年2月17日

网站地图 联系我们 地址：凭祥市友谊关大道行政中心801号

主办：凭祥市人民政府 电话：0771-8538719

桂公网安备45148102000005　桂ICP备12000470凭祥市人民政府微博边关凭祥号-1　网站标识码：4514810001