桂平船厂“8.12”事故调查报告

2014-11-13 17:19　来源：桂平市安全生产监督管理局　作者：桂平市安全生产监督管理局

2014年8月12日下午6时20分左右，在桂平船厂北1C号船台发生一起安全事故，事故造成一名安装工人从正在建造的货船尾舷坠落重伤不治身

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，以及《桂平市人民政府关于授权市监督管理局依法牵头组织市内一般安全生产事故调查处理的通知》（浔政发[2007]35号）的精神，桂平市安全生产监督管理局依法牵头组织市公安局、总工会、工信局、西山镇政府等部门单位成立了桂平船厂“8.12”事故调查组，同时邀请市检察院派员参加调查组。调查组通过对事故现场勘船厂有关安全生产管理材料，对船厂有关管理人员及事故现场目击人员和施救人员进行询问了解，调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人和责任单位的处理建议，并对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施将有关情况报告如下：

一、基本情况。

（一）桂平船厂基本情况。

桂平船厂是一家国有造船企业，始建于1960年，隶属梧州港务局。船厂位于黔、郁、浔三江交汇处的桂平城区，紧邻桂平市马骝滩枢纽船闸地7万多平方米，拥有三级一类造船资质，现有生产工人400多人，专业技术人员11人，各工种技术工人60多人。营业执照注册号450881000001营范围：钢质船舶（三级1类）制造、销售；机械的加工销售。法定代表人为厂长陆贵贤。下设有质检科、安全科、电工部、后勤部、办公室等，有中共党支部。桂平船厂有造船船台21个，其中8月12日发生事故的为北1C号船台。

进入21世纪后，桂平船厂为了生存发展，生产经营模式也向桂平其它造船民营企业看齐，生产灵活多样，生产经营以出租船台为主，兼营来料工包料等。但无论何种经营模式，取得建造船舶资质的依然是桂平船厂本身，桂平船厂必然是整个造船过程的生产安全责任主体。

（二）北1C号船台在建船舶情况。

8月12日该厂发生的安全事故船台为北1C号船台。该船台位于船厂北面，南北向，东面为郁江。船台上的在建船舶主体已经完工。船台上49.98米，宽10.8米，高3.5米，载重量为1200吨，属三级1类普通货船，正在进行焊接船舷护栏的收尾工作，“8.12”事故事发点位于船尾的船舷

（三）北1C号船台船东的基本情况。

该船台船东为桂平蒙圩人罗XX，但实际在场负责管理的是其年约64岁的父亲罗X。罗X与桂平船厂签订有落款日期为2014年4月16日的船台租和落款为2013年9月12日的安全生产管理协议书，明确了双方的权利和责任。

（四）造船电焊工头基本情况。

焊工工头李xx，男，51岁，初中文化，桂平市xx镇xx村人，2003年起进入桂平船厂做焊工，有合格的电焊特种作业资格证和焊船的焊工技书，2003年—2007年7月都是跟焊工工头做焊工，2007年8月开始至今，其成为焊工工头。焊工工头负责组建自己的队伍，但必须接受船厂的统焊工工头在船厂安全管理体系中是焊工班组长，受船厂安全科直接领导。

（五）伤亡人员李xx基本情况。

李xx，男，汉族，41岁，已婚，桂平市xx镇xx街居民，上有80多岁母亲，育有1个11岁男孩。李xx已在桂平船厂李xx电焊班工作多年，是持有作业操作资格证和电焊技术等级证的老焊工。船厂为其购买有劳动工伤保险。据事后了解到，李xx今年身体不是很好，曾多次发生无故晕倒现象，瞒不报，电焊工头李xx也无意识顾问，船厂也无组织过体检。

二、事故发生经过和事故救援情况。

2014年8月12日下午3点多开工，到下午6时20分，电焊工头李xx逐个通知收工。当时李xx正蹲在船尾船舷处进行电焊工作，李xx通知了李xx沿船舷走向楼梯，刚走几步，就听到一声响声，李xx立即转头看，发现不见了当时做工的李xx，就快步走到船尾，见到李xx已仰睡在地面上，双手朝天戴着头盔撤在旁边。李xx马上下船赶忙去扶起李xx的头，当时李xx已醒过来，约2至3分钟后，李xx想坐起来，但其自己无法坐起来，李xx马上告船厂安全部，并请示是否可以用自己的面包车直接送医院抢救，厂安全部负责人杨xx讲可以，于是，李xx和当班的工人一起用面包车将李xx送到抢救，约晚上7时40分入院。抢救至晚上11时左右不治身亡。医院诊断：一、特重型颅脑外伤；二、闭合性胸部外伤。

事故发生后，船厂向行业主管部门和安监部门报告了改起事故，并积极与死者家属沟通，及时与死者家属签订了赔偿协议，作出了赔偿，取得属的谅解，并主动积极配合事故调查组开展事故调查工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况。

该事故造成电焊工李xx一人重伤，经抢救无效死亡。造成的直接经济损失主要是抢救费用和善后赔偿费用，共计约60万元。

四、事故现场勘验情况及死者损伤情况。

事故点位于船厂北面的北1C号船台，船台南北向，船台上已完成船体工程的在建船，头南尾北。事故现场位于船尾中部，该船船尾船舷至地面米，船舷宽1.2米，船尾地面散落有较多大小不等的角铁及边角料。距离船尾约1.5米处有一个头盔，头盔外左侧有“电动车头盔”字样，头盔内家，无安全合格标志，头盔后部有一处7×10㎝的破洞，地上未见血迹。经现场施救人员指认，头盔处即为李拥军跌落点，破损的头盔正是李xx用。根据人民医院出具的24小时内入院死亡记录，李xx的死亡原因：脑干功能衰竭，死亡诊断：一、特重型颅脑外伤。1.颅内 发脑挫伤，2.两侧膜下血肿，3.右侧颞骨骨折，4.头皮裂伤，5.脑疝。二、闭合性胸部外伤。1.肺挫伤，2.血胸，3.左侧多根肋骨骨折，4.第10胸椎骨折。入院时病型。

五、事故发生的原因分析和事故性质。

（一）事故发生的原因。

1.直接原因：焊工李xx长时间蹲焊，收工时突然起劲较迅速站立，产生眩晕而站立不稳，从船舷跌下，发生“8.12”事故。

2.事故发生的间接原因。

（1）临边作业未作安全保护措施是造成“8.12”事故的间接原因之一。

在建船甲板面距水混合地面高4.5米，李xx独自在船尾1.2米宽的船舷处蹲焊，未作任何安全防护也未有人指挥监护，结果因收工时突然站立不安全保护措施的情况下直接掉下地面，发生事故。

（2）使用不合格的劳动防护用品是“8.12”事故发生的又一间接原因之一。

李xx所佩戴的安全头盔是不合格的三无产品，质量极差。当他头部跌落到地面时，头盔破损严重，根本未起到保护作用，导致其颅脑特重损伤

（二）事故的性质认定。

经过事故调查组人员现场勘验，调查取证，综合分析，确定桂平船厂“8.12”事故是一起生产安全责任事故。

六、责任认定和处理意见。

1.李xx安全意识薄弱，临边作业时经长时间蹲焊后，未注意调节动作幅度和速度，致使自己站立不稳从高处坠落，导致事故的发生，应负事故任，因其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.焊工工头李xx作为生产作业现场的直接负责人，现场安全管理不善，安排工人临边作业时未制订落实安全生产保护措施，致使李xx独自在船业时不慎坠落，造成“8.12”事故，应负事故的现场领导责任。建议桂平船厂按厂规查处，并将处理结果报桂平市安全生产监督管理局备案。

3.桂平船厂主要负责人xxx，作为安全生产第一责任人，未按照国家的有关规定保证安全生产投入，未安排购买劳动安全头盔的资金，未组织实船厂的劳动保护用品制定，实行统一的管理，而是任由各焊工工头自行配置，造成李xx因使用不合格头盔加重了事故伤害程度，应负“8.12”事责任，建议由桂平市安全生产监督管理局依法给予行政处罚。

4.桂平船厂安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理存在缺陷，没有统一为在本厂工作的从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，对李xx长期使用不合格头盔，没有发现，纠正，应负“8.12”事故的生产安全主体不落实到位的议由桂平市安全生产监督管理局依法给予行政处罚。

七、整治防范措施建议。

1.桂平船厂应筹集安排用于配备劳动防护用品经费，并制定落实劳动防护用品管理规章制定，实行从采购、保管、发放、使用、更换的统一管理

2.桂平船厂应加强生产作业场所的安全管理，做到文明生产，清洁生产，特别是对临边作业，受限空间作业，高空作业，用电作业等要制定安施并监督落实到位。

3.桂平船厂必须吸取“8.12”事故教训，加强对全体从业人员安全教育培训，向全体从业人员通报“8.12”事故，并组织开展一次全面的安全查，消除安全隐患。

桂平船厂“8.12“事故调查组

2014年9月3日

网站地图 联系我们

主办：桂平市人民政府办公室

桂公网安备45088102000063号　桂ICP备11004552号　网站标识码：4508810001