港北布山港北区人民医院住院楼建设项目工地 “6•20”一般生产安全事故调查报告

2025-10-22 15:59 来源： 贵港市港北区应急管理局

2025年6月20日15时0分许，在贵港市港北区人民医院住院楼建设项目工地发生一起人员生产安全事故，造成1人离世。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，为查明事故原因，汲取事故教训，贵港市民政府成立了港北布山港北区人民医院住院楼建设项目工地“6·20”一般生产安全事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室、龙头山派出所、区应急管理局、区住房城乡建设局、区市场监管局、区人力资源和社会保障局、区总工会和布山街道办事处等单位成员组成，依法展调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过调查询问、现场勘验、查阅资料等方式，故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因和问题，提出了事故防范措施和建议。

事故调查组认定，港北布山港北区人民医院住院楼建设项目工地“6·20”一般安全生产事故事故是一起因违章冒险导致人员离世的一般生产安故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

项目名称:贵港市港北区人民医院住院楼建设项目。建设地点:贵港市港北区人民医院北侧。 建设单位:贵港市港北区人民医院；设计单位:广西工团有限公司；勘察单位:广西云科岩土工程有限公司；监理单位:中科思成建设集团有限公司；总承包施工单位:广西莲城建设集团有限公司。总建45468.24m2,其中地上建筑面积36213.81 m2,地下建筑面积9254.43 m2,拟建建筑物为1栋住院楼(21F),高度为92.70m,结构形式:剪力墙结构，基采用独立柱基础，基础埋深暂定10.6m, 设2层地下室，单层荷载取20kN/m2, 设计±0.000标高暂定为47.000m,地基允许变形值相邻柱基沉降差:体倾斜:0.0025。本工程电梯井、垂直加速器、基础筏板混凝土为大体积混凝土，大体积混凝土在施工中容易产生塑性收缩以及温度收缩，使混凝缝。贵港市港北区人民医院住院楼建设项目-住院楼，主要功能门诊、医技、住院、医护办公、设备用房。结构类型：钢筋混凝土框架-剪力墙结构。

事故发生项目为贵港市港北区人民医院住院楼建设项目的分包项目：电梯设备买卖及安装工程，施工单位：广西通梯电梯有限公司，该项目专案于2024年11月3日报审通过，电梯井道于2024年11月10日完成移交，2025年1月2日起开始进场施工。

（二）事故相关单位概况

1.项目总承包施工单位。广西莲城建设集团有限公司（以下简称“莲城建设公司”），类型有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本壹亿拾万圆整，成立日期1997年03月31日，住所贵港市港南区江南大道，经营范围许可项目:建设工程施工:施工专业作业；文物保护工程施工:输电、电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；电气安装服务:林木种子生产经营:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:土壤污染治理与修复服务:工程技术服务(规划管理、勘察、理除外):技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:市政设施管理:防洪除涝设施管理:城乡市容管理:安全技术防范系统设计施环保咨询服务:水利相关咨询服务；工程管理服务；园林绿化工程施工:业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训):体育场地设工；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务:农业专业及辅助性活动:灌溉服务:固体废物治理:农业机械服务:城市绿化管理；土石工:金属门窗工程施工:建筑防水卷材产品销售:租赁服务(不含许可类租赁服务):特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；室内木门窗安装服务:花借与代管理:花卉种植:环境应急治理服务；环境保护监测:建筑装饰材料销售；建筑材料销售:土地整治服务:土地使用权租赁:水土流失防治服务:水污壤环境污染防治服务:信息系统集成服务:信息技术咨询服务；道路货物运输站经营:国际货物运输代理:总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运货运和危险货物) (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

莲城建设公司持《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：建筑工程总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级，

莲城建设公司持《安全生产许可证》，许可范围:建筑施工。

2.项目监理单位。中科思成建设集团有限公司（以下简称“中科思成公司”），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立于1998年日，注册地址位于四川省成都市成华区一环路。经营范围：许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理；文物保理；地质灾害治理工程监理；单建式人防工程监理；建设工程设计；文物保护工程设计；地质灾害治理工程设计；建设工程勘察；文物保护工程勘灾害治理工程勘查；建设工程施工；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；路基路面养护作业；公路管理与养护；测绘服务；房地产开发经营；质量检测；水利工程质量检测；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件件为准）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；工程造价咨询业务；环保咨询服务；规划设计管理；园林绿化工程施工地设施工程施工；普通机械设备安装服务；房地产评估；物业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；地质灾害治理服务；服务；档案整理服务；会议及展览服务；企业形象策划；节能管理服务；合同能源管理；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；软件开发；技术术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

中科思成公司持《监理资质证书》，资质范围：工程监理综合资质。

3.项目专业分包单位。广西易立电梯空调工程有限公司（以下简称“易立电梯公司”），有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2021年日，注册地址位于广西壮族自治区贵港市港北区贵城街道贵港市港北区布山路。经营范围：许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售；制冷、空调设备销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；电气设备销售；通信设备销售；光通信设备销售信设备销售；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；五金产品批发；电线、电缆经营；建售；保温材料销售；金属材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业自主开展经营活动）。

易立电梯公司持有《中华人民共和国特种设备生产许可证》，获准从事以下特种设备生产活动：许可项目：电梯安装（含维修），许可子项目动乘客电梯（含消防员电梯）（B级）,额定速度6.0m/s;曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）；杂物电梯（含防爆杂物电梯）；备注：不含防爆电梯中的载货电梯和杂物电梯。自动扶梯与自动人行道（不分级）。

4.项目实际施工单位。广西通梯电梯有限公司（以下简称“通梯电梯公司”），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2015年日，注册地位于南宁市青秀区民族大道。经营范围包括一般项目：批发兼零售：电梯及配件、立体停车设备、机电设备、家用电器、五金交电、电电子产品；电梯安装、维修（具体以审批部门核定为准）；建筑智能化工程（凭资质证经营）；电梯技术咨询；电梯调试，电梯装饰工程，空调工构工程，建筑幕墙工程（以上项目凭资质证经营）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须专项审批后方可经营（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；安防设备销售；国内货物运输代理；装卸搬运；金属结构制造（除依准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

通梯电梯公司持有《中华人民共和国特种设备生产许可证》，获准从事以下特种设备生产活动：许可项目：电梯安装（含维修）许可子项目：乘客电梯（含消防员电梯）（A1级）额定速度6.0m/s;曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）（不分级）；杂物电梯电梯中的杂物电梯）；自动扶梯与自动人行道（不分级）；备注1.A1级覆盖A2级和B级；2.不含防爆电梯中的载货电梯和杂物电梯。

（三）事故项目安全管理情况

1.总承包项目安全管理情况。项目总承包施工单位莲城建设公司派驻港北区人民医院住院楼建设项目经理1名，项目技术负责人1名，质量员2生产管理人员2名，各施工班组设兼职安全员1名；莲城建设公司建立有安全生产责任制，制订了安全生产规章制度，进场施工前组织开展了三级安育和培训，进行了安全技术交底，发放了劳动防护用品，建立健全了生产安全事故隐患排查治理制度，每日组织到施工现场开展安全生产检查。

2.专业分包项目安全管理情况。专业分包项目电梯安装工程由通梯电梯公司实际施工，通梯电梯公司派驻港北区人民医院住院楼建设项目电梯项目负责人1名，安全生产管理人员1名，施工人员7名；通梯电梯公司建立有安全生产责任制，制订了安全生产规章制度，进场施工前组织开展了生产教育和培训，进行了安全技术交底，发放了劳动防护用品，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，日常不定期开展安全生产检查产管理人员每周在此工程施工现场2天，其余时间无专职安全员现场监督管理。

（四）相关合同签订情况

1.工程总承包签订情况。2022年3月20日，发包人（甲方）：贵港市港北区人民医院，承包人（乙方）：广西工业设计研究院有限公司（联人，设计单位）、广西莲城建设集团有限公司（联合体成员，施工单位），共同签订《贵港市港北区人民医院住院楼建设项目工程总承包建设工同》，明确工程内容：主要建设1栋地下二层地上二十一层的住院楼（一至四层为裙楼，五至二十一层为主楼），以及室外道路、绿化、生态停车工程，项目设置床位780张，总建筑面积45468.24m2,其中：地上建筑面积36213.81 m2,地下建筑面积9254.43 m2。明确工程承包范围：初步设施工图设计完成前，依据初步设计进行项目的施工图设计及施工的工程总承包内容招标，其中：①设计：包括施工图设计、设计变更、配合完成竣工期间提供现场技术服务；②施工：包含设计范围内所涉及的施工等工程内容。合同明确了安全生产要求及双方的安全生产责任。

2.工程分包情况。2024年7月30日，发包人（甲方）：广西莲城建设集团有限公司，承包方（乙方）：广西易立电梯空调工程有限公司，双方《电梯设备买卖及安装合同》，明确了电梯的型号规格、数量、供货期和安装工期、双方责任及违约责任等事项，明确乙方在施工过程中安全问题责。

2024年8月5日，甲方：广西莲城建设集团有限公司，乙方：广西易立电梯空调工程有限公司，丙方：广西通梯电梯有限公司，三方共同签订装三方协议》，明确了三方的职责与权利，明确了安全生产、文明施工等事项。

2024年8月28日，发包人（甲方）：广西易立电梯空调工程有限公司，同承包方（乙方）：广西通梯电梯有限公司，共同签订《电梯设备买卖同》，明确了电梯的型号规格、数量、供货期和安装工期、双方责任及违约责任等事项，明确乙方在运输及施工过程中一切安全问题由乙方负责，关。

2025年1月2日，甲方：广西莲城建设集团有限公司，乙方：广西通梯电梯有限公司，双方签订了《第三方施工现场作业安全管理责任协议》甲乙双方在施工现场的安全生产管理责任。

（五）事故发生经过

2025年6月20日14时许，通梯电梯公司电梯安装工人黎某、韦某等7人到贵港市港北区人民医院住院楼建设项目工地进行电梯安装作业，其明、潘某林负责1#电梯安装，梁某生、韦某负责2#电梯安装，黎某、陈某伟负责3#电梯安装，黎某1人负责4#电梯安装。

14时40分许，2#电梯上升至4楼，梁某生、韦某对电梯踏板的焊点进行防锈涂漆作业，涂完此处的防锈漆后韦某按动电梯升降开关往上升，电1米多，两人即对电梯导轨支撑架的焊点进行涂漆作业。

15时0分许，电梯导轨支撑架的焊点涂漆作业完成，韦某按动电梯升降开关欲往上升，但电梯无反应，于是梁某生呼叫隔壁1#电梯井里的董某到楼顶的机房查看一下，之后2人在电梯内等待电梯故障排除，此时靠近电梯层门处的韦某说想出去一下，于是自行解开了安全带，从里面打开了4层门，此时电梯轿厢地板距4楼地面约1.4米，梁某生侧向对着韦某喝饮料，从眼睛余光中瞄到韦某从轿厢地板上跃出，跃出至4楼地面时呈斜向上势，随后消失，之后听到从电梯井下传来“砰”的一声，见此情形梁某生慌了神，立即拿出手机拨打班组长黎某电话，黎某此时处于2楼位置，看来电未接听，走到2楼的2#电梯层门外向里喊“发生了什么事？”，梁某生听到后说：“蛇佬（韦某）掉下井道了”，黎某听闻立即招呼其他人员查看，随后从楼梯处跑至1楼拨打电话向项目负责人黎某信报告情况,董某明等人听到黎某的招呼后立即赶往地下二层，发现韦某已坠落于2#电梯井

（六）事故现场情况

事故发生地点位于贵港市港北区人民医院住院楼建设项目工地2#电梯井内，事发前2#电梯已安装电梯导轨、钢丝绳、轿厢地板等设施，电梯井米，深约3.2米，电梯层门完全打开时宽约1.2米，高约2.1米。事发当日各楼层的电梯层门均已安装完成，层门与楼面间无安全防护网，事发时2#电楼，轿厢地板距4楼地面约1.4米，发生事故后为安全起见，梁某生已将电梯降下便于从中离开，4#电梯轿厢地板上遗留安全带、作业工具、油漆桶

（七）直接经济损失情况

1.人员离世情况。事故造成1人离世。人员信息如下：韦某，男，年龄53岁。

2.直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故造成直接经济损失约120万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，梁某生立即呼叫班组长黎某，15时08分，黎某拨打了通梯公司项目负责人黎某信电话，向其报告了事故情况，黎某信接报后立场；15时15分，电梯安装工董某明拨打了120急救电话，15时18分，港北区人民医院救护人员到达事故现场实施抢救；15时19分，莲城建设公司负责人梁某来接到港北区人民医院电话告知事故情况，梁某来接报后立即通知项目部有关人员启动应急预案，下发停工通知，组织开展救援并保护时24分，梁某来向莲城建设公司报告了事故情况；15时33分莲城建设公司向贵港市住建局质量监督站报告了事故情况；15时58分，港北区人民119消防救援电话，消防救援人员接报后立即出动实施救援；16时57分，易立电梯公司杨某拨打了110报警电话，接报后贵港市公安局龙头山派出警处置。

（二）事故应急处置情况

接报事故信息后，医护人员、消防救援人员立即出动，抢救及时。项目总承包单位莲城建设公司在发生事故后立即启动应急预案，有关人员能求开展工作，事故应急处置得当。贵港市住建局、港北区应急管理局、港北区市场监管局、贵港市公安局龙头山派出所等部门接报后立即派出工作现场处置，各部门响应迅速，处置得当。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，贵港市港北区人民医院救护人员立即出动实施抢救，韦某因伤势过重抢救无效离世。事故发生后，事故发生单位积极与离世者亲后事宜，2025年6月26日达成补偿协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后立即处置，有关人员立即赶赴现场，立即向有关负责人报告事故，医院及救援人员接报后立即出动抢救，救护及时；项目总承包单责人接报后立即启动应急预案并向上级及负有安全生产监督管理职责的部门报告，各相关部门接报后立即派员到达现场处置，事故报告及应急处当。

三、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因分析

电梯安装工韦某在井道内实施电梯安装作业过程中，违反安全生产操作规程从井道内部打开电梯层门，在楼层地面与轿厢地板间形成约1.2米电梯井口，解开安全带致使安全防护措施被解除，盲目冒险从轿厢地板跃出至4楼楼层地面，因站立不稳不慎从井口处跌至地下二层，导致事故发成本次事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1.韦某自身安全意识淡薄，未意识到在电梯安装施工过程中，打开电梯层门会出现无任何防护措施的电梯井口，存在可能致人坠落的事故风险开安全带致使最后一道安全防护措施被解除，盲目冒险跃出导致事故发生。

2.通梯电梯公司现场管理缺失，开展电梯安装作业未安排专门人员进行现场安全管理，作业人员违反安全操作规程和解除安全措施的冒险行为发现并制止，未能确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

3.通梯电梯公司安全生产主体责任落实不到位，未配备专职安全员开展安全生产监督管理工作，事发当日安全员被安排到别的项目进行巡查，日正常进行电梯安装作业，项目负责人外出采购材料，施工现场未安排专门人员进行现场安全管理，未能及时发现并消除工人违反操作规程的事故

4.日常安全巡视检查不到位，莲城建设公司项目经理每周组织项目安全员、技术负责人、施工员、质量员等人针对电梯安装项目开展危大工查，均未发现分包工程项目施工单位未配备专职安全员；6月20日组织巡视检查未发现电梯安装作业无专门人员进行现场安全管理，证明莲城建设包项目施工单位的安全生产管理工作失管失察，安全生产管理工作层层缺失最终导致事故发生。

（三）事故性质

事故造成1人离世，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第四项的规定，认定：港北布山港北区人民医院住院楼建设项目工地“般事故是一起因违章冒险导致人员下跌的一般生产安全责任事故。

四、有关单位和人员存在的主要问题

（一）有关单位存在的主要问题

1.广西通梯电梯有限公司。电梯安装工程实际施工方，安全监管缺失，安排的安全生产管理人员李某同时负责3个项目的安全生产管理工作，每周安排2天到施工现场开展工作，事发当日，港北区人民医院住院楼建设项目电梯安装工程施工现场无专职安全员现场监督管理，违反了《建设生产管理条例》第二十三条第一款的规定；事发当天开展电梯安装作业未安排专门人员进行现场安全管理，未能确保操作规程的遵守和安全措施的反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条的规定；通梯电梯公司未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，电梯安装施工中未采取术、管理措施消除人员可能坠落的事故隐患，未及时检查发现并消除工人违反操作规程的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十款的规定，导致施工人员违反安全操作规程打开层门并解开安全带冒险跃出的行为未能及时发现并制止，导致事故发生，对事故负有责任。

2.广西易立电梯空调工程有限公司。港北区人民医院住院楼建设项目电梯安装工程专业分包方，2025年01月23日首次获取特种设备生产许2024年7月30日即签订《电梯设备买卖及安装合同》承揽电梯安装业务，构成未经许可从事特种设备生产活动的行为，违反了《中华人民共和国特全法》第十八条的规定；2024年8月28日，易立电梯公司与通梯电梯公司签订《电梯设备买卖及安装合同》，将此项目含电梯设备买卖及其安装工通梯电梯公司，违反了《广西壮族自治区电梯安全条例》第十四条第二款的规定。易立电梯公司将电梯安装工程发包予通梯电梯公司未签订专门的管理协议，也未在签署的安装合同中明确双方的安全生产管理职责，未对承包单位的安全生产工作进行管理，违反了《广西壮族自治区电梯安全条条的规定。

3.中科思成建设集团有限公司。港北区人民医院住院楼建设项目监理单位，未依照法律法规要求实施监理，对项目联合体报来《室内电梯安装报审表》及附件未进行严格审查，同意未取得特种设备生产许可的易立电梯公司承揽电梯安装工程，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四的规定，对建设工程安全生产负有不可推卸的监理责任。

4.广西莲城建设集团有限公司。项目总承包方、施工单位，依据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一款的规定，莲城建设公司对项场的安全生产负总责。作为电梯安装项目发包人，依据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第三款的规定，对专业分包工程的安全生产承任。莲城建设公司将电梯安装工程分包予未取得特种设备生产许可的易立电梯公司，违反了《中华人民共和国建筑法》第二十九条第三款的规定；公司明知易立电梯公司将电梯安装项目转包未依法处置，构成对违法转包的纵容，虽与通梯电梯公司签订了《第三方施工现场作业安全管理责任协施工现场进行了统一协调管理，但日常安全检查不到位，对通梯电梯公司的安全生产管理工作失管失察，未检查发现通梯电梯公司开展电梯安装作人员进行现场安全管理,未能及时发现并消除人员可能下跌的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。

（二）有关人员存在的主要问题

1.韦某。通梯电梯公司电梯安装施工人员，安全意识淡薄，在实施电梯安装作业过程中，从井道内部打开层门，致使施工现场形成无防护措施口，违反了《广西通梯电梯有限公司电梯安装安全生产操作规程》“1.井道内作业：进入井道前必须确认层门已关闭或设置临时护栏。”的规定，带致使安全防护措施解除，盲目冒险从轿厢地板跃出至4楼楼层地面，因站立不稳不慎从井口处下跌，对事故发生负有直接责任。

2.黎某信。通梯电梯公司派驻港北区人民医院住院楼建设项目电梯安装工程项目负责人，未履行安全生产管理职责，组织开展电梯安装作业未人员进行现场安全管理，未及时检查发现并消除工人违反操作规程导致可能致下跌的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，对事故负有管理责任。

3.罗某敏。中科思成公司专业监理工程师，未依照法律法规要求实施监理，对项目联合体报来《室内电梯安装单位资质报审表》及附件未进查，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款的规定，对建设工程安全生产负有不可推卸的监理责任。

4.周某。中科思成公司总监理工程师，未依照法律法规要求实施监理，对项目联合体报来《室内电梯安装单位资质报审表》及附件未进行严格意未取得特种设备生产许可的易立电梯公司承揽电梯安装工程，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款的规定，对建设工程安全生可推卸的监理责任。

5.梁某来。莲城建设公司派驻港北区人民医院住院楼建设项目负责人，未严格履行安全生产管理职责，日常安全检查不到位，对分包工程项目产管理工作失管失察，未检查发现通梯电梯公司实施电梯安装作业无专门安全管理人员，未及时检查发现并消除电梯安装施工现场存在人员可能下隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定。

五、对有关单位和人员的处理建议

（一）因在事故中离世免予或不予追究责任人员

1.韦某。作为电梯安装施工人员，安全意识淡薄，在井道内实施电梯安装作业过程中，违反安全操作规程从井道内部打开层门，解开安全带盲轿厢地板跃出至4楼楼层地面，因站立不稳不慎从井口处下跌，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中离世，建议不予追究责任。

（二）对有关单位的处理建议

1.广西通梯电梯有限公司。承揽贵港市港北区人民医院住院楼建设项目电梯安装工程未配备专职的安全生产管理人员，开展电梯安装作业未安员进行现场安全管理，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未采取有效的技术、管理措施及时发现并消除工人违反操作规程的事故隐患，生负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，除要求其依法承担赔偿责任外，由应急管理部门对其处三十一百万元以下的罚款。

2.广西易立电梯空调工程有限公司。在尚未取得特种设备生产许可的情况下签订《电梯设备买卖及安装合同》承揽电梯安装工程，构成未经许种设备生产活动的行为，依据《中华人民共和国特种设备安全法》第七十四条的规定，建议由特种设备安全监督管理部门对其处十万元以上五十万款；有违法所得的，没收违法所得。易立电梯公司将承揽的工程违法转包予通梯电梯公司，依据《广西壮族自治区电梯安全条例》第四十二条的规由特种设备安全监督管理部门对其处一万元以上三万元以下罚款。易立电梯公司将电梯安装工程发包予通梯电梯公司未签订专门的安全生产管理协在签署的安装合同中明确双方的安全生产管理职责，未对承包单位的安全生产工作进行管理，建议由特种设备安全监督管理部门依法依规处理。

3.中科思成建设集团有限公司。未依照法律法规要求实施监理，同意未取得特种设备生产许可的易立电梯公司承揽电梯安装工程，依据《建设生产管理条例》第五十七条第四项的规定，建议由建设行政主管部门责令限期改正。

4.广西莲城建设集团有限公司。对项目施工现场的安全生产负总责，对专业分包工程的安全生产承担连带责任。莲城建设公司将电梯安装工程取得特种设备生产许可的易立电梯公司，依据《中华人民共和国建筑法》第六十五条第一款的规定，建议由建设行政主管部门责令改正，处以罚款设公司日常安全检查不到位，对通梯电梯公司的安全生产管理工作失管失察，未检查发现通梯电梯公司开展电梯安装作业无专门人员进行现场安全能及时发现并消除人员可能下跌的事故隐患，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定，建议由建设行政主管部门责令立即消除或除，处五万元以下的罚款。

（三）对有关人员的处理建议

1.黎某信。作为通梯电梯公司派驻港北区人民医院住院楼建设项目电梯安装工程项目负责人，未履行安全生产管理职责，组织开展电梯安装作专门人员进行现场安全管理，未及时检查发现并消除工人违反操作规程导致可能致人下跌的事故隐患，导致事故发生，依据《中华人民共和国安全第九十五条第一项的规定，建议由应急管理部门对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

2.罗某敏。作为中科思成公司专业监理工程师，未依照法律法规要求实施监理，对项目施工单位报来《室内电梯安装单位资质报审表》及附件格审查，对建设工程安全生产负有不可推卸的监理责任，依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条的规定，建议由建设行政主管部门责令停个月以上1年以下。

3.周某。作为中科思成公司总监理工程师，未依照法律法规要求实施监理，对项目施工单位报来《室内电梯安装单位资质报审表》及附件未进查，对建设工程安全生产负有不可推卸的监理责任，依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条的规定，建议由建设行政主管部门责令停止执以上1年以下。

4.梁某来。作为莲城建设公司派驻港北区人民医院住院楼建设项目负责人，未严格履行安全生产管理职责，日常安全检查不到位，对分包工程全生产管理工作失管失察，未检查发现通梯电梯公司实施电梯安装作业无专门安全管理人员，未及时检查发现并消除电梯安装施工现场存在人员可事故隐患，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款的规定，建议由建设行政主管部门责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款

六、事故主要教训

（一）从业人员安全意识不足

事故暴露出从业人员安全意识不足，正常进行作业时能按要求系好安全带，佩戴安全帽，个体安全防范措施有效，然而电梯出现故障后盲目冒安全操作规程打开电梯层门并解开了安全带，安全防范措施被解除，直接导致了事故发生。

（二）安全监管缺失

电梯安装单位未配备专职的安全生产管理人员，每周只安排了2天在施工现场实施安全监督管理，日常安全监管缺失；按要求，实施电梯安装业时应配备专门的安全监护人员在场监督管理，然而该项目作业过程中除了作业人员外无他人在场监督管理，致使事故隐患出现时未得以及时发现项目总承包单位、监理单位每日开展安全检查，多人到场进行安全巡检，但日常安全巡检不到位，均未发现施工现场存在随时可能出现的事故隐患致事故发生。

七、事故整改和防范措施建议

为认真汲取事故教训，相关单位要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，落实党中央、国务院安全生产法策及工作决策部署，严格落实安全生产责任，严格管控安全风险，及时发现和消除安全隐患，严防类似事故再次发生。

（一）加强培训，全面提升安全意识

全面强化培训和警示教育，提升从业人员安全意识。要扎实开展内部安全培训和事故警示，普及安全常识，强化应知应会和岗位操作技能，消违章和不安全行为，切实让员工清楚作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，确保作业人员掌握基本安全常识，严格遵全管理规章制度，严禁冒险行为发生，有效防范遏制生产安全事故。

（二）强化安全监管，及时消除事故隐患

生产经营单位要切实履行安全生产主体责任，认真全面开展安全生产隐患排查检查，特别是日常工作中司空见惯的行为和习惯，举一反三查找漏死角全面排除事故隐患，切实堵住安全漏洞，避免出现安全隐患长期存在的现象，防范生产安全事故发生。

（三）认真执行安全规章制度，落实安全生产责任

要建立健全安全生产各项规章制度，认真执行安全生产法律法规，全面落实岗位安全生产责任，把安全生产责任链贯通到底、落实到位，构建责、各司其职、各负其责”的安全生产工作格局，把安全生产责任落实到每个生产环节、每个工作岗位、每名一线员工，真正做到先安全、后生全、不生产，避免生产安全事故再发生。

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系我们
主办：广西贵港市港北区人民政府
联系方式：0775-4258102
桂公网安备 45080202000131 桂ICP备12006200号 网站标识码：4508020001