河南豫拓农业科技有限公司“4·26”一般触电事故调查报告

河南豫拓农业科技有限公司“4·26”一般触电事故调查组

2025年6月

目录

一、事故基本情况 2
（一）事故相关单位、自然人情况 2
（二）项目基本情况 4
（三）事故发生经过 6
（四）人员伤亡及直接经济损失情况 7
（五）应急处置及善后情况 7
二、事故原因分析 8
（一）直接原因 8
（二）间接原因 8
三、调查发现的主要问题 9
（一）企业主体责任方面 9
（二）事故相关人员方面 10
四、对有关责任人员及责任单位的处理建议 11
（一）事故相关责任单位处理建议 11
（二）对事故相关责任人员的处理建议 12
（三）建议免于追责人员 12
五、事故教训 12
六、事故防范和整改措施建议 13

2025年4月26日14时许，河南豫拓农业科技有限公司作业人员皮特**在昭觉县地莫镇昭觉超越大樱桃园区B区新建避雨设施项目11号地块进行避雨大棚搭建作业时，手持大棚弧形钢管不慎触碰10KV高压电线造成触电坠落，经抢救无效死亡，昭觉县人民医院鉴定为触电身亡。

2025年4月26日昭觉县应急管理局接报后，立刻派出执法人员赶往现场，核实事故相关情况。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》和《昭觉县人民政府关于将生产安全一般事故调查处理授权给县应急管理局的通知》（昭府发〔2019〕188号）的要求，依法成立了以县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县农业农村局、县人社局等有关部门人员为成员，并邀请县纪委监委、县检察院派员参加的河南豫拓农业科技有限公司“4·26”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），对本次事故开展调查。

事故调查组认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府领导同志关于安全生产重要指示批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、资料调阅、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

调查认定：河南豫拓农业科技有限公司“4·26”一般触电事故是一起涉事单位未落实主体责任，违规组织无特种作业资质人员开展高处作业[1]，涉事项目搭建不具备安全生产条件[2]，作业时未考虑现场环境不安全因素[3]，作业人员未佩戴劳动防护用品，源头管理不力，现场安全管理混乱，安全隐患长期未整改，导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关责任单位、相关责任人员情况。

1.昭觉超越农业有限公司。

项目业主，公司地址：四川省凉山彝族自治州昭觉县新城镇人民中路3号楼。法定代表人：陈**。统一社会信用代码：915**********R52。经营范围：仁果类和核果类水果种植；中草药种植；园林绿化工程施工；果蔬预冷及储藏；水果种植、销售；花卉种植、销售；蔬菜种植、销售；智能农机装备销售；冷藏车道路运输；水果和坚果加工；蔬菜加工；货物进出口；代理进出

[1]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

《中华人民共和国电力法》第五十二条：任何单位和个人不得危害发电设施、变电设施和电力线路设施及其有关辅助设施。在电力设施周围进行爆破及其他可能危及电力设施安全的作业的，应当按照国务院有关电力设施保护的规定，经批准并采取确保电力设施安全的措施后方可进行作业。

第五十四条：任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应当经电力管理部门批准并采取安全措施后，方可进行作业。

《四川省电力设施保护和供用电秩序维护条例》第十条第一款第一项：电力设施保护区包括下列区域：（一）架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：1-10千伏5米。

第十五条 第一款第三、四项：任何单位和个人不得在架空电力线路保护区内实施下列行为：（三）兴建建筑物、构筑物或者增加建(构)筑物高度；（四）种植可能危及电力设施安全的林木。

[3]现场环境不安全因素是指：事发地钢架搭设斜上方存在10KV架空裸导线。

口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。成立日期：2020年10月30日。

2.河南豫拓农业科技有限公司。

项目承建方，公司地址:河南省郑州市管城回族区港湾路28号郑州果树研究所科研楼305室。法定代表人：李**。统一社会信用代码：914**********754。经营范围：农业技术开发、技术咨询、技术推广；温室大棚材料及设备、节水灌溉设备及配件的销售；温室大棚维修；钢结构工程施工；园林绿化工程施工；批发零售：五金交电、塑料制品、金属材料；货物或技术进出口（国家禁止涉及行政审批的货物或技术进出口除外;依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。成立日期：2011年6月7日。

3.邱洪满等相关责任人员。

（1）邱****，河南豫拓农业科技有限公司昭觉超越大樱桃园区B区新建避雨设施项目总指挥，承担项目的全面管理责任，统筹各项工作，是该项目建设实际主要负责人。

（2）蔡****，河南豫拓农业科技有限公司昭觉超越大樱桃园区B区新建避雨设施项目安全管理人员，承担项目安全管理责任。

（3）皮特**，男，彝族，38岁，1987年3月7日出生，身份证号：513********013，地址：四川省昭觉县波洛乡尔苦村宝石社28号，河南豫拓农业科技有限公司昭觉超越大樱桃园区B

区新建避雨设施项目施工人员，在此次事故中死亡。

（二）项目基本情况。

1.项目名称。

昭觉超越大樱桃园区B区新建避雨设施项目（项目编号：SWUEECG202419953）

2.项目基本情况。

昭觉超越大樱桃园区B区新建避雨设施项目由昭觉超越农业有限公司（甲方）通过公开招投标，2025年1月9日以45.7元/㎡价格将昭觉超越大樱桃园区B区新建避雨设施项目承包给河南豫拓农业科技有限公司(乙方)修建,项目金额为1723.73088万元（大写：壹仟柒佰贰拾叁万柒仟叁佰零捌元捌角），项目工期为合同签订之日起75日内完成交货、安装并投入使用。事发地位于该项目11号地块，11号地块于4月16日进场4月17日开工。

3.现场勘验情况。

调查组于2025年4月30日委托电力公司技术人员文越冬、胡先明、李凤静对事故现场进行现场勘验，并出具了现场勘察情况说明：事故地点位于昭觉县地莫镇超越农业大樱桃产业园11号地块，事故发生线路系10KV架空裸导线，线路对地面的垂直距离为7.66米；钢架大棚最顶端与地面垂直距离为7.52米。线路在钢架大棚斜后方。

（1）事发现场示意图：



图 1

勘验时间：2025 年 4 月 27 日

勘验地点：昭觉县地莫镇超越农业大樱桃产业园 11 号地块

（2）事故现场线路对地距离现场测量照片：



图 2

勘验时间：2025 年 4 月 30 日

勘验地点：昭觉县地莫镇超越农业大樱桃产业园 11 号地块

（3）大棚最高点对地距离现场测量照片：



图 3

勘验时间：2025 年 4 月 30 日

勘验地点：昭觉县地莫镇超越农业大樱桃产业园 11 号地块

（三）事故发生经过。

2025 年 4 月 26 日，皮特**、阿比**、皮特**三人为一个小组在昭觉县地莫镇昭觉超越大樱桃园区 B 区新建避雨设施项目 11 号地块进行避雨大棚搭建作业，当日13 时 30 分左右，皮特**等三人午饭后开始上工，三人先搭好了第一根弧形钢管。14 时 15 分左右搭建第二根的过程中，皮特**在旁边梯子上进行

作业，当时皮特**已手持钢管一端，敌日**（旁边作业小组工友）站在地上顺手拿起钢管准备递给在另一端梯子上作业的阿比**，过程中皮特**为将钢管端口接入立柱端口，手持钢管往上顺时，操作不当，不慎将钢管触碰斜后上方高压线，导致皮特**触电后从梯子上坠落，经抢救无效死亡。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况。

事故造成 1 人死亡，直接经济损失：138.8173 万元。

（五）应急处置及善后情况。

1.初期处置情况。

事故发生后现场工人拨打了 120、110，并向河南豫拓农业科技有限公司、昭觉超越农业有限公司电话报告事故情况。遗体运送至殡仪馆后，地莫镇派出所民警、超越农业有限公司相关负责人、河南豫拓农业有限公司项目负责人到殡仪馆安抚家属情绪，维持现场秩序。

2.应急救援和善后情况。

事故发生后，县委、县政府高度重视，分别作出重要批示，要求做好善后工作，尽快查明事故原因，依法依规严肃追责。地莫镇、县公安局、县应急管理局、县农业农村局、县卫健局等相关部门按照县委县政府领导指示，立即赶赴事故现场组织开展救援和善后处置工作，并举一反三，在全县范围内开展安全生产大检查，进一步发现和消除安全隐患，最大限度防范和避免安全生产事故发生。县委政法委、县应急管理局、县公安局、县人社局

等多部门持续关注事态发展，未造成其他不良影响。

二、事故原因分析

调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，经过现场勘查、询问相关人员、查看相关单位资料，充分收集了相关证据，经调查组多次讨论、分析、研究，认为导致此次事故发生的原因如下:

（一）直接原因。

事故当事人皮特**在搭建大棚施工作业中未持证上岗，未佩戴劳动防护用品，作业过程中皮特**为将钢管端口接入立柱端口，手持钢管往上顺时，操作不当，不慎将钢管触碰斜后上方高压线，导致触电坠落，经抢救无效死亡。

（二）间接原因。

一是河南豫拓农业科技有限公司未健全安全生产管理制度，安全管理混乱，对特种作业人员管理不到位，对从业人员安全教育培训不到位，未督促作业人员作业时正确佩戴劳动防护用品，未落实企业主体责任造成事故。**二是**昭觉超越农业有限公司在该项目动工前与当地电力部门沟通协调双方口头提出存在安全隐患，后续未经电力管理部门批准并且未采取安全措施便让施工单位入场进行作业，在项目建设时未要求施工方按相关法律规定避让架空电力线路保护区；日常巡查发现安全隐患及违规操作时未督促施工方采取有效措施消除事故隐患，作为项目业主未落实安全监管责任造成事故。

三、调查发现的主要问题

（一）企业主体责任方面。

1.河南豫拓农业科技有限公司。

（1）未建立健全并落实安全生产制度机制。未建立全员安全生产责任制[4]；主要负责人长期不履行安全生产法定职责，未制定安全生产相关规章制度、操作规程[5]；长期未依法开展安全风险分级管控和事故隐患排查治理[6]。

（2）违法实施高处作业。组织未取得高处操作证的人员开展高处作业；高处作业前，未对作业现场进行安全风险辨识，未依法制定高处作业安全防范措施；未进行安全技术交底，并向作业人员说明高处作业的危险因素、作业安全要求和应急措施。

（3）未向作业人员配备劳动防护用品。未向高处作业人员配备和穿戴安全帽、安全带、绝缘手套等防护用品，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全帽、安全带、绝缘手套等防护用品。

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作 负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录。

（4）安全生产隐患长期不整改。现场作业人员长期未配备、穿戴劳动防护用品，长期无证开展高处作业，在项目业主超越农业发现并要求整改后，依然未进行整改[7]。

2.昭觉超越农业有限公司。

（1）违规开展项目建设。园区建设前现场已存在10KV高压电线,在该项目动工前与当地电力部门沟通协调双方口头提出存在线路隐患后,未经电力管理部门批准并且未采取安全措施便让施工单位入场进行作业,在项目建设时未要求施工方按相关法律规定避让架空电力线路保护区。

（2）安全生产统一协调、管理不力，安全管理责任未落实到位。[8]日常巡查发现安全隐患及违规操作时未督促施工方采取有效措施消除事故隐患，未形成隐患整改闭环；在发现施工方作业人员多次违规作业后仍未让其停工整顿，放任施工。

（二）事故相关人员方面。

1.邱**，河南豫拓农业科技有限公司昭觉超越大樱桃园区B区新建避雨设施项目总指挥，承担项目的全面管理责任，统筹各项工作，是该项目建设实际主要负责人，未健全和落实本单位安全生产责任制、安全生产规章制度及安全技术操作规程;未每季

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;
（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

度至少组织督促、检查一次本单位的安全生产，及时消除生产安全事故隐患，检查及处理情况未记录在案造成事故。

2.蔡**，河南豫拓农业科技有限公司昭觉超越大樱桃园区B区新建避雨设施项目安全管理人员，未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况，项目从业人员作业时未安排专人在现场指挥，未及时排查生产安全事故隐患并消除事故隐患造成事故。

3.皮特**，高处作业人员。违法违规开展高处作业，作业人员未取得《特种作业操作证》（高处作业）进行高处作业；作业时未观察周围高压线等不安全因素；在进行高处作业时未佩戴安全帽、安全带、绝缘手套等劳动防护用品。

四、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）事故相关责任单位处理建议。

1.河南豫拓农业科技有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，第二十五条第一款第五项、第六项、第七项，第二十八条第一款，第三十条第一款，第四十一条第二款，第四十五条的规定，对事故的发生负主要责任。建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规给予行政处罚[9]。

2.昭觉超越农业有限公司，违反了《中华人民共和国安全生

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

产法》第二十条，第四十九条第二款的规定，对事故负次要责任。建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等给予行政处罚。

（二）对事故相关责任人员的处理建议。

1.邱**，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项、第七项的规定，对事故发生负主要管理责任。建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等给予行政处罚[10]。

2.蔡**，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项、第六项、第七项，第二十六条第一款，第四十六条的规定，对事故发生负重要管理责任。建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等给予行政处罚[11]。

（三）建议免于追责人员。

皮特**，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款、第五十七条的规定，对事故发生负直接责任。鉴于皮特**已在事故中死亡，建议免于追究责任。

五、事故教训

此次事故充分暴露出企业安全意识淡薄，未严格执行、履行

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

安全生产法律法规的相关规定和要求，安全管理混乱，企业内部的安全生产责任落实不到位，监管乏力，甚至缺失。制度和操作规程有据不依或无据可依现象严重，为企业在生产经营活动中埋下诸多安全隐患，这极易造成安全事故，为此我们要举一反三，深刻领会习近平总书记、李强总理等中央领导同志关于安全生产系列重要讲话批示精神，树立安全发展理念，坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，切实防范化解重大风险；始终坚持安全生产、生命至上的安全理念，督促、检查、执法相结合的方式促进企业落实企业安全生产主体责任，采取有效防范措施，消除事故隐患，杜绝事故发生。

六、事故防范和整改措施建议

（一）在各行业开展安全生产大检查，广泛开展打非治违行动，迫使企业排查事故隐患，治理隐患、防止事故发生。

（二）通过安全执法检查，强化企业建立健全安全生产制度，落实安全生产岗位责任，落实企业主体责任。

（三）企业要加大对职工安全教育培训，考核合格取得相应资格后方可上岗作业，严厉打击无证作业。

（四）宣传部门、各负有安全监管职责的职能部门广泛开展安全生产法律法规、安全生产知识的宣传教育活动，努力提高全社会的安全生产意识，做到人人参与，人人监督，确保我县安全生产持续稳定向好。

河南豫拓农业科技有限公司

“4·26”一般触电事故调查组

2025年6月26日