上林县澄泰乡安宁采石场“7•13”机械伤害 事故调查报告

2018-08-29 09:45 来源：澄泰乡政府

上林县澄泰乡安宁采石场“7·13”机械伤害

事故调查报告

2018年7月13日23时许，上林县澄泰乡安宁采石场弄贬采区石料装车现场发生一起机械伤害事故，导致1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号，下同）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号人民政府成立了以县安监局局长为组长，成员由县安监局、监察委、公安局、总工会等部门有关人员组成的事故调查组，并邀请县人民检察院组依法依规开展现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，分析了事故暴露的突出问题，认定了事故性质，分清了事故提出了处理建议和防范措施要求。现将调查情况报告如下：

调查认定，上林县澄泰乡安宁采石场“7•13”机械伤害事故是一起一般的生产安全责任事故。

一、事故相关单位基本情况

上林县澄泰乡安宁采石场（普通合伙企业）：该石场成立于2013年10月28日，持有《营业执照》，统一社会信用代码：91450125081194红光；企业类型：合伙企业；注册地址：上林县澄泰乡安宁村；合伙期限：长期；经营范围：建筑石料用灰岩露天开采。

该石场现分为两个采区，分别是弄贬和金鑫富采区，弄贬采区负责人为刘多强，金鑫富采区负责人为王小金。各采区于2011年10月26日采石场整合矿山开采管理的股东内部协议》，见证单位为上林县国土资源局。经各采区负责人共同自愿协商达成协议：各自在原采区采矿红线范采区安全生产管理工作负责。

二、事故发生经过和事故救援情况

2018年7月13日19时许，上林县澄泰乡安宁采石场弄贬采区（以下简称石场）石料场铲车司机陈俊廷和往常一样来到石场上夜班。

由于正值雨季，弄贬采区石料场夜间灯光设施受损，导致石料场铲装作业现场照明条件较差。夜间来石场运料的车辆比较少，在每次装完间把铲车开回石场宿舍区停放，并回宿舍休息，就这样断断续续的进行铲装作业。直至23时许，陈俊廷又准备进宿舍休息时，郑洲（本事AF0982的重型自卸货车到了石场。当郑洲下车进石场办公室开票时，陈俊廷也随后进了办公室，得知郑洲也是来运石料的，陈俊廷便叫郑洲把

当陈俊廷开着铲车来到石料场时，站在货车驾驶室旁边的郑洲朝着铲车方向走了过来，陈俊廷便将铲车停下。郑洲到了铲车旁，对陈俊廷泡湿了，可否铲装石料堆的上部分石料，并且要求装石料高出车挡板20公分左右。陈俊廷答应后，郑洲便朝着自己货车的车头方向走去，陈俊四周，没有发现有人在铲车附近，陈俊廷随即开始进行铲装作业。

在陈俊廷进行铲装作业的同时，与郑洲一起从事石料运输的郑淇丰也开车到了石料场，看到郑洲在其车头旁，郑淇丰便下车与郑洲聊了几了自己的货车驾驶室，郑洲就在此时独自朝着自己的车尾方向走去。

大约15分钟后，陈俊廷按郑洲的要求装好了石料，接着鸣喇叭示意已经装好车。但在陈俊廷多次按喇叭提示后，均未见郑洲的车有动静，急忙到铲车旁问陈俊廷，两人均不知道郑洲在何处。通过打电话（第一次接通无人接听，第二次无法接通）及四处喊话查找无果后，郑淇丰了了车厢里，便急忙把郑洲的货车启动并开始卸下石料，并叫陈俊廷在车尾用电筒查看车上情况。当车上的石料被卸下一半多时，陈俊廷就看见立刻大声喊郑淇丰过来救人，并在同一时间拨打110和120急救电话及向石场宿舍区喊人。约20分钟后，120急救中心医护人员赶到现场对郑洲处损伤导致失血休克合并窒息，经抢救无效死亡。

石场现场管理员韦承新知道事故发生后，通过电话报告采区负责人刘多强，刘多强随即报告投资人韦信书及执行事务合伙人罗红光，罗红局。各部门接报后相继赶到现场并开展各项救援及善后工作。

三、事故现场勘验及人员伤亡情况

（一）事故现场勘验情况

现场勘验发现，事发地点位于上林县澄泰乡安宁采石场弄贬采区石料场，死者郑洲生前驾驶的桂AF0982重型自卸货车位于该石场北部3.9米，车头朝东北，车尾朝西南，呈半卸状态；柳工50型装载车铲斗朝南，尾部向北，位于桂AF0982重型自卸货车左后侧距车厢4.5米处。

（二）伤亡人员及经济损失情况

事故造成1人（郑某，男，31岁）死亡，直接经济损失107万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

经调查认定，郑洲在夜间照明条件不良的情况下贸然进入铲车装载作业范围内的违章冒险行为未能得到及时制止，导致事故发生。

（二）间接原因

上林县澄泰乡安宁采石场弄贬采区没有结合实际制定本单位的夜间铲装作业规章制度和操作规程，铲装作业人员无证上岗，间接导致事故

（三）事故性质

经调查认定，这是一起对存在隐患未采取防范措施，且作业现场安全监督管理缺失造成的生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议

1.郑某，男，31岁，安全意识淡薄，在照明条件不良的情况下贸然进入铲车装载作业现场，导致事故发生，对事故发生负有主要责任,鉴予以追究。

2.罗红光，男，46岁，上林县澄泰乡安宁采石场执行事务合伙人，没有结合实际组织制定本单位夜间铲装作业的规章制度、操作规程及未及时整改，对事故发生负有责任，建议由县安全生产监督管理局按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》

3.韦信书，男，52岁，上林县澄泰乡安宁采石场弄贬采区实际投资人，未保证安全生产投入的有效实施，未能及时发现、消除隐患，导故发生负有责任。建议由县安全生产监督管理局按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定处理。

4.刘多强，男，48岁，上林县澄泰乡安宁采石场弄贬采区主要负责人，对存在隐患未及时整改消除，没有结合实际组织制定本单位夜间规程，雇用无铲车操作证的陈俊廷上岗作业，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任，建议由县安全生产监督管理局按照《中华人民共全事故报告和调查处理条例》等有关规定处理。

5.韦承新，男，40岁，上林县澄泰乡安宁采石场弄贬采区现场管理员，对作业现场安全监管不到位，未能制止照明条件不良情况下的铲事故，对事故发生负有责任，责令上林县澄泰乡安宁采石场按照石场有关制度进行处理，并在企业内部进行通报。

6.陈俊廷，男，28岁，上林县澄泰乡安宁采石场弄贬采区铲车司机，无证上岗，冒险违章作业，导致发生生产安全事故，对事故发生负泰乡安宁采石场弄贬采区立即予以辞退，并建议公安机关对陈俊廷的违法行为进行侦查。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

上林县澄泰乡安宁采石场弄贬采区没有结合实际制定本单位夜间铲装作业的规章制度和操作规程，铲装作业人员无证上岗，对事故发生全生产监督管理局按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定处理。

六、事故防范和整改措施

为防止同类事故的发生，应当采取如下防范措施：

（一）上林县澄泰乡安宁采石场要认真落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，进一步完善并落实企业安全主体责任，结合实际章制度和操作规程，对存在隐患采取有力防范措施。加强从业人员的安全教育培训，加强作业现场的安全管理，加强对作业现场安全设施、安全隐患排查整治工作，防范责任事故的发生。

（二）上林县安全生产监督管理局要认真履行行业主管部门安全生产监督管理职责，扎实开展安全专项整治工作，对已发生事故行业再督范措施，防止类似事故发生；督促企业落实安全生产责任制和各项安全生产管理制度，加强作业现场的安全管理，加强安全隐患排查治理工作育，确保作业现场安全设施、安全条件符合规范要求，防止同类事故的发生。

（三）澄泰乡人民政府要履行属地监管的职责,加强对本辖区内的生产企业及各项目工程施工的安全隐患排查治理工作，隐患排查要做到不决杜绝各类事故的发生。

上林县澄泰乡安宁采石场“7·13”机械伤害

事故调查组

2018年8月27日

中央部门网站 省（区、直辖市）政府网 区内各市政府网 县（市、区）政府网 上林党

关于我们 联系我们 网站声明 站点地图

主办：上林县人民政府办公室 承办：上林县发展改革和科学技术局

电话：0771-5222162（仅受理网站建设维护问题） 举报电话：0771-5222459 举报邮箱：abc5222459@163

桂ICP备18003879号-1 政府网站标识码：4501250001 桂公网安备 45012502000008号

南宁市互联网举报辟谣平台