关于平南县大鹏镇高坪村庙湾屯通信光缆工程“4·16”施工人员触电死亡事故调查报告

2017年4月16日17时40分左右，广西壮族自治区通信产业服务有限公司贵港分公司在承建平南县大鹏镇高坪村庙湾屯通信光缆工程（2017年贵港分公司农村ODN六期第六批项目平南大鹏镇第一批工程）施工过程中，发生一起施工人员触电事故，造成一人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关规定，经平南县人民政府授权由平南县安全生产监督管理局牵头，成立由县安监局、县公安局、县监察局、县总工会、县人社局、县工商局、县工信局和大鹏镇人民政府等相关单位的人员组成平南县大鹏镇高坪村庙湾屯通信光缆工程“4·16”施工人员触电死亡事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县人民检察院派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效的原则。经过现场勘查、查阅相关资料、询问有关当事人、调查取证、综合分析等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人和责任单位的处理意见和防范整改措施，现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

(一) 工程概况

1.建设单位为中国电信股份有限公司贵港分公司，2017年中国电信股份有限公司贵港分公司农村ODN六期第六批项目平南县平山镇第一批工程等（工程地点：平南县平山镇，平南县大鹏镇），投资总额为298753.61元，施工范围为平南县大鹏镇5个自然村屯建设312线H端口和平南县平山镇4个自然村屯建设320线H端口，施工进度计划为2017年3月22日至2017年4月22日全部竣工，预计工期为31天。该公司于2015年4月30日与广西壮族自治区通信产业服务有限公司贵港分公司签订了《2015-2016年贵港通信工程线路通信项目施工框架协议》，并附有2017年贵港分公司农村ODN六期第六批项目平南平山镇第一批工程通信项目工程施工订单，该工程包括有平南县大鹏镇高坪村庙湾屯FTTH建设项目。

2.施工单位为广西壮族自治区通信产业服务有限公司，经投标中标后将平南县大鹏镇高坪村庙湾屯FTTH建设项目分包给柳州市佳缘通信服务有限公司南宁分公司施工，于2017年3月22日双方签订《2017年贵港分公司农村ODN六期第六批项目（平山镇、大鹏镇项目）施工简易合同》，要求2017年4月22日完成施工，此项工程于2017年4月12日进场施工。柳州市佳缘通信服务有限公司南宁分公司取得平南县大鹏镇高坪村庙湾屯FTTH建设项目施工权后，该公司安排管理人员范荣青（男，汉族，地址为广西平南县思旺镇镇西村）负责雇请社会农民工（吴学宪、吴学宣、刘忠华、陈绍光、韩将）组成临时施工队进行施工，吴学宪为

施工队负责人。施工人员与柳州市佳缘通信服务有限公司南宁分公司建立劳动雇佣关系，该公司发放其工资及相关费用，并购买意外人身保险。

3.监理单位为公诚管理咨询有限公司，中国电信股份有限公司贵港分公司与该公司于2015年4月23日签订了《通信工程项目监理框架协议》，并附有《2017年贵港分公司农村ODN六期第六批项目平南的监理委托单》和2017年贵港分公司农村ODN六期第六批项目平南平山镇第一批工程通信项目工程监理订单(工程地点:平南县平山镇、平南县丹竹镇、平南县大鹏镇、平南县大洲镇、平南县大安镇）。

4.设计单位为广西通信规划设计咨询有限公司，中国电信股份有限公司贵港分公司与该公司于2015年4月23日签订有《通信项目工程设计框架协议》并附有《2017年贵港分公司农村ODN六期第六批项目平南的设计订单》(工程地点:平南县平山镇、平南县丹竹镇、平南县大鹏镇、平南县大洲镇、平南县大安镇）。

（二）涉事通信光缆与10KV高压线交叉跨越情况

涉事通信光缆与10KV高压输电交叉跨越地段位于平南县大鹏镇高坪村庙湾屯盘王坳，35KV大鹏站10KV近区线石屋支线49号杆至50号杆之间，该线路通往大鹏镇高坪村石屋屯屋台区。通信光缆在10KV高压输电线上架空穿过，形成交叉跨越，最小垂直距离为5m左右。

（三）事故发生有关单位概况

1.中国电信股份有限公司贵港分公司，成立于2003年11月18日，工商注册地址为贵港市港北区中山北路，注册号为统一社

会信用代码 91450800756520567O(1-1)，类型为股份有限公司分公司(上市)，负责人为沈杰，营业期限为长期，经营范围包括固定电话、互联网信息、宽带、移动电话等通信服务。

2.广西壮族自治区通信产业服务有限公司贵港分公司，成立于2013年1月30日，工商注册地址为贵港市城区三路与新区二路交汇处，注册号为统一社会信用代码91450800061732176(1-1)企业负责人为黄锦康，经营期限为长期，该公司经营范围包括通信工程的设计、施工、咨询业务、物业管理等业务。该公司为广西壮族自治区通信产业服务有限公司子公司，广西壮族自治区通信产业服务有限公司，成立于2007年7月16日，工商注册地址为广西南宁市西乡塘区大学东路89号，公司类型为有限责任公司(内资法人独资)，营业执照注册号为(企)450000000001345 7，企业法定代表人：刘晓洪，注册资金19200万元，该公司具有甲级通信网络系统集成资质[通信(集)11118069]有效期至2018年5月14日，安全生产许可证{桂JZ安许字〔2014〕000097(4-1)}，有效期至2017年7月3日。

该公司于2017年3月7日聘任黄明锋(男，汉族，住址为广西靖西县新靖镇城东路)担任广西区通信产业服务有限公司贵港分公司平南事业部项目经理，持有《项目经理资质证书》，证书编号:GXCCS-PMRZ2014053和《安全生产管理人员合格证》，证书编号：桂建安C(2016)0001912，有效期至2019年2月5日。安全管理人员为谭卫华(男，毛南族，地址为广西环江毛南族自治县下南乡玉环村)，持有《安全生产管理人员合格证》，证书编号:信桂建安B(2011)00075，有效期至2019年11月22日。

3.柳州市佳缘通信服务有限公司南宁分公司，该公司成立于2009年6月23日，注册地点为南宁市衡阳东路，注册号为统一社会信用代码91450107690232748K(1-1)，负责人：高翊，营业期限为长期，该经营范围包括接受委托联系总公司业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。柳州市佳缘通信服务有限公司南宁分公司是柳州市佳缘通信服务有限公司子公司。柳州市佳缘通信服务有限公司，成立于2007年12月17日，注册地点为柳州市航银路，营业注册号为450204200000013，公司类型为有限责任公司，法人代表：高翊，注册资金人民币80万，该公司具有通信管线资质，资质证书编号：通信（线）1118003，有效期至2018年11月25日，并持有《通信建设工程企业安全生合格证》，编号：通信（企安）15180019，有效期至2018年3月5日。2017年3月15日任命高枫（男，汉族，住址：南宁市西乡塘区友爱南路）担任平南县大鹏镇高坪村庙湾屯FTTH项目经理。持有《安全生产培训合格证》（证书编号：信桂建安B[2010]00143）有效期至2016年3月12日（该证正在系统更换）。任命李福全（男，汉族，住址：南宁市西塘区大学东路）担任平南县大鹏镇高坪村庙湾屯FTTH项目安全员。持有《安全生产培训合格证》（证书编号：信桂建安C[2016]00069）有效期至2016年3月12日（该证正在系统更换），事故发生后已辞职。

4.公诚管理咨询有限公司，该公司成立于2000年3月1日，工商注册地址为广州市天河区五山路246、248、250号金山大厦801自编807，注册号为440000000006256，类型为有限责任公司（法人独资），法人代表：许勇飞，注册资金为人民币7000万元，

营业期限为长期，经营范围包括工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理等。该公司具备通信建设监理甲级资质，证书编号：通信（监）08161022，有效期至2018年12月20日。

该公司于2017年4月7日任命李勇波（男，汉族，地址为南宁市良庆区凤江路）为平南县大鹏镇高坪村庙湾屯通信光缆工程总监理工程师，注册监理工程师证书编号：通信（监）字13160290，有效期至2018年9月20日，《安全管理人员培训合格证》，证号：信粤建安C（2014）00313，有效期至2017年10月11日。该公司安排廖振森（男，汉族，地址为广西平南县官成镇平安街）担任该项目监理员，《安全生产操作证》证号：055606。该公司安排李雪辉（男，汉族，1983年12月27日出生，地址为广东汕头市龙湖区金霞街道长江路）担任该项目安全员，《安全管理人员培训合格证》，证号：信粤建安C（2014）00323，有效期至2017年10月11日。

5.广西通信规划设计咨询有限公司，该公司成立于1990年7月7日，工商注册地址为南宁市西乡塘区大学东路89号，营业注册号为统一社会信用代码91450000198221684S，类型为有限责任公司（非自然人投资控股的法人独资），法定代表人：何曲，注册资金：58107700元，营业期限为长期，经营范围包括电子通信广电行业（有线、无线通信）专业甲级、通信信息网络系统集成（甲级）、通信工程、信息系统工程招标投标电信工程监理、建筑工程设计等。该公司具有电子通信广电行业工程设计资质甲级（证书编号：A145005590），有效期至2020年8月19日和工程勘察专业资质甲级（证书编号：B145005590），有效期至2020年6月

17日。

2017年贵港分公司农村ODN六期第六批项目平南县大鹏镇第一批工程（大鹏镇高坪村庙湾屯）设计方案是由该公司线路二部负责设计。当时设计二部负责人为秦贻勤（男,汉族,1967年8月20日出生,地址为南宁市青秀区汇春路），持有《通信工程概预算资格证》，证书编号：通信（概）字11180209，有效期至2016年12月16日，根据中国通信企业协会通信工程建设分会文件，关于发布《信息通信建设企业服务能力评价管理规定和实施意见》等六项规章制度的通知(工建分宗字[2016]13号），8.1项特别说明：“行业特需专业人员”中的现场管理人员登记证书，除安全员外，其他人员在过渡期内可不作强制性要求，过渡期至2017年9月30日。设计员为李正创（男,汉族,住址为广西贵港市港南区木格镇江石村江塘屯），持有《通信工程费用编审人员资格证》，证书编号：171800280，有效期至2022年3月14日。单项设计负责人为王海峰（现已调离工作岗位）。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2017年4月16日下午14：00左右施工队负责人吴学宪带领吴学宣、刘忠华、陈绍光、韩将五人在平南县大鹏镇高坪村庙湾屯架设架空通信线路光缆，17时40分左右放缆到盘王坳下坡处通信线路与电力杆49#-50#交叉时，吴学宪安排韩将到电力线对面的坡下面接光缆。吴学宪把1mm²低压铝芯绝缘线当牵引线抛过交叉处树木，韩将在坡底准备接线时发现吴学宪所在处的电力线冒烟，于是大喊吴学宪名字，没有听到回应，韩将就喊在吴学宪后

面放线的刘忠华过去查看。刘忠华闻声后马上前往查看，就发现吴学宪已倒在山坡的树林地面上，左手掌已被烧焦。刘忠华看到当时的情景被当场吓晕倒在地上，当时在同一工作面进行挂线的吴学宣、陈绍光和韩将把吴学宪抬上附近空地实施抢救。看到吴学宪脸色苍白，左手掌被严重烧焦、没有了呼吸，吴学宣马上电话报告柳州市佳缘通信服务有限公司南宁分公司管理人员范荣青。17 时 45 分左右接到电话的范荣青在 6 点左右赶到了事发现场，发现吴学宪已无生命迹象，立即电话向 110 和 120 求救。18 时 30 分左右 120 赶到现场组织抢救，经医生检查后发现吴学宪呼吸停止、颈动脉搏动消失、瞳孔散大、对光反射消失、血压为 0mmhg 后宣布吴学宪死亡。

（二）事故救援情况

2017 年 4 月 16 日 18 时左右，平南县安监局接到公安 110 电话报告：2017 年 4 月 16 日 17 时 40 分左右，在平南县大鹏镇高坪村庙湾屯盘王坳发生一起在电信通讯光缆施工过程中，施工人员触电身亡事故。接到报告后，平南县安监局派出石海斌副局长和执法人员卢柱文、郑文志赶赴现场，会同大鹏镇政府、大鹏镇派出所、大鹏镇卫生院、平南供电公司、中国电信平南分公司、广西壮族自治区通信产业服务有限公司贵港分公司等部门展开紧急救援和事故处置工作。

（三）事故善后处理情况

平南县安监局于 2017 年 4 月 16 月向广西壮族自治区通信产业服务有限公司贵港分公司下达《现场处理措施决定书》（平安监管综合现决[2017]事故-2 号）责令平南县大鹏镇高坪村庙

湾屯盘王坳FTTH建设项目立即停止施工建设并进行整顿，待有关部门验收合格后方可恢复施工建设。并责成该公司做好善后和安抚家属工作，经广西壮族自治区通信产业服务有限公司贵港分公司、柳州市佳缘通信服务有限公司南宁分公司和死者家属多次进行协商，达成了赔偿协议，善后事宜得到初步解决，未引发不良后果，维护了社会的稳定。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故伤亡人员情况

事故造成1人死亡。死者：吴学宪，男，汉族，出生：1982年出生，住址：贵州省赫章县可乐乡新民村环山组。

（二）事故直接经济损失

直接经济损失：约75万元。

四、事故发生原因和事故性质

(一)事故调查组经对事故现场勘查分析和对有关人员调查取证，认定了事故发生的直接原因和间接原因。

1.直接原因

在架设光缆施工过程中，由于施工负责人吴学宪违章操作，未按照《通信建设工程安全生产操作规范》（工信部规[2008]110号)的要求进行架空光缆施工，在通信光缆与10KV高压线交越处架设通信光缆施工作业时，在电力线未停电且没有采取搭设保护架的情况下，违规直接使用1mm²低压铝芯绝缘线牵引通信光缆进行抛掷，当牵引线在抛掷过程中碰触到电力线时，电力线上的电流通过吴学宪手抓的牵引线一端，造成没有戴绝缘手套、穿绝缘鞋的吴学宪触电死亡。

2.间接原因

（1）柳州市佳缘通信服务有限公司南宁分公司安全管理混乱、安全教育培训不落实。该公司在承揽2017年贵港分公司农村ODN六期第六批项目平南县大鹏镇第一批工程（大鹏镇高坪村庙湾屯）项目工程施工过程中，没有制定安全生产教育和培训计划，对临时雇请的施工人员未进行安全教育培训和安全技术交底，雇请未按有关规定经专门安全作业培训取得特种作业操作证人员上岗作业（现场施工人员均未取得高处作业特种作业操作证），没有安排专职安全管理人员对施工现场进行监督管理，施工现场处于无人监管状态，在施工人员架设通信光缆通过电力线上方时，未事先报告有关单位通知电力部门派人到现场停止送电，未及时发现和制止施工人员违规操作。

（2）广西壮族自治区通信产业服务有限公司贵港分公司项目经理黄明锋，作为平南县大鹏镇高坪村庙湾屯FTTH建设项目总承包单位项目负责人，没有认真履行职责，没有落实安全生产责任制，没有按照双方签订的《中国电信股份有限公司2017年贵港分公司农村ODN六期第六批项目监理安全通知书》的要求：“施工单位每个工序进场施工的前一天，必须向监理单位上报第二日施工计划”。在施工人员进场施工前，没有书面上报该项目施工计划给监理单位，擅自开工作业；没有通知监理单位派员到场进行现场监管；也没有安排专职安全员进行现场监管，没有派技术人员到施工现场指导确保施工人员安全操作规程和安全措施的落实。施工现场处于无人监管状态，在施工人员架设通信光缆通过电力线上方时，未事先报告建设单位通知电力部门派人到现场

停止送电，未及时发现和制止施工人员违规作业行为。

（3）广西通信机械设计咨询有限公司设计图纸有缺陷，存在着设计图纸过于简单，在图纸中对路由有关重要信息没有进行标明，虽然在设计方案的风险因素分析中对架设通信光缆遇到“三线交越”风险因素都有风险说明及风险处置措施，但在设计图纸中对“三线交越”的部位未进行绘图标识。

（4）施工人员安全意识淡薄，违章作业。在通信光缆与电力线交叉处电力线带电的情况下，仍心存侥幸，冒险作业、自我保护意识不强。在高压线附近作业时，未采取防范措施，没有按规定戴绝缘手套、穿绝缘鞋和使用绝缘工具，缺乏最基本的安全常识。

（二）事故性质

经事故调查组认定，该事故是由于安全管理混乱、安全教育培训不落实、工人安全意识淡薄、违规作业而造成的一起1人死亡，直接经济损失75万元的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故责任相关单位认定及处理意见

柳州市佳缘通信服务有限公司南宁分公司，安全管理混乱、安全教育培训不落实。该公司在承揽2017年贵港分公司农村ODN六期第六批项目平南县大鹏镇第一批工程（大鹏镇高坪村庙湾屯）项目工程施工过程中，对临时雇请的施工人员未进行安全教育培训和安全技术交底，雇请未按有关规定经专门安全作业培训取得特种作业操作证人员上岗作业（现场施工人员均未取得高处作业特种作业操作证），没有安排专职安全管理人员对施工现

场进行监督管理，施工现场处于无人监管状态，在施工人员架设通信光缆通过电力线上方时，未事先报告有关单位通知电力部门派人到现场停止送电，未及时发现和制止施工人员违规作业行为。对事故负主要责任。建议由平南县安监局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定对其进行行政处罚。

（二）对事故相关责任人处理意见

1.广西壮族自治区通信产业服务有限公司贵港分公司项目经理黄明锋，作为平南县大鹏镇高坪村庙湾屯FTTH建设项目总承包单位项目负责人，没有认真履行职责，没有落实安全生产责任制，没有按照双方签订的《中国电信股份有限公司2017年贵港分公司农村ODN六期第六批项目监理安全通知书》的要求：“施工单位每个工序进场施工的前一天，必须向监理单位上报第二日施工计划”。在施工人员进场施工前，没有书面上报该项目施工计划给监理单位，没有通知监理单位派员到场进行现场监管，擅自开工作业；也没有安排专职安全员进行现场监管；没有派技术人员到施工现场指导确保施工人员安全操作规程和安全措施的落实。施工现场处于无人监管状态，在施工人员架设通信光缆通过电力线上方时，未事先报告建设单位通知电力部门派人到现场停止送电，未及时发现和制止施工人员违规作业行为，对事故负有主要领导责任。建议平南县安监局按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定对其予以行政处罚。

2.柳州市佳缘通信服务有限公司南宁分公司工程部经理高

枫，作为平南县大鹏镇高坪村庙湾屯FTTH建设项目经理，没有落实安全生产管理责任制，未认真履行安全生产管理职责，没有制定安全生产教育培训计划，没有对施工人员进行安全教育培训和安全技术交底，未安排专职安全管理人员进入现场对施工作业人员进行安全监督管理，在施工人员架设通信光缆通过电力线上方时，未事先报告有关单位通知电力部门派人到现场停止送电，未及时发现和制止施工人员违章作业行为，对事故负有主要领导责任。建议平南县安监局按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定对其予以行政处罚。

3.广西通信机械设计咨询有限公司，设计图纸有缺陷，存在着设计图纸过于简单，在图纸中对路由有关重要信息没有进行标明，虽然在设计方案的风险因素分析中对架设通信光缆遇到“三线交越”风险因素都有风险说明及风险处置措施，但在设计图纸中对“三线交越”的部位未进行绘图标识，对事故负有一定过错责任。建议由广西通信机械设计咨询有限公司对线路设计二部的原主任秦贻勤、设计员李正创按公司内部管理规定予以处理，并将处理结果报平南县安监局备案。

4.死者吴学宪，安全意识淡薄，违章作业。在通信光缆与电力线交叉处电力线带电的情况下，仍心存侥幸，冒险施工、冒险作业、自我保护意识不强。在高压线附近作业时，未采取防范措施，没有按规定戴绝缘手套、穿绝缘鞋和使用绝缘工具，缺乏最基本的安全常识，对事故负直接责任。鉴于吴学宪在事故中死亡，建议不再追究其责任。

六、防范和整改措施

（一）施工企业要深刻吸取事故教训，按照事故处理“四不放过”原则，举一反三，加大安全生产管理力度，切实把安全生产工作抓紧抓实，防止类似事故发生。

（二）施工企业要落实主体责任，要进一步建立、健全安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产责任制、管理制度、操作规程和施工方案，通过严格执行规章制度杜绝“三违”行为。要配备责任心强的安全管理人员，强化施工现场跟班检查；要加强施工人员现场安全教育培训，保证施工人员熟悉有关的安全操作规程和掌握本岗位的安全操作技能，不断增强施工人员的安全生产意识，提高安全操作技能。

（三）施工人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动保护用品；登高架设作业人员等特殊工种人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗位作业。

（四）在通信建设工程开工前，落实保证安全生产的措施，进行全面系统的布置，明确相关单位的安全生产责任。进一步完善落实图纸会审制度，召集设计单位、监理单位和施工单位参与图纸会审。

（五）供电、广电、通信行业要开展线路自查工作，对各自的线路进行自查，检查是否存在“三线交越”安全间距不足等问题，对存在的问题进行及时整改，消除事故隐患，杜绝事故的发生。

平南县大鹏镇高坪村庙湾屯通信光缆工程

“4·16”施工人员触电死亡事故调查组

2017年6月6日