望城经开区**科技有限公司
“5·22”高处坠落事故调查报告

2025年5月22日0时26分，望城经开区**科技有限公司发生一起高处坠落事故，导致1人死亡，统计直接经济损失231.9182万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）以及省、市、区政府有关规定，望城区人民政府成立了由望城经开区、区应急管理局、公安分局、总工会为成员单位的望城经开区**科技有限公司“5·22”高处坠落事故调查组，并邀请望城经开区纪工委参与事故调查工作。

事故调查期间，调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展工作，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定和分析论证，查明了事故经过、发生原因、应急处置等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施和整改建议。

调查认定：望城经开区**科技有限公司“5·22”高处坠落事故是一起因企业风险辨识与隐患排查不到位、作业人员岗位安全责任落实不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位有关情况

1.**科技有限公司（以下简称“**科技公司”）：**科技公司成立于2018年3月16日，法定代表人为***，总经理***为公司主要负责人，负责公司全面工作。统一社会信用代码为91430112MA4P******。

2.**人力资源有限公司（以下简称“**人力资源公司”）。**人力资源公司成立于2015年1月6日，法定代表人为***，统一社会信用代码为914301033293******。经营范围包括许可项目：劳务派遣服务。该公司为死者的劳务派遣公司。

（二）合同签订情况

1.**科技公司与**人力资源公司签订劳务派遣服务协议，协议期限从2023年10月起至2024年10月止，协议到期30日内双方未提出异议，协议有效期自动延长1年。协议明确**人力资源公司按照要求派遣的劳务人员由**科技公司进行管理。

2.**人力资源公司与彭*签订劳动合同，合同期限为五年，自2024年3月10日起至2029年3月9日止。合同明确劳务派遣彭*至**科技公司从事操作工岗位工作，2024年3月10日至今在**科技公司二期热工车间担任操作工。

（三）涉事车间情况

事故车间为**科技公司二期热工车间，2021年建成投入使用，主要用于将原材料制造成轮毂毛坯。

（四）涉事设备有关情况

事故涉及设备为一套铝屑收集系统，铝屑收集系统主要用来收集机加车间传输过来的加工碎屑，通过绞笼传输卸料管卸料至受料斗，绞笼提升机输送至粉碎机、脱油机，再进入前处理预热炉进行预热成为备用原料（状态为铝屑）。

铝屑收集系统上部为铝屑卸料管、受料斗挡板组成，下部为受料斗、运输绞笼、提升机组成，底部距地面高 2.9m，受料斗周边采用 5mm 铁质盖板进行铺盖，与地面平齐。该岗位工作人员在铺设的铁质盖板上开展作业活动。

主要工艺流程为：机加工车间产生的铝屑传输至受料斗区域，通过卸料管道输送至受料斗内，受料斗绞笼提升机将铝屑流转至粉碎机，对铝屑进行破碎，再进行脱油、烘干工序后，作为铝熔化炉的备用原料。

岗位操作原理：由于受料斗局部区域铝屑物料堆积超过一定高度后将造成卸料口堵塞，因此需要上料工现场观察卸料情况，超过一定高度后需通过人力推动卸料管道调节物料堆放位置，同时使用专用耙子将铝屑堆积过高的位置耙均匀，防止铝屑堆积过高堵住卸料管道。

（五）企业安全管理及安全监督情况

1.**科技公司安全管理情况。经查，**科技公司建立了安全管理机构，配备了专职安全生产管理人员 6 人，兼职安全员 6 人。成立了应急救援组织机构，建立了安全生产责任制以及《事故隐患排查治理制度》《安全风险分级管控制度》《危险作业管理制

度》等制度。公司组织各车间每月定期开展全员安全教育培训。所有新进员工均按要求进行了三级安全教育，培训学时超过24小时，符合法律要求。2025年5月份组织开展公司级隐患排查4次，车间级隐患排查4次，发现并整改隐患50余条。

2.属地管理及行业监管情况。望城经开区党工委组织召开望城经开区安全生产会议2次，安全生产调研会4次。为深刻吸取安全生产事故教训，认真贯彻落实各级工贸行业安全监管工作会议精神，进一步推动工贸行业生产经营单位落实主体责任，提升企业安全生产事故防范意识和能力，2025年4月3日在区委党校举办了一次事故警示教育暨强基固本攻坚行动部署会议。组织开展生产企业危险作业集中培训一次。

根据《中共长沙市望城区委常委议事协调会议纪要》（2024年第32次）会议精神，区应急局将行政执法权移交望城经开区，并派驻6名执法人员指导帮助园区开展执法工作。为统筹做好执法检查工作，按照《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》（国办发〔2024〕54号）文件精神和优化营商环境相关文件精神，区应急局联合园区安监局进一步理顺执法检查监管机制，对区级计划执法和园区内计划执法情况进行统筹，既避免多头重复检查，又确保园区所有工贸企业全覆盖。2025年，园区按照市、区统一部署，在工贸行业内，以强基固本治本攻坚行动为主线，结合有限空间、粉尘涉爆、金属熔炼等专项行动，对园区所有工贸企业采取全覆盖式检查，强力推动园区工贸企业提升

本质安全。园区安监局安排人员于2025年2月13日对**科技公司开展了区级年度计划执法检查，并于2月28日对发现的问题进行了闭环整改。但是园区安监局在安排的多轮检查中，对**科技公司的检查还不够全面细致，致使**科技公司内部规章制度落实不到位的情况长期存在。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

5月21日23时20分许，**科技公司热工车间班长张**从上料工序开始巡逻，巡查车间作业人员和设备情况，当时操作工彭*正在进行上料工作；5月22日0时20分许张**开始下一轮巡逻，当其巡查至彭*岗位时未看见彭*的身影，张**以为彭*出去抽烟了，便继续巡逻；0时26分许，张**再次巡查到设备检修区位置时，发现铝屑接收斗东南角边上一块盖板不见了，于是立即上前检查，发现设备维修坑底部疑似有人，遂打开手机手电筒照明仔细观察，确认设备维修坑底部确实有人。张**立即呼叫周边工友实施救援，并提醒身边人员拨打120急救电话及通知公司负责人。随后，张**和工友刘*、刘**宇穿戴防护器具进入设备检修区底部，发现底部人员为操作工彭*，且已经失去意识，救援人员遂将彭*从设备检修区背上盖板平台区域；0时44分许，120救护车抵达现场，医护人员对彭*实施初步救治后，送往医院抢救。

（二）事故应急处置及评估情况

5月22日0时30分许，**科技公司值班负责人接到现场报告后立即电话向望城经开区安委办进行报告，同时启动应急预案。接到事故报告后，望城经开区、应急、卫健、消防、公安等部门迅速赶到事故现场开展各项应急处置和善后工作。经评估，相关部门及事故单位应急响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，现场处置和救援过程中未发生次生事件和衍生事件。

（三）人员救治及善后处理。彭*经医院抢救无效死亡，望城经开区成立善后工作专班，未出现负面舆情。

三、事故现场勘查及技术鉴定情况

（一）事故现场勘查情况

经查，事故发生区域位于铝屑接收区域东南角处，发生跌落的盖板为该区域东侧自南向北的第二块盖板，盖板的材质为铁质盖板，尺寸为0.6m*1.1m，盖板仅靠重力平铺在下方基座骨架角铁上，盖板四周边缘与底座角铁搭接宽度为2cm左右，无其他固定措施；盖板东侧中间部位存在一个尺寸约为10cm*5cm的宽槽，其中设置有一根直径约6cm的乳化液抽水管道；现场勘查发现，盖板存在一定程度的变形，盖板东面的边缘处呈现轻微向上翘起状态，其他三个方向的边缘处也有轻微变形的情况，盖板发生变形的部位与下方搭接处存在缝隙，导致铝屑灰尘在盖板搭接处的缝隙中积聚，使盖板边缘处增加上翘幅度，增加了盖板滑动风险；现场检查打开盖板时发现搭接处有少量铝屑积累，且盖板表面存在一定程度的湿滑感。事故现场识别判定为有限空间场所，设置

了有限空间警示标识及安全风险告知，但未设置防高处坠落、小心踩塌和防滑倒等警示标志，也未有清理铝屑铝渣、检查盖板完好状态等相关情况的记录。

（二）技术鉴定情况

调查组邀请专家参与，提出了专业意见：一是涉事盖板因底部被铝屑灰尘垫高及边缘发生形变，且盖板底部未设置限位结构，处于未稳妥固定状态的隐患具有一定隐蔽性，自 2024 年以来应急部组织专家对该公司进行全覆盖指导检查，省、市、区三级应急部门每年组织专家指导帮扶 2 次以上，均未辨识该事故位置具有高处坠落的风险。二是通过模拟推定，事发前彭*使用耙杆向前推动卸料管调整下料位置时，产生的反作用力作用在其脚下的盖板上，使盖板向后滑动，当盖板滑动位移的距离超出盖板边缘时，盖板因失去支撑发生偏转并向坑底跌落，踩在盖板上的彭*亦随着盖板一同坠落坑底，并被盖板一角扎破腋下大动脉，最终导致彭*因失血过多经抢救无效死亡。

四、事故原因分析

（一）直接原因

操作工彭*在未对作业场地盖板完好状态进行检查确认的情况下实施作业，在作业过程中盖板因产生位移发生翻转跌落，导致站在其上的彭*跟随盖板坠落坑底，因失血过多抢救无效死亡。

（二）间接原因

1. 企业风险辨识与隐患排查不深入。**科技公司虽对事发区

域组织开展了风险辨识，但仅将该区域辨识成有限空间，没能充分辨识出事发区域盖板未处于完好状态时存在的安全风险，所以也未针对该区域存在的安全风险进行安全教育。在日常开展的安全检查中，未采取技术、管理措施及时发现设备维修地坑盖板发生翘起变形的问题隐患，也未及时发现并整改盖板与底座支撑框架缝隙中长期积累铝屑影响盖板固定状态的安全隐患，导致事故隐患始终存在。以上问题违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，主要负责人违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款之规定，安全管理人员违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款、第六款之规定。

2. 企业规章制度落实不到位。**科技公司组织制定的《上料岗位安全操作规程》中明确规定作业前需对地坑盖板的完好状态进行检查。事故涉及铁质盖板出现明显翘起变形，说明长期以来该岗位操作员工都未按照公司规章制度要求在上岗前对铁质盖板进行完好性检查。公司对制定的规章制度落实情况监督检查不严，导致相关制度落实不到位。以上问题违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款之规定，主要负责人违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款之规定。

五、对事故有关责任单位和人员的处理建议

（一）免予追究责任建议

彭*，**科技公司二期热工车间操作工，对作业现场安全风险辨识不到位，未按照公司规定做好铝屑清理和盖板检查工作，

对事故发生负有直接责任。鉴于其已死亡，免予追究责任。

（二）对涉事企业及其人员的处理建议

1.**科技公司，企业安全生产主体责任落实不力，安全风险辨识和隐患排查整治不深入，规章制度落实不到位，对事故的发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款进行行政处罚。

2.汪**，**科技公司总经理，履行企业主要负责人安全生产管理职责不力，对企业安全风险辨识和隐患排查整治不深入、规章制度落实不到位等问题负有领导责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款依法处罚。

3.何**，**科技公司二期热工车间车间主任，对热工车间存在的安全风险辨识不到位，日常安全巡查及隐患排查不力，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条依法处罚。

（三）对公职人员处理建议

鉴于涉事隐患具有一定隐蔽性，且多轮专家检查尚未发现，建议对相关监管人员不予问责。

（四）其他处理建议

望城经开区安监局向望城经开区管委会作出书面检查。

六、事故整改和防范措施建议

（一）进一步树牢安全发展理念。望城经开区要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，牢固树立安全发展理

念，进一步提高政治站位，始终坚持人民至上、生命至上，真正担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要深刻汲取事故教训，进一步压实责任、强化措施，及时发现问题、解决问题，坚决防范遏制各类生产安全事故发生，全力维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

（二）持续强化安全监管力度。望城经开区要深刻吸取事故教训，进一步强化安全监管力度，抓好风险分析研判，摸准弄清容易发生事故的关键风险点、重点环节，要深入一线加强督促检查、强化执法，防范安全风险；要及时组织第三方安全管理机构或专家开展全覆盖式企业生产岗位安全风险辨识管控工作，特别是针对可能存在盖板滑落类似风险的企业加大排查整治力度，及时堵住管理漏洞，切实消除事故隐患；要针对园区企业特点和监管难点，持续加大安全生产教育培训力度，提升园区企业安全生产管理能力；要加强对执法人员的培训，采取聘请第三方专家协作等形式进一步提升执法检查质量，全力保护好人民群众生命财产安全。

（三）全面压实企业主体责任。**科技公司要深刻分析和总结事故教训，针对存在的问题举一反三立即进行全面排查整改，要认真履行安全生产主体责任，落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；要严格执行风险管控和隐患排查治理制度措施，全面辨识生产经营活动中的危险有害因素，严防违章指挥、违规作业等行为的发生；加强对员工的安全教育，督促并

教育从业人员熟悉安全操作规程，增强全体人员的安全意识，消除安全隐患，持续提升企业安全管理本质水平，防范类似事故的发生。

望城经开区**科技有限公司

“5·22”高处坠落事故调查组

2026年1月