辽宁瑞祥电力工程有限公司“11.1”一般铁塔坍塌事故调查报告

2024年11月1日10时10分许，在黑山县半拉门镇半西村输电线改扩建工程施工作业过程中，辽宁瑞祥电力工程有限公司发生一起铁塔坍塌事故2人死亡,1人受伤，直接经济损失约450万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令），按照县政府授权，县应急管理局组织县公安局、县总工会组成事故调查组，邀纪委监委介入，对该起事故进行调查处理。事故调查组通过现场影像资料、调查取证、综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡及应急处置况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议以及事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

经调查认定，辽宁瑞祥电力工程有限公司“11.1”一般铁塔坍塌事故是一起因施工班组工人安全意识淡薄，违规操作，作业前未仔细检查事故铁塔完整性、未对事故铁塔设置临时拉线，引起铁塔结构失稳，致使铁塔折倒，施工单位安全管理不严，安全生产责任落实不到位，而引发的一起一般生产责任事故。

一、事故发生单位的概况

辽宁瑞祥电力工程有限公司,成立于2019年7月10日，注册地位于辽宁省营口市鲅鱼圈区18-北方国际钢铁服务中心，统一社会信用代91210804MA0YT0E9**，法定代表人为王喜贺。经营范围：电力工程施工、输变电工程施工、建筑工程施工、市政公用工程施工、防水防腐保温工工、钢结构工程施工、机电安装工程施工、风电设备安装、风机运维检修、定检、定维等。建筑业企业资质：电力工程施工总承包贰级。

2024年3月，辽宁瑞祥电力工程有限公司同中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司签订专业分包合同，承接锦州黑山半拉门镇输电线路改扩程专业分包工程，工期以现场实际开、完工日期为准。

二、现场勘查情况

事故发生在黑山县半拉门镇半西村高压线架设施工作业过程中，死者王某于11月1日上午10时10分左右在1号塔（事故塔）松导线过程中随1号塔跌落，被1号塔砸到，后经医护人员确认死亡。死者刘某某于11月1日上午10时10分左右在1号塔（事故塔）下作业，被折倒1号塔砸到，后经医护人员死亡。伤者王某某于11月1日上午10时10分左右在1号塔（事故塔）下开牵引车工作时，被折倒的1号塔砸到，腿部骨折，无生命危险。发生事故时现场包括王某、刘某某、王某某、李某某四人在事故现场，吕某在1号塔施工道边看护。

图1（高压线架设紧线过程中1号塔（事故塔）折倒全图）

