关于对《四川华宏元瑞建设工程有限公司山东分公司"11.15"一般触电事故调查报告》的批复

发布时间：2024-03-22　　文章来源：连山区应急管理局　　责任编辑：高雪薇

关于对《四川华宏元瑞建设工程有限公司山东分公司“11.15”一般触电事故调查报告》的批复

连山区应急管理局:

2021年11月15日14时10分，葫芦岛市连山区聚源新能源沙河营17MW分散式风电项目升压站在建工程，发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经
元。

四川华宏元瑞建设工程有限公司山东分公司“11.15”一般触电事故调查组，经过现场勘验、调查询问有关当事人及调阅企业有关资料，于2022年4月
华宏元瑞建设工程有限公司山东分公司“11.15”一般触电事故调查报告》，现批复如下：

一、同意事故调查组对事故性质的认定:该起事故是一起生产安全责任事故。

二、同意事故调查组对有关责任人的责任认定和处理建议。

三、同意事故调查组对事故单位行政处罚的建议,由区应急管理局依法执行。

四、全区各施工工地要以该起事故为戒,认真吸取事故教训，抓实抓牢隐患排查治理工作,强化对职工的安全教育和培训,不断提高企业安全管理水平,防
发生。

特此批复。

附件:1、四川华宏元瑞建设工程有限公司山东分公司“11.15”一般触电事故调查处理报告

2、四川华宏元瑞建设工程有限公司山东分公司“11.15”一般触电事故调查组名单

葫芦岛连山区人民政府

2022年4月19日

附件1:

四川华宏元瑞建设工程有限公司山东分公司“11.15”一般触电事故调查报告

2021年11月15日14时10分，葫芦岛市连山区聚源新能源沙河营17MW分散式风电项目升压站在建工程，发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济

依据《中华人民共和国安全生产法》(2021年版)和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规的规定，经连山区人
了四川华宏元瑞建设工程有限公司山东分公司“11.15”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），依法依规开展事故调查工作。事故调查组由区应
位，区住建局、总工会、连山公安分局为成员单位，全面负责事故调查处理工作，同时邀请了区纪委监委派人参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检测鉴定和调查取证，查明事故发生的经过、直接经济损失，初步认定事故性质和责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故防范措施和建报告如下：

一、相关单位的基本情况

（一）投资建设单位：葫芦岛市连山区聚源新能源科技有限公司（以下简称：聚源新能源）

1.工商营业执照：该公司成立于2018年11月15日；公司法定代表人刘黎；公司地址：辽宁省葫芦岛市连山区寺儿堡镇人民政府大门西侧；公司类（法人独资）；统一社会信用代码：91211402MA0YA5D09T；注册资本：人民币贰仟万元整；经营范围：新能源技术开发、技术推广、技术转让、技集成服务、新能源设备设计、生产、安装、销售；电力设备安装、维修；电力工程设计、施工；光电产品安装、技术咨询、技术服务、售电服务。目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。聚源新能源系天能中投（北京）新能源科技有限公司下属二级以下控股子公司；天能中投（北京）新能2017年8月14日成立，法定代表人：郑旭，公司经营范围包括：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；工程技术咨询；销售机械设备等。

（二）总承包单位：河南世之盈建筑工程有限公司（以下简称：河南世之盈）

1.工商营业执照：该公司成立于2018年8月1日；公司法定代表人袁景；公司地址：河南省郑州市二七航海中路106号院8幢15楼1506号；公司类型：任人投资或控股）；统一社会信用代码：91410400MA45JMKR0Q；注册资本：人民币壹仟万圆整；经营范围：许可项目:房屋建筑和市政基础设施项设施工程施工；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；建筑劳务分包；建设工程设计;电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程；土石方工程施工；发电技术服务；电力设施器材销售；普通机械设备租赁:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):工程管理服务;建筑工程机械与设备租赁；发电机及发电机组销售（除依法须经批准的项目外，凭营展经营活动）。

2.建筑业企业资质：该公司获得由河南省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D341199653，证书有效期至2024年2月21

3.安全生产许可：该公司获得由河南省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，证书编号：（豫）JZ安许证字[2020]050721；许可范围：建筑2020年7月10日至2023年7月10日。

（三）监理单位：山西科能昊通建设项目咨询有限公司（以下简称：山西科能）

1.工商营业执照：该公司成立于2002年9月18日，公司法定代表人高家栋；公司地址：太原市小店区长治路111号世贸大厦A座2201室；公司类型：然人投资或控股）；统一社会信用代码：91140100743525625E；注册资本：人民币伍佰万圆整；经营范围：电力工程；房屋建筑工程；给排水工程务；水利水电工程；市政公用工程,机电安装工程;通信工程,冶炼工程监理；工程造价管理咨询,工程技术咨询服务；招标代理。（依法须经批准的项目后方可开展经营活动）。

2.工程监理资质：该公司获得由中华人民共和国住房和城乡建设部核发的《工程监理资质证书》，证书编号：E114003682-4/2；资质有效期：2025年9月18日；证书核定企业资质等级为：电力工程监理甲级。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

（四）施工（事故）单位：四川华宏元瑞建设工程有限公司山东分公司（以下简称：华宏元瑞建设）

1.工商营业执照：该公司成立于2021年2月2日，公司法定代表人刘汉善；公司地址：山东省日照市东港区秦楼街道山东路南、烟台路西（维嘉石化413号；公司类型：有限责任公司分公司；统一社会信用代码：91371102MA3UYQ1R3W；经营范围：一般项目：承接总公司工程建设业务（除依外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.建筑业企业资质：该公司获得由成都市住房和城乡建设局核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D351864971，证书有效期至2023年11月27

3.安全生产许可：该公司获得由四川省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，证书编号：（川）JZ安许证字[2020]000137；许可范围：建筑至2023年1月2日。

二、相关合同签订情况

（一）总承包合同签订情况

甲方（发包人）：葫芦岛市连山区聚源新能源科技有限公司，乙方（承包人）：河南世之盈建筑工程有限公司；双方公司于2021年6月2日签订《葫芦能源沙河营17MW分散式风电项目EPC总承包合同》，合同约定：承包人负责承建（葫芦岛市连山区聚源新能源沙河营17MW分散式风电项目）EPC总围包括各分散式风电场项目勘察、设计、采购、施工EPC总承包工程，具体包括：项目征地；青苗补偿、拆迁、改造；风电场本体、升压站/开关站

施工图设计阶段的勘测、设计、施工；风电场风机等设备采购、材料采购、供货及监造、保险、催交、运输(含大件设备现场运输牵引)、接车、卸车
工、调试、竣工验收;进场道路、场内道路的设计、施工及验收；施工电源、供水工程、办公和生活区域临建；风机设备安装与调试；并网验收(安全
发电机组发、送、变电系统试运行、消缺和风机通过240小时试运行；场内集电线路的设计(含入网工程)、施工及验收；风电场整体通讯工程；建设
以及质保期内的服务；监理服务、技术咨询服务费、风场建设期或竣工后与建设期有关的政府要求的相关修复费用等全部工作。

（二）施工合同签订情况

甲方（发包人）：河南世之盈建筑工程有限公司，乙方（承包人）：四川华宏元瑞工程建设有限公司山东分公司；双方公司于2021年7月15日签订
源新能源47.6MW分散式风电升压站项目施工合同》，合同约定：工程名称为葫芦岛市连山区聚源新能源科技有限公司47.6MW分散式风电项目；工程
山区；工程内容：葫芦岛市连山区聚源新能源科技有限公司47.6MW分散式风电项目升压站建筑安装工程；工程日期：2021年7月16日-2021年1
期)；工程价款：伍仟万元整人民币；施工合同安全保证承诺书中四川华宏元瑞工程建设有限公司山东分公司承诺：“在施工过程中，承诺项目施工安
生产责任事故，我方保证按照安全生产管理国家、地方的法律法规文件及时报告。并承担全部安全生产责任和赔偿责任。”

（三）监理合同签订情况

2021年6月7日，葫芦岛市连山区聚源新能源科技有限公司与监理单位山西科能昊通建设项目管理咨询有限公司签订《监理服务委托合同》，甲方
HLDJY-JS-FW-01；乙方合同编号：SXKNHT-FD-20210501；工程名称：葫芦岛市连山区聚源新能源科技有限公司47.6MW分散式风电项目（包括
式风电项目、沙河营17MW分散式风电项目、老爷庙13.6MW分散式风电项目三个子项目)；工程地点：辽宁省葫芦岛市连山区境内；工程规模：分散
开关站及配套送出工程；监理期限：自2021年6月9日至2022年8月8日止；监理酬金：柒拾柒万肆仟叁佰叁拾元整。

三、事故发生经过和现场应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年11月15日14 时10分左右，华宏元瑞建设临时雇佣的施工人员王佳辉、赵春柱和王长青，在连山区沙河营乡乌朝屯村葫芦岛市连山区聚源新能
建工程项目综合楼北侧拆卸脚手架，王长青（死者）拆卸过程中右手拆卸的铁杆（长度约为6米）不慎搭到了该综合楼西北侧的10kV高压线上，造成
无效死亡。

（二）事故应急救援情况

14时10分事故发生后，施工单位华宏元瑞建设临时雇佣的施工人员赵春柱和王长青（死者）相隔两米多远，背对着王长青，听到“嘭”的一声后，赵
在二层的脚手架上，脚盘在脚手架的横杠上。赵春柱跑过去把王长青抱起来，放到了平地上，看见王长青还有呼吸，嘴唇发紫，右手虎口有手皮脱落
显伤口，14 时15分立即拨打120急救电话，经120急救人员电话指导，赵春柱和王佳辉分别对王长青做胸部按压、人工呼吸和心肺复苏，14 时30分
了大约四十分钟，15 时10分120急救人员说王长青没有心跳了，宣布抢救无效已死亡，让通知家属；14 时20分现场施工队长韩小康打电话告知了放
人杜春峰，14 时30分杜春峰到事故现场的同时将事故情况上报给总承包单位河南世之盈建筑工程有限公司法人代表袁景，15时30分袁景将事故情况
管理局。

四、事故人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故造成1人死亡

王长青，男，1982年6月1日出生，，葫芦岛市连山区寺儿堡镇西丰村人；四川华宏元瑞工程建设有限公司山东分公司施工队临时雇佣人员（架子工）

（二）直接经济损失

该事故直接经济损失约为246.5万元。

五、事故现场勘查情况

事故现场位于连山区沙河营乡乌朝屯村葫芦岛市连山区聚源新能源科技有限公司在建工程项目综合楼北侧，该工程为葫芦岛市连山区聚源新能
47.6MW分散式风电项目的子项目-沙河营17MW分散式风电项目。11月15日14时10分，事故发生部位为该工地综合楼楼体西北侧外部脚手架，事发
半，死者王长青触电点为2层北侧脚手架中间位置，该楼2层距地面高度为3.8米，10kV高压线距地面垂直高度为9米，西北外墙体脚手架距10kV高压
王长青（死者）身高为1.85米，其触电时手持脚手架铁管长度为6米。

根据中华人民共和国建设部发布的《中华人民共和国行业标准》JGJ—2005，《施工现场临时用电安全技术规范》第4项之规定，在建工程（含脚手
线路(1kV-10kV)的边线之间的最小安全操作距离为6米，当达不到本规范的规定时，必须采取绝缘隔离防护措施，并应悬挂醒目的警告标志。经
17MW分散式风电项目工地综合楼西北外墙体（含脚手架）距10kV高压线水平距离为5米，未达到《中华人民共和国行业标准》JGJ—2005规定的最
且现场没有采取任何绝缘隔离防护等安全措施，未悬挂醒目的警告标志。王长青（死者）系四川华宏元瑞工程建设有限公司山东分公司施工队临
工），未经专门的安全作业培训并取得相应资格。

经调查，葫芦岛市连山区聚源新能源科技有限公司在建项目的核准文件为《葫芦岛市发展改革委关于连山区聚源新能源沙河营17MW分散式风电项
发改发【2019】100号，聚源新能源为该项目的投资建设单位，建筑工程开工前，未按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管
许可证。

事故调查组对18名相关人员调查询问，均没有发现与死者有突出的矛盾、纠纷、冲突，结合现场勘查意见，此事故排除人为故意因素。

六、相关单位监管情况

（一）沙河营乡政府

沙河营乡政府为该项目的属地监管单位，经调查了解，葫芦岛市连山区聚源新能源科技有限公司在建工程项目从2021年10月4日开始正式施工，截止
生事故时，沙河营乡未指派工作人员到该项目工地监督检查。

（二）连山区住建局

连山区住房和城乡建设局为该项目行业主管部门，2021年11月2日，沙河营乡乌朝屯村老百姓到连山区住房和城乡建设局建管股现场举报未批先建工
建局指派工作人员张晓飞、卢金到该项目施工现场检查，并下达了《建设行政执法责令停止违法行为通知书》葫连建罚字【2021】43号，责令河南
限公司立即停止违法行为。11月4日住建局工作人员张晓飞、卢金到该项目施工现场又检查一次，发现还有零星人员在现场施工，仅对施工人员口头
11月15日发生事故时，连山区住房和城乡建设局下达行政指令后，未对河南世之盈的违法行为采取进一步处理措施。

（三）葫芦岛市生态环境局连山分局

葫芦岛市生态环境局连山分局于2021年11月5日对河南世之盈建筑工程有限公司下达了《责令停止建设通知书》，责令河南世之盈建筑工程有限公司
善环保审批手续。截止2021年11月15日发生事故时，葫芦岛市生态环境局连山分局下达行政指令后，未对河南世之盈的违法行为采取进一步处理措施

七、事故发生的原因分析及事故性质认定

（一）直接原因

1.王长青（架子工），拆卸脚手架安全意识淡薄，自我保护能力较差，未经专门的安全作业培训并取得相应资格。

2.韩小康（施工队队长），四川华宏元瑞工程建设有限公司山东分公司施工队队长，施工现场综合楼西北外墙体（含脚手架）距10kV高压线水平距离
共和国建设部发布的《中华人民共和国行业标准》JGJ—2005，《施工现场临时用电安全技术规范》第4项规定的最小安全操作距离，且现场没有采取
等安全措施，未悬挂醒目的警告标志；雇佣并指派王长青进行拆卸脚手架作业，安排施工作业马虎大意，未审查从业人员的从业资格，雇佣的建筑
（王长青）未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格。

3.华宏元瑞建设（施工单位），作为项目工程的承建单位，（1）对工人安全教育培训和安全技术交底不到位，未保证工人具备必要的安全生产知识和熟
规程，致使工人安全意识淡薄，自我防护能力不强；（2）现场安全管理不到位，在施工作业时，未对周边危险因素进行辨识并采取有效的安全防护措
业人员未经专门的安全作业培训并取得相应的资格；（4）未给从业人员发放绝缘手套、绝缘鞋等劳动防护用品；（5）施工现场负责人杜春峰，作为该
全生产第一责任人，未认真履行安全生产管理职责，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

（二）间接原因

1.河南世之盈（总承包单位），未取得《施工许可证》；安全管理工作不到位，现场管理人员未能尽职尽责，没有进行有效的安全检查及整改；安全生
表面，造成作业人员安全生产意识较低，规章制度落实不到位。编制完善的施工方案和操作规程并向施工企业贯彻落实不力。

2.山西科能（监理单位），对建设项目安全生产的监理主体责任不落实，施工现场管理不到位；隐患排查不彻底，未全面履行安全监理工作职责，
力，未督促施工单位落实施工安全保证措施，对不符合开工条件的施工现场未严格监督检查，没有采取有效的管理措施。

3.聚源新能源（投资建设单位），根据《中华人民共和国建筑法》第七条规定“建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以
政主管部门申请领取施工许可证”。此起事故中，未取得施工许可证责任应由工程建设单位葫芦岛市连山区聚源新能源科技有限公司承担。

（三）事故性质认定

事故调查组认定，四川华宏元瑞建设工程有限公司山东分公司“11.15”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

八、对事故有关人员及单位的处理建议

（一）对事故有关企业人员的处理建议

1.王长青，四川华宏元瑞工程建设有限公司山东分公司临时雇佣的架子工。安全意识淡薄，拆卸脚手架未经专门的安全作业培训并取得相应资格，与架过程中触电身亡，违反了《中华人民共和国安全生产法》第六条、第三十条之规定，未严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，是事故发负有主要责任，鉴于其本人在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.韩小康，四川华宏元瑞工程建设有限公司山东分公司施工队队长，承担施工现场安全管理职责。组织工人进行脚手架拆除作业时，现场综合楼脚架）距10kV高压线水平距离不足规定的安全距离（6米），未采取任何绝缘隔离防护等安全措施，未悬挂醒目的警告标志，违反了中华人民共和国建设民共和国行业标准》JGJ—2005，《施工现场临时用电安全技术规范》第4项之规定；安排施工作业马虎大意，未审查从业人员的从业资格，雇佣的架员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条之规定。对事故的发生负有主要责任，建议撤务；涉嫌违反《中华人民共和国刑法》，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

3.杜春峰，四川华宏元瑞工程建设有限公司山东分公司施工现场主要负责人。未认真履行安全生产管理职责，未全面督促、检查本单位的安全生产工产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定。对事故的发生负领导责任，建议由连山区应急管理局依据《中华产法》第九十五条第（一）项之规定对其予以行政处罚，罚款上年度收入的40%。

4.李友，四川华宏元瑞工程建设有限公司山东分公司安全管理员。工作中履行安全生产监督管理职责不够，现场安全管理不到位，在施工作业时，未行辨识并采取有效的安全防护措施，未制止施工人员的违规操作行为；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项之规定。对事故任，建议暂停其安全管理员职务1年，并由连山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其予以行政处罚，罚款上年度收

5.袁景，河南世之盈建筑工程有限公司法人代表。作为总承包单位主要负责人，安全管理工作不到位，对事故的发生负主要领导责任，建议由连山《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定对其予以行政处罚，罚款上年度收入的40%。

6.刘祥华，山西科能昊通建设项目咨询有限公司沙河营17MW分散式风电项目监理安全员。在履行安全生产监理职责方面存在不足，未及时消除事故到位，以致发生该起一般触电生产安全责任事故。对事故的发生负有主要责任，建议由区住建局依法依规对其进行处理，并将处理情况上报至事故调

7.邓旺生，山西科能昊通建设项目咨询有限公司沙河营17MW分散式风电项目原总监代表。履行安全生产监理职责方面存在不足，审查工程开工条件发开工令，但也未能采取有效的制止施工措施。对事故的发生负有领导责任，建议由区住建局依法依规对其进行处理，并将处理情况上报至事故调查

8.赵玉伟，山西科能昊通建设项目咨询有限公司沙河营17MW分散式风电项目总监代表。未全面履行安全监理工作职责，对作业现场监理不到位，未施工安全保证措施，以致发生该起一般触电生产安全责任事故。对事故的发生负有领导责任，建议由区住建局依法依规对其进行处理，并将处理情组。

（二）对事故有关企业的处理建议

1.四川华宏元瑞工程建设有限公司山东分公司（施工单位）。（1）组织工人进行脚手架拆除作业时，对工人安全教育培训和安全技术交底不到位，未使安全生产知识和熟悉有关的安全操作规程，致使工人安全意识淡薄；（2）现场安全管理不到位，未对周边危险因素进行辨识并采取有效的安全防护措业人员未经专门的安全作业培训并取得相应资格；（4）未给从业人员发放绝缘手套、绝缘鞋等劳动防护用品；（5）施工现场负责人杜春峰，作为该公生产第一责任人，未认真履行安全生产管理职责，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。对事故的发生负有直接华人民共和国安全生产法》第二十条之规定，不具备安全生产条件。建议由连山区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第其予以行政处罚，罚款伍拾万元整人民币。

2.河南世之盈建筑工程有限公司（承包单位），安全管理工作不到位，现场管理人员未能尽职尽责，没有进行有效的安全检查及整改；安全生产教育造成作业人员安全生产意识较低，规章制度落实不到位。对事故的发生负有重要责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条之规定，不具建议由连山区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定对其予以行政处罚，罚款伍拾万元整人民币。

3.山西科能昊通建设项目咨询有限公司（监理单位）。施工现场管理不到位，对涉事企业没有取得《施工许可证》开始施工建设的违法行为，项目监把关审查开工条件，违反了《建设工程安全生产管理条例》第五十七条之规定。对事故的发生负有重要责任，建议由区住建局依法依规对其进行处理

4.聚源新能源（投资建设单位），建筑工程开工前，未按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证，违和国建筑法》第七条规定。对事故的发生负有主要责任，建议由区住建局依法依规对其进行处理。

（三）建议给予党纪、政务处分人员

1.杨东衡，沙河营乡安监站站长。对辖区内建筑工程日常安全生产监督不到位，未及时了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营件，监督检查工作不到位。建议由连山区纪委依法依规查处。

2.卢金，连山区住房和城乡建设局建管股职员。行政执法监管不合法，未取得执法资格参与执法并在执法文书上签字。建议由连山区纪委监委依法依

3.张晓飞，连山区住房和城乡建设局建管股科员。对涉事企业安全生产隐患排查不彻底，监督检查不到位，对涉事企业没有取得《施工许可证》开始为，未按照《建筑工程施工许可管理办法》第十二条的要求，对企业缺乏有效的处理措施，执法不严格，管控不到位；对施工现场的安全生产隐患排该工地在建综合楼紧邻10kV高压线。违反了《建设工程安全生产管理条例》第五十三条要求。建议由连山区纪委监委依法依规查处。

4.齐峰，连山区住房和城乡建设局建管股股长。对建管股开展执法行为的监管不到位，在明知建管股工作人员没有考取执法证件的前提下，未能及时政执法监管不合法行为。建议由连山区纪委监委依法依规查处。

5.余爱武，连山区住房和城乡建设局副局长，分管建管股。截止2021年11月15日发生事故时，建管股未及时对河南世之盈的违法行为采取进一步处理区纪委监委依法依规查处。

6.温化冰，葫芦岛市生态环境保护综合行政执法队连山大队科员，监督检查不到位，对涉事企业未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表，擅自为，执法不严格，管控不到位。2022年12月27日“11.15事故调查组”下达《询问通知书》（葫连）应急询【2021】008号，温化冰未配合事故调查组执由连山区纪委监委依法依规查处。

7.董新，葫芦岛市生态环境保护综合行政执法队连山大队，中队长。对涉事企业未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表，擅自开工建设的违法人民共和国环境影响评价法》第三十一条之规定，对企业缺乏有效的处理措施，管控不到位。下达的《责令停止建设通知书》既没有相应的文号，也字，执法不严格。建议由连山区纪委监委依法依规查处。

8.刘绍霆，葫芦岛市生态环境保护综合行政执法队连山大队，大队长。根据《环境行政处罚办法》第二十二条之规定：“环境保护主管部门对涉嫌违法规和规章的违法行为，应当进行初步审查，并在7个工作日内决定是否立案。”葫芦岛市生态环境局连山分局执法中队未及时对企业的违法行为做出由连山区纪委监委依法依规查处。

（四）对属地及行业主管部门的处理建议

1.沙河营乡政府，对辖区内建筑工程日常安全生产监督不到位；履行建筑工程安全生产职责不认真，监督检查工作不到位；对四川华宏元瑞工程建设司的施工现场管理不到位，职工安全生产教育和培训不符合规定等问题的查处有漏洞；建议由连山区纪委监委依法依规查处。

2.连山区住房和城乡建设局（主管部门），作为区建筑工程安全生产监督管理行业主管部门，沙河营乡乌朝屯村老百姓到连山区住房和城乡建设局建先建项目，接到举报后住建局指派工作人员到该项目施工现场下达了《建设行政执法责令停止违法行为通知书》葫连建罚字【2021】43号，行政执得执法资格的工作人员参与执法并签字；对涉事企业未取得《施工许可证》开始施工建设的违法行为，未按照《建筑工程施工许可管理办法》第十二缺乏有效的惩处措施，执法不严格，管控不到位；对施工现场缺乏安全生产检查，未发现该工地在建综合楼紧邻10kV高压线。违反了《建设工程安全五十三条规定。截止河南世之盈2021年11月15日发生事故，连山区住房和城乡建设局下达《建设行政执法责令停止违法行为通知书》葫连建罚字【对其违法行为采取进一步处理措施。建议由连山区纪委监委依法依规查处。

3.葫芦岛市生态环境局连山分局于2021年11月5日对河南世之盈建筑工程有限公司下达了《责令停止建设通知书》，根据《中华人民共和国环境影响评之规定，责令河南世之盈建筑工程有限公司立即停止建设，完善环保审批手续。根据《环境行政处罚办法》第二十二条之规定：“环境保护主管部门护法律、法规和规章的违法行为，应当进行初步审查，并在7个工作日内决定是否立案。”葫芦岛市生态环境局连山分局2021年11月24日针对河南世之审批，立案时间超出《环境行政处罚办法》规定的7个工作日。建议由连山区纪委监委依法依规查处。

九、事故防范和整改措施建议

（一）要严格落实建设单位安全生产主体责任

建设单位要加强对施工单位、监理单位的安全生产管理。1.严格督促检查施工单位现场负责人、专职安全管理人员和监理单位相关人员资格情况，确的人员进场施工。2.要切实加强施工现场安全管理，加强对施工单位、监理单位的安全生产工作协调、管理，定期进行安全检查，发现存在问题和安整改，确保安全施工。3.在安全条件不允许和隐患排查治理不到位的情况下，不得开展施工建设行为。

（二）要严格落实总承包单位施工现场安全生产责任

1.各施工单位要按规定配备相应的施工现场安全管理人员，将安全生产责任层层落实到具体岗位、具体人员；2.要认真履行《中华人民共和国安全生
生产管理职责，对全体职工进行安全生产教育和培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握
作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。3.特种作业人员未按照有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，

（三）要切实抓好安全生产教育培训

1.要加强员工安全教育培训，科学制定员工安全教育培训计划，有效保障安全教育培训资金投入，确保培训效果，不断提高员工的安全意识和防范
违”现象，确保建筑施工安全；2.作业人员在作业过程中应当严格遵守单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理；3.作业人员进行现场作业时
行辨识并采取有效的安全防护措施，指定专人进行现场全程监护。

（四）要强化政府及部门监管责任落实

各乡镇街道及各行业主管部门要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作作出的重要指示精神，牢固树立安全生产红线意识和底线思维。深
一反三，坚决落实管行业必须管安全的政府监管责任。要认真落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制，要将安全生产同其他工作同部署、同检
抓共管的工作格局，有效防范化解重大安全生产风险，坚决防范杜绝类似事故再次发生。

附件：四川华宏元瑞建设工程有限公司山东分公司“11.15”一般触电事故调查组名单

四川华宏元瑞建设工程有限公司山东分公司“11.15”一般触电事故调查组

2022年4月15日

附件2：

职 别	姓 名	单 位	职 务
组 长	陈永刚	连山区应急局	主 任
副组长	尚春常	连山公安分局	大队长
	付作臣	连山区总工会	副主席
	刘绍江	连山区住建局	副局长
	黄 涛	连山区应急局	副主任
组 员	齐明顺	连山公安分局	副大队长
	成 刚	连山公安分局	副大队长
	鲁登国	连山公安分局	科 员
	颜廷波	连山区总工会	副部长
	段志红	连山区住建局	安监站长
	李 伟	连山区应急局	科 员
邀 请	崔中武	连山区纪检委	监察组长

四川华宏元瑞建设工程有限公司山东分公司“11.15”一般触电事故调查组成员名单

友情链接：
国家政府机构网站
各省市政府
各省直部门
各市政府
县（市、区）

(http://bszs.conac.cn/sitename?

联系我们

(http://www.beian.gov.cn/portal/recordQuery?nic=21080202017082753181.html)

0429-2586(http://www.hlbeian.gov.cn/hlbeian/index.do)

(http://www.hlbeian.gov.cn/hlbeian/index.do)

网站标识码：2114020018

辽ICP备19005785号-1

网站 辽 公 网 安 备 2114(