雷山县西江镇营上村“5•27”事故调查报告

2024年5月27日21时许，西江镇营上村发生一起高空作业触电坠亡事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，2024年5月31日，县人民政府成立了由县政府常务副县长为组长，县政府副县长为副组长，县应急管理局局长、县公安局、县住房城乡建设局、县工会、县市场监督管理局、县供电局等单位有关人员组成的西江营上“5.27”事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法对该起事故进行调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和事故调查“四不放过”的原则，通过现场勘查、技术鉴定、资料查阅、调查询问和综合分析，查明了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，查清了涉事企业存在的问题，提出了对事故有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建

发布时间: 2026-05-19 17:12 字体:[]

议。

事故调查组认定，西江镇营上村“5.27”事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故发生单位及相关单位概况

（一）广告安装项目基本概况

项目名称：贵州习酒广告宣传牌；项目内容：户外喷绘、拉布灯箱、室内柱子灯箱、前台超卡板画；项目造价：包含设计、材料、安装，共计人民币47000元；项目期限：2024年5月23日 - - 2024年5月27日。

（二）项目发包方情况

贵州习酒销售有限责任公司（下称习酒公司）：该公司成立于2000年6月9日，注册地址为：贵州省遵义市习水县习酒镇：经国家企业信用信息公示系统查询得知，贵州习酒销售有限责任公司的信用代码/税号为91520330215030207B，法人是曾庆政，注册资本为50000.000000万人民币，企业的经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审

批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（白酒销售、酒类进出口；电子商务、投资咨询；农副产品销售；车辆运输；旅游、住宿、饮食服务。（依法需经批准的项目，需相关部门批准后，方可开展经营活动）。）

（三）项目承包方情况

1．贵州亿泽广告装修设计有限公司（下称亿泽广告）：公司成立于2023年03月03日，注册地址为：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市温州大道6号国际商贸城一期10栋5区5152号门面；经国家企业信用信息公示系统查询得知，贵州亿泽广告装修设计有限公司的信用代码/税号为91522601MAC9WQ1Y7Q，法人是苏霖，注册资本为100.000000万人民币，企业的经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告制作；平面设计；数字广告制作；广告发布；数字广告发布；图文设计制作专业设计服务；打字复印；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务办公服务；咨询策划服务；商务代理代办服务；数字创意产品展览展示服务办公设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售：电子产品销售：办公设备销售：办公用品销售：建筑装饰材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

2．贵州鑫晓喻广告传媒有限公司（下称鑫晓喻广告）：成立于2017年03月27日，注册地位于贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市宁波西路安居1号1层8号，法定代表人为俞勇柱。经营范围包括法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营：法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（国内广告设计、制作；承办展览展示；会议服务；企业管理服务，企业形象策划、产品设计、广告装饰材料（除木林）销售服务，LED显示屏技术维护，装饰设计，环境景观设计。）

3．凯里市恒毅广告制作部（恒毅广告）：成立于2018年05月21日，注册地址为：凯里市环城东路1035号经国家企业信用信息公示系统查询得知，凯里市恒毅广告制作部的信用代码/税号为92522601MA6H0LKK1P，法人是杨某，企业的经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（广告设计、制作、工艺品销售＊＊＊）

（四）安装项目地点：雷山县西江镇营上村雷山县俩姐弟酸汤鱼店

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故经过。2024年5月27日17时许，广告施工人员杨某（死者：凯里市恒毅广告制作部法人）、刘某（凯里市恒毅广告制作部员工）、丁某康（贵州省凯里市飞马广告装饰服务部员工）、姜某宝（贵州省凯里市飞马广告装饰服务部员工）4人到雷山县俩姐弟酸汤鱼店一楼餐厅屋面做广告牌安装，当日21时许，杨某一人爬在广告牌背后爬梯安装广告牌包边条时，不慎将包边条碰到广告牌旁边的高压线，触电后从安装广告牌的爬梯坠落到一楼地面，事发时刘某和丁某康在广告牌正面的移动脚手架上，姜某宝在一楼玩手机。事发后丁某康拨打120急救电话，后经西江卫生院到场抢救并由120救护车送至贵州医科大学第二附属医院抢救无效死亡。

（二）事故救援情况。

1．事故信息接报及响应情况。5月27日21时44分，雷山县公安局西江派出所接警称在雷山县西江高速路口往营上村方向第一家饭店（雷山县俩姐弟酸汤鱼店）有人触电坠楼，随后西江派出所立即出警前往现场处置。

2．事故现场应急处置情况。5月27日21时33分西江卫生院接到州急救中心派单，21时36分出发，21时48分赶到事故现场，到现场后对坠落人员进行查体，并立即予以胸外心脏按压，简易球囊通气心肺复苏，体液复苏，打开通道后予以盐酸肾上腺素注射液1mg静脉注射，并嘱每5分钟一次，同时送往贵州医科大学第二附属医院。22时30分左右送达贵州医科大学第二附属医院，后由贵州医科大学第二附属医院接力抢救。

（三）事故善后情况。事故发生后，2024年5月31日，死者的妻子王某蓉（身份证号码　522632＊＊＊＊＊＊5562）及其家属到西江镇申请相关单位给予死亡赔偿，经西江镇综治中心和西江司法所联合组织调解，并签订了丧葬费调解协议，死者已于6　月6　日安葬，该事件已得到妥善处理，目前死者家属情绪稳定，无其它聚众闹事、上访等情况，未出现相关负面舆情及其他影响社会稳定因素。

（四）事故应急处置评估。接警后，雷山县公安局西江派出所快速反应，立即出警现场处置并及时将坠落人员送医抢救；西江镇综治办积极与广告公司和死者家属协商善后处置，善后处理平稳有序，未造成社会不良舆论。

（五）其他情况

1．当日天气。5月27日，雷山县全县阴天间多云，郎德、西江、丹江等部分有分散阵雨，气温：23.7℃至27.6℃。

2．周围环境。事发点为一层砖混结构平房，平房侧门有一跑5步木楼梯，房屋高度为4.5米，屋面以上的广告牌高度为3.1米；广告牌安装点上方有10kV高压线一组（裸线）[1]。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况。本起事故造成1人死亡。杨某（死者），男，28岁，身份证号：522626＊＊＊＊＊＊2018，岑巩县羊桥乡＊＊＊＊＊＊组村民，生前系凯里市恒毅广告制作部法人。

（二）直接经济损失情况：1354834元。

四、事故原因分析及事故性质

（一）事故原因分析：根据雷山县公安局刑事侦查大队《关于雷山县西江镇杨某坠亡警情的调查报告》分析死者杨某符合触电后高坠死亡特征。根据事故现场勘查、《询问笔录》。综合分析如下：一是死者杨某未持登高作业证；二是死者杨某在夜晚高处临边作业施工过程中未采取佩戴安全帽、系安全带、防触电、防高处坠落等安全防护措施。三是死者杨某在高处作业施工过程中没有人员监护。四是事发时属于夜间施工，施工人员未采取照明施工，能见度无法满足施工要求。

（二）事故直接原因：综合现场勘验，并对共同施工人员进行调查询问，综合分析，事故直接原因：是死者杨某未按安全操作规程进行施工导致触电后高处坠落死亡。

（三）事故性质　：事故调查组认定，西江营上“5.27”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定

1．凯里市恒毅广告制作部：根据询问调查，恒毅广告制作部与晓喻广告属于劳务承接关系，死者杨某作为法人，对自身安全防范不到位，安全意识薄弱，高处作业［2］未使用劳动防护用品进行安全防护，违反了安全生产操作规程［3］。从事高空作业未持有登高作业证［4］；作业人员的作业地点距离危险电压带电体的距离约1.04米左右，违反了《高处作业分级》［5］GB / T3608 - 2008，导致包边条误碰高压线触电引发高处坠落死亡，负有事故责任。

2．贵州习酒销售有限责任公司：根据询问调查，习酒公司作为发包单位，在广告牌现场勘察设计过程中，忽视广告安装位置周边有高压线存在安全隐患，仍然同意将广告牌安装在事发处，导致广告牌与10kV电力线路安全距离不足，违反了《高处作业分级》［6］GB / T3608 - 2008表1之规定。同时在施工过程中，未到施工现场进行管理，虽然双方签订合同，但仅仅体现了承包方的安全职责，未体现发包方的安全生产责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》［7］，之规定，负有事故责任。

3．贵州亿泽广告装修设计有限公司：根据询问调查，亿泽广告将广告安装工程所有内容承包给贵州鑫晓喻广告传媒有限公司，在广告牌现场勘察设计过程中，并忽视广告安装位置周边有高压线存在安全隐患，仍然同意该广告牌设计方案，导致广告牌与10kV电力线路安全距离不足，违反了《高处作业分级》GB / T3608 - 2008［8］表1之规定；且广告安装过程中未到现场开展安全检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》［9］之规定，负有事故责任。

4．贵州鑫晓喻广告传媒有限公司：根据询问调查，鑫晓喻广告与贵州亿泽广告装修设计有限公司属于转包关系。在广告牌现场勘察设计过程中，并忽视广告安装位置周边有高压线存在安全隐患，仍然同意该广告牌设计方案，导致广告牌与10kV电力线路安全距离不足，违反了《高处作业分级》GB / T3608 - 2008［10］表1之规定；且未及时向贵州亿泽广告装修设计有限公司反映改变设计方案，同时又将劳务分包给凯里市恒毅广告制作部，广告安装期间未到现场检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》［11］之规定，负有事故责任。

5．雷山县俩姐弟酸汤鱼店：根据询问调查，雷山县俩姐弟酸汤鱼店同意贵州习酒销售有限责任公司的设计方案安装在自己承包的饭店门头上的事发位置，负有事故责任。

六、对事故参与单位处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院493号令）等法律法规的规定，经调查分析，对事故相关责任者处理建议如下：

1．恒毅广告制作部责任人杨某已经死亡不再予以追究；

2．由雷山县相关行政执法部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对贵州习酒销售有限责任公司进行行政处罚；

3．由雷山县相关行政执法部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对贵州亿泽广告装修设计有限公司进行行政处罚；

4．由雷山县相关行政执法部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对贵州鑫晓喻广告传媒有限公司进行行政处罚；

5．由雷山县相关行政执法部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对雷山县俩姐弟酸汤鱼店行政处罚；

6．由雷山县相关行政执法部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对贵州习酒销售有限责任公司雷山、丹寨片区业务经理张夕奎进行行政处罚；

7．由雷山县相关行政执法部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对贵州亿泽广告装修设计有限公司负责人苏霖进行行政处罚；

8．由雷山县相关行政执法部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对贵州鑫晓喻广告传媒有限公司负责人俞勇柱进行行政处罚；

9．由西江镇人民政府（西江园区）会同相关职能部门责令贵州习酒销售有限责任公司等经营单位拆除违规户外广告。

七、事故主要教训

（一）安全发展理念没有树牢。该起生产安全事故，充分暴露出企业的安全责任未有效落实，底线思维和红线意识不牢固，对外包工程以包代管，重实效轻安全的问题不同程度存在，对广告安装工作的安全重视力度不够，全凭日常广告制作安装经验和抱着侥幸心理，没有时刻保持清醒的头脑，没有考虑违规作业带来的严重后果，导致此次生命和财产损失。

（二）安全检查落实不到位。在此次事故中，参建各方均发现广告安装位置周边有高压线存在安全隐患，但是为了各自利益层层转包分包，一包了之而忽略了安全的重要性，相关单位未做安全交底，安

装期间施工人员未按照高空作业操作规程，为了方便随心所欲、野蛮施工，导致安全事故的发生。

八、事故防范及整改措施

（一）加强既有广告的安全隐患排查。通过此次事故，举一反三，加强对辖区范围内既有广告牌的安全隐患排查，一是检查广告牌是否通过审批，对没有审批的广告牌，督促建设方对其进行拆除；二是广告周边是否有高压输电线路；三是督促广告牌建设单位对广告牌进行安全排查，排查广告基础是否牢固，钢结构是否生锈，木结构是否腐朽等安全隐患。坚决遏制此类事故的再次发生。

（二）强化广告行业的管理审批。广告制作和安装前，必须做好选址工作，安全风险评估，同时按照《中华人民共和国广告法》的规定到相关行业主管部门办理审批手续，主管部门要结合实际研判广告的制作内容、安装方案、安装单位等是否具备条件作为审批依据，对不具备条件的一律不得批准，坚决遏制广告随意安装的乱象。

（三）加强对广告安装行业的安全宣传。目前广告安装及制作公司多为夫妻店，安全意识淡薄，对广告安装的安全问题重视力度不够，全凭日常广告制作安装经验和抱着侥幸心理，接活后自己亲自制作和安装，容易造成因小广告牌出大事故的风险隐患。

（四）加强对广告安装人员操作证及参保管控。在广告制作安装报审中，主管部门要根据广告制作内容安装方案，查看安装人员是否持有焊工证、电工证、登高证等相关特种作业证书，相关安装工具和作业设备，同时是否参加投保等，坚决杜绝无证施工和野蛮施工等。

[1]《中国南方电网有限责任公司企业标准（Q/CSG 1205003-2016）》附录C：非居民区10kV导线与地面的最小距离5.5米。该线路为10kV营高线31号杆至32号杆段，10kV边导线与地面垂直距离8.45米左右，满足规定要求。

《高处作业分级》GB/T3608-2008第4.2条表1：“作业活动范围与危险电压带电体的距离”表中规定的与10kV电力线路应大于或等于1.7米。

（1）经测量，广告牌安装前，广告牌安装点屋面与10kV边导线的垂直距离为3.95米左右，满足的安全距离。

（2）经测量，广告牌安装后，事发处广告牌与10kV边导线的水平距离为1.04米，垂直距离0.85米左右，不满足安全距离。

[2]《高处作业分级》GB/T3608-2008第3.1条：在距坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业

[3]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

［4］《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》安监总局第　30号令。附件第3.2：高处安装、维护、拆除作业

指在高处从事安装、维护、拆除的作业。适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信等线路架设，高处管道架设，小型空调高处安装、维修，各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作业。

［5］《高处作业分级》GB / T3608 - 2008第4.2条表1：“作业活动范围与危险电压带电体的距离”表中规定的与10kV电力线路应大于或等于1.7米。

［6］《高处作业分级》GB / T3608 - 2008第4.2条表1：“作业活动范围与危险电压带电体的距离”表中规定的与10kV电力线路应大于或等于1.7米。

［7］《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

［8］《高处作业分级》GB / T3608 - 2008第4.2条表1：“作业活动范围与危险电压带电体的距离”表中规定的与10kV电力线路应大于或等于1.7米。

［9］《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

［10］《高处作业分级》GB / T3608 - 2008第4.2条表1：“作业活动范围与危险电压带电体的距离”表中规定的与10kV电力线路应大于或等于1.7米。

［11］《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

主办：雷山县人民政府　版权所有：雷山县人民政府　承办：雷山县
3333324
贵公网安备 52263402522638号　黔ICP备16006966号-1　网站标识