高新云水一路热力管网项目
“8•30”较大中毒窒息事故调查报告

发布时间：2024-03-28 09:27 来源：应急管理局

2023年8月30日15时05分许，西安高新区云水一路(富鱼路-20米规划路东井)热力管网项目施工现场，1名工人下井关闭自来水阀门时，晕倒在井底，现场其他3名工人陆续下井施救，造成3人死亡，1人受伤，直接经济损失446.5万元。

依据有关法律法规，经市政府批准，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市城管执法局、市水务局、市住建局和高新区管委会有关负责同志参加的西安市人民政府高新“8·30”事故调查组（以下简称事故调查组），下设技术组、管理组、综合组，聘请相关专家参与事故调查。同时，邀请市纪委监委参加，对有关部门和公职人员存在的问题开展审查调查。

事故调查组认真贯彻落实省市领导批示精神，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调阅资料、询问谈话、检测鉴定、专家论证和综合分析研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，分析了事故主要教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

事故调查组认定，高新云水一路热力管网项目“8·30”较大中毒窒息事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）热力管网工程概况

2020年4月9日，高新区城市管理局审核同意了西安高新区热力有限公司建设热力管网的申请，其中包含云水一路(富鱼路-20米规划路东井)热力管网项目（以下简称涉事热力管道工程）。该管道为高新区软件新城供热主管网，跟随道路同步施工，全长809.2米，设计供回水均采用DN400-DN600双管敷设。2021年1月10日开工建设，因受土地征拆影响，天谷三路与云水一路西北角碰口工程无法施工，2021年7月完成其它施工后停工。2023年7月21日，建设单位召开会议通知施工单位和监理单位，现场具备施工条件，8月29日，施工单位开始探槽作业。

（二）给水管网工程及涉事阀门井概况

1.给水管网工程概况

西安高新区给水管网建设项目施工十二标段云水一路（天谷五路-富鱼路）DN600给水管道工程（以下简称涉事给水管道工程），跟随道路同步施工，全长1985.307米。2022年4月15日开工建设，完成天谷一路至天谷三路段（即桩号K1+005.000-K1+982.694）施工后，受土地征拆影响，无法继续施工，于2022年5月23日停工。

目前，涉事给水管道已接入上游DN400给水管网，处于带水状态。因涉事给水管道未完成施工，未移交相关单位，其保护单位为西安自来水第三工程公司（涉事给水管道工程的施工单位）。管道保护职责包括给水管道的日常巡线、管道修复等。

2.涉事阀门井概况

涉事阀门井属于涉事给水管道工程。该井为地面操作D2800砖砌圆形卧式盖板蝶阀井，采用标准图集05S502/35施工，要求蝶阀井盖板的操作孔位置正对蝶阀阀挺，设计在地面观察刻度和操作。

该井深3.72m，内径660mm，井内阀门距离地面2.65m，井内采用塑钢踏步，井盖采用卡簧式⌀700mm球墨铸铁井盖，井座采用倒承式球墨铸铁井座。经现场勘查，井底有一把扳手，井内无积水；事发前井框盖埋在非机动车道路路面下0.27m。

（三）相关涉事单位概况

1.涉事热力管道工程建设单位概况

涉事热力管道工程的建设单位为西安高新区热力有限公司（以下简称高新热力公司）。该公司为西安高科集团有限公司的下属子公司，经营范围为热力配套建设工程、管理运营和日常维护。

2020年5月8日，高新热力公司与西安高新矩一建设管理股份有限公司签订了《监理合同》；2021年1月5日，高新热力公司与陕西恒翔建筑安装工程有限公司签订了《工程施工合同》。

2.涉事热力管道工程监理单位概况

涉事热力管道工程的监理单位为西安高新矩一建设管理股份有限公司（以下简称西安矩一公司）。经营范围为建设工程监理，建设工程设计，建设工程勘察等。取得了中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程监理综合资质。

2023年7月21日，涉事热力管道工程复工后，西安矩一公司监理部配备1名总监、2名专监、1名资料员。

3.涉事热力管道工程施工单位概况

涉事热力管道工程的施工单位为陕西恒翔建筑安装工程有限公司（以下简称陕西恒翔公司）。经营范围为建设工程施工，施工专业作业，建筑劳务分包等。

2021年1月，陕西恒翔公司中标涉事热力管道工程后，法人王某弼口头委托宋某佳组建管理团队，负责涉事热力管道工程施工，承诺工程结束后给予工程款3%-5%作为报酬。宋某佳及其管理团队人员均未与陕西恒翔公司签订劳动合同，管理团队人员工资由宋某佳支付；同时，任命李某红为项目经理，2022年8月1日李某红从该公司离职，涉事热力管道工程未重新任命项目经理。2023年7月21日，涉事热力管道工程复工后，无项目经理、技术人员、安全员。

根据住房和城乡建设部《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号）第八条第三项、第六项的规定，陕西恒翔公司上述行为属于转包。

4.涉事热力管道工程劳务分包单位概况

涉事热力管道工程的劳务分包单位为陕西领作建筑安装工程有限公司（以下简称陕西领作公司）。经营范围为建筑劳务分包，住宅室内装饰装修，建筑物拆除作业（爆破作业除外），施工专业作业等。取得了西安市住房和城乡建设局颁发的施工劳务资质。

2021年8月18日，陕西恒翔公司与陕西领作公司签订了《劳务分包合同》。陕西领作公司涉事热力管道工程现场负责人为王某强，无专职安全员，工人均为王某强临时雇佣。

5.给水管道保护单位概况

西安自来水第三工程公司（以下简称自来水三公司）为涉事自来水管道的保护单位。该公司为西安市供水集团有限公司的下属子公司，经营范围为给排水工程的施工，市政公用工程、建筑工程、建筑机电安装工程的施工等。取得了陕西省住房和城乡建设厅颁发的市政公用工程施工总承包二级资质。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年8月30日8时30分许，陕西领作公司现场负责人王某强、普工代某翔、刘某平、王某武在1台挖掘机配合下，开始探槽作业。作业过程中，由于挖掘机施工扰动，导致自来水管道堵板承盘脱出，造成管道漏水。8时57分，现场负责人王某强拨打965113服务电话，同时安排现场人员使用水泵排水。9时，市自来水公司城南分公司派人前往现场核实，漏水的给水管道尚未移交，非该公司维管的范围，并将核实情况报告市自来水公司汇信分公司。11时许，市自来水公司汇信分公司通知漏水管道保护单位自来水三公司项目经理杨某东进行处理，杨某东安排施工员谢某善前往核实。13时30分，谢某善到达现场核查后，向杨某东电话汇报了有关情况。王某强向谢某善了解到涉事给水管道阀门井大概位置后，组织工人在绿化带内寻找阀门井，14时许，发现阀门井位置后，安排挖掘机破除井盖上方覆盖的彩色沥青。约15时，杨某东到达现场并核实管道漏水情况。15时许，王某强安排工人用洋镐将井盖打开，15时05分许，王某强擅自安排代某翔下井关闭阀门，王某强、王某武在井边观察，代某翔在井内关闭阀门时晕倒，王某强、王某武、刘某平先后下井施救并大声呼救。王某武下井施救时感到胸闷、气短、头晕，立即返回地面、晕倒在井边，王某强、刘某平晕倒在井内。

（二）事故信息报告情况

2023年8月30日15时11分，现场人员先后拨打了120急救电话、119救援电话，并电话告知陕西恒翔公司、陕西领作公司有关管理人员“现场有工人在井内晕倒”。高新区应急管理局接报后立即赶赴现场核实情况，并按规定上报事故信息。

（三）事故现场应急处置情况

15时32分，消防一个抢险单元（1车7人）到达现场，经观察了解井下有3人被困，处于昏迷状态，救援人员立即向井中输送空气，并带好个人防护装备，汇报指挥中心后进行下井救援。15时59分，刘某平被救出，16时10分，代某翔被救出，16时22分，王某强被救出。

事故发生后，市委常委、高新区党工委书记，市应急管理局局长，高新区公安、消防、应急、城管等部门立即赶赴现场，召开应急处置工作现场会，要求：一是高新区社会事业服务局协调高新医院全力做好伤者救治工作；二是公安高新分局负责全面封控现场，宣传文旅局做好舆情监测及引导工作；三是督促相关单位全力做好家属安抚和善后工作。高新区立即成立“8·30”事故处置领导小组，开展救援、善后和舆情处置工作。

（四）医疗救治和善后情况

120救护车将伤亡人员送往西安高新医院抢救，刘某平入院前已神志丧失，无自主呼吸及自主心律，18时20分，西安高新医院宣布刘某平生物学死亡；代某翔入院前呼吸心跳骤停，19时48分，西安高新医院宣布代某翔生物学死亡；王某强入院前已神志丧失，无自主呼吸及自主心律，19时48分，西安高新医院宣布王某强生物学死亡；王某武入院时轻度昏迷，经抢救治疗后，20时许，转至神经内科二病区普通病房，9月15日出院。

截止9月4日，善后赔偿工作处理完毕。

（五）事故应急处置评估情况

该起事故应急救援处置科学、有序，未发生次生灾害；事故报告及时、客观，符合相关法律法规和文件要求；整体舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故共造成3人死亡，1人受伤。

2.直接经济损失情况

经测算，此次事故造成直接经济损失446.5万元。

三、事故原因分析

（一）直接原因

陕西领作公司现场负责人王某强缺乏风险辨识意识、下井作业安全常识，在阀门井未进行通风、检测、无任何安全防护措施的情况下，违章指挥代某翔下井关闭阀门，因井内存在有害气体及缺氧等因素，导致中毒窒息；王某强、王某武、刘某平在未采取任何安全防护措施的情况下，先后下井盲目施救，导致伤亡人数增多。

（二）排除因素

经公安机关调查，排除刑事治安案件。

（三）间接原因

1.陕西恒翔公司非法转包且安全生产主体责任不落实。涉事热力管道工程管理人员配备不足，涉事热力管道工程复工后一直无项目经理、技术人员、安全员，且未对王某强、代某翔、王某武、刘某平开展三级安全教育，未进行安全技术交底，未建立安全生产责任制、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。由无技术资格人员编制《施工组织设计》《沟槽土方开挖回填（专项）施工方案》，应急预案无挖断自来水管道处置方案。施工现场管理混乱，违规使用挖掘机进行探槽作业，造成自来水管道漏水。对陕西领作公司未配备专职安全员、王某强等人违章指挥、盲目施救等问题失管失察。

2.陕西领作公司安全生产主体责任落实不力。涉事热力管道工程未配备专职安全员，未开展三级安全教育，未建立安全生产责任制和安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未制定应急救援预案，未进行安全技术交底。王某强违规组织挖掘机进行探槽作业，造成自来水

管道漏水后，在阀门井未进行通风、检测、无任何安全防护措施的情况下，违章指挥代某翔下井关闭阀门，代某翔晕倒在井内后，王某强等人盲目施救，造成伤亡增加。

3.西安矩一公司监理职责履行不力。2021年1月14日，该公司对涉事热力管道工程进行检查时，发现施工单位未开展安全教育培训、未进行安全技术交底等8项问题隐患；2023年8月26日，涉事热力管道工程复工后，该公司要求施工单位对所有人员进行三级安全教育和安全技术交底，并留存资料；2023年8月28日，要求施工单位沟槽开挖前做好地下管网调查，及时联系管线产权单位确认；以上问题隐患施工单位均未整改落实，西安矩一公司未按规定进行处理，安全隐患排查整治流于形式。2023年8月29日，监理巡查时未发现施工单位违规使用挖掘机进行探槽作业，对施工单位、劳务分包单位管理人员配备不足等问题失管失察。

4.高新热力公司建设单位质量安全首要责任履行不力。重大事故隐患专项排查整治2023行动开展以来，该公司工程部组织参建单位开展安全检查10次，累计涉及在建项目91个，无隐患整改回复的项目24个。作为涉事热力管道工程未向施工单位提供现场及毗邻区域内地下管线资料。安全检查流于形式，2023年7月27日，该公司工程部组织参建单位对涉事热力管道工程进行安全检查时，未发现陕西恒翔公司未配备项目经理、安全员、技术员，陕西领作公司未配备专职安全员等重大安全隐患。

四、有关单位和监管部门存在的问题

（一）自来水三公司存在的问题

自来水三公司作为涉事给水管道的保护单位，8月30日11时许，自来水三公司接到涉事给水管道漏水的报告后，自来水三公司谢某善13时30分许才到达现场，项目经理杨某东15时许才到达现场，且均未采取关阀止水、抢修等措施，违反《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》的有关规定。在陕西领作公司施工人员破开路面寻找自来水阀门井、打开井盖、下井关阀及施救过程中，未采取有效制止措施。

（二）西安高科集团有限公司存在的问题

未落实每季召开安全生产专题会议的规定，未制定年度安全生产监督检查工作计划；未结合工作实际吸取事故教训，举一反三进行研究部署，未在全集团开展有限空间作业安全排查和安全教育培训，事故防范和整改措施落实不力。开展重大事故隐患专项排查整治2023行动不严不实，对实际存在的重大事故隐患未发现、未上报；对其二级公司高新热力公司未向施工单位提供地下管线资料、日常检查中部分隐患未进行整改，与安全管理工作相关的多项制度、方案不完善等问题监管不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追责人员（1人）

王某强，生前系陕西领作公司涉事热力管道工程现场负责人。缺乏风险辨识意识、下井作业安全常识，在阀门井未进行通风、检测，无任何安全防护措施的情况下，违章指挥代某翔下井关闭阀门，导致代某翔因中毒窒息晕倒在井内，之后又盲目组织人员下井施救，造成事故伤亡人员增加。王某强对此次事故发生负有主要责任。鉴于王某某在事故中死亡，建议免予追责。

（二）建议移送司法机关处理的人员（3人）

1.王某弼，陕西恒翔公司法定代表人。将涉事热力管道工程非法转包给宋某佳。2023年7月21日，涉事热力管道工程复工后，未配备项目经理、技术人员、安全员等。未对王某强、代某翔、王某武、刘某平开展安全教育、未建立安全生产责任制、未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、无自来水管道挖断应急处置方案。王某弼对事故发生负有主要责任。

王某弼的行为违反了《安全生产法》第九十四条的规定，涉嫌触犯《刑法》第一百三十四条，建议移送司法机关进一步调查处理。

2.宋某佳，涉事热力管道工程实际负责人。未对王某强、代某翔、王某武、刘某平开展安全教育，未进行安全技术交底。安排不具备技术资格的人员编制《施工组织设计》《沟槽土方开挖回填（专项）施工方案》。对陕西领作公司违规使用机械进行探槽作业、未配备专职安全员等问题失管失察。在自来水管道破损漏水后，疏于现场管理，对王某强等人违章指挥、盲目施救等问题失管失察。宋某佳对此次事故发生负有主要责任。

宋某佳的行为违反了《安全生产法》第九十四条，涉嫌触犯《刑法》第一百三十四条，建议移送司法机关进一步调查处理。

3.刘某丰，陕西领作公司法定代表人。未配备专职安全员，未开展三级安全教育、未签订安全生产责任制、未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、未制定应急救援预案。对王某强违规组织机械进行探槽作业的问题失管失察。在自来水管道破损漏水后，疏于现场管理，对王某强等人违章指挥、盲目施救等问题失管失察。刘某丰对此次事故发生负有主要责任。

刘某丰的行为违反了《安全生产法》第九十四条，涉嫌触犯《刑法》第一百三十四条，建议移送司法机关进一步调查处理。

（三）对有关人员的处理建议（15人）

对事故调查中发现的地方党委政府及有关部门15名公职人员履职方面存在的问题线索，经市纪委监委审查调查后，已给予相应党政纪处理。

（四）对事故有关责任人员的行政处罚建议（2人）

1.贺某辉，西安矩一公司涉事热力管道工程总监。安全隐患排查整治流于形式，在日常巡查过程中对发现的安全隐患未及时督促施工单位落实整改；总监职责履行不力，对施工单位、劳务分包单位配备的管理人员不具备相应资格等问题失管失察。对事故发生负有监理责任。

建议市住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条的规定，给予其相应的行政处罚。

2.张某，西安矩一公司涉事热力管道工程专监。监理职责履行不力，8月25日要求施工单位对现场管理人员重新进行报审，直至事故发生，施工单位未报审，张某未采取进一步措施。2023年8月29日，巡查时未发现施工单位违规使用挖掘机进行探槽作业等问题。对事故发生负有监理责任。

建议市住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条的规定，给予其相应的行政处罚。

（五）对事故有关责任单位的行政处罚建议（4家）

1.陕西恒翔公司安全生产主体责任落实不力，违反了《安全生产法》第二十二条、第二十八条、第四十一条的规定，对此次事故发生负有主要责任。建议市应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第二项的规定，给予其相应的行政处罚。

2.陕西领作公司安全生产主体责任落实不力，违反了《安全生产法》第二十二条、第二十八条、第四十一条的规定，对此次事故发生负有主要责任。建议市应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第二项的规定，给予其相应的行政处罚。

3.西安矩一公司监理职责履行不力，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条的规定，对此次事故发生负有监理责任。建议市住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条的规定，给予其相应的行政处罚。

4.高新热力公司建设单位质量安全首要责任履行不力，违反了《建设工程安全生产管理条例》第六条的规定，建议高新区管委会给予其相应处理。

（六）其他处理建议

1.建议市住建局对陕西恒翔公司非法转包行为进一步调查处理。

2.建议西安水务集团对市自来水公司及其分公司、维保外包单位有关人员未及时进行关阀止水的情况进一步调查处理，并将处理结果报市安委办。

六、事故主要教训

（一）市政工程建设单位安全管理能力薄弱。热力、燃气、给水管道等建设单位对工程建设的安全管理能力薄弱，公司及内设部门、甲方代表的安全管理职责没有层层压实，对监理单位、施工单位履行合同、落实安全管理职责等实际情况不掌握。公司内设部门对长期存在的安全隐患习以为常，安全隐患排查治理存在“不会查、查不准”的问题。公司主要负责人对建设单位质量安全首要责任认识不清，满足于“四了”（即安全会议召开了、安全要求提了、听取各部门汇报了、带队检查项目了），缺少对各部门安全生产工作落实情况的监督检查，对安全隐患排查治理成效不闻不问，对在建工程的实际安全状况不掌握，安全管理职责没有层层压实，安全管理制度、规定在空中打转，没有落地。

（二）市政工程施工单位非法转包的问题比较突出。施工单位为追求不正当利益，将工程非法转包、违法分包给不具备施工资质的单位或个人，方式不断变化、花样不断翻新，严重扰乱市场秩序，增加安全监管难度。实际的施工单位或个人不具备相应的施工能力，在技术、设备、施工经验和组织能力等方面难以满足施工要求，施工条件简陋、管理水平落后，安全管理人员配备不足、安全管理制度缺失、安全隐患排查整治不落实等问题层出不穷，加之层层转包后利润降低，违规施工、偷工减料等行为大量出现，安全管理工作抛之脑后，增加了事故发生概率。

（三）施工班组安全管理能力亟待提高。多数生产安全事故皆因“三违”引起（违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）。施工班组作为建设工程最小管理单位，班组长可以说是“兵头将尾”，向上对接各级管理人员，向下直接带领劳务人员作业，各种安全管理规定、安全技术措施能不能有效落实，班组长作用至关重要。尤其在建筑施工行业，劳务人员流动性大、素质层次不齐，班组长在解决“三违”问题中的作用尤为重要。目前，施工单位对班组长的重要性认识不足，对班组长安全管理能力培训教育还需加强，班组长的安全管理意识、安全基础知识、风险辨识能力亟待提高。

（四）监理单位作用还需进一步加强。监理人员专业素养、工作责任心明显不足，对施工单位管理人员配备不足、安全管理制度不健全、安全教育培训和技术交底不落实等显著问题，有的发现不了、有的发现后不督促整改。本应作为独立第三方监管机构的工程监理单位，在实际监理过程中，缺乏积极性、主动性，对施工单位存在的突出问题不敢较真碰硬，监理工作流于形式，未能有效发挥监理作用。

七、事故整改和防范措施

各涉事企业及监管部门要严格落实安全生产治本攻坚三年行动要求，进一步开展事故隐患自查自纠工作，做到“早发现，早处置”，切实将安全隐患消除在萌芽状态，筑牢安全生产工作防线。同时，要建立健全内控机制，落实全员安全生产责任制，完善岗位责任制，细化全链条安全管理措施，切实把安全生产工作抓细抓实抓好，提升本质安全水平。

（一）陕西领作公司要严格落实企业安全生产的主体责任。认真吸取事故教训，建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，健全各项安全管理制度和安全技术操作规程；设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；在沟槽开挖施工过程要严格按照施工方案要求，做好地下管线保护工作；加大安全生产培训教育力度，强化三级安全教育培训等基础工作，落实全员安全教育培训制度，切实提高从业人员安全风险意识和操作技能；加强施工现场的安全管理，强化隐患排查治理工作，及时消除生产现场存在的各类安全隐患，杜绝事故发生。

（二）陕西恒翔公司要杜绝非法转包，加强施工现场的安全管理。深刻吸取事故教训，举一反三，认真落实安全生产治本攻坚三年行动要求，严格按照法律法规和合同约定配齐配全项目各类管理人员，切实加强对施工现场安全管理；要按照规范要求安排具备技术资格的人员编写施工组织设计；进一步加强现场作业人员三级安全培训教育，做好安全技术交底工作，提升作业人员安全意识和风险意识；对涉及有限空间作业的施工，要严格按照国家关于有限空间作业的各项法律法规和标准制度，落实作业审批和“先通风、再检测、后作业”的原则作业；要加强应急预案演练，不断提高应急处置和自救互救能力，避免类似事故再次发生。

（三）西安矩一公司要严格履行监理职责，在日常监理巡查过程中，要强化监理人员的工作思想意识，杜绝“不敢管、不想管”的懈怠思想；要及时督促施工单位对发现的安全隐患问题整改并复查整改情况；对发现的违章作业、违章指挥、强令冒险作业等问题及时制止；严格把控对施工单位人员配备及资格审查工作；进一步督促施工单位做好三级安全培训教育和安全技术交底工作；细化监理职责，提高监理工作质量，切实发挥施工现场监督管理作用。

（四）高新热力公司要查漏补缺，健全各项安全生产规章制度，召开全员警示教育大会，深刻吸取事故教训，认真反思热力管网建设过程中的安全生产薄弱环节，督促各参建单位严格落实各项制度；按照法律法规要求，切实履行建设单位质量安全首要责任，在沟槽开挖前向施工单位提供地下管线资料，气象和水文观测等资料；认真开展各类安全检查，排查并消除安全隐患，确保项目安全平稳竣工。

（五）高科集团要牢固树立“隐患就是事故，排查隐患就是防范事故”的安全生产理念，深刻吸取事故教训，认真分析安全生产工作形势，举一反三，查找薄弱环节，制定整改措施。对下属公司主要负责人、部门负责人进行安全管理教育培训，提升各级管理人员工作能力。加大对下属公司的安全监管力度，定期对下属公司安全生产工作落实情况进行督导检查，压实各公司安全生产主体责任。

（六）自来水三公司要建立健全在建工程（含停工工程和未移交工程）相关管理制度，深刻吸取事故教训，认真履行管道保护职责，加强突发情况应急处置能力，认真开展应急处置演练，确保一旦发生险情能够迅速拿得出，用得上。加强工程全面管理，对在建工程项目进行拉网式安全隐患排查，及时消除事故隐患，确保各项工程建设安全顺利。

（七）城管部门要严格落实“管行业必须管安全”和“谁审批、谁监管”的要求，层层压实安全监管责任，切实杜绝监管漏洞。西安市燃气供热服务中心要严格履行燃气、热力工程建设监督管理职责，加强监管力量，杜绝监管盲区。高新区城管局要深刻吸取事故教训，严格落实上级关于加强事中和事后监管的要求，立即安排部署审批项目的监督管理工作。按照重大事故隐患专项排查整治2023行动相关要求，加大对有限空间作业、高处作业、动火作业等危险性较大作业的监督检查，严格落实隐患排查、整改复查、资料归档等各环节工作，坚决遏制事故发生。

（八）高新区管委员会要牢固树立安全发展理念，坚持发展和安全并重。召开全区安全生产工作会议，深刻吸取事故教训，开展安全生产风险专项整治行动，严厉打击非法转包行为，做好建筑施工等高危行业安全隐患排查整治工作。举一反三，完善风险防控体系，定期对各职能部门安全监管职责落实情况进行督导检查，推动安全管理模式向事前预防转型。针对事故主要教训和突出问题，层层压实责任，狠抓问题整改，从根本上消除事故隐患，遏制事故发生。