重庆开州体育馆“7·24”一般高处坠落事故调查报告

2025年7月24日8时30分许，重庆湖山文化旅游发展有限公司一名电工在体育馆更换灯具的过程中，从维修通道坠落至下方篮球场地面，造成1人死亡，直接经济损失168.41万元。

事故发生后，开州区政府相关部门及时赶赴事故现场组织救援。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《重庆市安全生产条例》等相关法律法规和区政府批复，区应急管理局牵头成立了由区政府办公室、区公安局、区总工会、区文化旅游委等单位参加的“重庆开州体育馆‘7·24’一般高处坠落事故调查组”（以下简称“调查组”）。同时邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加，共同负责事故调查相关工作。

调查组通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，查清了事故责任单位、人员存在的问题及有关政府部门在监管方面存在的问题，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故整改防范措施建议。

调查组认定，重庆开州体育馆“7·24”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

重庆湖山文化旅游发展有限公司（以下简称“湖山文旅公司”）。成立日期：2010年11月17日；地址：重庆市开州区正安街道丰泰路32号3幢17层；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：肖*军；注册资本：陆亿元整；统一社会信用代码：9150****4681；经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；高危险性体育运动（游泳）……（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），一般项目：旅游开发项目策划咨询；体育场馆设施经营……。

（二）事故死者基本情况

于*。身份证号码：500234****12；住址：重庆市开州区云枫街道**街**号附**号*幢**。系重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司派遣至湖山文旅公司的电工，在本起事故中死亡。

（三）事故发生经过

2025年7月23日晚，湖山文旅公司电工吴*、于*二人在开州区体育馆执行篮球比赛计分等辅助工作时，发现场馆内约有十余盏照明灯不亮。考虑到7月24日晚该馆将举办一场高规格篮球赛事，且公司曾有“重要赛事前须确保设备完好”的要求，吴*、于*二人商量于次日一早先行更换灯泡，未向当日场馆负责人或公司其他管理人员报告。

7月24日7时许，吴*、于*二人先后抵达体育馆篮球场，

吴*身着日常便装及运动鞋，于*身着日常便装及拖鞋。二人从公司库房自行取出新灯泡，随后通过专用通道抵达位于篮球场上方的维修通道。该通道距地面 15.52 米，宽约 1.2 米，两侧设有高约 1.1 米的防护栏。

随后吴*与于*共同在维修通道上操作。操作流程为：首先用钩子将悬挂于通道下方的故障灯具钩起拉近，然后弯腰伸手至护栏外，将灯具卸下提至通道进行更换。旧灯泡被暂时放置在通道上，计划待全部更换完毕后再统一吊运至地面。灯泡更换完毕后，吴*离开维修通道，前往位于地面的配电箱处合闸送电，以测试新装灯泡是否正常亮起。测试发现有两盏灯不亮，吴*随即关闭电闸，并将情况告知仍在通道上的于*。二人判断可能是接触不良，于*遂对这两盏灯进行重新调试。吴*再次合闸测试，仍有一盏灯不亮。吴*再次关闭电闸，并告知于*继续检查，于*便沿通道行至故障灯处进行检查。该盏灯位于维修通道下方，需探身弯腰伸手方可触及。吴*在观众席上看到于*用电笔检查约一分钟后，弯腰向下伸手作业。此后，吴*坐在篮球场观众席上查看手机信息，于*则独自留在维修通道上作业。

8 时 30 分许，吴*突然听到于*发出“啊”的一声惊呼，随即传来重物坠地的闷响（“咚”）。吴*朝发出声响处看去，发现于*已俯卧在篮球场地上。吴*上前呼喊于*姓名无应答，观察到其口鼻均有出血。之后吴*拨打 120 急救电话，并向公司领导（刘*波）电话报告事故情况。120 急救人员到达现场后，对于*进行检查

并实施抢救，最终确认其已无生命体征，当场宣布死亡。湖山文旅公司相关领导及负责人先后到达事故现场进行现场处置，吴*随后拨打了110电话报警。

（四）事故现场情况

现场勘查情况。该现场位于开州区云枫街道体育馆，现场北面为开州区汉丰湖，现场南面为开州区开州中学，现场东面为开州区迎宾街，现场西面为开州区宝华街。中心现场位于开州区云枫街道体育馆内的室内篮球馆中，篮球馆中间为一个木地板的篮球场，篮球场四周为观众席，球场上方有高架，高架距离地面15.52m，高架上挂有灯和一个LED屏。在篮球场西侧靠篮板位置发现一具男性尸体，男性尸体头部距西侧底线1.81m，距离北侧边线2.91m，男性尸体旁发现一摊呕吐物，呕吐物距离西侧底线2.53m，距离北侧边线2.60m，在男性尸体旁有一个红框的眼镜。在球场靠中线位置发现一只右脚拖鞋，拖鞋距离北侧边线3.5米，距离中线2.32m。

该顶梁高架呈“十”字形的通道结构，在高架的交叉处附近发现一张标有图纸的纸牌。在高架西侧垂直于地面尸体附近的区域，发现一个工具包、一只左脚拖鞋（与地面发现的拖鞋型号、大小相同），拖鞋呈鞋底朝上落在高架上。在拖鞋的南侧、放置电线的铁皮盒上发现有一处变形和摩擦痕迹，在铁皮盒旁的白色线管上发现有一处摩擦痕迹。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

死亡人员：于*，电工。

2.直接经济损失情况

善后赔偿费用：168.41万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急处置情况

8时31分左右，吴*拨打120急救电话，并向公司领导（刘*波）电话报告事故情况。公司领导及120急救人员先后到达现场后，120急救人员对于*进行检查并实施抢救，最终确认其已无生命体征，当场宣布死亡。

8时52分。吴*拨打110报警电话，接警后，云枫派出所民警立即赶赴现场进行救援。湖山文旅公司认为体育馆为免费开放的公益性体育场所，不存在营利性生产经营活动，故将本起事故按意外事故上报给了开州区人民政府值班中心。

（二）善后情况

事故发生后，湖山文旅公司通知了死者家属，并迅速与死者家属进行了赔付谈判，于7月30日就善后赔偿事宜达成协议，较快较好地妥善处理好善后事宜并赔偿到位，未造成其他负面影响。

（三）应急救援评估

调查评估认为，该起事故发生后，开州区政府相关部门和单位及时赶赴事故现场救援处置，未造成次生事故，事故应急处置

总体有效有序。

三、事故原因分析

（一）直接原因

于*。安全意识欠缺，在距地面约15.52米高的维修通道上进行照明灯具检修作业时，违规穿着拖鞋进行作业，且未佩戴安全帽、未使用安全带，违反相关操作规程。在检修过程中，身体失稳，从维修通道高处坠落，是造成本次事故发生的直接原因。

（二）管理原因

重庆湖山文化旅游发展有限公司，作为体育馆的直接管理单位，未严格落实安全生产主体责任：

1. 安全生产规章制度不健全，操作规程缺失。公司虽制定了通用的电工安全管理制度，但未制定相应的专项安全操作规程或作业指导书。安全教育培训针对性、有效性不足。公司对从业人员的安全教育培训缺乏针对性，虽以会议形式强调安全，但未对高处作业、劳动防护用品正确使用等具体作业风险和安全技能进行专项培训与考核。致使作业人员对作业风险认识不足，对违章行为的危害性意识不强。安全风险辨识评估不全面，公司对开州体育馆的安全风险管控重点侧重于消防、踩踏、防暴恐等，而忽视了对高处作业等日常检修活动中动态风险的辨识与管控。

2. 现场安全管理失控。对作业现场安全管理缺位，本次更换十余盏灯具的高处作业，由作业人员自行商定、自行实施，未安排专门人员现场看护，未及时知晓并消除作业人员穿着拖鞋、

未佩戴安全帽、未使用安全带进行维修作业的事故隐患。

3. 事故发生后，未准确上报。本次事故发生后，湖山文旅公司认知存在偏差，认为该事故发生在作为免费开放的公益性体育场所，不存在营利性生产经营活动，属于意外事故。

（三）事故性质

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，此次事故等级属于一般事故；根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86），此次事故类别属于高处坠落事故。调查组通过调查取证、综合分析引发事故原因，认定本次事故属于一般生产安全责任事故。

四、有关部门履职情况

开州区文化旅游委。调查组调取2025年2月至2025年7月24日的资料显示：1. 开州区文化旅游委制定了年度执法检查计划，按计划应该在1月、4月对体育馆进行检查；2. 开州区文化旅游委于2025年1月9日、4月29日、5月1日对体育馆进行了安全检查；3. 开州区文化旅游委每月都召开了相关的安全会议，在会上研判了当前安全形势，指出可能存在的安全隐患，并对下一步安全工作进行了部署。综上所述，根据提取的资料，开州区文化旅游委人员履职情况良好。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

于*，安全意识欠缺，在距地面约15.52米高的维修通道上

进行照明灯具检修作业时，违规穿着拖鞋进行作业，且未佩戴安全帽、未使用安全带，违反相关操作规程。在检修过程中，身体失稳，从维修通道高处坠落。鉴于其已在本起事故中死亡，建议对其免予责任追究。

（二）建议给予行政处罚的单位

重庆湖山文化旅游发展有限公司，安全生产规章制度不健全，操作规程缺失；安全教育培训针对性、有效性不足；安全风险辨识评估不全面；现场安全管理失控；事故发生后，未准确上报。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[1]、第二十八条第一款[2]、第四十一条第一、二款[3]、第四十三条[4]、第四十五条[5]及《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[6]的规定，对本起事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[7]，参照《生产安

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自　身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一、二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[6] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处

全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[8]的规定，建议由开州区应急管理局给予重庆湖山文化旅游发展有限公司罚款人民币65万元（大写：陆拾伍万元整）的行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人

肖*军，重庆湖山文化旅游发展有限公司法定代表人、总经理。未组织制定公司高处作业等操作规程；未组织实施对可能从事高处作业的人员进行安全教育培训；未及时消除生产安全事故隐患；未及时报告生产安全事故。肖*军对事故发生负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五、七项[9]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[10]的规定，建议由开州区应急管理局对其依法处罚。

事故发生后，其认为开州区体育馆作为免费开放的公益性体育场所，不存在营利性生产经营活动，此次事故属于意外事故。没有按规定准确向应急管理部门上报本次事故。其行为违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[11]的规定。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项[12]、参

三十万元以上一百万元以下的罚款。

[8] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五、七项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[11] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[12] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处

照《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第二项[13]的规定，建议由开州区应急管理局对其依法处罚。

（四）有关公职人员处理建议

对于在事故调查过程中发现重庆湖山文化旅游发展有限公司相关人员履职方面的问题线索及相关材料，移交有关单位按照干部管理权限依法依规处理。

六、事故整改和防范措施

（一）重庆湖山文化旅游发展有限公司，应全面落实并履行企业主体责任，要建立健全高处作业安全管理制度和操作规程，明确作业审批、现场监护、安全交底等流程。要加强对从业人员的安全教育和技能培训，特别是高处作业专项培训与考核，要让工作人员对安全生产的意识入脑入心。要严格劳动防护用品管理，确保作业人员正确佩戴和使用。要对下属场馆进行全面的安全隐患排查，对发现的安全隐患要及时整改。要分析下属场馆存在的风险点并进行全面研判，尤其对高处作业场所进行风险辨识与管控。要针对此次事故，召开公司全体员工参加的事故通报会议，分析事故原因，吸取事故教训，举一反三，杜绝此类事故再次发生。

（二）开州区文化旅游委，要开展行业安全专项整治，立即

上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的。

[13]《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第二项：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（二）事故发生单位主要负责人漏报事故的，处上一年年收入40%至60%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入60%至80%的罚款。

排查辖区内所有文旅场馆，重点排查维修通道、高空照明、舞台机械等作业点。检查内容应包括：防护设施有效性、作业审批制度、人员资质与培训、劳动防护用品配备等。要将本次事故纳入安全生产警示案例，要求全区文旅企业开展高处作业安全专项整治，严防同类事故重复发生。

重庆开州体育馆“7·24”一般高处坠落事故调查组

2026年1月14日