关于广西金沙江陶瓷有限公司“11·5”事故的调查报告

2017-05-10 08:38 来源：岑溪市安全生产监督管理局 作者：广西梧州岑溪市人民政府门户网站

关于广西金沙江陶瓷有限公司

“11·5”事故的调查报告

2016年11月5日19时20分左右，广西金沙江陶瓷有限责任公司发生一起致一名窑炉保养工人中毒死亡的生产安全事故，造成直接经济损失元。死者叫蓝耀胜，男，53岁，广西岑溪市大业镇泗龙村人。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定以及《岑溪市人民政府办公室关于成立广西金公司“11.5”事故调查组的通知》（岑政办发[2016]109号）的要求，事故调查组按照“四不放过”以及科学严谨、依法依规、实事求是、则，对这次事故进行调查。经过调查，现已查明事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出对事故责任单位和相关责任人的处理对事故发生的原因及存在问题，提出了防范和整改建议。现将调查报告如下：

一、广西金沙江陶瓷有限责任公司的基本情况

广西金沙江陶瓷有限公司位于岑溪市筋竹镇新联村（陶瓷工业园旁），建于2010年5月份，2011年5月正式投入生产，工商营业执450481200003960，注册资本壹仟万元人民币，经营范围：陶瓷制品；销售：陶瓷制品及原料、纸箱、泡沫，经营类型：有限责任公司。法责人）：马耀林。组织机构代码证号：55227331-4，税务登记证号：4504815522733140。该公司占地面积350亩，总投资三亿多人民币，炉，三条抛光生产线，每条窑炉日正常生产瓷砖1.9万平方米，每条窑炉每年缴纳税款300万元，公司现有员工400人。

二、事故发生的经过及救援情况

2016年11月5日19时，广西金沙江陶瓷有限公司窑炉保养工人陈伟明（班长）、甘德枝、陈少锋三人接替严东文和蓝耀胜、甘永洪上夜班时至下夜凌晨3时。甘德枝和陈少锋在烧成车间遇到甘永洪，聊了几句，甘德枝和陈少锋就继续往里走，走到二号窑中间地段时，发现流水线脱出，就和陈少峰上去修理，陈伟明得知情况也来到帮忙一起修理好。此后，陈伟明接了一个电话后就去流水线对面，甘德枝和陈少锋就继续约19时20分左右，当他俩巡逻到距煤气中转缸几米远时，就闻到有煤气的味道，甘德枝发现蓝耀胜一个人坐在地上。就告知后面的陈少锋看，发现蓝耀胜双脚半屈、屁股着地，身体面向大煤气缸，头却倒在大煤气缸边，大煤气缸煤气排水管的阀门开关掉落在小缸里，大煤气缸的在漏着煤气，蓝耀胜没有佩戴防毒口罩，旁边也没有气体检测报警仪，俩人意识到出事了。甘德枝对着蓝耀胜大叫了两声，不见回应，便立即上，用双手压他的胸部进行人工呼吸，一边做一边叫他的名字，还是没有反应。然后，打电话给当班班长陈伟明，把事情告知他，并叫他马上陈伟明赶到，看到此情况后，立即打电话给主管黄业，并与甘德枝、陈少锋三人一起把蓝耀胜抬出到旁边通风的地方。之后，甘德枝叫陈少锋面的大煤气缸阀门开关拿出来，并装上正在漏煤气的大煤气缸煤气排水管的接口处堵住，使之停止漏煤气。班长陈伟明继续在给蓝耀胜做人工没有反应。然后，陈伟明和甘德枝、陈少锋三人把蓝耀胜抬到3号窑炉处，由于情况紧急，厂里派车送蓝耀胜到筋竹镇卫生院抢救。于20时许医生立即进行检查和抢救。约20点19分，经医生抢救，蓝耀胜心跳不能恢复，双侧瞳孔放大，随后，市人民医院医生及护士赶到，并进行检胜已无生命体征，宣布临床死亡，并停止抢救。

事故发生后筋竹镇政府、筋竹派出所、岑溪市公安局法医、岑溪市安监局人员陆续赶到，对事故进行初步调查。筋竹镇政府召集了公司和善后工作协助处理。经双方协商并签订《协议书》，广西金沙江陶瓷有限公司先行支付死者家属三万元丧葬费。虽然人社部门认定蓝耀胜为是，由于广西金沙江陶瓷有限公司于2016年7月起没有按时帮工人缴纳社会保险，截止2017年1月止，共欠交社会保险费526708.5元。2017岑溪市社会保险事务局已下达催款通知书，至今未见缴交。所以，此次事故工伤保险赔付尚未落实，现该公司也没有按有关规定给死者家属进行

三、现场勘查及调查取证情况

事故发生在广西金沙江陶瓷有限公司二号窑炉的煤气中转缸地上。现场周围无安全警示标语，无视频系统，通风不佳，中转缸附近地上有现象，周围空间还可闻到较大煤气味，中转缸接地渠没有排水管，地上有一只普通口罩，一把扳手；工人没有配备达到国家标准或行业标准的护用品；煤气系统可能发生煤气泄漏的区域未配备可燃气体、有毒气体检测报警探头，无视频安全监控系统；煤气运行、操作人员无相应的作安全培训记录；未配备煤气系统维护、检查人员需要佩戴的便携式气体检测报警器。经事故现场勘查分析，以及调查相关人员的陈述和岑溪市尸检情况，这次事故认定为一氧化碳中毒事故。

四、事故原因分析

（一）直接原因

这次事故的直接原因是蓝耀胜没有戴防毒口罩维修煤气中转缸，违反操作规程，而导致一氧化碳中毒死亡。

（二）间接原因

1.这次事故的主要原因是广西金沙江陶瓷有限公司主体责任落实不到位；

2.广西金沙江陶瓷有限公司，没有日常安全检查制度，没有节假日安全检查制度，没有安全隐患排查及治理制度；

3.没有为工人配备达到国家标准或行业标准的防毒口罩等防护用品；

4.生产厂区的主要危险区域未进行识别和安全警示标志；

5.煤气系统可能发生煤气泄漏的区域未配备可燃气体、有毒气体检测报警探头，无视频安全监控系统；

6.煤气运行、操作人员无相应的作业资格证，无安全培训记录；

7.煤气排水器设置在厂房内无安全水封，不符合要求；

8.未配备煤气系统维护、检查人员需要佩戴的便携式气体检测报警器；

9.企业负责人、安全管理员未按要求参加安全生产管理继续教育，并对工人安全生产知识教育培训不到位。

五、事故性质

广西金沙江陶瓷有限责任公司“11.5”事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任与认定

（一）广西金沙江陶瓷有限公司的工人蓝耀胜安全意识淡薄，违反操作规程，是导致事故发生的直接责任人，因其在事故中死亡，免予责任

（二）广西金沙江陶瓷有限公司严重违反《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，没有建立和健全安全生产管理制度，没有认真履行安责，没有落实好安全生产责任制，没有为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品和有关防护设备，教育和督促从业人员遵守安到位，对从业人员安全生产知识教育培训不到位，在此次事故中负安全生产管理主体责任。

（三）广西金沙江陶瓷有限公司法人马耀林、分管安全生产的领导祁波，未依法履行安全生产管理职责，在事故中负安全生产管理的直接责

七、对事故责任单位的处理建议

（一）建议岑溪市安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律规定和行依法责令广西金沙江陶瓷有限公司停产停业整顿，并对该公司及法人进行经济处罚。

（二）建议公安机关依法对广西金沙江陶瓷有限公司相关责任人进行立案调查。

（三）建议岑溪市安全生产委员会对有关管理部门进行约谈。

八、事故防范措施建议

建议广西金沙江陶瓷有限公司落实好企业主体责任，健全安全生产管理制度，加强领导管理力度，认真履行管理职责，加强对从业人员进识教育和培训，加强厂区隐患巡查排查整治力度，为从业人员提供标准的防护用品及设备，依法为从业人员缴交社会保险费，并以此次事故组进行警示教育活动，吸取事故教训，预防事故的发生。

广西金沙江陶瓷有限公司“11.5”事故调查组

2017年3月2日

主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室

桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001

网站地图