华润水泥（平南）有限公司外包工程“7•30”高空坠落伤亡事故调查报告

2016-09-16 09:10 来源：平南县安全生产监督管理局 作者：平南县安全生产监督管理局

2016年7月30日上午7时40分左右，义乌市北峰机电设备有限公司在华润水泥（平南）有限公司7#水泥磨系统节能改造项目工程施工过程中，施工人员高空坠落死亡事故，造成两人死亡。

依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关规定及《平南县人民政府关于同意由产监督管理局对2016年在平南县辖区内发生一般等级的生产安全事故调查的批复》平政行{2016}32号文件的要求，县安监局牵头成立由县安监局局、县监察局、县总工会、县质监局、县人社局和丹竹镇人民政府等相关部门组成华润水泥（平南）有限公司外包工程“7·30”高空坠落伤亡事（以下简称7·30事故调查组），并邀请县人民检察院派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅和调查式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况。认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人和责任单位的处理意见和防范整改措有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）华润水泥（平南）有限公司，类型：有限责任公司（台港澳法人独资），法定代表人：潘永红，注册资本壹拾亿捌仟零柒拾捌万整，公司住所：广西平南丹竹镇三河工业区，成立日期:2003年11月04日，营业期限：2003年11月04日至2053年11月04日，经营范围：水泥、生产销售（按许可证有效期经营）；水泥技术咨询与设备安装。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

华润水泥（平南）有限公司为华润水泥控股有限公司全资子公司，公司拥有五条日产熟料4000/4500吨水泥干法生产线，配套建设有五台75低温余热发电机组和九个专用码头泊位、九台水泥磨。公司年产能规模1000万吨，是华润水泥目前最大的生产基地，也是华南地区最大的单个水泥基地，现有员工1547人。

华润水泥（平南）有限公司于2016年4月18日将7#水泥磨系统节能改造项目工程发包给江苏吉能达环境能源科技有限公司，并签订有《系统节能改造项目工程总承包合同书》。

2016年6月5日，华润水泥（平南）有限公司与江苏吉能达环境能源科技有限公司签订了环境和职业安全健康协议书。

（二）江苏吉能达环境能源科技有限公司，公司住所：盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁居委会（D），法定代表人：吕海峰，注册资本：6整，公司类型：有限公司。经营范围工业生产系统节能降耗、环境污染防治、固废资源化技术研发、咨询；建材设备、环保设备、输送设备、钢结电设备及电子控制系统设计、制造、销售、安装，环保工程总承包。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定和禁止企业经营的项目外。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）成立日期：2005年09月14日。安全生产许可证有效期：2014年09月04日年09月03日。

江苏吉能达环境能源科技有限公司于2015年11月24日参加华润水泥（平南）有限公司7#水泥磨技改工程招标并中标，于2016年4月18日与（平南）有限公司签订《7#水泥磨系统节能改造项目工程总承包合同书》。接着成立华润水泥（平南）有限公司7#水泥磨系统节能改造工程项目杨永风为项目部经理，（男，汉族，62岁，住址江苏省盐城市亭湖区东仓路88号2幢508室。经查实杨永风无项目经理证书、无安全生产培训合格部未配备专职或兼职安全管理人员、没有设置安全生产机构、未建立健全安全生产工作责任制、安全生产规章制度和操作规程。该公司于2016年机电设备安装和非标制作、安装工程分包给义乌市北峰机电设备有限公司施工，双方签订有工程合同。

（三）义乌市北峰机电设备有限公司，公司住所：义乌市江东街道下朱村43幢1单元9号，法定代表人：诸葛勤，注册资本：伍拾万元，公有限责任公司（自然人独资），经营人范围：（许可经营项目：无）一般经营项目：机电设备（不含汽车）安装（与有效资质证书同时使用）。（范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）成立日期：2013年01月09日。经查实该公司实际投资人是蒋小锋，该公司无安全

证、未配备专职安全管理人员、没有按照规定设置安全生产机构、未建立健全安全生产工作责任制、安全生产规章制度和操作规程。蒋小峰无项目和主要负责人培训合格证，该公司投资人蒋小锋于2016年06月03日与江苏吉能达能源科技有限公司签订《机电设备安装和非标制作、安装工程2016年7月26日进场施工，共有施工人员三十六人。

二、事故发生经过、救援现场处置和善后工作处理情况

（一）事故发生经过和救援情况

2016年7月30日7时10左右，蒋小锋带领杨一平、 徐向标、金学仪等人一起到达7#水泥磨施工工地，吊车也同时开到工地准备施工作业，由于他们已把提升机头轮大部分固定螺栓割断，蒋小锋就安排徐向标用氧气切割枪切割磨尾提升机楼梯连接处，金学仪负责打提升机井口水泥框架，蒋一平在磨房提升机头轮平台做起吊准备工作，杨一平在水泥磨提升机头轮顶上，蒋小锋在作业平台准备递钢丝绳。徐向标先用钢丝绳将提升机楼（用于起吊），就开始切割楼梯连接处，切割完毕，就落到平台。7时40分左右，蒋小锋站在磨房提升机头轮旁边指挥吊车先把切割完毕的楼梯吊当吊车把楼梯吊落到地面时，突然提升机头轮倾斜坠落，蒋小锋和杨一平同时跟随坠落地面（平台距地面14米）。事故发生后现场工作人员马上拨求救，8时15分120救护车赶到现场，经医务人员诊断蒋小锋、杨一平已无呼吸，无心跳，瞳孔放大，固定，对光消失，颈动脉无搏动，心电图呈直证实死亡。

（二）现场处置情况

接到事故报告后，平南县安监局、丹竹镇政府、平南县公安局丹竹派出所和华润（平南）有限公司等相关部门和单位有关人员立即赶赴事故现置并做好保护现场，县安监局执法人员同时开展了勘查和证据收集工作。

善后工作

事故发生后，平南县安监局责成华润水泥（平南）有限公司立即停止7#水泥磨技改工程施工，并责成吉能达公司做好善后和安抚家属工作监局组织死者家属和责任方召开十多次协调会，各方于2016年8月11日达成一致赔偿协议并签字生效，并在当日对死者家属的赔偿款全部到位，死在8月12日进行了火化，善后工作已处理完毕。

三、事故造成人员伤亡和经济损失情况

伤亡人员情况

“7.30”事故造成两人死亡。

死者：蒋小锋，男，汉族，1987年6月出生，浙江省兰溪市诸葛镇双牌村上蒋5号。

死者：杨一平，男，汉族，1973年10月出生，浙江省兰溪市诸葛镇殿后朱村殿下15号。

经济损失

直接经济损失：一佰柒拾陆万元

四、事故发生原因和事故性质

（一）经事故调查组对事故现场勘查分析和对有关人员调查取证，确认了事故发生的直接原因和间接原因。

1、直接原因。

义乌市北峰机电设备有限公司蒋小峰、杨一平、蒋向标、金学仪等人，在高空作业时没有佩带安全带的情况下，开展拆除磨尾提升机头轮作业把提升机头轮大部分固定螺栓割断，并切割拆除吊离支撑的楼梯，导致提升机头轮失稳倾斜，将剩下的螺栓拉断，致使提升机头轮从离地面14米高台坠落至地面，蒋小峰、杨一平两人也同时跟随坠落地面，经抢救无效死亡，是导致事故的直接原因。

间接原因

（1）主体责任不落实，安全生产管理混乱，违法分包工程，安全管理不到位。江苏吉能达环境能源科技有限公司，承包华润水泥（平南司7#水泥磨系统节能改造项目工程后，将机电设备安装和非标制作、安装工程分包给不具备安全生产条件的义乌市北峰机电有限公司施工，驻华润南）有限公司7#水泥磨系统节能改造工程项目部，项目经理杨永风无项目经理证书、安全生产培训合格证，项目部未配备专职安全管理人员、没有设置安全生产机构、未建立健全安全生产工作责任制、安全生产规章制度和操作规程。安全检查不到位，疏于现场管理，作业现场没有安排安全管场监管、处于无人监管状态。

（2）违规操作，安全措施不落实。义乌市北峰机电设备有限公司不具备安全条件，在7#水泥磨技改工程施工过程中，未按照规定设置安全生未建立健全安全生产工作责任制、安全生产规章制度和操作规程，没有配备专职或兼职安全管理人员。安排未按照国家有关规定经专门安全作业培相应的资格证的人员上岗作业。在拆除提升机头轮作业过程中，安全措施不落实，没有采取相应防护措施。并且蒋小锋、杨一平、徐向标均未取接、切割作业、登高架设作业等特种作业操作证，未落实安全施工措施，施工现场监管不到位。

（3）安全监管不到位,存在监管漏洞和盲区。华润水泥（平南）有限公司将7#水泥磨系统节能改造项目工程发包给江苏吉能达环境能源科技有工，虽然与该公司签订有安全生产协议，但安全检查不到位，未及时发现和制止未取得相应的资格证的特殊工种人员违规上岗作业，对检查发现在人员不佩戴安全带等安全问题没有采取强有力措施确保整改到位。由于华润水泥（平南）有限公司的员工是上午8时上班，管理人员是上午9时才上包技改项目工程队为了赶施工进度，一般都是上午7时就开工，致使施工作业现场安全监管有1个小时以上的失管期，给事故埋下严重的安全隐患，是在这个失管期内进行高空吊装作业时发生。

（4）义乌市北峰机电设备有限公司，安全教育不到位，工人缺乏安全知识和操作技能，安全意识淡薄。自我保护意识差，在高处作业时没有好安全带。

（二）事故性质。

经事故调查组认定，该事故是由于主体责任不落实，安全生产管理混乱，违法分包工程，安全管理不到位；违规操作，安全措施不落实，不到位，存在监管漏洞和盲区，安全教育不到位，工人安全意识淡薄，冒险作业而造成的一起死亡两人，直接经济损失一佰柒拾陆万元的一般安故。

五、事故责任的认定以及对事故责任单位和责任人的处理意见

（一）江苏吉能达环境能源科技有限公司，主体责任不落实，安全生产管理混乱，违法分包工程，安全管理不到位，承包华润水泥（平南司7#水泥磨机系统节能改造项目工程后，将机电设备安装和非标制作、安装工程分包给不具备安全生产条件义乌市北峰机电有限公司施工，驻华润南）有限公司7#水泥磨系统节能改造工程项目部，项目经理杨永风无项目经理证书、无安全生产培训合格证，项目部未配备专职安全管理人员、没定设置安全生产机构、未建立健全安全生产工作责任制、安全生产规章制度和操作规程。安全检查不到位，疏于现场监管，作业现场没有安排管管，处于无人监管状态，对“7.30”事故的发生负有主要责任。建议由平南县安全生产监督管理局依法依规对江苏吉能达环境能源科技有限公司予罚。

（二）义乌市北峰机电设备有限公司，不具备安全生产条件，承揽华润水泥（平南）有限公司7#水泥磨机系统节能改造项目电设备安装和非标装工程，在施工过程中，未按照规定设置安全生产机构、未建立健全安全生产工作责任制、安全生产规章制度和操作规程，与没有配备专职或兼职人员。安排未经按照国家有关规定经专门安全作业培训，取得相应的资格证的人员上岗作业。安全措施不落实、安全管理混乱。安全检查不到位，监管。没有及时发现和消除安全隐患。作业现场没有安排专职安全管理人员监管，处于无人监管状态。安全教育不到位，工人安全意识淡薄。自我差、冒险作业，在高处作业时没有按规定系好安全带。对“7·30”事故的发生负有直接责任。建议由平南县安全生产监督管理局依法依规对义乌市设备有限公司予以行政处罚。

（三）义乌市北峰机电设备有限公司包工头蒋小峰，未建立、健全本单位安全生产责任制；未按规定组织制定本单位安全生产规章制度和操作组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全隐患，对7.30事故的发生负领导责任。头蒋小峰在7.30事故中已死亡，不再追究其责任。

（四）杨一平，违章操作无登高作业操作证上岗作业，安全知识淡薄，自我保护意识能力差，冒险作业，在高处作业没有按规定系好安全“7·30”事故发生负有直接责任，鉴于杨一平在“7.30”事故中已死亡，不再追究其责任。

（五）华润水泥（平南）有限公司，将7#水泥磨系统节能改造项目工程发包给江苏吉能达环境能源科技有限公司施工。安全监管不到位，存在和盲区。该公司虽然签订有安全生产协议，但安全检查不到位，未及时发现和制止未取得相应的资格证的特殊工种人员违规上岗作业，对检查发现业人员不佩带安全带等安全问题没有采取强有力措施确保整改到位。由于华润水泥（平南）有限公司的员工是上午8时上班，管理人员是上午9时才外包技改项目工程队为了追求施工进度，一般都是上午7时就开工，致使施工作业现场安全监管有1个小时以上的失管期，给事故发生埋下严重的安而事故就是在这个失管期内进行高空吊装作业时发生。对华润水泥（平南）有限公司安全监管不到位，存在监管漏洞和盲区的问题。建议平南县安督管理局责令华润水泥（平南）有限公司立即停止7#水泥磨系统节能改造项目工程施工，进行整顿，责成作出深刻书面检查，并对华润水泥（平南司主要负责人进行约谈。

（六）建议华润水泥（平南）有限公司、江苏吉能达环境能源科技有限公司、义乌市北峰机电设备有限公司，对该事故负有责任的其他人事故处理“四不放过”原则及本公司的有关规定进行处理，并将处理结果报告平南县安监局备案。

六、防范和整改措施

（一）企业要认真吸取此次事故教训，按照事故处理“四不放过”原则，举一反三，采取加大安全生产管理力度，切实把安全生产工作抓防止各类事故发生。

（二）企业要进一步强化法律意识，认真落实企业安全生产主体责任，建立健全、安全生产管理规章制度和安全操作规程，严格落实特种持证上岗规定，严禁违规操作，违规指挥，要经常组织开展反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）活动和安全生产检查，彻底排除、事故隐患；同时要加大从业人员安全生产教育培训力度，保证从业人员熟悉有关的安全操作规章和掌握本岗位的安全操作技能，杜绝事故再次发生。

（三）从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动保护用品；电焊工、登高架设作业人员等特殊工种人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗位作业。

（四）加强施工现场监督管理，发现安全事故隐患要及时消除，杜绝盲目施工和违章操作，防止事故发生。

网站地图 联系方式

主办单位：平南县人民政府

桂公网安备 45082102000214　桂ICP备14005977号-1　网站标识码：4508210001