扶绥县XXXX有限责任公司“10•14” 高处坠落事故调查报告

2023-12-08 10:30 来源：扶绥县XXXX有限责任公司“10·14” 高处坠落事故调查组

2023年10月14日10时30分许，扶绥县XXXX有限责任公司发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。

事故发生后，扶绥县委、县政府高度重视，县领导先后作出批示，要求及时做好事故善后事宜，开展事故调查处理工作，尽快查明事故原因，取措施，排查治理安全隐患，坚决防范遏制生产安全事故。

10月19日，扶绥县人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规有关规定，成立了由分管任组长，县政府办副主任、县应急局局长为副组长，县应急局、县公安局、县自然资源局、县总工会、县社保中心、中东镇人民政府等部门相关人绥县XXXX有限责任公司“10·14”高处坠落事故调查组（以下简称“调查组”），全面开展事故调查处理工作，并邀请县纪委监委参加事故调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证、谈话询问、查阅资料和综合分析，查明了事故发和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的问题，提出了防范措施和整改建议。现果报告如下:

一、事故发生单位概况

扶绥XXXX有限责任公司（以下简称“XXXX”）成立于2022年1月13日，注册地址：广西壮族自治区崇左市扶绥县新宁镇扶南大道380号东盟国际8栋2单元215号房，统一社会信用代码：91451421MAA7FEC32B(1-1)，法定代表人：黄X惠，注册资金5000万人民币，经营范围：许可项目：矿产资矿山）开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；水泥制品销售；机械设备租赁；土石方工程施工；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭依法自主开展经营活动）。“XXXX”现处于基建期，未正式开展生产活动，现有员工20多人，主要负责前期设备安装的支架搭建工作。

吴X庆，男，55岁，广西梧州岑溪市人，身份证号码：45242119680126XXXX，于2023年8月14日与XXXX有限责任公司签订劳务合同，合同约定担务，系事故死者。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

10月14日7时许，“XXXX”建设施工项目设备安装班组长刘X兵安排包含吴X庆在内的搭建小组、组装小组和制作小组人员搭建振动筛架子。振底部为混凝土基础底座，上部振动筛架子为焊接钢结构架。8时30分许，法定代表人黄X惠、矿长胡X荣、安全科科长张X军到施工工地开展巡查工作林X豫组织挖掘机维修人员（外请）对项目内施工的挖掘机进行维修。10时30分许，吴X庆在振动筛架子上（距离地面高度约6米。）配合拆卸起重钢构件，刘X兵位于安装振动筛架子底下进行测量，另有几名搭建小组工人在振动筛架子旁边施工。吊车将钢构件起吊到振动筛架子上时，吴X庆受度限制无法拆卸钢构件，便将安全绳安全扣卸下，未按操作规程将安全扣再扣到振动筛架子安全稳固位置上，直接走向钢构件，随后不慎发生坠落在振动筛架子底部发现吴X庆坠落后，立即到事发位置查看情况，发现吴X庆躺在地上，安全帽掉落在一旁，身上系着安全绳，无伤痕，意识清醒。兵立即拨打120急救电话，附近的一名工人向周边呼救“有人从架子上面掉下来了”。在附近的黄X惠、胡X荣、林X豫和张X军等人听到呼救后，立发位置。

（二）事故救援情况

黄X惠、胡X荣、林X豫和张X军等人赶到事发位置后，胡X荣对吴X庆的身体情况进行初步检查，未发现外伤。吴X庆仍能交流，向胡X荣等人说左随后胡X荣打电话向公司股东黄X兴报告现场情况，并立即组织救援。为争取救援时间，胡X荣安排林X豫、张X军等多名工人把吴X庆抬到皮卡车货箱

X豫驾驶车辆送往扶绥县人民医院抢救，几名工人在皮卡车货箱上扶着吴X庆。现场救援工作结束后，胡X荣下达停工令，与吴X庆家属取得联系，告况。林X豫等人驱车到昌平乡双甲加油站与120救护车相遇，随即配合医护人员将吴X庆转到救护车上，并随救护车赶往扶绥县人民医院。

11时20分许，林X豫等人为吴X庆办理住院手续，经CT检查结果，扶绥县人民医院医护人员初步诊断为身体多处骨折。12时20分，转入ICU病房察；13时许，吴X庆血压偏低，医护人员立即组织抢救；14时10分，吴X庆处于昏迷状态，血压持续降低，医护人员持续抢救至16时45分，最终因抢宣告临床死亡。

（三）应急处置情况

接到事故报案后，扶绥县公安局、应急管理局、中东镇人民政府等部门立即组织工作人员赶往事故现场，开展相关工作。

（四）事故善后事宜

10月14日19时许，吴X庆家属陆续赶到县人民医院，林X豫、黄X惠和胡X荣等人对吴X庆家属进行安抚，并妥善安排食宿等问题。2023年10月15发生单位“XXXX”与死者家属就事故善后处理等相关事宜进行协商，并达成了赔偿协议。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该事故造成吴X庆一人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准，核定事故直接经济损失约122万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

吴X庆安全生产意识淡薄，违规作业，是导致事故发生的直接原因。

经查，吴X庆未取得高处作业资格证书，且在约6米高的振动筛架子上工作时，解开安全绳锁扣，导致其在振动筛架子上移动过程中发生坠落致院抢救无效死亡。

吴X庆安全生产意识淡薄，没有深刻地意识到在高处作业过程中，未按照相关的规定做好安全防护措施，极易发生坠落。其未取得高空作业证操作规程，违规进行高处拆卸作业，造成该起事故。吴X庆安全生产意识淡薄，违规作业的行为，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故发生的间接原因

“XXXX”未按相关法律法规规定落实安全生产主体责任，在日常的安全生产管理工作中存在以下违法行为：

1.安全生产管理工作落实不到位。

经查，“XXXX”虽然建立了安全生产管理制度和有关安全操作规程，但是在组织实施方面做不到位。在日常生产工作中，吴X庆未取得高处证，不具备从事高处拆卸作业的资质，仍安排其从事高处作业，且拆卸过程中存在未按照相关规定做好安全防护措施的情况，有关管理人员在安全检查的时候未能做到及时发现、制止和纠正违反操作规程的行为。

2.安全生产教育培训工作不到位。

经查，“XXXX”安全生产教育不到位，虽已对新入职员工进行三级安全教育培训及考核，但三级安全教育培训卡中未体现三级安全教育培训学安全生产意识淡薄，掌握相关岗位安全生产防范知识不足，存在工作中出现忽视安全生产、冒险违规操作的行为。

3.安全生产责任制不健全。

经查，“XXXX”未建立健全安全生产责任制和相关岗位操作规程制度。各岗位员工不了解自身的安全职责和岗位操作风险，相关责任人员对具清楚，导致安全生产责任未落到实处。

综上所述，“XXXX”安全生产管理不到位、安全生产教育培训工作不到位、安全生产责任制不健全，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

调查组认定，这起事故是因“XXXX”安全生产管理工作落实不到位、安全生产教育培训工作不到位、安全生产责任制不健全，导致员工安全生薄，违规作业造成的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任单位的责任认定及处理建议

“XXXX”安全生产教育培训工作和安全生产管理工作不到位、安全生产责任制不健全，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十二十八条、四十五条之规定，对事故发生负有间接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议由扶绥县应对该公司给予行政处罚。

（二）事故责任人员的责任认定及处理建议

吴X庆，“XXXX”杂工，安全生产意识淡薄，不遵守操作规程，无高空作业证，冒险违规进行高处安装作业，造成死亡事故，违反了《中华人安全生产法》第五十七条的规定，对这起事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

胡X荣，“XXXX”矿长，生产负责人，对该公司安全生产管理工作落实不到位。未按规定履行安全生产管理职责，未及时发现和纠正、制止违为。对扶绥县XXXX有限责任公司“10·14”高处坠落事故的发生负有一定的管理责任，建议“XXXX”依据本企业的有关管理规定给予其处分并处罚。

六、事故防范和整改措施

为吸取血的教训，防止此类事故再次发生，“XXXX”需要进行以下安全生产整改工作:

（一）加强安全生产管理工作

“XXXX”需加强安全生产管理工作，进一步细化、明确安全管理人员的分工和职责，不断提高安全管理人员的责任感和积极性，营造员工之醒、互相制止违规违章行为、保障安全生产的氛围，切实做到生产现场安全问题全方位无遗漏、有人管、敢于管和及时管，及时发现和制止违规违杜绝违章违规行为。

（二）认真开展安全生产教育培训工作

“XXXX”定期组织安全生产管理人员参加安全生产教育培训。聘请有相应资质的中介机构对员工进行规范的安全生产教育培训，加强员工的三产教育和岗位操作技能培训。教育培训工作不能流于形式，应付了事，要注意方式方法，做到扎实有效；要让员工切实受到教育，认识到安全生产无旁观者，都是参与者，不断增强安全生产意识，掌握相关岗位安全生产防范知识和技能，在工作中自觉遵守有关规章制度和操作规程，做到安全

（三）建立健全安全生产责任制

“XXXX”要建立健全各级领导安全生产责任制，主要负责人负总责，其他副职领导既要对分管业务工作负责，也要对分管领域内的安全生产工将安全生产责任层层分解落实到车间、工段、班组，班组落实到岗位和职工个人，让每一名职工都明确自己在安全生产活动中应享有的权利和应务，让职工感到安全责任的压力和安全生产的重要，时时刻刻牢记安全生产。

（四）认真吸取事故教训，防范各类事故发生

“XXXX”要认真吸取事故教训，全面开展隐患排查治理工作，对存在的事故隐患逐一进行整改，尤其要加强高处作业过程中的安全管理，规范绝违规行为。同时，特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

（五）属地政府和行业主管部门应强化执法力度，切实加强事故多发易发领域监管

中东镇政府、县应急管理局、县自然资源局要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的法定原则，要XXXX有限责任公司“10·14”高处坠落事故为警醒，举一反三，认真履行属地及行业主管部门的安全监管职责，加大巡查力度，重点检查从业人员冒险作业、现场安全防护措施落实情况等安全问题，坚决遏制类似事故发生。

扶绥县XXXX有限责任公司“10·14”

高处坠落事故调查组

2023年12月4日

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系我们
主办：扶绥县人民政府 承办：扶绥县人民政府办公室
桂公网安备 45142102000118 桂ICP备13002509号-1 网站标识码：4514210005
互联网违法和不良信息在线举报
中国互联网违法和不良信息举报中心 12377