清镇市贵安高速扩容某建设项目“7·13”一般物体打击事故调查报告

2024年7月13日10时30分左右，位于清镇市站街镇辖区贵安高速扩容某建设项目发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失139.3万元。

按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等国家有关法律法规规定，2024年7月23日，清镇市人民政府成立了清镇市贵安高速扩容某建设项目“7·13”事故调查组，事故调查组由市政府办、市应急管理局、市公安局、市总工会、市交通运输局等相关职能部门组成，依法开展了事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过周密细致的现场勘察、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程概况

新建沪昆国高贵阳至安顺段扩容工程某合同段为西环

共线段中段。线路起点位于清镇市站街镇龙源村，终点位于清镇市站街镇高乐村，起讫里程为 K29+451.000～K30+379.599，主线全长 0.929km。

截止 2024 年 7 月 13 日，项目路基工程完成总量的 60%，桥梁工程完成总量的 70%以上。

（二）工程手续办理情况

该项目于 2022 年 12 月 8 日获得《自然资源部关于沪昆国家高速公路贵阳至安顺段扩容工程工程建设用地的批复》；2023 年 3 月 14 日取得贵州省交通运输厅印发的《省交通运输厅关于沪昆国家高速公路贵阳至安顺段扩容工程施工许可决定书》。

（三）事故相关单位情况

无锡****工程有限公司，为贵安高速扩容某建设项目桥梁下构附属工程专业分包单位，成立于 2002 年 4 月 9 日，属有限责任公司（自然人投资或控股），发证机关：无锡市锡山区行政审批局，法定代表人沈**，注册资金人民币 3000 万元整。《建筑业企业资质证书》编号：D33****351，有效期至 2029 年 6 月 13 日，发证机关：无锡市行政审批局。该公司具有公路工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、公路路面工程专业承包叁级、公路路基工程专业承包叁级等资质。《安全生产许可证》编号：（苏）JZ 安许证字〔2006〕17****0，发证机关：江苏省住房和城乡建设厅，有效期至 2025 年 1 月 12 日。该公司于 2023 年 10 月承包了

贵安扩容某建设项目桥梁下构附属工程。

（三）部门监管情况

贵州省交通建设工程质量监督执法支队负责全省交通建设工程质量和安全生产监督管理工作，承担全省高速公路、重点水运等建设工程质量安全监督执法工作。**一是**通过微信、QQ 以及电话等方式对所辖项目进行线上安全工作信息提示和下发《工作提示函》共计 30 份，督促各施工单位加强安全生产工作。**二是**截止目前，开展日常监督巡查及各类专项检查工作约 38 余次，其中对贵安扩容某建设项目日常巡查、专项督查、综合督查共计 5 次。**三是** 2024 年 5 月 13 日-17 日对贵安项目开展综合督查，针对项目存在的问题进行全方位的剖析并提出整改意见和建议。

（四）事故地点情况。

经过现场勘察，事故发生地点位于清镇市站街镇辖区贵安高速扩容某建设项目的钢筋加工场内。

钢筋加工场作业区域属于分包单位无锡****工程有限公司分包范围。钢筋加工场内一台电动葫芦门式起重机，规格型号为 MHxh10-18A3,额定起重量为 10t,操纵方式为地操。事发时钢筋加工场内有无锡****工程有限公司的四名职工

从事钢筋加工作业，其中涉及起重吊装作业，安排了一名起重机操作人员，起重作业指挥人员当天不在场。事发时该起重机起吊物为长度约 11.5 米，直径约 1.6 米，重约 2 吨的钢筋笼。钢筋笼已放置地板，钢筋笼一侧的地板上有血迹（见事故现场图）。



事故现场图

二、事故发生经过、救援及善后处理情况（经现场踏勘和询问笔录分析）

（一）事故发生经过

2024 年 7 月 13 日，无锡****工程有限公司组织江*祥、江*武、江*祥等四名工人在钢筋加工场开展钢筋笼加工作业，上午 10 点 30 分左右，起重机司机江*武操作起重机起吊钢筋笼，起吊高度约 1.6 米，在平行移动钢筋笼过程中，钢筋工江*祥进入吊运区域范围，钢筋笼撞到其头部，导致

事故发生。

（二）事故救援经过

事故发生后，现场人员江*武于10时30分左右，拨打120急救电话，项目方人员王*方第一时间组织对受伤人员江*祥进行包扎处理，随后将伤者抬到车上驶往清镇市方向，10时45分左右与120急救车相遇，伤者被送至清镇市人民医院，11时20分左右经医院抢救无效死亡。

（三）事故善后处理情况。

死者江*祥善后处理工作于2024年7月14日已妥善处理完毕。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失：

本次事故共造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失约139.3万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

冒险进入危险场所。无锡****工程有限公司钢筋工江*祥违反《安全生产法》第五十七条[①]及《施工作业操作规程》第八章起重作业操作规程[②]，起重作业时，吊运重物过程中进入吊运区域范围，与起吊物发生碰撞，形成了人的不安全行为。

---

①《安全生产法》第五十七条“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程...”

② 《施工作业操作规程》第八章起重作业操作规程“不准在起重物下逗留或通过，不准站在起吊物件下...”

（二）间接原因

1.起重作业安全防范工作不到位。无锡****工程有限公司门式起重机操作人员江*武违反《起重机械安全规程》第17.1 d)的规定“司机应对自己直接控制的操作负责。无论何时，当怀疑有不安全情况时，司机在起吊物品前应和管理人员协商”在操作起重机前未排除起重作业安全风险，在起重作业过程中未观察起重区域有无人员，造成人员误入起重区域，与起吊物发生碰撞。

2.劳动组织不合理。无锡****工程有限公司未安排持有起重机指挥作业证的何新伟参与起重作业指挥工作，违反《施工作业操作规程》第七章特殊作业机械设备安全操作规程关于门式起重机[③]的规定，未设专人指挥起重作业。

3.安全操作规程不健全。无锡****工程有限公司编制的《特种设备安全管理制度》中对起重作业安全管理内容不具体，没有操作性，未明确起重机司机及指挥人员吊运重物期间观察吊运区域安全情况事项。

4.安全教育培训不够。无锡****工程有限公司违反《安全生产法》第二十八条规定[④]，对钢筋工江*祥开展的三级安全教育不到位，《三级安全教育表》中未体现对起重作业安全注意事项的教育培训内容。

（三）事故性质

---

③ 《施工作业操作规程》第七章门式起重机“起重作业时应设专人指挥…”

④ 《安全生产法》第二十八条规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能…

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

无锡****工程有限公司。一是安全管理制度不健全，安全操作规程对起重作业安全管理内容不具体，没有操作性；二是劳动组织不合理，未安排持证人员开展起重作业指挥工作；三是安全教育培训工作不到位，职工《三级安全教育表》未体现对起重作业安全注意事项的教育培训内容；四是操作起重机人员安全防范工作不到位。对事故发生负有责任，建议由清镇市应急管理局根据《安全生产法》第一百一十四条第一项规定[⑤]进行行政处罚。

（二）因在事故中死亡不再追究责任的人员

1. 江*祥，无锡****工程有限公司钢筋工，冒险进入危险区域。起重作业时，吊运重物过程中进入吊运区域范围，与起吊物发生碰撞，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（三）对事故责任人的责任认定及处理建议

1. 沈**，无锡****工程有限公司法定代表人。作为生产经营单位主要负责人履职不到位，一是未认真组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，编制的《特种设备安全管理制度》中对起重作业安全管理内容不具体，没有操

---

⑤第一百一十四条第一项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

作性；二是未认真组织实施安全教育培训工作，职工江*祥《三级安全教育表》未体现对起重作业安全注意事项的教育培训内容。对事故的发生负有责任，建议由清镇市应急管理局根据《安全生产法》第九十五条第一项规定⑥进行行政处罚。

2.李**，无锡****工程有限公司在贵安高速扩容某建设项目现场负责人。未认真履行施工作业现场的安全管理职责，一是未认真组织落实安全防范工作，起重机操作人员及指挥人员开展起重作业时未排除起重作业安全风险，在起重作业过程中未观察起重区域有无人员，造成有人员误入起重区域，与起吊物发生碰撞；二是未认真组织落实安全教育培训工作，职工江*祥《三级安全教育表》中未体现对起重作业安全注意事项的教育培训内容。对事故的发生负有责任，建议由清镇市应急管理局根据《安全生产法》第九十六条规定⑦进行行政处罚。

3.陆**，无锡****工程有限公司在贵安高速扩容某建设项目现场安全员。未认真组织开展安全风险管控及隐患排查治理工作，对起重作业现场安全风险排查、安全隐患排查不认真不细致。导致事故发生，对事故发生负有责任，建议由

---

⑥ 第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

⑦ 第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

清镇市应急管理局根据《安全生产法》第九十六条规定进行行政处罚。

4.江**，无锡****工程有限公司在贵安高速扩容某建设项目项目起重机操作人员。门式起重机操作人员江*武违反《起重机械安全规程》第17.1 d)的规定，在操作起重机前未排除起重作业安全风险，在起重作业过程中未观察起重区域有无人员，造成有人员误入起重区域，与起吊物发生碰撞。根据《安全生产法》第一百零七条规定⑧，由无锡****工程有限公司按照本单位规章制度处理，处理结果及时上交事故调查组存档。

五、事故防范措施和建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，查找生产安全漏洞，完善相关管理措施，有效防范和遏制类似生产安全事故的发生，提出如下事故防范整改措施和建议：

（一）中铁*****城市建设有限公司

要认真履行建筑施工单位的安全管理责任，进一步强化对分包单位的安全管理，严格落实对分包单位安全生产工作的统一协调、管理工作，督促分包单位安全生产主体责任的落实。

（二）无锡****工程有限公司

要严格履行企业安全生产主体责任。一是进一步建立完善安全管理制度及安全操作规程，重点完善起重作业的相关

---

⑧ 第一百零七条　生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；

管理制度及操作规程；二是认真落实生产作业场所的安全风险排查及隐患排查治理工作；三是认真组织开展特种作业安全管理工作，配备配齐特种作业人员，并监督特种作业人员严格按照操作规程开展作业；四是认真组织开展安全教育培训工作，有效提高职工安全意识。

（三）安徽省****建设工程监理有限公司。

要强化对高速公路建设项目的安全监理工作。一是监督施工单位认真落实安全生产主体责任，认真督促施工单位抓好安全教育培训工作及安全风险辨识及管控工作；二是加强对施工作业环境及施工作业过程中“三违”行为的监督，对施工作业现场发现的问题书面下达监理通知单，必须跟踪落实到位。

（四）贵州省交通建设工程质量监督执法支队。

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，认真落实安全生产监管责任，强化日常监管，积极开展安全生产大排查大整治工作。督促企业落实企业安全生产主体责任，提高安全生产管理水平。深入排查治理事故隐患，加强对施工现场的安全检查，杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律“三违”行为发生。