广西九龙水泥有限公司“7•11”高处坠落一般事故调查报告

2023-12-15 09:12　来源：南丹县应急管理局

2023年7月11日15时35分左右，广西九龙水泥有限公司（以下简称“九龙水泥公司”）FPP立磨车间楼顶发生一起员工高处坠落事故，造成1人死亡。

为深入开展事故调查工作，南丹县人民政府于2023年7月12日成立了由县应急局、公安局、总工会和芒场镇政府组成的广西九龙水泥有限公司“7•11”高处坠落一般事故调查组，对该起事故展开调查，并以事故调查组名义邀请南丹县纪委监委介入事故调查。通过现场勘查、查阅有关材料、询问相关人员调查取证和综合分析研究，查明了事故发生经过及原因，认定了事故性质，分清了事故责任，总结了事故教训，提出了事故防范和整改措施，对事故有相关责任人提出了处理建议。现将调查结果报告如下：

一、事故单位概况

广西九龙水泥有限公司类型为有限责任公司，法定代表人秦志华，3名股东秦志华、梁超贵、莫红星，持股比例分别为40%、40%、20%，公司现有员工155人，中专以上学历31人，其中有中级以上职称5人。

广西九龙水泥有限公司是始建于1976年10月的国有南丹县水泥厂改制重组企业，2012年9月经自治区工业和信息化委员会批准，拆除原落后生产设备，升级技术改造为60万吨/年水泥粉磨生产线并异地搬迁到交通便利的龙马工业园区（芒场镇），项目于2014年4月竣工正式投产。企业占地50公顷，投资5000万元，新建有调配库、粉磨车间、水泥库、成品库、包装车间、原料堆放厂房、办公楼、化验室及职工食堂等标准化厂房共4333余平方米，增3.2×13水泥磨机与FPP1700型立磨、直流分级筛组成的预粉磨闭路水泥粉磨系统1套，台时生产42.5标号水泥稳定在66—68吨。生产设备全部采用同行业较先进的流水生产线和一流的水泥产品检测检验设施。原材料从进库到水泥产品出厂，全程电脑控制自动化操作。企业生产经营的各种手续齐全，是自治区工信厅认定的资源综合利用产品企业。

公司成立由秦志华为组长，梁超贵为副组长，张清忠、王文伟、黎爱双、陆世广、卢宗杨、黄业群、罗松云、韦忠明、莫德召、何金山为成员的安全生产工作领导小组。

发生事故的地点位于广西九龙水泥有限公司FPP立磨车间楼顶。

二、事故发生及救援经过

2023年7月11日11时许，广西九龙水泥有限公司生产车间主任韦忠明安排公司职工莫祖高、刘兴友、徐永祥于当天14:00左右到FPP立磨车间做卫生，职工宁顺坤在三楼平台做卫生，大约15时30分左右，韦忠明从供销科开票室走到FPP立磨车间，检查工人清扫二、三楼的卫生情况后到车间楼顶，踩到严重腐蚀的彩钢瓦遮雨棚造成从约8米高车间房顶突然跌落到车间地面。在车间地面上班的生产车间副主任莫德召和在二楼平台工人莫祖高、刘兴友、徐永祥三人听到跌落声音后，相继赶到现场，发现韦忠明躺在车间地面上，身上系着安全带，安全帽掉在一边，韦忠明身体正对应楼顶上空彩钢瓦有一个约50x50cm漏洞。

事故发生后，现场员工徐永祥立即给公司分管安全的梁超贵副总经理打电话报告，梁超贵随即向正在公司主持后勤会议的总经理秦志华汇报，秦志华、梁超贵以及安环科科长王文伟立即赶往现场组织救援，先用公司越野车第一时间将伤者送至芒场镇卫生院抢救，同时拨打120电话联系救护车，将伤者从芒场镇卫生院转运到南丹县人民医院救治，2023年7月11日17点55分，因伤势过重，抢救无效，南丹县人民医院宣布韦忠明死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡。死者，韦忠明；性别：男；年龄：51岁；身份证号码：452725*********432；籍贯及现住址：广西河池市**********号，岗位：粉磨车间主任。

事故直接经济损失约115万元。

四、事故发生原因及性质

（一）直接原因

韦忠明安全意识淡薄，麻痹大意，违章操作，在未按规定办理高空作业证和未完善安全措施，将安全带有效固定的情况下，擅自走到车间楼顶坠落事故发生。

（二）间接原因

1、九龙水泥公司安全教育培训不到位。2023年4月3日公司组织开展有限空间、高空作业安全教育培训，但是韦忠明只参加培训，没有参加现其安全意识淡薄，麻痹大意，对潜在的风险及导致的后果没有预见，九龙水泥公司对其缺考的情况也没有及时予以督促整改。

2、九龙水泥公司安全管理不到位。安全管理制度落实不到位，特别是高空作业安全管理制度不完善，落实不到位，没有严格落实相关安度，及时制止和纠正违反操作规程的行为导致事故发生。

（三）事故性质

经事故调查组对事故的原因调查分析，认定这是一起员工安全意识淡薄，麻痹大意，违章操作，在未按规定办理高空作业证和未完善安全措下，擅自走到车间楼顶导致发生高处坠落的一般生产安全责任事故。

五、对事故单位、责任人的责任认定及处理建议

（一）对事故单位的责任认定及处理建议

广西九龙水泥有限公司安全生产教育培训工作不到位，安全生产管理工作不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第“组织或参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；”的规定、第二十五条第一款第（六）项“制止和纠正违反操作为”的规定，对事故负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定对事故负有责任的广西九龙水泥有以相应的经济处罚。

（二）对事故责任人的责任认定及处理建议

1.韦忠明，九龙水泥公司生产车间主任。安全意识淡薄，麻痹大意，违章操作，在未按规定办理高空作业证和未完善安全措施的情况下，擅自楼顶导致事故发生，对事故的发生负主要责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究责任。

2.王文伟，九龙水泥公司安环科科长，负责安全环保工作。对公司安全生产管理、安全教育培训工作不到位，对事故的发生负有管理责任。水泥公司依照内部管理规定对王文伟进行处理，并将处理结果报南丹县应急管理局备案。

3.梁超贵，九龙水泥公司副总经理，作为负责安全生产的分管负责人，对公司安全生产管理、安全教育培训工作不到位，对事故的发生负任。建议九龙水泥公司依照内部管理规定对梁超贵进行处理，并将处理结果报南丹县应急管理局备案。

4.秦志华，九龙水泥公司总经理，作为负责安全生产的主要负责人，对公司安全生产管理、安全教育培训工作督促不到位，对事故的发生负有主任。建议九龙水泥公司依照内部管理规定对秦志华进行处理，并将处理结果报南丹县应急管理局备案。

六、事故教训及防范措施

广西九龙水泥有限公司“7·11”高处坠落一般事故，暴露了公司安全管理不到位、安全教育培训不到位、安全制度落实不到位等问题。为杜绝再次发生，提出如下防范措施：

（一）要完善全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，并建立完善监督考核机制，把安全生产责任层层落实到位。加强对的安全教育培训力度，特别是对职工“三级”教育培训的安全培训，确保员工掌握本岗位安全操作技能，进一步强化作业现场安全管理。

（二）完善并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，坚持源头管控、标本兼治，把风险管控在隐患前面、把隐患消除在事故发组织开展全面的安全生产风险隐患辨识、评估，根据辨识出的隐患制定切实可行的安全防范和整改措施。

（三）要将该起事故情况在全公司进行通报，全员参与事故原因剖析，深刻吸取事故教训，举一反三。要采取有效措施，对“三违”行为从理。

附：广西九龙水泥有限公司“7·11”高处坠落一般事故调查组人员名单

广西九龙水泥有限公司

“7·11”高处坠落一般事故调查组

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办：南丹县人民政府办公室　承办：南丹县大数据发展局

邮箱：ndzfwz@163.com 电话：0778-7215537（仅受理网站建设及运维相关事宜）

桂公网安备 45122102000007　桂ICP备10201482号-1　网站标识码：4512210007