广西壮族自治区地球物理勘察院武宣县二塘镇水村铜矿岭探矿“7•23”事故调查报告

2019-09-10 08:41　来源：武宣县应急管理局　作者：武宣县应急管理局

2019年7月23日下午17时45分许，广西壮族自治区地球物理勘察院在武宣县二塘镇水村铜矿岭进行野外作业探槽采样过程中发生槽壁坍塌事故简称“7·23”事故），事故造成1人死亡，1人受伤。事故发生后，县人民政府有关领导及县应急局、二塘镇政府、消防救援大队赶赴现场，进行救工作。7月26日成立了武宣县二塘镇水村铜矿岭探矿“7·23”事故调查组，由县应急局牵头组织相关部门人员对事故原因进行调查工作。

事故调查组按“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则，经现场勘验、检测鉴定、调查询问、查明了事故经过、原因、人员伤亡济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的议。现调查已结束，将情况报告如下：

一、事故单位基本情况

单位概况：广西壮族自治区地球物理勘察院隶属广西壮族自治区地质矿产勘查开发局，属综合性地质勘查公益性二类事业单位，地质勘查资01201611100104，法定代表人石某。安全生产许可证：(桂B) FM安许证字〔2018〕Y0017号，主要负责人石某。

广西壮族自治区地球物理勘察院共设十六个内部机构，其中：三个生产经营单位：地质矿产勘查分院、物探勘查分院、核工业柳州工程勘察院服务管理部门：党委办公室、院办公室、总工程师办公室、安全科等。现有职工813人，在职职工377人，其中注册岩土、安全工程师等中高级人。

生产业务开展情况：先后探明武宣县盘龙铅锌矿等数十个大中型矿床。高效优质地完成了数千个工程勘察、地灾治理、工程物探、基础施工等

物勘院广西武宣县铜铅锌矿普查项目简介：广西武宣县古远铜铅锌矿普查项目是2019年广西找矿突破战略行动地质矿产勘查项目。工作区位二塘镇北东约15km古远村与水村一带，行政区划隶属武宣县二塘镇管辖。3月13日，广西壮族自治区自然资源厅以“广西壮族自治区自然资源厅武宣县古远铜铅锌矿普查项目设计的批复”（桂自然资函[2019] 691号）文对该设计进行了批复。物勘院5月初到自然资源局、二塘镇国土所备案展项目野外地质工作。截至7月中旬完成了地质测量、大地电磁测探及部分钻探工作。7月23日开展槽探工作。

二、事故经过及采取的措施

2019年7月23日早上8时30分许，物勘院武宣县古远铜铅锌项目负责人李某才、技术负责人罗某华、临时工覃某清、覃某登及钩机师傅覃某璐驻地(临时点武宣县瑞祥矿业有限公司矿部)开钩机到水村铜矿北面TC2501位置，9:30开始施工按项目探槽采样要求挖一个宽3米左右，深度为3-4梯形凹槽。李某才和其他三人进行地形勘察，拉警示带，施工现场安全隐患排查等工作，一直施工到中午12:30。下午3:30继续开工，钩机司机覃进行挖槽作业，李某才和覃某清、覃某登、罗某华进行现场作业检查，4:30，钩机完成挖槽作业，李某才、罗某华、覃某登、覃某清四人从探槽东槽开展地质调查工作。李某才先进入探槽在最西面，罗某华在相隔2米左右中间位置，覃某登在相隔罗某华2米左右的位置，覃某清最后进入，因没具覃某清返回驻地去拿工具。下午5:10李某才、覃某登、罗某华三人正在探槽槽底作业时探槽左壁中间位置突然坍塌，塌落的泥土将罗某华及覃某李某才反应过来，第一时间就用手挖泥土试图将被埋的二人救出，2-3分钟后，李某才徒手扒土先看到罗某华的安全帽，就将他头部周围泥土扒开能够呼吸。同时钩机司机覃某璐马上开钩机进行施救，一边打电话（下午5:15）给覃某勇(钩机老板)告诉他出事了，叫他派人过来抢救。由于土块较深，体力透支的李某才已无法完成施救，他一边抢救罗某华一边指挥挖掘机往覃某登所在位置进行施救，并拨打120、110、119求救电话。李罗某华露出头部之后，还有微弱的呼吸，由于罗某华肩部往下有一块很大的泥块压住，无法徒手挖开，3分钟后，罗某华的呼吸渐渐没有了，脸色机老板覃某勇和村民覃某芬先后赶到参与抢救覃某登，3分钟后就看到覃某登的头部，他们就徒手扒土，扒到覃某登的上半身露出。下午5:30去拿某清回到作业区，立马拿锄头去抢救覃某登，几分钟后（下午5:45）二塘派出所人员和覃某南及覃某强到达事故地点参与施救，10多分钟后抢救出此时覃某登满脸是血，尚有微弱呼吸，救援人员把覃某登背到路边等待救护。当时覃某清一起陪覃某登到路边时问他（覃某登）身体感觉如何，登）说感觉没有什么大问题，就是吐了两口血。随后武宣县应急局、119和120急救中心也陆续到达到现场展开事故抢救，覃某清协助救护人员把上救护车，其他人员继续在紧张抢救罗某华。下午6:40救援人员将罗某华救出，经医护人员检查罗某华已无生命体征，随后120救护车把覃某登送医院救治。物勘院、分院领导及院安全科有关人员接到事故报告后于2019年7月23日晚上7时30分从柳州赶到事故现场，参与事故处置。罗某华遗送回柳州殡仪馆。

7月23日晚上9时36分县有关领导在二塘镇政府开展事故处置会议。一是责令项目单位维护好事故现场，拉好安全警戒线，并派人监守，禁止事故区域。二是对死者家属进行安抚，稳定家属情绪。三是督促物勘院尽最大的诚意和能力满足死者家属的合理要求，尽快达成赔偿和谅解协议。现场隐患消除工作。

物勘院领导经请示镇领导，逐级请示县领导，并征得死者家属同意后，跟相关部门协商为了防止二次事故发生决定对现场回填。鉴于以上事故得到有效的防范措施，不能保持事故发生现场，所以无法做出技术报告。

物勘院对罗某华赔偿事宜处理情况：按国家相关规定办理罗某华同志工亡赔付的相关事宜及家属的安抚工作，截至8月26日，工亡赔付的相关办理中，赔付金额80万元左右，最终金额以柳州市社保中心审批的为准。物勘院帮其购买的人身意外伤害险的理赔工作也在处理中，赔付金额10勘院爱心捐款40851元及区总工会一次性补偿金5000元也在办理。遗腹子抚养金按工伤保险的要求等待其小孩出生后去办理，每月有900元左右抚满18周岁。失独家庭扶助金每年有14000元左右抚养直至其父亲终老。罗某华遗体火化前，其亲戚朋友食宿费，殡仪馆发生的费用等共21000元由付，死者家属对事故赔付满意，情绪稳定。死者已于7月28日下午火化。

物勘院对覃某登赔偿事宜处理情况：事故发生后，物勘院对伤者全力救治，覃某登已于8月21日出院回家休养，其住院治疗费用为42729.22元支付，期间也支付了6000元伙食补助费给覃某登。其他赔偿费用正在按工伤条例的一次性伤残补助金、停工留薪期间的工资、在住院期间护理费助费、交通费、食宿费、一次性工伤医疗补助金和残伤就业补助金等正在协商中，尚未达成协议。目前覃某登及其家属对物勘院赔偿工作的态度比

三、事故伤亡情况

此起事故造成1人死亡，1人受伤。事故类别属于一般生产安全事故。

死者罗某华，男，36岁，身份证号：450203******1319，广西柳州市鱼峰区荣军路**号*栋*单元**室。

四、经济损失

此事故发生后，造成直接和间接经济损失约69729.22元。

五、存在问题

调查组在对武宣县二塘镇水村铜矿岭探矿“7·23”事故调查中，发现广西壮族自治区地球物理勘察院项目存在如下问题：

一是项目组对含铁帽矿化的探槽槽壁稳定情况预判不足，警惕性不够。二是项目组开展探槽施工安全边坡、深度与操作规程有偏差，三是下探隐患排查不到位，用木棍敲打边缘时没有发现槽壁上方存在裂隙或滚块的安全隐患而导致事故的发生；四是安全员监管不到位，安全意识不强，下作业时没有确保安全的情况下进行采样等问题。

六、事故发生的原因分析

经过调查，综合分析认为：

事故的直接原因是：死者罗某华做为项目组技术人员安全意识淡薄，探槽开挖边坡存在隐患意识不到，在没有确保周边环境安全的情况下就下取样，作业槽壁突然坍塌导致2人被埋压，其中1人死亡1人受伤。

事故的间接原因是：未严格执行地质勘探岗位安全操作规程；虽然对探槽施工现场的隐患工作做了排查，但是未能充分预判到汛期泥土的松散层的不稳定性等特殊气候和地质条件下槽壁存在坍塌的危险即进入探槽开展取样工作，安全状况检查及安全隐患排查不到位；项目工作组安全监管监管不到位，安全责任不落实，安全意识不强等因素是导致事故的间接原因。

七、事故性质

综合上述事故原因，此事故是一起工作人员疏忽大意、安全隐患排查不到位及汛期特殊天气对勘槽槽壁的稳定情况预判不足，安全警惕性不够般生产安全事故。

八、事故责任分析和对事故责任者的处理建议

（一）罗某华做为技术人员疏忽大意，未注重自身安全，在未确保周边环境安全的情况下下探槽探矿取样，槽壁突然坍塌导致自己被埋压抢亡，应负此事故的直接责任。鉴于事故中本人已死亡，不再追求其责任。

（二）物勘院项目工作组未按照制定的安全生产规章制度和安全操作规程施工；安全生产事故隐患排查不彻底；安全监管人员汛期对探槽槽壁况预判不足就进行下探槽探矿取样作业安全监管不到位，导致发生事故。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定给予广西壮地球物理勘察院处罚。

（三）李某才作为项目组负责人，督促、检查本项目的安全生产状况不到位，虽然对探槽施工现场的隐患工作做了排查，但是未能充分预判到散性和铁帽层的不稳定性等在坍塌的危险即进入探槽开展取样工作，安全状况检查及生产安全事故隐患排查不到位，其未严格执行《中华人民共和产法》第二十二条的规定。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条的规定物勘院暂停或撤销其与安全生产有关的资格。

九、事故教训及应采取的措施

1、这是一起由于施工项目组缺乏安全意识，安全隐患排查时自身粗心大意，对制定的操作规程执行没有真正落实位到位，对于汛期泥土的湿性及铁矿层的不稳定性这方面的衡量有所欠缺，警惕性不够以及下槽作业时安全监管不到位导致的 事故。事故的发生，教训极其深业监管部门要加大监管力度，采取切实有效的措施，积极开展隐患排查和落实隐患整改，防止此类事故的发生。

2.要求广西壮族自治区地球物理勘察院所有项目加强安全隐患排查，停工整顿和培训，对安全生产法律法规、安全生产管理制度、安全生产岗程、安全生产责任制等宣传培训，提高全体从业人员的安全意识和技能，汲取本次事故的教训。

3.针对此次事故，全县企业要组织开展安全警示教育，严格落实安全生产主体责任，加强管理层和员工的安全知识教育培训，提高作业人员安技能，加强隐患零容忍的安全生产工作大检查，强化隐患排查治理，加大违章处罚力度，防止此类安全生产事故再次发生。

武宣县二塘镇水村铜矿岭探矿“7·23”事故调查组：

2019年8月26日

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办：武宣县人民政府办公室 承办：武宣县政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45132302000113 桂ICP备12004054号-1 网站标识码：4513230001

中国互联网违法和不良信息举报中心 China Internet Illegal Information Reporting Center 12377 www.12377.cn

武宣县互联网违法和不良信息举报平台 长按识别二维码进行举报