嘉陵都尉街道绸都杨特色酱卤制品新建项目“2·12”事故一般高处坠落事故调查报告

嘉陵都尉街道绸都杨特色酱卤制品新建项目

“2·12”事故联合调查组

2025年5月6日

2025年2月12日下午3:10时许，南充市嘉陵区都尉街道绸都杨特色酱卤制品新建项目内发生一起高处坠落事故，致一人死亡。直接经济损失130余万元。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《南充市嘉陵区人民政府关于授权区应急管理局组织实施一般生产安全事故调查的通知》（嘉府发〔2021〕9号）等有关法律法规、文件要求，嘉陵区人民政府授权区应急局成立了由区总工会、区公安分局、区住建局、区应急局、区人社局、区工业集中区管委会、都尉街道办等有关单位和人员组成的事故调查组，对陵区都尉街道绸都杨特色酱卤制品新建项目“2·12”一般高处坠落事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质及责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议。同时，针对事故原因和暴露出的问题，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，陵区都尉街道绸都杨特色酱卤制品新建项目“2·12”一般高处坠落事故是一起因作业人员无证上岗造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关项目及单位基本情况

绸都杨特色酱卤制品新建项目由四川省丰达建设有限公司承建，项目位于嘉陵区桃源路南侧，项目占地面积

6340.96 平方米，建筑面积 8246.56 平方米，2024 年 5 月 8 日四川绸都杨食品有限公司（建设单位）与四川省丰达建设有限公司（施工单位）签订了该项目施工合同，项目施工许可证编号：511304202407110101。建设期项目在 2024 年 5 月开工，目前主体工程已完工，正在进行装饰装修阶段。

四川省丰达建设有限公司，注册资金肆仟捌佰捌拾万元整成立日期 2013 年 8 月 13 日，法定代表人张玉华，营业期限 2013 年 8 月 13 日至 2035 年 6 月 20 日。安全生产许可证有效期：2023 年 1 月 30 日至 2026 年 1 月 30 日。建筑业企业资质证书：建筑工程施工总承包贰级（2016 - 11 - 14），电力工程施工总承包贰级（2016 - 11 - 14），注册所在地：四川省南充市高坪区江安街 78 号 1 区 1 栋 1805 号。经营范围：市政公用工程、房屋建筑工程、装饰装修工程、钢结构工程、土石方工程、城市照明工程、消防设施工程环保工程、建筑幕墙工程、防腐保温工程、电力工程、送变电工程电信工程、机电安装工程、道路与桥梁工程、管道工程、水利水电工程、消防工程、建筑施工劳务、地基与基础工程、起重设备安装工程、古建筑工程、模板脚手架工程、公路工程；水电材料加工；电器设备加工生产销售；销售：水电器材、日用杂品、民用建材。

（二）相关单位安全管理情况

四川省丰达建设有限公司，在该项目施工建设过程中成立了项目部，项目部成立了安全生产管理机构，配备了安全管理人员，建立了该项目安全生产责任制、建立了各项安全生产规章管理制度和安全操作规程，未健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制（安全风险

分级管控未建立）。公司按规定定期召开了安全生产会议，开展了安全生产教育培训和考核、生产安全事故隐患排查治理、日常安全检查等安全生产管理工作，并形成了相关安全生产管理工作记录与资料。2025 年 2 月 12 日，该项目在未提交复工报告且未告知相关单位和监督部门的情况下擅自提前复工，7 时许，该项目水电班在 2 层 4#楼梯西侧车间进行设备安装穿线作业（高空作业）。安装作业实施前，四川省丰达建设有限公司未审查作业人员相关资格证书。安装作业实施过程中，项目部安排了安全管理人员到安装作业现场进行现场安全管理，但安全管理人员仅于 2 月 12 日 9 时许对作业现场进行了一次安全巡查，且巡查过程中未发现事故隐患。

（三）事故发生经过

2025 年 2 月 12 日（项目停工期间），四川省丰达建设有限公司水电班组从业人员蒲某某（男，南充市嘉陵区西兴街道玉皇官社区人）和工友陈某某（男，南充市嘉陵区人）在该项目二层 4#楼梯西侧车间从事设备安装穿电线作业，15 时 10 分许，蒲某某在穿线作业过程中攀爬落地式移动脚手架至 1.28 米高处时，不慎意外跌落到地面致其受伤。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

16 时 30 分许，蒲某某在南充市安贞医院经抢救无效死亡，《居民死亡医学证明（推断）书》死亡原因为呼吸循环衰竭。该事故造成直接经济损失约 130 万元。

（五）事故现场情况

事故发生现场位于南充市嘉陵区桃源路绸都杨特色酱卤制品新建工程项目二层 4#楼梯西侧生产车间，事发现场

设置有警戒线，现场地面硬化且平整，无坑洞及障碍物。生产车间内见落地式移动脚手架两部（高度 2 米以上），事发相关脚手架位于警戒线内，脚手架各部位未见明显缺失稳定性良好。事发相关脚手架顶部平台面放有一卷黄色电线，脚手架底部地面旁见 3 至 5 厘米的电线胶皮、黄色安全帽一个及白色粉末团状污渍，安全帽表面无破损也未见血迹。事发相关脚手架内侧（靠房屋内方向）上方房屋顶部处见一组已使用黑色软管穿好的电线向地面垂落，事发相关脚手架外侧（靠窗户方向）上方房屋顶部处见黄、蓝、橙三色电线分散向地面垂落。


脚手架稳定性良好


现场对脚手架超过2米处高度位置进行测量
经测量，脚手架第一层平台处超过2米


脚手架内侧顶部见已穿管的电线



拍摄时间：2025 年 2 月 12 日 18 时许

拍摄地点：嘉陵都尉绸都杨特色酱卤制品新建工程项目

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，四川省丰达建设有限公司立即派专人积极处置善后工作，同时按程序报告了区公安分局、区应急管理局、区住房和城乡建设局等相关部门，接到事故报告后，区公安分局、区应急管理局、区住房和城乡建设局及有关部门第一时间派员赶赴事故现场，对事故现场进行了勘查和应急处置。

（二）事故现场应急处置情况

2025 年 2 月 12 日 15 时 10 分许，陈某某第一时间拨打 120 急救电话。120 救护人员约 20 分钟到达现场立即将伤者送至南充市安贞医院进行救治。16 时 30 分许，蒲某某在南充市安贞医院经抢救无效死亡。

（三）事故善后情况

蒲某某经抢救无效死亡后，四川省丰达建设有限公司立即组织人员与死者家属协商好赔偿费用，于 2025 年 2 月 20 日赔偿完毕，死者蒲某某于 2025 年 2 月 21 日火化安葬，家属情绪稳定，死者及家属相关事项已全部妥善处理并达成谅解协议。

（四）事故应急处置评估

经评估，相关单位应急机制及时有效，现场救援处置措施得当，善后工作及时有序，在事故应急处置中无衍生事故、负面舆论影响发生。

三、事故原因分析

因事故发生时现场无人目睹发生过程，也无视频监控

设备，调查组根据现场勘验笔录、现场图片、证人证言、技术报告及专家意见，经综合分析认定事故原因。

（一）直接原因

蒲某某，安全意识淡薄，未正确佩戴安全帽，在未持有高空作业特种作业证书的情况下违规进行特种作业（高空作业），在作业过程中攀爬移动式脚手架过程时意外坠落直接导致本次事故发生。

（二）间接原因

四川省丰达建设有限公司未落实特种作业人员管理制度，未及时发现并制止未取得高空作业特种作业证书的蒲某某等人从事特种作业（高空作业）；安装作业实施过程中，公司未督促作业人员正确佩戴安全帽，间接导致本次事故发生。

四、责任认定及处理建议

（一）对有关人员的责任认定和处理建议

蒲某某，男，在未取得高空作业特种作业证书的情况下未正确佩戴安全帽从事高空作业，其在攀爬落地式移动脚手架过程中意外坠落，对事故负有主要责任，鉴于其已经死亡，建议不予追究责任。

严某，男，嘉陵都尉街道绸都杨特色酱卤制品新建项目项目经理，未严格履行项目主要负责人职责，未实施本项目特种作业人员管理等规章制度，致使特种作业人员管理无法落实，间接导致本次事故发生，对本次事故负有主要管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产

法》第二十一条第（二）项[①]，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[②]，由区应急管理局给予其罚款的行政处罚。

唐某，男，嘉陵都尉街道绸都杨特色酱卤制品新建项目安全管理人员，未严格履行项目安全管理人员职责，未及时检查项目二层 4#楼梯西侧生产车间作业现场状况，未及时发现作业人员无证上岗及错误使用劳动防护用品的生产安全事故隐患，对本次事故负有重要管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[③]，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[④]，由区应急管理局给予其罚款的行政处罚。并责成四川省丰达建设有限公司暂停其从事安全生产管理工作 3 个月。

（二）对有关单位的责任认定和处理建议

四川省丰达建设有限公司，在嘉陵都尉街道绸都杨特色酱卤制品新建项目承包工程建设过程中对特种作业人员的安全管理不到位，未及时发现并制止作业人员无证上岗，且未督促作业人员正确使用劳动防护用品，对本次事故负有直接管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生

---

①《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

②《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

③《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

④《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

产法》第三十条第一款[⑤]、第四十五条[⑥]，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[⑦]，由区应急管理局给予其罚款的行政处罚。

五、相关单位履职情况

（一）行业主管部门

区住房和城乡建设局，负责全区建筑、工程建设勘察设计、装饰装修等行业的安全监督管理，2025 年印发关于传达安全生产工作重要精神、安排部署类文件共 10 份，召开安全生产会议 3 次，1 - 3 月对全区在建房屋、市政施工项目开展安全生产检查共计 18 次，发现安全隐患 38 个，事故发生前对事发绸都杨特色酱卤制品新建项目组织学习 2 次，开展安全检查 12 次，检查发现安全隐患 23 个。经调查组认定，未发现安全生产监督管理失职行为。

南充市嘉陵区工业集中区管理委员会，2025 年以来，召开安全专题会议 4 次，研究部署元旦、春节、复工复产及全国“两会”期间园区安全生产工作，下发各种文件 4 份，1 至 3 月份，对各企业和在建项目开展安全检查共计 17 家，共发现隐患 51 条，目前已督促整改 48 条，其余还在督促整改中。对事发绸都杨特色酱卤制品新建项目，自建设以来，分别于 2024 年 9 月 14 日、2025 年 1 月 21 日、2025 年 2 月 7 日对其进行安全检查，发现隐患问题 3 个，已督促整

---

⑤ 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

⑥ 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

⑦ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

改到位。经调查组认定，未发现安全生产监督管理失职行为。

（二）属地政府

都尉街道办，2025 年以来，印发相关安全生产工作重要精神、安排部署类等文件共计 4 份，召开安全生产会议 3 次，1 至 3 月定期开展安全检查共计 87 次，对辖区内建筑施工项目开展安全检查共计 6 次。事故发生前对事发绸都杨特色酱卤制品新建项目在建工地开展安全生产检查 2 次，履行了属地政府监督检查职责[⑧]。

六、事故整改和防范措施建议

（一）强化企业主体责任

四川省丰达建设有限公司，在项目施工过程中务必全面履行企业安全生产主体责任。一是要组织建立健全各项安全管理制度，按照本项目安全管理制度规定落实日常安全管理工作，形成记录资料；二是要汲取事故教训，强化对施工作业人员的安全生产教育培训工作，提升施工作业人员的安全意识和风险辨识能力，对存在违规或冒险行为的施工作业人员要严处重罚，同时要全方位、多角度地加强事故隐患排查治理工作，对发现的事故隐患要立即整改，无法立即整改的要制定整改方案，并采取技术、管理措施进行管控；三是开展事故安全警示教育，组织对本次事故进行剖析，总结事故教训，强化安全责任意识。

---

⑧ 《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

（二）强化监管职责

区住房和城乡建设局，务必依法履行《中华人民共和国安全生产法》安全生产行业监管责任。一是贯彻落实国、省、市、区有关安全生产工作的各项要求，强化监管责任意识，按照安全生产“三管三必须”的原则，认真履行行业监管职责；二是针对此次事故做好行业内安全生产警示宣传教育工作，组织全区建筑施工生产经营单位开展隐患自查自改，及时消除事故隐患，推动企业落实主体责任；三是要根据建设项目特点，突出对重点部位、重要环节的监管，进一步夯实企业安全生产主体责任，确保监管有力有效。四是制定事故专项整改方案，并于事故调查报告公布之日起30日内报区安办备案。

都尉街道办事处，按照属地安全监管职责，一是结合本辖区实际情况，督促企业落实安全生产主体责任、加强隐患排查治理；二是采取多种形式，开展安全生产法律法规和安全生产知识的宣传教育，加强安全生产工作的前瞻性，有效防范和遏制各类生产安全事故的发生，促进辖区安全生产状况持续稳定好转。三是制定事故专项整改方案，并于事故调查报告公布之日起30日内报区安办备案。