乐清城南宜兴市立泉自动化科技有限公司“7·15”一般触电事故调查报告

发布日期： 2026- 10- 27 10 : 01　浏览次数： 229　来源：市应急管理局　字体：[大 中 小]

2026年7月15日14时25分许，位于乐清市城南街道的清和公园音乐喷泉控制室发生一起触电事故，事故造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理
310号）等规定，乐清市人民政府于2026年7月16日成立事故调查组，由乐清市应急管理局牵头，市监委、市公安局、市检察院、市总工会、市市政公
投集团等部门派员对事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、视频分析、资料调阅、人员问询等方式，查
直接原因和间接原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范

经调查认定，乐清城南宜兴市立泉自动化科技有限公司“7·15”一般触电事故是一起因带电作业人员未持有效特种作业证件、违规操作而导致的
故。

一、 事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.宜兴市立泉自动化科技有限公司（以下简称立泉公司），涉事乐清市城南街道清和公园音乐喷泉设备维保单位，公司统一社会信用代码：91323
类型：有限责任公司（自然人独资），住所：宜兴市和桥镇永兴村，法定代表人：陈*平，注册资本：100万元整，成立日期：2016年3月9日，经营范
技术的研究、开发；控制电柜的制造、维修；喷泉设备的设计、制造、安装、维修；喷泉设备及配件、彩灯、电线电缆、水泵的销售。

2.乐清市市政公用事业发展有限公司（以下简称市政公司）,涉事乐清市城南街道清和公园音乐喷泉运营单位，公司统一社会信用代码：913303
册资本：壹亿元整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期：2003年1月23日，法定代表人：罗*好，住所：浙江省温州
阳路6688号总部经济园6幢2001室，经营范围：一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；城市公园管理等。该公司系乐清市城

（二）事故相关人员

1.吴*峰，男，汉族，36岁，江苏省宜兴市人，系立泉公司员工，负责公司行政管理、外勤维保等，已在事故中死亡。其持有江苏省住房和城乡建
工特种作业操作资格证》，操作类别：建筑电工，编号：苏E012020002072，有效期：2026年6月3日至2029年8月31日，但未取得应急管理部门颁
业操作证。

2.陈*平，男，汉族，50岁，江苏省宜兴市人，系立泉公司负责人，负责公司全面事务。

（三）涉事音乐喷泉管理情况

清和公园音乐喷泉系乐清乐成中心城区管委会于2019年建设，移交乐清市市政公用工程建设中心运营维护。期间因难以承担专业性维保工作，乐
设中心于2020年1月经班子会议商议，将音乐喷泉的维保工作发包给宜兴市立泉自动化科技有限公司。该中心在签订维保合同时，有要求立泉公司提
质材料（均为江苏省《建筑施工特种作业操作资格证》），但未能审查分辨此类操作人员证件是否适用于喷泉设备带电检修作业。

2025年4月，因机构改革，乐清市市政公用工程建设中心下属国企乐清市市政公用事业发展有限公司划拨至乐清市城投集团。随后，乐清市市政
市政公司签订《乐清市主城区公共绿地养护管理合同》，由市政公司承接乐清市城区公共绿地及公园内设施设备的养护、管理，并对其工作成效开展监
维护的特殊性，市政公司在承接相关工作后，经商议决定沿用原维保单位立泉公司，于2025年7月18日与之签订《清和公园音乐喷泉检查、保养、维
公司对清和公园音乐喷泉进行晚间播放、日常检查、保养，并负责对以上所有设备进行发生损毁或运行故障的排除、修复。市政公司在签订合同时，
员资质开展进一步核查，未签订相应的安全生产管理协议，未对承包单位安全生产工作统一协调、管理。

（四）事故发生单位安全生产管理情况

宜兴市立泉自动化科技有限公司是一家专门从事喷泉设备制造、销售、维保的公司。该公司有制定各类相应的安全生产规章制度及操作规程，如
管理制度》、《电气线路及配电箱安全操作规程》、《用电安全管理制度》及《清和公园音乐喷泉维修完整操作规程》等，均有规定检修作业须穿戴劳
源。公司有开展新员工三级教育及定期安全生产教育培训。立泉公司在接到市政公司维修通知后，其法定代表人陈*平带领两名员工于2026年7月14日
开展检修，未给音乐喷泉控制室检修的员工吴*峰配备专门的劳动防护用品，且吴*峰持有的证件为江苏省住房和城乡建设厅颁发的《建筑施工特种作
得应急管理部门颁发的电工类别特种作业操作证。

（五）事故发生经过及救援情况

因受台风影响，乐清市城南街道清和公园音乐喷泉发生故障。2026年7月13日，乐清市市政公用事业发展有限公司规划建设部副主任叶*雄联系立*平前往检修。7月14日下午13时许，陈*平带领两名员工（吴*峰、李*明）到达清和公园音乐喷泉开展检修。员工李*明穿戴防水服后乘坐浮排在公匝泵。7月15日上午，陈*平和员工吴*峰在音乐喷泉控制室开始检修，由陈*平负责操控电脑启动喷泉控制开关，吴*峰负责检查控制室内动力配电柜线时许，二人检查到二排第7号配电柜，陈*平告知吴*峰停止检查，并外出上厕所。等陈*平回到控制室时，发现吴*峰趴在7号配电柜内，同时闻到焦臭号柜电源，将吴*峰拖到控制室门口，并对其进行心肺复苏急救。14时29分，陈*平拨打110、120急救电话。随后，120救护车到达现场，将吴*峰送救。后吴*峰于2026年7月15日经抢救无效死亡。

（六）事故现场勘验情况

控制室内平行布置两排落地式配电柜，配电柜尺寸均为：1000mm长600mm宽2200mm高；电源进线电源为市电（线电压380V，相电压22403.4千瓦，进线电源线三相五线，其中相线截面积为240平方毫米，N线、PE线为120平方米，从主电源柜图纸推断配电系统为TN-S系统，并在配地，但现场使用万用表检测电源进线的N线与PE线未接通。事故配电柜中部安装了变频器，底部安装了一个变压器,正下方设置了走线电缆沟。

安装在配电底部的变压器裸露的接线端子上（该端子导线连接配电箱上的相线）有明显皮肤或肌肉组织触电过程碳化的痕迹，配电柜其余部位及皮肤或肌肉组织碳化的痕迹，接线端子形状与死者右前胸电击伤痕吻合。

（七）人员伤亡情况和直接经济损失情况

1.死亡人员：吴*峰，男，汉族，身份证号：320282******6615，身份证住址：江苏省宜兴市和桥镇**村**村**号。

2.直接经济损失情况：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)核定，本次事故直接经济损失为180万元。

二、 事故应急处置及评估情况

事故调查组对事故应急及善后处置复盘评估认为，事故发生后，宜兴市立泉自动化科技有限公司法定代表人陈*平在发现事故发生后能及时上报并市市政公用事业发展有限公司接报后立即开展善后处置工作，舆情管控平稳有序。

三、 事故原因分析

（一）直接原因

宜兴市立泉自动化科技有限公司员工吴*峰未取得应急管理部门颁发的电工作业操作证，违规操作，在配电柜未断电的情况，身体探进配电柜内，裸露的接线端子，电流经人体通过配电柜柜体与大地形成回路，导致触电，经抢救无效死亡，是本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.宜兴市立泉自动化科技有限公司使用不具备操作资质的员工从事特种作业；未能督促员工严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未严格患排查治理制度，未及时采取措施消除事故隐患。

2.宜兴市立泉自动化科技有限公司法定代表人陈*平，对员工安全生产教育培训工作落实不到位；检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除

3.乐清市市政公用事业发展有限公司签订维保合同时，未能进一步审核相关人员资质情况；未签订相应的安全生产管理协议；未对承包单位安全管理，未开展安全检查，对本起事故负有责任。

四、 有关责任单位及人员存在的主要问题

1.宜兴市立泉自动化科技有限公司使用不具备操作资质的员工从事特种作业；未能督促员工严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未严格患排查治理制度，未及时采取措施消除事故隐患，对本起事故负有责任。

2.宜兴市立泉自动化科技有限公司法定代表人陈*平，对员工安全生产教育培训工作落实不到位；检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除对本起事故负有责任。

3.乐清市市政公用事业发展有限公司签订维保合同时，未能进一步审核相关人员资质情况，未签订相应的安全生产管理协议，未对承包单位安全管理，也未对立泉公司作业开展管理、检查，对本起事故负有责任。

五、 对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

吴*峰，宜兴市立泉自动化科技有限公司员工，安全意识淡薄，未取得应急管理部门颁发的电工作业操作证，违规操作，在配电柜未断电的情况内，右前胸触碰到变压器裸露的接线端子，电流经人体通过配电柜柜体与大地形成回路，导致触电，对本起事故的发生负有主要责任。鉴于其已在事追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

1.宜兴市立泉自动化科技有限公司使用不具备操作资质的员工从事特种作业；未能督促员工严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未严格患排查治理制度，未及时采取措施消除事故隐患，对本起事故负有责任。建议乐清市应急管理局根据安全生产有关法律法规给予其行政处罚。

2.陈*平，宜兴市立泉自动化科技有限公司法定代表人，对员工安全生产教育培训工作落实不到位；检查本单位的安全生产工作不到位，未及时患，对本起事故负有责任。经事故调查组成员集体研究讨论，陈*平尚不构成刑事犯罪，建议由乐清市应急管理局根据安全生产有关法律法规给予其行

（三）其它处理建议

乐清市市政公用事业发展有限公司签订维保合同时，未能进一步审核相关人员资质情况，未签订相应的安全生产管理协议，未对承包单位安全生理，也未对立泉公司作业开展管理、检查，对本起事故负有责任。建议乐清市城投集团对公司及相关责任人员进行处理。

六、 事故整改和防范措施

（一）宜兴市立泉自动化科技有限公司应吸取此次事故的经验教训，切实加强承包项目安全生产管理工作，全面落实全员安全生产教育培训工作意识和技能；加强生产作业现场安全管理，督促从业人员严格遵守规章制度及操作规程；加大事故隐患排查力度，及时发现并消除事故隐患，杜绝类似

（二）乐清市城投集团应以此次事故为契机，压实领导责任，破除“重经营、轻安全”观念，刚性执行“三管三必须”；举一反三开展全系统排查，全检查与考核机制；落实事故问责的“双向倒查”，对负有领导责任的下级公司相关人员，依法依规给予处理。

（三）乐清市市政公用工程建设中心要深刻汲取事故教训，立即组织召开监管安全生产专题会议，通报事故情况，督促各单位切实履行安全生产决克服麻痹思想和侥幸心理，把安全生产责任层层压实到基层一线；结合事故暴露出的问题，在监管范围内开展有针对性的排查整治；建立长效机制弱环节纳入安全生产业绩考核中，明确资质审查、安全协议签订、现场统一协调管理等刚性要求，从制度层面堵塞管理漏洞。