海城区海角街道辖区北海市中安兴冷冻食品有限公司“3• 27”一般生产安全墙体坍

2026-06-09 10:30　来源：北海市海城区应急管理局

海城区海角街道辖区北海市中安兴冷冻食品

有限公司“3· 27”一般生产安全墙体坍塌

伤害责任事故调查报告

2026年3月27日11时17分许，位于海城区海角街道辖区的北海市中安兴冷冻食品有限公司厂区，发生1起在旧厂房拆除屋顶作业时，吊机吊运木架过程中，木架2人受伤，其中1人送医抢救无效死亡的事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》等有关法律法2026年 3月 30日成立了由海城区应急管理局局长谢石真同志任组长，海城区应急管理局副局长白冰洋同志任常务副组长，海城区工业和信息化局党组书记、副局组长，海城区应急管理局、海城区工业和信息化局、海城区总工会、海城区人力资源和社会保障局、北海市公安局海城分局海角派出所、海角街道办事处等有关单27”事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法对事故开展全面调查。

事故调查组严格遵循科学严谨、依法依规、实事求是、注重时效的原则，全面开展现场勘验、查阅资料、询问取证、综合分析等工作。现已查清事故发生经性质、厘清各方责任，依规提出对相关责任单位及责任人的处理意见，深刻剖析事故暴露出的突出问题，针对性提出整改防范措施。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

北海市中安兴冷冻食品有限公司（以下简称“中安兴公司”），所在地位于北海市*********，法定代表人陈艺旭，统一社会信用代码为 9145**********，4月28日成立，经营范围为：许可项目：食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主位。

（二）相关人员基本情况

1.陈艺旭，男，汉族，19**年 **月 ** 日出生，身份证号码为 4528**********，身份证住所地广西钦州市**********。系中安兴公司法定代表人。

2.唐国，男，汉族，19**年 **月 **日出生，身份证号码为4505**********，身份证住所地广西北海市海城区**********。系发生事故旧厂房维修工

3.邓家成，男，壮族，19**年 **月 **日出生，身份证号码为 4521**********，身份证住所地广西崇左市江州区********。系发生事故旧厂房维修工程中

4.邢伟，男，汉族，19**年 **月 ** 日出生，身份证号码为3421**********，身份证住所地安徽省临泉县**********。系发生事故旧厂房维修工程中

（三）事故项目基本情况

2026年3月17日，中安兴公司以其名下位于北海市海城区外沙东南角的生产车间建成年代久远、设备老化，存在屋面渗漏屋顶漏水、墙体开裂、门窗破损、旧车间（旧厂房）维修工程报备申请，报备的维修项目为维修屋顶，房屋防水翻新、渗漏修补；墙体裂缝修补、墙面翻新；老旧门窗更换、加固；水电管线检修与唐国有过多次合作，中安兴公司在进行维修工程报备后，便将维修工程中的房屋屋顶拆除项目以 **元/平方米拆除施工费的价格，以及施工过程中拆除所获得的签订书面房屋房顶拆除合同）。唐国在承接项目后，便电话联系了在西南大道上进行木头等二手物品回收的北海范哥建筑工程有限公司的法定代表人范建格，准备通知了之前在二手回收时曾聘用过的搬运工郑寅安到中安兴公司搬运木头，费用为***元/天。由于旧厂房门口通道已搭建有铁皮屋顶，且位于通道处的厂房入口格，于是便让范建格帮忙找一辆小型吊车进入厂房内进行拆除吊装作业，拆除所获得的木头则作为介绍费给予范建格。范建格在收到唐国电话后，于 3月 25日拨木头工作，劳务费用为 ***元/天，并通过范建格朋友介绍，电话联系到了邓家成，告知在中安兴公司有吊装作业，劳务费用为 ***元半天（范建格在与邢伟、邓家

（四）事故发生和救援情况

根据事故调查组调取中安兴公司监控视频证实：2026年3月27日8时06分，郑寅安、邢伟进入事故旧厂房；8时26分许，邓家成驾驶吊车驶入事故旧厂房许，唐国进入事故旧厂房，与陈艺旭共同指挥吊装作业。11时17分许,郑寅安、邢伟完成吊带捆绑辅助作业后，邢伟来到旧厂房与铁皮屋之间的门口处，观看唐国指作业过程中，吊运的木架碰撞到旧厂房与铁皮屋之间的墙体，导致墙体上方因拆除作业失去支撑的三角墙坍塌，掉落的墙体将相邻铁皮屋的屋顶砸穿后，继而砸中

陈艺旭看到墙体坍塌后，立即赶到事故现场查看。事故发生时邢伟躲闪及时，且其在事故发生后坐在铁皮屋内，未返回现场。陈艺旭仅发现事故现场有1名分许，120医护人员抵达现场，迅速对唐国开展抢救，随后将其送往北海市人民医院进一步救治。12时55分，唐国因开放性颅脑损伤特重型，经抢救无效死亡。

11时37分许，邢伟离开事故现场来到中安兴公司大门口处联系范建格，约半小时后，范建格到达中安兴公司大门口处，接送邢伟到北海市人民医院进行检住院治疗。

13时03分许，邓家成拨打110报警电话，称其在外沙桥嘉园冷冻厂（中安兴公司）内开吊车作业时砸到1名行人，行人受伤，已叫救护车。海角派出所接到北达中安兴公司大门口处，得知伤者已送北海市人民医院救治，随即前往北海市人民医院核实伤者情况，到达医院时唐国已被宣告死亡[北海市人民医院出具的居民死46分许，民警离开医院后返回中安兴公司，对事故现场进行勘验。

二、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况。本次事故造成1人死亡、1人受伤。

2.直接经济损失。截至2026年5月25日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721–1986）等相关标准及规定进行核算，核定本用及伤者邢伟前期住院治疗费用）；因事故各方对其在事故中的责任认定存在较大分歧，人身伤亡后的善后处理费用暂未达成调解，暂未核定，未纳入本次经济损

三、事故原因

（一）直接原因

1.旧厂房围墙上方的三角墙，在厂房房顶被拆除后失去支撑，极易发生坍塌。

2.唐国作为房屋屋顶拆除项目的承包人，安全防范意识淡薄，违反有关安全生产管理规定，未落实吊装作业风险辨识及管控措施，在未具备必要的吊装（指况下进行指挥作业；在指挥吊装作业前未对施工的作业环境、施工安全条件进行安全风险分析和确认，未能有效辨识旧厂房墙体坍塌风险，未设置安全警戒区域挥吊装作业，致使其被掉落的墙体砸中，因伤势过重而死亡。

3.邢伟安全防范意识淡薄，违反施工作业现场管理规定，在未具备必要的吊装（司索）作业安全生产知识，熟悉吊装危险区域、避险要求、安全注意事项协助作业后，在具有坍塌风险的围墙下方危险区域内逗留，致使其被掉落的墙体砸中受伤。

（二）间接原因

1.中安兴公司未严格落实企业安全生产主体责任，发包管理混乱。在将旧厂房屋顶拆除作业发包给唐国后，未与唐国签订施工合同或是专门的安全生产管确，未对唐国的安全生产工作统一协调、管理，未明确唯一指挥人，多人同时指挥；未定期进行安全检查，未及时排查并消除作业现场存在墙体坍塌隐患，以及知，在未具备必要的吊装（指挥、司索）作业安全生产知识，熟悉吊装危险区域、避险要求、安全注意事项情况下上岗作业的安全隐患；对发现的作业人员未按作业现场管理规定冒险作业行为，未及时督促整改。

2.邓家成在开展非常规吊装作业的过程中，无视现场安全管理，在吊装作业前，未对吊装指挥、司索等高风险管控人员是否已接受专项安全告知，是否具备具备吊装指挥能力的人员指挥吊装作业，以及指挥不具备吊装司索能力的人员进行吊装司索作业；在吊装作业过程中，在未确认现场人员是否处于其作业危险区间的墙体，导致墙体上方的三角墙坍塌，掉落的墙体造成人员伤亡。

（三）事故性质

经调查认定，海角街道辖区北海市中安兴冷冻食品有限公司“3· 27”事故,系因企业未落实安全生产主体责任、发包管理混乱，从业人员违章冒险作业造成的

四、相关单位和人员存在的问题及处理建议

经事故调查组调查，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493号）、《安全生产违法行为行政处罚办法》等
理建议：

（一）事故相关人员

1.唐国作为房屋屋顶拆除项目的承包人，安全防范意识淡薄，违反有关安全生产管理规定，未落实吊装作业风险辨识及管控措施，在未具备必要的吊装（指
况下进行指挥作业；在指挥吊装作业前未对施工的作业环境、施工安全条件进行安全风险分析和确认，未能有效辨识旧厂房墙体坍塌风险，未设置安全警戒区域
挥吊装作业，致使其被掉落的墙体砸中，因伤势过重而死亡，其违规行为是造成本次事故的直接原因，对事故的发生负有责任。鉴于唐国已在事故中死亡，建议免

2.邓家成在开展非常规吊装作业的过程中，无视现场安全管理，在吊装作业前，未对吊装指挥、司索等高风险管控人员是否已接受专项安全告知，是否具备
具备吊装指挥能力的人员指挥吊装作业，以及指挥不具备吊装司索能力的人员进行吊装司索作业；在吊装作业过程中，在未确认现场人员是否处于其作业危险区域
间的墙体，导致墙体上方的三角墙坍塌，掉落的墙体造成人员伤亡，对事故的发生负有责任，建议由应急管理等部门依据相关法律法规处理。

3.陈艺旭作为中安兴公司企业法定代表人，负责中安兴公司的全面工作。其作为中安兴公司的主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，主要是未督促检
调、管理；未及时消除未与唐国签订施工合同或是专门的安全生产管理协议，对双方的安全生产管理职责进行明确，未及时排查并消除作业现场存在墙体坍塌隐患
吊装作业安全生产知识上岗作业的安全隐患，对发现的作业人员未按要求佩戴使用安全帽、未在吊装作业区域外设置安全警戒区域等违反施工作业现场管理规定
知晓发生事故后，未在1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，其行为构成事故迟报。建议

4.邢伟安全防范意识淡薄，违反施工作业现场管理规定，在未具备必要的吊装（司索）作业安全生产知识，熟悉吊装危险区域、避险要求、安全注意事项情
未撤离至安全区域，在具有坍塌风险的围墙下方危险区域内逗留，致使其被掉落的墙体砸中受伤。建议由应急管理等相关部门依据相关法律法规处理。

（二）事故相关单位

中安兴公司未严格落实企业安全生产主体责任，发包管理混乱。在将旧厂房屋顶拆除作业发包给唐国后，未与唐国签订施工合同或是专门的安全生产管理
确，未对唐国的安全生产工作统一协调、管理，未明确唯一指挥人，多人同时指挥；未定期进行安全检查，未及时排查并消除作业现场存在墙体坍塌隐患，以及
知，在未具备必要的吊装（指挥、司索）作业安全生产知识，熟悉吊装危险区域、避险要求、安全注意事项情况下上岗作业的安全隐患；对发现的作业人员未按
作业现场管理规定冒险作业行为，未及时督促整改，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门依据相关法律法规处理。

五、事故防范措施和建议

1.中安兴公司及主要负责人要认真总结吸取此次事故教训，落实对项目承包单位的安全生产工作统一协调、管理，及时签订施工合同或是专门的安全生产管
安全检查，对发现的安全生产隐患及违章作业行为及时督促整改，同时落实本单位的安全生产事故报告制度，在发生生产安全事故后要第一时间保护现场及上报
题，举一反三，开展隐患排查，并落实好切实可行的整改措施，消除安全隐患，加强对施工现场的安全管理，保证现场按规范施工，杜绝类似事故再次发生。

2.邓家成要认真总结吸取此次事故教训，在今后的吊装作业前，对参与吊装指挥、司索等高风险管控人员是否已接受专项安全告知，是否具备必要的指挥、
撤离作业危险区域的情况下，方可进行吊装作业,杜绝类似事故再次发生。

3.邢伟要认真总结吸取此次事故教训，在今后的作业中，需具备熟悉作业危险区域、避险要求、安全注意事项等相应的安全生产知识，方可参与作业。

中央部门网站 | 省（区市）政府网站 | 广西各市网站 | 自治区各县（

网站地图 | 联系我们 | 使用帮助 | 关于本站 | 政府信箱

主办单位：北海市海城区人民政府 承办单位：北海市海城区人民政府办公室

联系我们：hcqxxzx@126.com 地址：北海市海城区长青北路13号 电话：0779-3034635

桂公网安备 45050202000312号 桂ICP备05004831号 网站标识码：4505020004