广西恒特新材料科技有限责任公司 “7•17”事故调查报告

2021-11-06 17:45 来源：岑溪市应急管理局

公共资源调用站点 文章分享 【字

2021年7月17日20时30分左右 ,广西恒特新材料科技有限责任公司磨料生产车间发生一起安全事故，造成1人受伤，1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律、法规的规定,岑溪市人民政办、应急局、公安局、工信局、市总工会、筋竹镇政府等单位人员依法成立了广西恒特新材料科技有限责任公司“7·17”事故调查组(以下简称事故调查组名单详见《岑溪市人民政府办公室关于成立广西恒特新材料科技有限责任公司“7·17”事故调查组的通知》(岑政办发〔2021〕71号

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行了现场勘查、调查取证和原因分析事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，对事故的性质和责任进行了认定，对有关责任单位及人员提出了处理建议，并针对事及存在问题，提出整改建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

(一)事故发生的时间

2021年7月17日20时30分左右。

(二)事故发生的地点

岑溪市筋竹镇望阊村岑罗公路边的广西恒特新材料科技有限责任公司磨料车间一区

(三)事故责任单位

四会市南鹰高新材料有限公司

(四)事故类型

高处坠落

(五)事故伤亡情况

事故共造成1人受伤1人死亡，伤者李胜，男，汉族，身份证号4524**********1850，户籍住址：广西岑溪市筋竹镇义水村二十四组242号新材料科技有限责任公司的工人；死者李世强,男,汉族,身份证号码:4524*********2030,户籍住址：广西岑溪市诚谏镇沙田村木嘴组424号，是新材料有限公司派遣到广西恒特新材料科技有限责任公司进行技术指导的技术工人。其二人均没有依法取得登高作业资格证书。

(六)事故直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币壹佰零叁万陆仟元（￥1036000.00元)，主要包括李世强的一次性死亡补助金、抚恤金、丧葬费、办理后事费、精神抚慰金和李胜的住院医疗费用3万元等费用。

(七)事故现场概况

现场位于广西岑溪市筋竹镇望阎村的广西恒特新材料科技有限责任公司的磨料车间内，磨料车间东边为厂区道路和办公室，南边为华源矿区，北边为磨料车间入口及停车区域，西边为联创建材有限公司厂区。事故中心点位于磨料车间西北边的一区球磨机位置处，该球磨机房呈四铁制隔音板围住，顶部上方用三块铁制合成隔音板盖住，球磨机房形成一个密闭空间，该密闭空间长2米，宽2米，高4米（2米在地面以上，下），在地面观看球磨机房是一个2米×2米×2米的正方体，实际上机房顶部与机房内地面高度差是4米，其中球磨机房顶部中间一块隔音板已磨机房内的密闭空间井内，顶部东面近回转窑边的另一块隔音板也掉在球磨机内的密闭空间井内。球磨机东面隔音板处开有一个小门，可进入的密闭空间内，井内是球磨机机械设备，入门前有一个小型铁制步梯可通向井底地面，井底下地面发现有血迹，受伤的工人李世强和李胜已送球磨机四边张帖有密闭空间管理辩识的安全警示标志，球磨机上空安装有一台原料车间的起重行吊，行吊没有运行，球磨机周边堆放有等待料，周边其他地方没有发现有关事故的任何痕迹物证。

二、基本情况

（一）事故相关单位企业的基本情况

1、事故责任单位的基本情况

事故责任单位四会市南鹰高新材料有限公司位于广东省肇庆市四会市下茆镇福龙工业区内，该公司的工商营业执照情况：统一社914412840615187191；类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：杨昌文；注册资本：260万元人民币，成立日期：2013营业期限：长期；住所：四会市下茆镇福龙工业区内；经营范围：生产、加工、销售陶瓷装饰材料、陶瓷色料、陶瓷釉料、玻璃色料、陶瓷添法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营），（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动）

2、事故发生地单位的基本情况

事故发生地单位是广西恒特新材料科技有限责任公司，该公司是一家专业生产陶瓷色料及原材料企业，公司总投资27500万元，投产后生色、桔黄、黄棕等陶瓷色料3万吨，镨黄陶瓷色料5000吨，黑色熔块数码釉约5万吨，年产值6亿以上。其工商营业执照情况：统一社91450481MA5NYQAN5H；类型：其他有限责任公司；企业住所：岑溪市筋竹镇望阎村岑罗公路边；法定代表人：刘威立；注册资本：伍仟日期：2019年07月29日；营业期限：2019年7月29日至2049年7月28日；经营范围：一般项目：颜料制造；涂料制造（不含危险化学品）；含危险化学品），建筑装饰材料销售；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文准），

3、事故责任单位与发生地单位的关系

四会市南鹰高新材料有限公司是向广西恒特新材料科技有限责任公司提供高新材料制作及技术指导服务的企业，双方于2021年6月20日签导服务合同》和《安全生产协议》，合同期限均为一年，合同约定四会南鹰高新材料有限公司负责派2-3人到广西恒特新材料科技有限责任公导（含生产技术协调、设备保养指导和产品制作流程工作），并负责对其派来人员在广西恒特新材料科技有限责任公司进行作业时的现场安全安全生产教育和培训。李世强是四会市南鹰高新材料有限公司派到广西恒特新材料科技有限责任公司的现场负责人和技术工人。

（三）事故发生的经过及事故应急处置情况

2021年7月17日晚上19时许，李世强在广西恒特新材料科技有限责任公司磨料生产车间一区与李胜进行吊装原料作业，当工作至20时30行吊吊起原料从球磨机上面通过时，由于操作不慎吊起的原料意外撞歪了球磨机顶部上面的隔音板，且有其中一块板掉到球磨机机器下面，没业证的李世强为了把撞歪的球磨机隔音板修复好，在没有对撞歪的隔音板的稳定性进行安全风险隐患排查，也不向广西恒特新材料科技有限责人员报告的情况下，就擅自爬上距球磨机井下地面高4米左右的球磨机顶部进行修复作业，并叫上一起工作也没有取得高处作业证的李胜爬上忙协作修复，当他们二人爬上球磨机顶部上面后，同时站在球磨机上面靠近窑炉边的一块隔音板上利用行吊将掉到球磨机机器下面的隔音板吊动时，李世强边站着的隔音板承重失衡发生转动侧翻，导致李世强迅速掉落球磨机井下地面上，这时同站在此隔音板上另一边的李胜也由于承迅速跟着掉落球磨机井下。事故发生后，同在一区工作的广西恒特新材料科技有限责任公司的工人闻迅后马上赶到事发地点查看情况，并立即告给广西恒特新材料科技有限责任公司的管理人员李清，同时打120请求急救，李清到达现场后组织在场人员进行现场施救，受伤的李胜自己

间地面上等待救护，其他人对井下受伤严重的李世强进行呼喊唤醒等待救护车抢救，后120医生来到将井下受伤严重的李世强救起并和受伤的溪市人民医院进行抢救治疗，次日11时07分受伤严重的李世强经抢救无效死亡，受伤的李胜住院治疗，情况稳定，无生命危险。事故发生后局、筋竹镇政府的领导和工作人员赶到现场迅速开展事故的应急处置工作，与广西恒特新材料科技有限责任公司的领导做好死者的善后工作，定。2021年7月19日广西恒特新材料科技有限责任公司受四会市南鹰高新材料有限公司委托，就李世强死亡赔偿问题与死者李世强家属协商达共赔偿人民币1006000元给死者李世强家属，现赔偿已支付完毕。8月26日受伤住院的李胜治疗结束出院，善后工作基本处理完毕。

（三)事故的报告情况

2021年7月17日，发生事故后广西恒特新材料科技有限责任公司逐级将发生事故的情况汇报给筋竹镇派出所、筋竹镇人民政府、岑溪市应关单位，同时将事故情况向四会市南鹰高新材料有限公司函告，各单位接报后第一时间先后派出人员到现场依职责开展各项工作。

三、事故的原因及事故性质

（一）事故的直接原因

事故发生的直接原因是李世强在登上球磨机房顶部隔音板前没有对撞歪的隔音板的稳定性进行安全隐患排查，没有发现隔音板存在转动险。在没有排查的情况下，自行登上球磨机顶部并要求李胜上来站在同一隔音板上协助其作业，隔音板在承重失衡下发生转动侧翻，导致李世坠落机房底部地面，造成一死一伤的事故。在没有隐患排查的情况下冒险作业是事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因

1、李世强没有严格执行广西恒特新材料科技有限责任公司的现场作业安全管理规定，擅自组织人员进行违章危险作业，违反了四会市南限公司与广西恒特新材料科技有限公司签订的《安全生产协议》及事故发生时的《中华人民共和国安全生产法》第五十四条规定。

2、四会市南鹰高新材料有限公司安全生产责任制落实不到位，没有明确落实派遣到广西恒特新材料科技有限责任公司人员的岗位责任，责任状，违反了发生事故时的《中华人民共和国安全生产法》第十九条规定。

3、四会市南鹰高新材料有限公司安全生产三级教育培训不到位，特别是对外派人员的教育和培训不落实，无安全生产教育培训记录、签试试卷等安全生产教育培训材料，违反了事故发生时的《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定。

4、李胜没有严格执行广西恒特新材料科技有限责任公司的现场作业安全管理规定，没有及时制止或向其公司现场管理人员报告李世强违行为，并盲从进行违章作业，违反了事故发生时的《中华人民共和国安全生产法》第五十四条、第五十六条规定。

5、广西恒特新材料科技有限责任公司对技术服务承包单位四会市南鹰高新材料有限公司的安全检查不到位，没有进行定期的作业现场安督促检查材料，没有发现四会市南鹰高新材料有限公司作业现场的安全隐患，得不到及时督促整改，违反了事故发生时的《中华人民共和国安四十六条规定。

（三）事故性质

经事故调查组调查一致认定: 广西恒特新材料科技有限责任公司“7·17”事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任划分及处理建议

（一）李世强是事故的直接责任人，由于李世强在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）四会市南鹰高新材料有限公司安全生产责任制不落实，教育培训不落实，对事故的发生负管理责任，建议由岑溪市应急管理局对该立案调查，并依照事故发生时的《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定给予行政处罚。

（三）李胜违反广西恒特新材料科技有限责任公司的安全管理规定，建议依照事故发生时的《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条恒特新材料科技有限责任公司按照公司内部安全管理制度进行处理。

（四）广西恒特新材料科技有限责任公司对技术服务外包单位四会市南鹰高新材料有限公司的安全生产检查、管理不到位，依法承担李胜复、伤残补助等赔偿责任。建议由筋竹镇政府领导对该公司主要负责人进行警示约谈，督促该公司对外包单位加强安全检查和管理。

（五）筋竹镇政府对辖区企业的安全生产管理不到位，建议岑溪市安委会领导对筋竹镇政府分管安全生产的镇领导进行提醒谈话，督促其生产管理工作。

五、事故整改和防范措施

（一）按照“四不放过”原则，四会市南鹰高新材料有限公司必须严肃落实相关责任人的处理，加大安全生产管理力度，做好事故安全警对应的整改措施，接受相应的行政处罚；广西恒特新材料科技有限责任公司要严格执行岑溪市应急管理局的现场处置措施决定，全面排查安全成整改，经审查合格批准后，方能恢复正常的生产工作，只有严肃处理，警钟长鸣，才能举一反三，深刻吸取事故的教训。

（二）四会市南鹰高新材料有限公司主要负责人要高度重视安全生产管理工作，及时建立健全安全生产责任制、各项安全生产管理制度和并组织全体员工学习，加强员工的安全生产教育和培训，全面提升员工的安全生产意识和业务素质。

（三）四会市南鹰高新材料有限公司要加强作业现场的安全管理，认真落实执行安全生产责任制，遵守各项安全操作规程，严防违章、冒作业现场“三违”行为的发生。

（四）广西恒特新材料科技有限责任公司要建立风险分组管控和隐患排查治理双重预防机制，增强事故风险防范能力。切实组织开展安理，特别是加强对技术服务单位的安全检查和管理，消除各种安全隐患，降低企业安全风险；加强企业现场监督管理，发现安全事故隐患要及违章操作，防止事故发生。

广西恒特新材料科技有限责任公司

“7·17”事故调查组

二O二一年十一月六日

主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室

桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001

网站地图