

广西百色右江区人民政府
Gvangjsih Bwzswz Yougyangh Gih Yinzminz Cwngfuj Monzhoh

广西国旭春天人造板有限公司“4•15” 设备碾压工人死亡事故调查报告

2021-08-09 14:55 来源：右江区应急管理局

广西国旭春天人造板有限公司“4·15”

设备碾压工人死亡事故调查报告

2021年4月15日下午14时许，陆特公司在百色市工业园区广西国旭春天人造板有限公司拼接组坯车间组坯生产线第4台升降机进行更换油管作业时人被升降机平台碾压，经抢救无效后死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》相关规定，百色市右江区人民政府江区应急管理局牵头，市工业园区管理服务中心、市公安局右江分局、区人社局、区总工会和龙景街道办事处等部门组成广西国旭春天人造板“4·15”设备碾压工人死亡事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请右江区纪委监委派员参加，全面开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、询问笔录、调查取证等综合分析，查明了经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并提出事故处理意见和事故防范及整改措施建议。现将有关情下：

一、事故发生单位及人员相关情况

（一）事故相关单位情况

1.广西国旭春天人造板有限公司（以下简称国旭春天公司）

统一社会信用代码：91451000MA5PAEC40P，类型：其他有限责任公司；住所：百色市右江区六塘铝产业园；法定代表人：姬富强；成立日期：月26日；经营范围：许可项目：木材采运、技术进出口、货物进出口；一般项目：人造板制造、人造板销售、木材加工、木材销售、技术服务、技技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.陆特（上海）机械有限公司（以下简称陆特公司）

统一社会信用代码：91310115792734191F，证照编号：15000002201708180036，类型：有限责任公司（外国法人独资）；住所：上海市浦东工业园区宣黄公路1989号14幢；法定代表人：李晓薇；成立日期：2006年9月1日；营业期限：2006年9月1日至2026年8月31日，经营范围：生工机械、配套设备及其零部件，销售公司自产产品，并提供相关设备的维修、升级、保养及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后经营活动）

（二）事故死者情况

陈明德，男，上海陆特公司技术员，身份证号码：420982XXXXXXXXXXX，身份证地址：湖北省安陆市府城办事处五一村一组，签订有《劳动合同期限：2018年10月1日至2021年9月30日止。

二、事故经过、救援情况及善后处理

（一）事故经过

2021年4月15日早上8时许，陆特公司外派国旭春天公司项目现场安装调试的员工陈明德、王礼满，按照公司的工作安排，来到国旭春天公司拼接对组坯生产线的8台升降平台进行更换液压油管。

2人来到组坯车间后，王礼满负责在操作平台操控将平台升至安全高度后，陈明德负责将平台下方的维修支撑臂（即安全支撑脚）放置至维修安全
午9时许，2人相互配合，按相同操作流程将8台升降平台全部升起，并将每个平台的二个维修支撑臂全部放置到位，最后才关闭电源，如图一。

为了防止拆下液压油管时油缸内有压力导致更多液压油的渗出，需要等待一段时间让油缸内的压力慢慢自然下降后才能更换油管，所以王礼满
二人决定趁此空挡到另外一个车间做工。在未悬挂警示牌的情况下，陈王两人就离开了组坯车间。

图一

上午10时许，国旭公司的员工闭战、卢桃仙、覃世昌和黄厚信4人来到组坯车间进行技术改造，主要是在升降机安全护栏外面独立加装底板滑
好底板滑轮后，再开启升降平台来测试滑轮安装的效果。闭战等4人安装的第一组滑轮位置就是发生事故升降机平台的工位，滑轮安装完成，卢桃
平台的安全支撑脚，接着反复升降平台测试底板滑轮的工作状况，约10分钟后完成了底板滑轮安装的测试工作，然后把升降平台升起到原来高度的
没有放置安全支撑脚归位。4人离开现场后，也未告知陆特公司员工使用升降平台对底板滑轮测试的相关事宜。

中午13时许，陆特公司员工陈明德和王礼满二人重新回到组坯车间开始更换液压油管，王礼满负责3号生产线升降平台液压油管的更换，陈明德负
产线更换。

约13时35分许，陈明德完成了前3台升降平台液压油管的更换工作，开始对第4台进行更换，当他慢慢扭松液压油管螺母后，因升降平台没有安全
支撑，平台开始慢慢下降。当时陈明德正弯着腰半蹲在平台下方扭拆油管螺母，现场光线较暗，其未察觉到平台正在下降。当液压油管螺母被完全
油缸内的油迅速流出，平台急速下降，陈明德无法避让，被压在平台底下。

（二）救援情况

约13时40分许，王礼满发现陈明德被压后立即呼救，国旭春天公司马上组织人员，使用叉车、垫木等将平台抬起，将伤者抬出外面，同时拨打 12
话。120救护车赶到后，经医生确认，陈明德已经死亡，医院出具死亡证明书。

（三）善后处理

事故发生后，陆特公司积极与死者家属沟通协商，死者家属最终获得赔偿金总计1334160元，善后处理得到妥善解决。

三、事故调查情况

经过现场勘查，询问相关人员，收集物证和资料等，情况如下：

（一）事故现场勘验情况

事故现场在国旭春天公司组坯车间1号组坯生产线4号升降机，经现场勘查，升降平台已降至地面，有四根木块横垫平台（经了解，木块是当时为了碾压的陈明德救出而垫），旁边地面有一条油管，平台侧面有一个扳手钳住螺母，地上有一滩血迹。

（二）合同相关情况

2020年4月20日，广西国旭春天人造板有限公司（买方）和陆特（上海）机械有限公司（卖方）签订《设备买卖合同》，合同编号CW2014
合同约定：

安装：买方应依据卖方建议在现场安装供货，卖方应派出专家来监督供货的安装，买方应依据有效安全规定进行安装工作。

调试：设备试车在卖方技术人员的指导下由买卖双方一起完成，卖方需按照合同负责监督指导安装和试车。

培训：卖方应按照合同的规定为买方人员提供有关作业的培训，完成培训后，应颁发培训证书并且由双方签字。

验收：验收前，买方无权将货物或其中任何部分投入使用，经卖方认可的相关测试及培训为目的使用除外。

《设备销售合同》附件7F—“验收通过前生产线使用权限”（8X4FT设备）：1.从2021年4月1日至2021年4月16日期间，买方允许使用该生产
此期间，陆特公司有权停止买方生产使用权并继续进行调试工作。3.买方对操作人员和其它在场人员的任何伤害和损害承担全部责任，并对上述期
负责。据此，事故发生当天，国旭春天公司使用8X4FT设备进行底板滑轮测试，没有违反双方合同约定。

（三）涉事设备信息及设备安装、调试和验收情况

事故涉及的设备名称为“劳特龙系列淋胶组坯线8X4FT”（以下简称8X4FT设备），该设备系国旭春天公司与陆特公司签署《设备买卖合同》（
CW201490）下所供应产品的一部分，该设备于2020年10月中旬由陆特公司运抵国旭春天公司，事故发生时，8X4FT设备已完成安装，正在调试
未验收。调试中陆特公司发现已安装的升降平台液压油管存在缺陷，需要更换，于4月15日进行更换油管作业。

四、事故伤亡及直接经济损失

本次事故造成1人死亡，按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失133.41万元。

五、相关部门履职情况

今年以来至事故发生时止，百色市工业园区管理服务中心履行对工业园区的安全生产监管职责,通过调查，该中心对国旭春天公司开展4次安
查，发现并提出整改的安全隐患10条，并结合春节、清明节等节假日下发通知部署安全生产工作。

六、事故原因分析

（一）直接原因

事故当天上午，双方人员在使用8X4FT设备中，作业人员安全意识淡薄，违章操作：

1. 事发当天上午9时许，陆特公司员工王礼满和陈明德2人来到组坯车间升起8X4FT设备的8个升降平台后，长时间离开作业区域，未悬挂设备检
[《中华人民共和国安全生产法》：“第三十二条　生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安
志。”]。中午13时许重返车间后，陈明德更换油管作业前没有对设备的安全状况进行检查，安全风险认识不足，单人盲目作业，更换油管，酿成悲

2. 事发当天上午10时许，国旭春天公司闭战等4名工人使用8X4FT设备的升降平台，对安装的底板滑轮进行安装测试，测试完成后没有将安全支撑原位，致使升降平台留下安全隐患，为事故发生埋下祸根。

（二）间接原因

事发当天，国旭春天公司和陆特公司都使用8X4FT设备，但双方都没有相互协调沟通，没有签订安全生产管理协议，没有采取必要的安全措施安全员在现场进行管理[《中华人民共和国安全生产法》：“第四十五条 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。”]

1.陆特公司作业现场安全管理不到位，对设备操作人员培训不到位，未督促员工严格执行相关安全操作规程。

（1）培训过于简单，不注重实效，流于形式。按照合同约定，卖方应按照合同的规定为买方人员提供有关作业的培训，但陆特公司仅是对国旭部分人员进行现场操作设备的一次观摩培训，之后出具培训证明，也未进行培训考核，没有注重培训效果，无法保证被培训人员掌握相关设备的操

（2）现场安全管理不到位，陆特公司未安排人员在现场进行管理，没有组织对作业现场和设备开展安全隐患排查，导致升降平台的安全支撑脚位的隐患没有得到消除。

（3）关于“验收通过前生产线使用权限”的内容存在缺陷。授权没有规定：“双方使用设备前应与对方进行沟通，也未明确买方使用设备时必相关人员在场”，导致双方不同时段使用同一设备后，无法保证设备还处于正常安全状态。

2.国旭春天公司没有认真落实安全生产管理职责，安全教育与培训不到位，作业现场管理混乱。

1.安全教育与操作技能培训不到位。在安排本公司设备操作人员参加陆特公司现场操作设备的观摩培训后，没有对工人进行培训考核，无法保员掌握熟悉有关的安全操作规程和岗位安全操作技能[《中华人民共和国安全生产法》：“第二十五条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

]。

2.现场安全管理不到位，事发当天4名工人使用8X4FT设备的升降平台进行安装底板滑轮测试后，没有将安全支撑脚放置归位，作业现场无人监无人检查发现。

3.没有对外来施工单位和人员进行统一协调管理。没有与外来施工单位陆特公司签订安全生产管理协议书，未明确设备安装调试期间的双方各产职责，没有对陆特公司的员工遵守本公司安全生产规章制度和操作规程进行安全教育。

七、事故性质

通过调查综合分析，调查组认定这是一起国旭春天公司和陆特公司双方作业中未相互沟通，作业工人违反操作规程，现场安全管理不到位导致产安全责任事故。

八、事故责任认定及处理建议

（一）个人（8人）

1.姬富强，国旭春天公司法定代表人兼总经理，公司安全生产第一责任人，未依法履行安全生产管理职责，未按照规定督促检查本单位安全生产有对车间安全生产工作进行经常性督促、检查，对事故的发生负主要领导责任，建议由右江区应急管理局依法对其予以行政处罚。

2.谭葆华，国旭春天公司副总经理，具体负责8X4FT设备的选型、购买、安装、调试、培训和验收等，没有认真履行职责，事故当天没有与陆特公作对接，没有安排人员在现场进行管理，未排查发现现场存在的安全事故隐患，对事故发生负有重要责任，建议由国旭春天公司按照公司内部管理进行处理，处理结果报右江区应急管理局备案。

3.李晓薇，陆特公司法定代表人兼总经理，公司安全生产第一责任人[《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》规定：“生产经法定代表人和实际控制人同为安全生产的第一责任人。”]，未依法履行安全生产管理职责，未严格督促检查项目安全生产工作，未及时消除作业的生产安全事故隐患，对项目部严格执行安全生产规章制度和操作规程督导不到位，对事故的发生负有主要领导责任。建议由右江区应急管理局依以行政处罚。

4.颜大云，陆特公司外派国旭春天公司设备安装项目部经理，负责与国旭春天公司工作对接和现场施工管理，对项目施工安全负责，事故发生当玩，现场安全管理缺位，没有对本公司作业人员进行安全教育、培训和交底，对事故发生负有重要责任，建议由陆特公司按照公司内部管理规定对理，处理结果报右江区应急管理局备案。

5.陈明德，陆特公司工人，安全意识淡薄，自我防护意识差，对安装调试作业安全风险认识不足，作业前没有对设备开展安全检查，对事故发接责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究责任。

6. 闭战、卢桃仙、覃世昌和黄厚信等4人，国旭春天公司工人，事发当天使用8X4FT设备的升降平台，对安装的底板滑轮进行安装测试后，没有按程的规定，将安全支撑脚放置归位，致使升降平台留下安全隐患。对事故发生负有重要责任，建议由国旭春天公司按照公司内部管理规定对其进行理结果报右江区应急管理局备案。

（二）单位（2个）

1.陆特公司，安全生产责任不落实，对国旭春天公司设备操作工未按照规定进行安全教育、培训和技术交底；对组坯生产线安装调试作业现场管理安全风险认识不足，作业前未开展隐患排查，未采取措施消除隐患。对事故的发生负有重要管理责任，建议由右江区应急管理局依法对其予以行政

2.国旭春天公司，没有认真落实安全生产管理职责，对员工安全教育与培训不到位，作业现场管理不到位，没有对外来施工单位和人员进行统一协对事故的发生负有重要管理责任，建议由右江区应急管理局依法对其予以行政处罚。

九、事故防范和整改措施

（一）陆特公司和国旭春天公司要深刻吸取事故教训，举一反三，要严格按照安全生产法律法规的要求落实安全生产主体责任，强化对从业人教育培训工作，严禁未经培训或考核不合格的人员上岗操作；完善公司的安全管理制度和操作规程，加强对生产作业现场的安全检查，排除事故隐安全工作基础，以防类似事故的再次发生。

（二）陆特公司和国旭春天公司要立即开展“三项制度”落实情况检查，及时发现和纠正存在的问题，确保各级责任、制度、规程严格落实到位；故案例教育，增强职工安全意识和自我防范能力，杜绝职工“三违”行为。

（三）各乡镇（街道）和行业监管部门应以此为戒，强化监管责任，要按照职责强化对辖区企业的安全监管，加大安全检查力度，对各企业的安全况进行全面检查整顿，进一步排除事故隐患，夯实企业的安全生产工作基础。

广西国旭春天人造板有限公司

“4·15”死亡事故调查组

2021年7月21日

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　　网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　　网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号